

INTERVENCIÓN PROGRAMADA



Fecha de inicio intervención:	21/10/2020 00:00												
Fecha de fin de intervención:	21/10/2020 02:00												
Sitio:	CUENCA												
Tiempo de afectación:	60 MINUTOS DURANTE LA VENTANA DE MANTENIMIENTO												
Descripción de trabajos:	<p>Debido a que se tiene problemas de lectura de diferentes parámetros del equipo de transporte con tecnología OTN y luego de las revisiones realizadas por el fabricante del mismo, es necesario realizar el reemplazo de las tarjetas crossconectoras, lo que permitirá solventar el problema actual y una futura indisponibilidad de servicios.</p> <p>Los trabajos se realizarán el día 21 de octubre de 2020 a partir de las 00:00 hasta la 02:00, la afectación será de 60 minutos durante la ventana de mantenimiento; el minutograma a seguir es el siguiente:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Hora Inicio</th><th>Hora Fin</th><th>Actividad</th></tr></thead><tbody><tr><td>00:00</td><td>00:50</td><td>Reemplazo de tarjetas crossconectoras</td></tr><tr><td>00:51</td><td>01:00</td><td>Restablecimiento de servicios</td></tr><tr><td>01:00</td><td>02:00</td><td>Monitoreo de servicios</td></tr></tbody></table> <p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.</p>	Hora Inicio	Hora Fin	Actividad	00:00	00:50	Reemplazo de tarjetas crossconectoras	00:51	01:00	Restablecimiento de servicios	01:00	02:00	Monitoreo de servicios
Hora Inicio	Hora Fin	Actividad											
00:00	00:50	Reemplazo de tarjetas crossconectoras											
00:51	01:00	Restablecimiento de servicios											
01:00	02:00	Monitoreo de servicios											