

INTERVENCIÓN PROGRAMADA



Fecha de inicio intervención:	29/06/2021 03:00															
Fecha de fin de intervención:	29/06/2021 06:00															
Sitio:	FRANCISCO DE ORELLANA															
Tiempo de afectación:	3 horas															
Descripción de trabajos:	<p>Debido a un problema de memoria del equipo MPLS ubicado en la S/E Francisco de Orellana, el proveedor del equipo mencionado ha solicitado realizar un reinicio del mismo.</p> <p>En caso de que el reinicio no tenga el resultado esperado se realizará el reemplazo del equipo.</p> <p>Los trabajos se realizarán el día martes 29 de junio de 2021, en el horario de 03:00 a 06:00, con una afectación de 3 horas durante la ventana de mantenimiento. A continuación se detallan las actividades:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD A DESARROLLAR</th><th>DE</th><th>HASTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisión de alarmas y estado de equipo</td><td>3:00</td><td>4:00</td></tr><tr><td>Reinicio de equipo</td><td>4:00</td><td>4:30</td></tr><tr><td>Cambio de equipo (en el caso que se requiera)</td><td>4:30</td><td>5:45</td></tr><tr><td>Revisión de alarmas</td><td>5:45</td><td>6:00</td></tr></tbody></table> <p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.</p>	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DE	HASTA	Revisión de alarmas y estado de equipo	3:00	4:00	Reinicio de equipo	4:00	4:30	Cambio de equipo (en el caso que se requiera)	4:30	5:45	Revisión de alarmas	5:45	6:00
ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DE	HASTA														
Revisión de alarmas y estado de equipo	3:00	4:00														
Reinicio de equipo	4:00	4:30														
Cambio de equipo (en el caso que se requiera)	4:30	5:45														
Revisión de alarmas	5:45	6:00														