

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
GREFA ALVARADO LENIN FELIX	LINERO - PROYECTO	27/11/2020	06/12/2020	COLABORACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DEL TENDIDO DE OPGW EN LA LT TABACUNDO-PIAMPIRO. REVISIÓN Y ARREGLO DE PENDIENTES EN LT BARRA-TULCÁN A 138KV PARA	<a href="#">Informe</a>	732.00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	07/12/2020	16/12/2020	COLABORACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DEL TENDIDO DE OPGW EN LA LT TABACUNDO-PIAMPIRO. COLABORACIÓN DE INTERVENCIÓN ENLACE POMASQUI-BARRA.	<a href="#">Informe</a>	732.00
KANRAS TIWI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	11/12/2020	20/12/2020	FINALIZAR REVISIÓN Y ARREGLO DE PENDIENTES EN LT BARRA-TULCÁN A 138KV PARA INTERCONEXIÓN CON SE PIAMPIRO. COLABORACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DEL TENDIDO DE OPGW EN LA LT	<a href="#">Informe</a>	732.00
JARAMILLO CALAHORRANO LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	08/03/2021	12/03/2021	ATENDER REQUERIMIENTO ING. EDWIN ALARCON VERIFICAR LOS REPUESTOS Y SOBRIANTES DE CABLES DE LOS CONTRATOS 044-2016 (Coca-Cola - Fedemate) y 016-2019 (Emerabes)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	19/03/2021	28/03/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	842.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/03/2021	25/03/2021	MANTENIMIENTO DE S5AA DE SE PUYO Y MANTENIMIENTO DE BAHÍAS DE 138 KV DE SE TOPO OT 43720; 43742; 43769; 43772; 43773; 43774; 43775; 43777; 43778; 43743; 43746; 43748; 43779	<a href="#">Informe</a>	492.00
LOAZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/03/2021	25/03/2021	PERFILADO DE AISLADORES E174 J E193 DE LA LT SAN RAFAEL - JIVINO A 230KV C1 Y C2 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV	<a href="#">Informe</a>	332.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/03/2021	25/03/2021	PERFILADO DE AISLADORES E174 J E193 DE LA LT SAN RAFAEL - JIVINO A 230KV C1 Y C2 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV	<a href="#">Informe</a>	332.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/03/2021	25/03/2021	LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV OT 43002	<a href="#">Informe</a>	172.00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/03/2021	25/03/2021	LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV OT 43002	<a href="#">Informe</a>	172.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/03/2021	30/03/2021	PRUEBAS SERVICIOS AUXILIARES - OPERACIÓN DE LA SE PIAMPIRO	<a href="#">Informe</a>	572.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	24/03/2021	01/04/2021	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 138KV DE SE TOTORAS OT 42835, 42836, 42837, 42838, 42839, 42840, 42841, 42842,	<a href="#">Informe</a>	652.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/04/2021	07/04/2021	OPERACIÓN DE SE PIAMPIRO (NO EXISTEN OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	482.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/04/2021	09/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA S9 A LA Z2 DE LA LINEA SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV PROGRAMADO EN LA OT 42970	<a href="#">Informe</a>	172.00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/04/2021	09/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA S9 A LA Z2 DE LA LINEA SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV PROGRAMADO EN LA OT 42970	<a href="#">Informe</a>	172.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/04/2021	09/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA S9 A LA Z2 DE LA LINEA SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV PROGRAMADO EN LA OT 42970	<a href="#">Informe</a>	172.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/04/2021	08/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS DÚPLEX 138KV SE TOTORAS OT 33558	<a href="#">Informe</a>	12.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/04/2021	08/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS DÚPLEX 138KV SE TOTORAS OT 33558	<a href="#">Informe</a>	12.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/04/2021	15/04/2021	OPERACIÓN DE SE PIAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	482.00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA LT RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	<a href="#">Informe</a>	252.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA LT RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	<a href="#">Informe</a>	252.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA LT RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	<a href="#">Informe</a>	252.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA LT SAN RAFAEL-JIVINO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATQ 138699 KV DE SE BAHÍAS OT 33347 Y 43698	<a href="#">Informe</a>	412.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/04/2021	15/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 69KV SE RIOBAMBA. OT 42863, 42864, 42865, 42866, 42867, 42868, 42869	<a href="#">Informe</a>	172.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA LT SAN RAFAEL-JIVINO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATQ 138699 KV DE SE BAHÍAS OT 33347 Y 43698	<a href="#">Informe</a>	412.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/04/2021	15/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 69KV SE RIOBAMBA. OT 42863, 42864, 42865, 42866, 42867, 42868, 42869	<a href="#">Informe</a>	172.00
LOAZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA LT SAN RAFAEL-JIVINO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATQ 138699 KV DE SE BAHÍAS OT 33347 Y 43698	<a href="#">Informe</a>	412.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/04/2021	19/04/2021	OPERACIÓN DE SE PIAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	482.00
TORRES SICHÓ PABLO ANDRÉS	JEFE DE SERVICIOS GENERALES (E)	15/04/2021	17/04/2021	EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO TRA-CON-015-21, SE REALIZÓ LA VISTA TÉCNICA A LAS SUBESTACIONES PARA IDENTIFICAR LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSTAN EN EL MENCIONADO CONTRATO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232.00
BENITEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	15/04/2021	17/04/2021	(FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO TRA-CON-0015-21)	<a href="#">Informe</a>	172.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/04/2021	21/04/2021	MANTENIMIENTO EN PATIO DE 138 KV Y 69 KV, Y TABLEROS S5AA DE LA SE BAHÍAS. PRUEBAS FUNCIONALES DE ALARMA Y DISPARO Y REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE EN ATQ 138699 KV DE LA SE BAHÍAS OT 33347.	<a href="#">Informe</a>	412.00
LOAZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/04/2021	23/04/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E278 - E280 - E285 - E291 - E292 - E296 - E297 - E299 - E304 - E321 - E322 - E323 - E325 - E327 - 352 - E353 - E355 - E357 - E359 - E384 - E385 - E390 - E391 - E392 - E393 - E394 - E396 - E416 -	<a href="#">Informe</a>	332.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/04/2021	23/04/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E278 - E280 - E285 - E291 - E292 - E296 - E297 - E299 - E304 - E321 - E322 - E323 - E325 - E327 - 352 - E353 - E355 - E357 - E359 - E384 - E385 - E390 - E391 - E392 - E393 - E394 - E396 - E416 -	<a href="#">Informe</a>	332.00
BENITEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/04/2021	23/04/2021	(FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO TRA-CON-0015-21)	<a href="#">Informe</a>	252.00
MIRANDA TORRES FERNANDO XAVIER	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	13/05/2021	14/05/2021	LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES - LIQUIDACIÓN DE MATERIALES	<a href="#">Informe</a>	92.00
GUEVARA CARRILLO JAVIER GEOVANNY	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	27/05/2021	27/05/2021	INSPECCIÓN SE TOTORAS, AMPLIACIÓN BAHÍAS TISALEO 1 Y TISALEO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/06/2021	23/06/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT CHG1PSR. SEGÚN OT: 47869. MPP: MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD Y RIGIDEZ DE	<a href="#">Informe</a>	732.00
NEGRETE MUÑOZ CARLOS SANTIAGO	ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES	15/06/2021	18/06/2021	REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS DE LAS SUBESTACIONES LAGO DE CHONGÓN, PASCUALES Y NUEVA PROSPERINA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	28/06/2021	30/06/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT CHG1PSR. SEGÚN OT: 47869. MPP: MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD Y RIGIDEZ DE	<a href="#">Informe</a>	172.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/07/2021	04/07/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT SPL2MLG (TRAMO SECTOR TAURA-MILAGRO) Y LT MLG2DRN. SEGÚN OT: 52274 - 52276	<a href="#">Informe</a>	172.00
MORALES QUIRÓNEZ JOHANNA PAOLA	ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES	12/07/2021	17/07/2021	REALIZAR GESTIONES EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE PORTOVIJOJA PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, ADEMÁS APROVECHAR LA COMISIÓN GESTIONANDO LOS PAGOS DE LAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/07/2021	18/07/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT SPL2MLG (TRAMO SECTOR TAURA-MILAGRO) Y LT MLG2DRN. SEGÚN OT: 52274 - 52276	<a href="#">Informe</a>	172.00
MONTESDOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	20/07/2021	24/07/2021	REVISIÓN DE ESTRUCTURAS LT SAN RAFAEL - EL INGA A 500KV L1 Y L2	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	452.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/07/2021	01/08/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT MLG1SBD - LT MLG2MCH. SEGÚN OT: 52456 - 52496 - 52457. MPP: INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE	<a href="#">Informe</a>	732.00
SAMBAÑA PULLIPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	28/07/2021	06/08/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS PCM FINALES Y SOLUCIÓN DE PENDIENTES EN SUBESTACIÓN PIAMPIRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	02/08/2021	06/08/2021	CODIFICACIÓN PARA TORRES DE REPUESTOS PROYECTO 500KV.	<a href="#">Informe</a>	332.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/08/2021	04/08/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT MLG2DRN. SEGÚN OT: 53575	<a href="#">Informe</a>	92.00
PAZMIÑO CUENCA CRISTHIAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	05/08/2021	06/08/2021	INSPECCIÓN VISUAL DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TABACUNDO (PIAMPIRO) 200138 KV, EN TRANSPORTE PROPORCIONADO P	<a href="#">Informe</a>	92.00
AGUIRRE BENALCÁZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/08/2021	07/08/2021	MOVILIZACIÓN DEL TOPO. SERGIO ZAMBRANO	<a href="#">Informe</a>	172.00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRÁFO	05/08/2021	07/08/2021	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO GEOTÉRMICO CHACHIBIRO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE CELEC EP.	<a href="#">Informe</a>	172.00
AYALA MINDA SEGUNDO ISIDRO	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	10/08/2021	14/08/2021	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE LA BODEGA QUITO- SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. SEGÚN LO AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA CELEC EP TRANSELECTRIC, ING RAUL	<a href="#">Informe</a>	332.00
YUCATO LLUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	10/08/2021	13/08/2021	INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN TISALEO - CHORRILLOS A 500KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
MONTESDOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	10/08/2021	13/08/2021	INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN TISALEO - CHORRILLOS A 500KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	342.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	10/08/2021	13/08/2021	CODIFICACIÓN PARA TORRES DE REPUESTOS PROYECTO 500KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
CALUÑA TIFAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	10/08/2021	14/08/2021	PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERSONAL DE SUBESTACIONES DE SPEX PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SE LOJA A 230 KV, VERIFICAR LA UBICACIÓN DE LA SE OS6 A 230 KV, ENTORNO AL INGRESO DE LA LAS.	<a href="#">Informe</a>	332.00
ANDINO JACOME EDWIN ORLANDO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	10/08/2021	14/08/2021	PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERSONAL DE SUBESTACIONES DE SPEX PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SE LOJA A 230 KV, VERIFICAR LA UBICACIÓN DE LA SE OS6 A 230 KV, ENTORNO AL INGRESO DE LA LAS.	<a href="#">Informe</a>	332.00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRAFO	10/08/2021	11/08/2021	VERIFICACIÓN DE FLECHAS EN LA LT EL INGA POMASQUI	<a href="#">Informe</a>	92.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	12/08/2021	21/08/2021	FISCALIZACIÓN AL CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-CON-0052-21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y EQUIPOS CONTRA INCENDIO, EN LA ZONA SUR OCCIDENTAL Y SUR ORIENTAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/08/2021	13/08/2021	PARTICIPACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL COMITÉ DE EMPRESA CETRA-CELEC	<a href="#">Informe</a>	122.00
PEREZ VILLA LUIS MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	12/08/2021	13/08/2021	PERMISO SINDICAL SEGUN MEMORANDO NRO. CELEC EP-TRA-2021-6163-MEM	<a href="#">Informe</a>	122.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/08/2021	15/08/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT MLG28BH1, SEGÚN OT: 53488	<a href="#">Informe</a>	172.00
ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	15/08/2021	20/08/2021	1. INGRESO A CENTROS DE TRABAJO 2 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE TURNO 3. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	<a href="#">Informe</a>	412.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/08/2021	18/08/2021	MPP-INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT QVDZCHR, SEGÚN OT: 53506	<a href="#">Informe</a>	172.00
RUIZ SPOINZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/08/2021	25/08/2021	TURNO DE OPERACIÓN SE FEDERNALES	<a href="#">Informe</a>	842.00
YUCATO LLUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	16/08/2021	20/08/2021	ELABORACIÓN DE INFORME DE INSPECCIÓN DE LA LT TISALEO - CHORRILLOS/VERIFICACIÓN DE CANTIDADES INSTALADAS LT EL INGA - TISALEO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	16/08/2021	20/08/2021	CODIFICACIÓN PARA TORRES DE REPUESTOS PROYECTO 500KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
MOREIRA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/08/2021	20/08/2021	VIAJE DESDE QUITO A LA CIUDAD DE LAGO AGRO - PARA REALIZAR MOVILIZACIÓN AL GERENTE DE TRANSELECTRIC ING. RAUL CANELOS PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y SUPERVISIÓN	<a href="#">Informe</a>	252.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/08/2021	19/08/2021	MPP-INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT QVDZCHR, SEGÚN OT: 53506	<a href="#">Informe</a>	92.00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/08/2021	28/08/2021	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SE SANTO DOMINGO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
GUILLEN ORDOÑEZ JHONI ERIBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/08/2021	21/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERIAS 125 V, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TABLEROS DE CONTROL Y SS AA.	<a href="#">Informe</a>	36.00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	19/08/2021	21/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERIAS 125 V, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TABLEROS DE CONTROL Y SS AA.	<a href="#">Informe</a>	36.00
CALLE IDROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/08/2021	21/08/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERIAS 125 V, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TABLEROS DE CONTROL Y SS AA.	<a href="#">Informe</a>	36.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/08/2021	22/08/2021	MPP LT TDY2BMB INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION DESBROCE, TRAMO E001 A E211	<a href="#">Informe</a>	172.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/08/2021	22/08/2021	MPP LT TDY2BMB INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION DESBROCE, TRAMO E001 A E211	<a href="#">Informe</a>	172.00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/08/2021	26/08/2021	MPP LT TDY2BMB INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION DESBROCE, TRAMO E001 A E211	<a href="#">Informe</a>	412.00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/08/2021	26/08/2021	MPP LT TDY2BMB INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION DESBROCE, TRAMO E001 A E211	<a href="#">Informe</a>	412.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/08/2021	26/08/2021	MPP LT TDY2BMB INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION DESBROCE, TRAMO E001 A E211	<a href="#">Informe</a>	412.00
BARROS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	23/08/2021	24/08/2021	CON LA FINALIDA DE HACER EL ACERCAMIENTO CON EL PROPIETARIO AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT SLOPLADORA TADAY TAURA, A 230 KV	<a href="#">Informe</a>	92.00
MACAS MATA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	23/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES, MANTENIMIENTO DE BANCO REACTORES MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHÍA CUENCA 1 Y 2 A 138 KV	<a href="#">Informe</a>	732.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/08/2021	26/08/2021	MPP LT TDY2BMB INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION DESBROCE, TRAMO E001 A E211	<a href="#">Informe</a>	48.00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/08/2021	31/08/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4	<a href="#">Informe</a>	652.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/08/2021	26/08/2021	MPP LT TDY2BMB INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION DESBROCE, TRAMO E001 A E211	<a href="#">Informe</a>	48.00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	23/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES, MANTENIMIENTO DE BANCO REACTORES, MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHÍA CUENCA 1 Y 2 A 138 KV	<a href="#">Informe</a>	732.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	23/08/2021	27/08/2021	CODIFICACIÓN PARA TORRES DE REPUESTOS PROYECTO 500KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
ABAD TORRES JOEL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	24/08/2021	02/09/2021	FISCALIZACIÓN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3, PARA LA INTERCONEXIÓN AL SIEP.	<a href="#">Informe</a>	732.00
LLAMATUMBI QUILMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/08/2021	24/08/2021	ACOMPANIAMIENTO A CONTRATISTA CELO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 048-21 MANTENIMIENTO DE UPS.	<a href="#">Informe</a>	12.00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/08/2021	29/08/2021	OT 54884 INSPECCIÓN EFECTO CORONA EN AISLADORES Y TERMOGRAFÍA CIRCUITOS 1 Y 2	<a href="#">Informe</a>	332.00
SAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	25/08/2021	29/08/2021	OT 54877 FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE -DESBROCE GENERAL- SEGÚN CONTRATO TRA- CON 064-21	<a href="#">Informe</a>	332.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/08/2021	26/08/2021	PERMISO SINDICAL	<a href="#">Informe</a>	122.00
SILVA GAVIDIA DAVID EDMUNDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/08/2021	25/08/2021	ACOMPANIAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	<a href="#">Informe</a>	12.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	84.00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	26/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	492.00
GUILLEN ORDOÑEZ JHONI ERIBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	26/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	492.00
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	26/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	492.00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	26/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	492.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	84.00
ORELLANA CARDENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	26/08/2021	29/08/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	252.00
MENDEZ MENDEZ LUIS EDULFO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	492.00
LARCO PACHACAMA MARIA FERNANDA	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	27/08/2021	29/08/2021	TOMA FÍSICA DE PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO, AÑO 2021 EN LA SUBESTACIÓN SALITRAL.	<a href="#">Informe</a>	172.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/08/2021	31/08/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA	<a href="#">Informe</a>	332.00
CALLE IDROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/08/2021	31/08/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2, MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	332.00
CHUICO MEDINA EDWIN ESTALIN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/08/2021	31/08/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA	<a href="#">Informe</a>	332.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/08/2021	31/08/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA	<a href="#">Informe</a>	332.00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/08/2021	31/08/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA	<a href="#">Informe</a>	332.00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/08/2021	31/08/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA	<a href="#">Informe</a>	332.00
YUCATO LLUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	27/08/2021	27/08/2021	INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE EMPACADO DEL MATERIAL DE PUESTA A TIERRA EN LA SUBESTACIÓN DE TOTORAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**  
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
LLAMATUMBI QUILUMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/08/2021	27/08/2021	ACOMPANAMIENTO A CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 048-21 MANTENIMIENTO DE UPS.	<a href="#">Informe</a>	12,00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	28/08/2021	01/09/2021	MANTENIMIENTO DE REACTORES R1 Y R2. MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, 152-2L1 Y 152-2L2	<a href="#">Informe</a>	60,00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/08/2021	04/09/2021	SEGUIMIENTO DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE INSTALACIONES DE LA ZONA OPERATIVA SURORIENTAL Y SUROCCIDENTAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	492,00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT C2E1SEL, LT C3E0SEL Y LT CHG1SEL, SEGÚN OT: 53719 - 53724 - 53893 - 53894	<a href="#">Informe</a>	332,00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/08/2021	01/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT C2E1SEL, LT C3E0SEL Y LT CHG1SEL, SEGÚN OT: 53719 - 53724 - 53893 - 53894	<a href="#">Informe</a>	252,00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT C2E1SEL, LT C3E0SEL Y LT CHG1SEL, SEGÚN OT: 53719 - 53724 - 53893 - 53894	<a href="#">Informe</a>	332,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLACION Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES LT CHG1SEL OT: 53892-53894 - LT C3E0SEL OT: 53724 - TL CHG2SEL OT: 56628	<a href="#">Informe</a>	332,00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT C2E1SEL, LT C3E0SEL Y LT CHG1SEL, SEGÚN OT: 53719 - 53724 - 53893 - 53894	<a href="#">Informe</a>	332,00
OCHOA TUJAZA HERNAN ROBERTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLACION Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES LT CHG1SEL OT: 53892-53894 - LT C3E0SEL OT: 53724 - TL CHG2SEL OT: 56628	<a href="#">Informe</a>	332,00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLACION Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES LT CHG1SEL OT: 53892-53894 - LT C3E0SEL OT: 53724 - TL CHG2SEL OT: 56628	<a href="#">Informe</a>	332,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/08/2021	04/09/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIAS DEL PATIO 138KV, BAHIAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATRATO, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	492,00
CHULCA PALLAZO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLACION Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES LT CHG1SEL OT: 53892-53894 - LT C3E0SEL OT: 53724 - TL CHG2SEL OT: 56628	<a href="#">Informe</a>	332,00
SECARA CUMBOCS JOHNHY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	29/08/2021	04/09/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIAS DEL PATIO 138KV, BAHIAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATRATO, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	492,00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLACION Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES LT CHG1SEL OT: 53892-53894 - LT C3E0SEL OT: 53724 - TL CHG2SEL OT: 56628	<a href="#">Informe</a>	332,00
DAÍZ DAÍZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/08/2021	31/08/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIAS DEL PATIO 138KV, BAHIAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATRATO, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	172,00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/08/2021	02/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLACION Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES LT CHG1SEL OT: 53892-53894 - LT C3E0SEL OT: 53724 - TL CHG2SEL OT: 56628	<a href="#">Informe</a>	332,00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURIDICO	30/08/2021	06/09/2021	CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT TISALEO-EL INGA, TISALEO-CHORRILLOS, A 500 KV	<a href="#">Informe</a>	572,00
TIGREROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	30/08/2021	31/08/2021	MANTENIMIENTO CON SALIDA DE SERVICIO DE LA SE SANTA ELENA - TOMA DE CARGA DE POSICIÓN CNE1.5	<a href="#">Informe</a>	92,00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	30/08/2021	04/09/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIAS DEL PATIO 138KV, BAHIAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATRATO, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	412,00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	30/08/2021	03/09/2021	CODIFICACION PARA TORRES DE REPUESTOS PROYECTO 500KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
VILLACRESES NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	30/08/2021	31/08/2021	REVISIÓN DEL CANAL DE GESTIÓN DE LOS RECTIFICADORES DE -48VDC	<a href="#">Informe</a>	92,00
LLAMATUMBI QUILUMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	30/08/2021	02/09/2021	1. SUPERVISIÓN A CONTRATISTA CELCO POR REEMPLAZO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE -48VDC (RECTIFICADOR Y BANCO DE BATERÍAS). 2. ACOMPANAMIENTO A CONTRATISTA CELCO	<a href="#">Informe</a>	252,00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	30/08/2021	02/09/2021	MANTENIMIENTO ÓPTICO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS EN LAS SUBESTACIONES DE TENA 2 LORETO 2 JIVINO 2 SHUSHUFNDI.	<a href="#">Informe</a>	252,00
MONTEDEOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	31/08/2021	09/09/2021	SUPERVISIÓN DE MATERIALIZACION PUNTOS DE CONTROL PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO AL PROYECTO CARDENILLO	<a href="#">Informe</a>	1.112,00
CALLUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	31/08/2021	09/09/2021	DE MARTIN MONTEDEOCA ENVIADO EL: MARTES, 24 DE AGOSTO DE 2021 14:38 PARA: FREDY COVADGO C/O: SAN ANDRÉS CALLUÑA HERNÁNDEZ JAVIER	<a href="#">Informe</a>	732,00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	31/08/2021	31/08/2021	INSPECCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INVERSORES DEL CONTRATO 014-21.	<a href="#">Informe</a>	12,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/09/2021	02/09/2021	OT 56857 DESCONEXIÓN: SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE AL PARARRAYOS ACTUAL CONEXIÓN: CUELLO DESDE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO POR.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
TAPIA CHULISA MARCO ARTURO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/09/2021	08/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUBS E143 A LA E190, 47 ESTRUCTURAS DE LA LT SANTA ROSA-TOTORAS 230 KV OT 34778	<a href="#">Informe</a>	572,00
AREVALO TROYA ANDRES VINCIO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/09/2021	02/09/2021	OT 64894 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS E 337 HASTA E 427.	<a href="#">Informe</a>	92,00
TORRES CORDERO GORG FRANCISCO	JEFE DE CENTRO OPERACIÓN (E)	01/09/2021	01/09/2021	VISITA A LA SE ALLURQUIN PARA REVISAR CONJUNTAMENTE CON EL SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EL AVANCE DE TRABAJOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA SUBESTACIÓN	<a href="#">Informe</a>	12,00
RODRIGUEZ MOPOSITA WILLIAN NAZARENO	LNIERO - PROYECTO	01/09/2021	10/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS	<a href="#">Informe</a>	732,00
VILLACRESES NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	01/09/2021	03/09/2021	INSPECCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS INVERSORES DEL CONTRATO 014-21. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CONEXIONES DE TELEPROTECCIONES	<a href="#">Informe</a>	172,00
SILVA GAVIDIA DAVID EDMUNDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	01/09/2021	02/09/2021	1. REVISIÓN DE ESTADO DE PENDIENTES. 2. ELABORACIÓN DE LA TABLA DE RUBROS Y PENDIENTES. 3. REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE TABLA PARA I.F.S.	<a href="#">Informe</a>	92,00
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/09/2021	10/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS.	<a href="#">Informe</a>	732,00
KANIRAS TIWI SILVIO DIONICIO	LNIERO - PROYECTO	01/09/2021	10/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS	<a href="#">Informe</a>	732,00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LNIERO - PROYECTO	01/09/2021	10/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS.	<a href="#">Informe</a>	732,00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LNIERO - PROYECTO	01/09/2021	08/09/2021	1. REVISIÓN DE ESTADO DE PENDIENTES. 2. ELABORACIÓN DE LA TABLA DE RUBROS Y PENDIENTES. 3. REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE TABLA PARA I.F.S.	<a href="#">Informe</a>	572,00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	01/09/2021	03/09/2021	SUPERVISIÓN A LA CONTRATISTA CELCO EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE UPS, CONTRATO 048-21. DESCONEXIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS DEL ENLACE CENACE-CH	<a href="#">Informe</a>	172,00
KANIRAS TIWI PEAS ANGEL	LNIERO - PROYECTO	01/09/2021	10/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS.	<a href="#">Informe</a>	732,00
SARAGURO RIOS ROSSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	02/09/2021	04/09/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DE NUEVO INTERRUPTOR SIEMENS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA BAHIA ATO PATIO 69KV SEGÚN OT55119 EN LA SE SANTA ELENA.	<a href="#">Informe</a>	172,00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/09/2021	07/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 EN LA SE MACHALA	<a href="#">Informe</a>	412,00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/09/2021	08/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 - PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MLARGO	<a href="#">Informe</a>	492,00
PERUGACHE GUALOTUÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/09/2021	08/09/2021	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DESDE SANTO DOMINGO HASTA PORTOVEJO PARA EJECUCIÓN DE ORDENES DE TRABAJO EN SE PORTOVEJO, MONTECRISTI	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412,00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/09/2021	05/09/2021	OT 56114 MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES EN LOS BUSHING DEL TRANSFORMADOR ATO Y SUS BAHÍAS ADVACENTES	<a href="#">Informe</a>	172,00
TUMBACO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/09/2021	07/09/2021	TRABAJOS PRUEBAS ELÉCTRICAS ATR SE BABAHYO Y SANTO DOMINGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	262,00
MONCAYO ASTIBAMAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	04/09/2021	05/09/2021	MCP: PRUEBAS ELÉCTRICAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE DEVANADOS ESTÁTICA Y DINÁMICA EN EL OLT C DEL AUTOTRANSFORMADOR ATR INSTALADO EN LA NUEVA BABAHYO SEGÚN OT# 57509	<a href="#">Informe</a>	92,00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/09/2021	05/09/2021	MCP: PRUEBAS ELÉCTRICAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE DEVANADOS ESTÁTICA Y DINÁMICA EN EL OLT C DEL AUTOTRANSFORMADOR ATR INSTALADO EN LA NUEVA BABAHYO SEGÚN OT# 57509	<a href="#">Informe</a>	92,00
TIGREROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	04/09/2021	05/09/2021	PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL LTC DE ATR EN LA SE BABAHYO	<a href="#">Informe</a>	92,00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/09/2021	07/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR VACACIONES T4, PERMISO MÉDICO EN LA SE MLARGO	<a href="#">Informe</a>	252,00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/09/2021	14/09/2021	REALIZAR LA MOVILIZACIÓN DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION SANTO DOMINGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
CRESCO ROSALES ARTURO FERNANDO	JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS ENC	05/09/2021	11/09/2021	TRASLADO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DEL DB. SUPERVISOR DE BODEGAS AMBATO, QUITO, STO. DOMINGO.	<a href="#">Informe</a>	562,00
MORUECHO YADACELA AJUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/09/2021	15/09/2021	INSPECCIÓN AMBIENTAL TRIMESTRAL A LAS SES: LORETO, EL COCA, SHUSHUFNDI, JIVINO, SAN RAFAEL, TISALEO Y LITS: SAN RAFAEL, JIVINO, SHUSHUFNDI, COCA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
GONGORA LASTRA PABLO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/09/2021	16/09/2021	SE: JIVINO 3 PRUEBAS PROTECCIONES SE JIVINO: CAMBIO HELE BAHIA COCA, TRX	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	812,00

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**  
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SISALEMA TAPE RENE MARINO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/09/2021	08/09/2021	SUPERVISIÓN CAMBIO DE GATEWAY SUBESTACIÓN MANDURIACU	<a href="#">NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema</a>	172,00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/09/2021	10/09/2021	INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO JUNIO 3	<a href="#">NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema</a>	332,00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/09/2021	15/09/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO ESMERALDAS A 230 KV. SISTEMA DE	<a href="#">NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema</a>	732,00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/09/2021	11/09/2021	MCP:MANTENIMIENTO GENERAL TABLEROS DUPLEX EN LA SE DOS CERRITOS, RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA	<a href="#">Informe</a>	412,00
YANEZ SALAS MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	06/09/2021	08/09/2021	SUPERVISIÓN DE CAMBIO DE GATEWAY EN SE MANDURIACU	<a href="#">Informe</a>	172,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/09/2021	11/09/2021	MCP:MANTENIMIENTO GENERAL TABLEROS DUPLEX EN LA SE DOS CERRITOS, RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA	<a href="#">Informe</a>	412,00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	06/09/2021	06/09/2021	2DA INSPECCIÓN TERMOGRAFICA A EQUIPOS PRIMARIOS DE SUBESTACIÓN	<a href="#">Informe</a>	12,00
VILLACRESES NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/09/2021	08/09/2021	1. FISCALIZACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PENDIENTES DE TELECOMUNICACIONES EN LA SE LA PAZ (INSTALACIÓN DE MÓDULOS DEL REVISOR Y PRUEBAS SAT 2. PRUEBAS FUNCIONALES DE	<a href="#">Informe</a>	172,00
CAJAMARCA ULLAJIRI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/09/2021	09/09/2021	TRABAJOS DE TENDIDO DE CABLE ADSL TRAMO INGRESO SECTOR DEL FUERTE MILITAR GUALAQUZA POR CAMBIO DE RUTA Y ELIMINACIÓN DE CAJA DE EMPALMES INTERMEDIAS	<a href="#">Informe</a>	252,00
GAVILANES MORENO IVILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/09/2021	08/09/2021	CONTINUAR CON LA COLABORACIÓN DEL TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA TOTORAS A BODEGA SAMANGA. SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE 500KV Y EL ÁREA DE BODEGAS	<a href="#">Informe</a>	252,00
BRAVO LOPEZ NELLY ALEXANDRA	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/09/2021	08/09/2021	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO 0001 21, "ADQUISICIÓN DE CABLES CON FIBRA ÓPTICA, HERRAJES Y ACCESORIOS" EN BODEGA SAMANGA	<a href="#">Informe</a>	172,00
SERRANO CEVALLOS JUAN VLADIMIR	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/09/2021	08/09/2021	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTRATO 0001 21, "ADQUISICIÓN DE CABLES CON FIBRA ÓPTICA, HERRAJES Y ACCESORIOS" EN BODEGA SAMANGA	<a href="#">Informe</a>	172,00
SOLANO BALLESTEROS SAMANTHA GERALDINE	SUBGERENTE JURÍDICO	07/09/2021	07/09/2021	MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DEL CANTON PALESTINA PARA TRATAR SOBRE EL PREGIO DONDE SE VA ACONSTRUIR LA SE PALESTINA, REUNION CON LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE LAS	<a href="#">Informe</a>	42,00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURIDICO	07/09/2021	07/09/2021	MANTENER REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA DEL CANTON PALESTINA PARA TRATAR SOBRE EL PREGIO DONDE SE VA ACONSTRUIR LA SE PALESTINA, REUNION CON LA JUNTA DE BENEFICENCIA	<a href="#">Informe</a>	42,00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	07/09/2021	07/09/2021	2DA INSPECCIÓN TERMOGRAFICA A EQUIPOS PRIMARIOS DE SUBESTACIÓN	<a href="#">Informe</a>	12,00
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	07/09/2021	10/09/2021	ENVÍADO EL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 15:49 PARA FREDY COVAGO CC: WIVIANA PEREZ BYRON VELASCO	<a href="#">Informe</a>	252,00
VELASCO FREILE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	07/09/2021	10/09/2021	ENVÍADO EL JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 15:49 PARA FREDY COVAGO CC: WIVIANA PEREZ BYRON VELASCO	<a href="#">Informe</a>	252,00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/09/2021	07/09/2021	INSPECCION DE NOVEDAD E071 LT DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV.	<a href="#">Informe</a>	12,00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/09/2021	07/09/2021	INSPECCION DE NOVEDAD E071 LT DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV.	<a href="#">Informe</a>	12,00
PLUJA CHELE NESTHOR ANDRES	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/09/2021	08/09/2021	INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION D E DESBROCE	<a href="#">Informe</a>	24,00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/09/2021	08/09/2021	INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION D E DESBROCE	<a href="#">Informe</a>	24,00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/09/2021	08/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR VACACIONES T2 EN LA SE POSORJA	<a href="#">Informe</a>	92,00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/09/2021	08/09/2021	INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION D E DESBROCE	<a href="#">Informe</a>	92,00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/09/2021	08/09/2021	INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION D E DESBROCE	<a href="#">Informe</a>	24,00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	08/09/2021	08/09/2021	2DA INSPECCIÓN TERMOGRAFICA A EQUIPOS PRIMARIOS DE SUBESTACIÓN	<a href="#">Informe</a>	12,00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/09/2021	08/09/2021	INSPECCION ELECTROMECANICA Y RECEPCION D E DESBROCE	<a href="#">Informe</a>	92,00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/09/2021	08/09/2021	PERMISO SINDICAL	<a href="#">Informe</a>	122,00
YUCATO LUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	08/09/2021	17/09/2021	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y POSIBLES OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAS LT CHORRILLOS 2 PASAJE A 500KV	<a href="#">Informe</a>	762,00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/09/2021	10/09/2021	CAMBIO DE UPS EN SUBESTACIÓN TOPO	<a href="#">NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema</a>	92,00
PEÑA GARCIA CESAR EDOAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	08/09/2021	10/09/2021	INSECCIÓN E304, E305 LT SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 138KV, CONJUNTA CON EL CONTRATISTA ADJUDICADO PARA LA VARIANTE DE LAS MENCIONADAS ESTRUCTURAS.	<a href="#">Informe</a>	92,00
DE LA CUEVA CHILUISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/09/2021	10/09/2021	MOVILIZACION A GUAYAZUL PARA TRASLADAR EL VEHICULO PEJ -1319 PARA SER MATRICULADO EL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN QUITO	<a href="#">Informe</a>	92,00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRÁFO	09/09/2021	18/09/2021	DE SUPERVISAR EL REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS 2 PASAJE Y PASAJE 2 FRONTERA A 500KV, EL TRANSPORTE ES TERRESTRE.	<a href="#">Informe</a>	732,00
FREIRE VELASCO JAIMÉ MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/09/2021	09/09/2021	REVISIÓN DEL CAMIÓN GRUA PESOS Y MEDIDAS	<a href="#">Informe</a>	12,00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/09/2021	10/09/2021	CAMBIO DE UPS	<a href="#">Informe</a>	92,00
TUMBACO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/09/2021	10/09/2021	REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PUESTOS Y POSICIONES DENTRO DE LOS SISTEMAS DE	<a href="#">NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema</a>	12,00
PLUJA CHELE NESTHOR ANDRES	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/09/2021	21/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 - PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MILAGRO	<a href="#">Informe</a>	868,00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
MONCAYO ASITMAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	10/09/2021	15/09/2021	MCP: RECALIBRACION DE SECCIONADORES SELETORES DE BARRA Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BAHIA ADELCA PATIO 230KV, CORRECCION DE FUGA DE AIRE EN SISTEMA DE AIRE	<a href="#">Informe</a>	412,00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
CHUCO MEDINA EDWIN ESTALIN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/09/2021	12/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT SOPLADORA ESCLUSAS / MILAGRO 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172,00
SARAGURO RIOS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	10/09/2021	15/09/2021	MCP: RECALIBRACION DE SECCIONADORES SELETORES DE BARRA Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BAHIA ADELCA PATIO 230KV, CORRECCION DE FUGA DE AIRE EN SISTEMA DE AIRE	<a href="#">Informe</a>	412,00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	10/09/2021	15/09/2021	MCP: RECALIBRACION DE SECCIONADORES SELETORES DE BARRA Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BAHIA ADELCA PATIO 230KV, CORRECCION DE FUGA DE AIRE EN SISTEMA DE AIRE	<a href="#">Informe</a>	412,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/09/2021	19/09/2021	TRASLADO DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA PARA MOVILIZAR A AUDITORIA, LOJA-CATAMAYO	<a href="#">Informe</a>	652,00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/09/2021	19/09/2021	TRASLADO DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA PARA MOVILIZAR A AUDITORIA, LOJA-CATAMAYO	<a href="#">NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema</a>	652,00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/09/2021	19/09/2021	TRASLADO DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA PARA MOVILIZAR A AUDITORIA, LOJA-CATAMAYO	<a href="#">NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema</a>	652,00
ZAMORA QUEZADA ANGEL RICARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/09/2021	25/09/2021	REALIZAR LA MOVILIZACION DEL ING. JORGE BANDA - VISTAS PARA VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 008-2016, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRANSMISION TADAY BOMBOZA, 230KV.	<a href="#">Informe</a>	1.036,00
NARANJO ALDAS HOMERO ALBERTO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	11/09/2021	20/09/2021	INSPECCIÓN A SISTEMA TADAY 2 BOMBOZA, CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	<a href="#">Informe</a>	1.002,00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/09/2021	13/09/2021	MANTENIMIENTO ÓPTICO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS EN LA SUBESTACIÓN DE SAN RAFAEL Y LA CENTRAL COCA CODO.	<a href="#">Informe</a>	172,00

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**  
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ZABALA PITA MILTON JAVIER	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/09/2021	14/09/2021	OT 56133 INSPECCIÓN EFECTO CORONA EN AISLADORES Y TERMOGRAFÍA CIRCUITOS 1 Y 2	<a href="#">Informe</a>	0.00
VILLACRESES NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	12/09/2021	16/09/2021	CORRECTIVO DE CÁMARAS DEL CCTV EN BOMBOIZA, VISITAS TÉCNICAS CON PERSONAL DE CONTRALORÍA	<a href="#">Informe</a>	332.00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/09/2021	14/09/2021	OT 56133 INSPECCIÓN EFECTO CORONA EN AISLADORES Y TERMOGRAFÍA CIRCUITOS 1 Y 2	<a href="#">Informe</a>	92.00
ESCOBAR RUPERTI MIGUEL EMILIO	MÉDICO	13/09/2021	15/09/2021	ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD EN LA ZONA NOROCCIDENTAL	<a href="#">Informe</a>	172.00
SISALEMA TAPE RENE MARINO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/09/2021	22/09/2021	TENENCIA EN LAS SUBESTACIONES DEL PAIS. S/E TENA S/E LORETO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/09/2021	22/09/2021	TOMA FISICA DE PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO, AÑO 2021 DE LAS SUBESTACIONES E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
SALME GRANJA NORMA DEL ROSARIO	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	13/09/2021	22/09/2021	TOMA FISICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2021. EN LAS SUBESTACIONES MUALLO, AMBATO Y TOTORAS.	<a href="#">Informe</a>	732.00
BARRAGAN ESTRADA ALEXANDER VALENTIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	13/09/2021	22/09/2021	CONTINUAR CON LA RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LT TISALEO-EL INGA, TISALEO-CHORRILLOS, A 500 KV Y OTROS	<a href="#">Informe</a>	732.00
RIFORNO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/09/2021	18/09/2021	1.- TRANSPORTE DE VEHICULO PEI-1919 DESDE GUAYAQUIL PARA LA REVISION TECNICA VEHICULAR EN QUITO. 2.- REVISION DE MATERIALES EN BODEGAS STO. DOMINGO. 3.- TRANSPORTE DE EQUIPOS	<a href="#">Informe</a>	412.00
GUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	13/09/2021	14/09/2021	INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EMPACADO DEL MATERIAL DE PUESTA A TIERRA EN LA SUBESTACIÓN DE TOTORAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	122.00
ABAD TORRES JOEL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	13/09/2021	22/09/2021	SUPERVISAR LABORES DE CALIBRACIÓN DE EDS Y AJUSTES DE PROTECCIONES	<a href="#">Informe</a>	732.00
LUQUAÑA NASIMBA HUGO PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	13/09/2021	22/09/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA LT PASAJE - FRONTERA A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762.00
PACHAMCA CAIZA EDGAR ALFREDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	13/09/2021	22/09/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA LT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762.00
GUZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	13/09/2021	22/09/2021	1. SUPERVISIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS DE TALUDES EXISTENTES. 2. SUPERVISIÓN DE PERILADO DE TALUDES PATIO 230/13869 KV. 3. SUPERVISIÓN DE LOS PERILADOS DE LOS	<a href="#">Informe</a>	732.00
CHANGOLUISA NINAHUALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURIDICO	13/09/2021	22/09/2021	ACTIVIDAD DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL CON PROPIETARIOS. SE HA PROGRAMADO ARMAR 10 EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIONES EN LA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	762.00
VELASCO FREILE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	13/09/2021	22/09/2021	OBJETO: ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA LT TISALEO	<a href="#">Informe</a>	762.00
ANDINO JACOME EDWIN ORLANDO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	13/09/2021	22/09/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA LT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV Y LT PASAJE FRONTERA A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762.00
QUINTANA ESPINOZA DIANA ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	13/09/2021	22/09/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA LT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762.00
CAJAMARCA ULLAURI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/09/2021	21/09/2021	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE REVISIÓN TÉCNICA DE LT TADAY / BOMBOIZA CON PERSONAL DE CONTRALORÍA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OPTICO PREVENTIVO FDP/ PANTAZA / FDP/ PANDE /	<a href="#">Informe</a>	662.00
TELO BALSCA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	14/09/2021	14/09/2021	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO FUNCIONARIO DE LA BODEGA SAMANGA, PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS DE PRUEBAS DESDE LA S/E TOTORAS HASTA LA S/E. SANTA ROSA-QUITO, EN EL VEHICULO N.	<a href="#">Informe</a>	12.00
MORAN CEBALLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/09/2021	17/09/2021	MOVLIZACIÓN AL ING. EDUARDO NOBOLA LÓPEZ.- INSPECCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CUENCA - LOJA.	<a href="#">Informe</a>	252.00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/09/2021	23/09/2021	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	842.00
ALMEIDA BRITO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/09/2021	23/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 - VACACIONES DE T4 EN LA SE MACHALA	<a href="#">Informe</a>	732.00
MORALES GUACHIZACA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENCL PROYECTO 500 KV	14/09/2021	17/09/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SOBANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRÁFO	14/09/2021	23/09/2021	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA S/E MENDEZ Y LA EXTENSIÓN DE ESTA, ADÉMÁS DE LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN QUE INGRESARÁN A LA NUEVA SUBESTACIÓN MENDEZ.	<a href="#">Informe</a>	732.00
SHOIGH MORENO NUR ESTEBAN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	14/09/2021	16/09/2021	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DISEÑO DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN EN 138 Y 230 KV QUE INGRESARAN A LA NUEVA SUBESTACIÓN MENDEZ.	<a href="#">Informe</a>	302.00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
INTRIAGO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LNIERO - PROYECTO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LNIERO - PROYECTO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
FREIRE VELASCO JAMME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
QUIJUE VINCES ABSALON GREGORIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
AGUAYO FAJARDO TELL Y EAGLE	LNIERO - PROYECTO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
SIGUA LLAUCA HERNAN ROMEO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
PINCAY VALERIANO CARLOS FABRICIO	LNIERO - PROYECTO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LNIERO - PROYECTO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
QUIJUE VINCES PABLO EUGENIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LNIERO - PROYECTO	14/09/2021	23/09/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP, HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	22/09/2021	OT 53164 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	19/09/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT- ZHR2MLG, SEGÚN OT: 56666	<a href="#">Informe</a>	332.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	19/09/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT- ZHR2MLG, SEGÚN OT: 56666	<a href="#">Informe</a>	332.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	19/09/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT- ZHR2MLG, SEGÚN OT: 56666	<a href="#">Informe</a>	332.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	17/09/2021	REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, PARA REVISIÓN DEL CONTRAPESO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TADAY / BOMBOIZA, 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	17/09/2021	REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, PARA REVISIÓN DEL CONTRAPESO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TADAY / BOMBOIZA, 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	19/09/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT- ZHR2MLG, SEGÚN OT: 56666	<a href="#">Informe</a>	332.00
SANCHEZ VINUEZA DANIEL ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/09/2021	22/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BAÑAS DE 138 KV, 69 KV Y PRUEBAS DE CAPACITORES DE 13.8 KV DE LA S/E IBARRA 56831; 44100; 44098; 44099; 44159; 44197; 44198; 44208; 44209; 44211; 44212; 44199.	<a href="#">Informe</a>	572.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/09/2021	22/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BAÑAS DE 138 KV, 69 KV Y PRUEBAS DE CAPACITORES DE 13.8 KV DE LA S/E IBARRA OT 56831; 44100; 44098; 44099; 44159; 44197; 44198; 44208; 44209; 44211; 44212; 44199.	<a href="#">Informe</a>	572.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	19/09/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT- ZHR2MLG, SEGÚN OT: 56666	<a href="#">Informe</a>	332.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/09/2021	19/09/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT- ZHR2MLG, SEGÚN OT: 56666	<a href="#">Informe</a>	332.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	17/09/2021	REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, PARA REVISIÓN DEL CONTRAPESO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TADAY / BOMBOIZA, 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172.00
MACIAS CEDEÑO MAVILO IVAN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/09/2021	22/09/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MIRAS SAN FRANCISCO / CAMPAMENTO SARAYUNGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADS S/ ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	572.00
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/09/2021	22/09/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MIRAS SAN FRANCISCO / CAMPAMENTO SARAYUNGA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADS S/ ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	572.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/09/2021	24/09/2021	FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO, CAMBIO DE ESPARRAGOS EN LA LT COCA	<a href="#">Informe</a>	732.00
MONTUFAR OLVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/09/2021	22/09/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARAYUNGA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	572.00
RODRIGUEZ MOPOSITA WILLIAN NAZARENO	LNIERO - PROYECTO	15/09/2021	22/09/2021	FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CAMBIO DE ESPARRAGOS EN LA LT COCA	<a href="#">Informe</a>	572.00
KANRAS TIWI SILVIO DIONICIO	LNIERO - PROYECTO	15/09/2021	25/09/2021	FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CAMBIO DE ESPARRAGOS EN LA LT COCA	<a href="#">Informe</a>	812.00
KANRAS TIWI PEAS ANGEL	LNIERO - PROYECTO	15/09/2021	24/09/2021	FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CAMBIO DE ESPARRAGOS EN LA LT COCA	<a href="#">Informe</a>	732.00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/09/2021	22/09/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARAYUNGA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	572.00
REYES MONTIEL GALO SEBASTIAN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/09/2021	22/09/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARAYUNGA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	572.00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/09/2021	22/09/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARAYUNGA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	572.00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LNIERO - PROYECTO	15/09/2021	24/09/2021	FINALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO SOBRE EL CABLE OPGW DE LA LT SANTA ROSA - TOTORAS. MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CAMBIO DE ESPARRAGOS EN LA LT COCA	<a href="#">Informe</a>	732.00
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/09/2021	22/09/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARAYUNGA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	572.00
VILLAMARIN SALGADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	16/09/2021	17/09/2021	APERTURA DE LAS OTS, PARA LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN LAS SUBESTACIONES DE LA ZNO. SE FISCALIZA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES. SE VERIFICA EL ADECUADO	<a href="#">Informe</a>	92.00
GUAMAN RAMIREZ MILTON EDUARDO	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	16/09/2021	17/09/2021	APERTURA DE LAS OTS, PARA LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN LAS SUBESTACIONES DE LA ZNO. SE FISCALIZA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES. SE VERIFICA EL ADECUADO	<a href="#">Informe</a>	92.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/09/2021	23/09/2021	MEJORA DE RESISTENCIAS DE FUGA EN PARASITARIOS DE LAS SUBESTACIONES: CONCORDIA, PEDERNALES Y SAN JUAN DE MANTA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
BARROS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	16/09/2021	17/09/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. RAUL CANELOS GERENTE DE LA UN-TRANSELECTRIC	<a href="#">Informe</a>	92.00
DE LA CUEVA CHILUISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/09/2021	23/09/2021	TRASLADO DE LA PLANTA DE ACEITE ENERVIAC EHV 400KV CON ACCESORIOS, TRANSFORMADOR TRNFACTICO, COLCHON DE ACEITE DE LA SE SANTA ROSA A LA SE CUENCA. 2- TRASLADO DE EQUIPO DE	<a href="#">Informe</a>	572.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/09/2021	22/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHYO	<a href="#">Informe</a>	492.00
CARRION TORRES ESTALIN RAMIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/09/2021	21/09/2021	REEMPLAZO AL T4 EN SE QUEVEDO REALIZAR FUNCIONES DE OPERADOR, RUTINAS, LECTURA DE DATOS, MANIOBRAS OPERATIVAS.	<a href="#">Informe</a>	482.00
PERUGACHI GUEVARA LUIS GUILLERMO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/09/2021	19/09/2021	ENVIADO EL: MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 12:23 PARA FREDY COVAGO CC: LUIS PERUGACHI	<a href="#">Informe</a>	252.00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/09/2021	17/09/2021	DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE GABINETE PARA LIBERAR ESPACIO Y POSTERIOR UBICACIÓN DE INVERSOR.	<a href="#">Informe</a>	92.00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LNIERO - PROYECTO	16/09/2021	17/09/2021	HABILITACIÓN PROTECCIÓN DIFERENCIAL QVD-CHR	<a href="#">Informe</a>	92.00
SILVA GAVÍDA DAVID EDMUNDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/09/2021	17/09/2021	HABILITACIÓN PROTECCIÓN DIFERENCIAL QVD-CHR.	<a href="#">Informe</a>	92.00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/09/2021	28/09/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE LA CAMIONETA CANASTILLA PEI-7936 EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS BAHIA DELISTANAGUA Y 138 KV SE	<a href="#">Informe</a>	868.00
SANTO GUANOQUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	17/09/2021	22/09/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	482.00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/09/2021	28/09/2021	SE QUEVEDO, SUPERVISION PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL ¿ PROTECCIONES: PRUEBAS DE INYECCION, CONTROL NIVEL 5: END-TO-END Y	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	812.00
MORAN CEVALLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/09/2021	27/09/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION BABAHYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACION Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/09/2021	19/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATK 230KV. BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES ATK EN BAHIAS DEL PATIO 69KV EN LA SE DOS	<a href="#">Informe</a>	92.00
SARMIENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	18/09/2021	19/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATK 230KV. BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES ATK EN BAHIAS DEL PATIO 69KV EN LA SE DOS	<a href="#">Informe</a>	92.00
CARCHIPULLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/09/2021	23/09/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	432.00
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	18/09/2021	28/09/2021	SE QUEVEDO, SUPERVISION PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL ¿ PROTECCIONES: PRUEBAS DE INYECCION; CONTROL NIVEL 6: END-TO-END Y ENERIZACIÓN DE LA LT QUEVEDO ¿	<a href="#">Informe</a>	812.00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/09/2021	22/09/2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SE LA CONCORDIA, DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	<a href="#">Informe</a>	392.00
ALVARADO GUCHAY EFREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	18/09/2021	19/09/2021	COORDNACION OPERATIVA, POR SALIDA DE LA SE CUMBARATZA 138/69 KV Y ATQ 138/69 KV SEGÚN OT: 55940, 55973, 56240	<a href="#">Informe</a>	92.00
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	18/09/2021	28/09/2021	SE QUEVEDO, SUPERVISION PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL ¿ PROTECCIONES: PRUEBAS DE INYECCION; CONTROL NIVEL 6: END-TO-END Y ENERIZACIÓN DE LA LT QUEVEDO ¿	<a href="#">Informe</a>	812.00
ANDRADE CAicedo ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/09/2021	19/09/2021	JEFE DE CONSIGNA EN SITIO POR TRABAJOS (OT-56129) DE PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR AAT1 DE LA SUBESTACIÓN PORTOVEJO.	<a href="#">Informe</a>	92.00
VILLAMARIN SALGADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	19/09/2021	26/09/2021	CAPACITACIÓN DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES AL PERSONAL DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZNO. EJECUCIÓN DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS SUBESTACIONES DE LA	<a href="#">Informe</a>	572.00
RIZO BRAVO DANILLO CICERON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/09/2021	25/09/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. RAUL CEDERO - ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA NORORIENTAL.	<a href="#">Informe</a>	492.00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	19/09/2021	29/09/2021	REALIZAR TURNOS EN LA SUBESTACION BABA POR FALTA DE PERSONAL OPERATIVO	<a href="#">Informe</a>	832.00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPÓGRAFO	19/09/2021	22/09/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA LT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV Y LT PASAJE FRONTERA A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	282.00
QUJUIE ANANGONO PAUL RAFAEL	LNIERO - PROYECTO	19/09/2021	21/09/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LAS LT CHORRILLOS - PASAJE 500 KV, PASAJE - FRONTERA A 500 KV Y SECCIONAMIENTO MINAS - SAN FRANCISCO PASAJE A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	172.00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LNIERO - PROYECTO	19/09/2021	23/09/2021	ANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
BARREZUELA CASERRA MARCIAL GENARO	LNIERO - PROYECTO	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
ZAMBRANO CRUZ WILNTON ALONSO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
GUANOCHANGA CHILEG GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
GAVILANES MORENO IVILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
OLVERA MANJARREZ MELVI MARCELO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
CORTEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/09/2021	23/09/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE OPGW EN LA LT MULALÓ - SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	332.00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	20/09/2021	22/09/2021	BRINDAR LA CHARLA EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INDUCCIÓN AL TRABAJO, REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD	<a href="#">Informe</a>	172.00
JBAJA VEGA JUAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	20/09/2021	29/09/2021	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LA FASE DE OPERACIÓN DE LAS SES ESMERALDAS, ESMERALDAS (NUEVA), QUININDÉ, PEDERNALES, CONCORDIA, SANTO DOMINGO	<a href="#">Informe</a>	732.00
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	20/09/2021	29/09/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO ESMERALDAS A 138 KV, SUBESTACIÓN ESMERALDAS.	<a href="#">Informe</a>	732.00
MOROQUECHO YADACELA AJUAN BUJASTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	29/09/2021	INSPECCIÓN AMBIENTAL TRIMESTRAL A LAS SES- SANTO DOMINGO, LA CONCORDIA, PEDERNALES, QUININDÉ, ESMERALDAS, ESMERALDAS (NUEVA) Y LOS SANTO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	26/09/2021	TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO A DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	492.00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	22/09/2021	REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES CHILES EN LA SUBESTACION SAN RAFAEL (PERSONAL DE 200KV) COMO SERVIDOR PARA EL CONTRATO 006-2019	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00



**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**  
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CULLIZPUMA CHAFLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	29/09/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO ESMERALDAS A 230 KV. SISTEMA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
NÁRVAY GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/09/2021	24/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS EN LAS BAHÍAS DEL PATIO 69KV, BAHÍAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATQ, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	332.00
CHULCA PALLAZO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
SECARA CUMBOCIS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	20/09/2021	24/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS EN LAS BAHÍAS DEL PATIO 69KV, BAHÍAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATQ, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	332.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
SARAGURO RIOS ROOSSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	20/09/2021	24/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS EN LAS BAHÍAS DEL PATIO 69KV, BAHÍAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATQ, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	332.00
RICFRO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	28/09/2021	COLABORACIÓN EN LA CONDUCCIÓN CAMION N° PEI-7928 PARA LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE CONDUCTOR ENTRE PORTICO A E001 Y E001 A LA E002 LT CUENCA ¿ GUALACEO 138 KV. Y DESMONTAJE DE TORRE	<a href="#">Informe</a>	652.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODI BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	27/09/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7970 PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUBESTACIÓN SE POSORJA, REEMPLAZO DE INTERRUPTORES	<a href="#">Informe</a>	572.00
PEÑA GARCIA CESAR EDDAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/09/2021	28/09/2021	DESMONTAJE DE CONDUCTORES Y DE TORRE DE EMERGENCIA ENCAJEADO EN E001. TENDIDO DE NUEVO CONDUCTOR ENTRE E001 AL PORTICO Y DE E001 A LA E002 DE LA LT CUENCA - GUALACEO 138 KV.	<a href="#">Informe</a>	652.00
MORENO GAVILANES PABLO RENE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/09/2021	28/09/2021	DESMONTAJE DE CONDUCTORES Y DE TORRE DE EMERGENCIA ENCAJEADO EN E001. TENDIDO DE NUEVO CONDUCTOR ENTRE E001 AL PORTICO Y DE E001 A LA E002 DE LA LT CUENCA - GUALACEO 138 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
VIRACUHA QUSHPE LUIS ANBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/09/2021	25/09/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	432.00
LEGARDA CAÑALES CRISTIAN CLÉMENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/09/2021	25/09/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE OPERACIÓN DEL TURNO T3 EN LA SE QUEVEDO.	<a href="#">Informe</a>	482.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	20/09/2021	24/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS EN LAS BAHÍAS DEL PATIO 69KV, BAHÍAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATQ, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	332.00
RENO REYNA EDGAR XAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/09/2021	28/09/2021	REALIZACIÓN DE TURNOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN LA SE PEDERNALES.	<a href="#">Informe</a>	842.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	20/09/2021	24/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS EN LAS BAHÍAS DEL PATIO 69KV, BAHÍAS DEL PATIO 69KV, AUTOTRANSFORMADOR ATQ, MONTAJE	<a href="#">Informe</a>	332.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	22/09/2021	TCT: TRABAJO CON TENSIÓN LT-CHG1PSR, SEGÚN OT: 56668 - 56669	<a href="#">Informe</a>	172.00
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	20/09/2021	28/09/2021	DESMONTAJE DE CONDUCTORES Y DE TORRE DE EMERGENCIA ENCAJEADO EN E001. TENDIDO DE NUEVO CONDUCTOR ENTRE E001 AL PORTICO Y DE E001 A LA E002 DE LA LT CUENCA - GUALACEO 138 KV.	<a href="#">Informe</a>	652.00
YUCATO LLIMINGUA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/09/2021	20/09/2021	INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE EMPACADO DEL MATERIAL DE PUESTA A TIERRA EN LA SUBESTACIÓN DE TOTORAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	20/09/2021	27/09/2021	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA HEI A TRAVÉS DEL CONTRATO 036-2013	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
SANCHEZ VELASTEGUI SILVIO ROLANDO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	20/09/2021	22/09/2021	REALIZAR LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES CIVILES EXISTENTES EN LA SUBESTACIÓN SAN RAFAEL, COMO APOYO PARA EL CONTRATO 036-2013	<a href="#">Informe</a>	172.00
GUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/09/2021	21/09/2021	RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE LA INFMA CUANTÍA N° IFC-CELTRA-154-21	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	122.00
SALAZAR JARAMILLO PATRICIO ERNESTO	ESPECIALISTA TÉCNICO - ARQUITECTO	20/09/2021	27/09/2021	DEFINIR EL TRAZADO DEL CAMINO DE ACCESO COMPROBAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	587.00
VILLACIS BAUTISTA EDWIN ASIEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	20/09/2021	29/09/2021	ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3 69KV Y LT ASOCIADA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
SOLANO AGUILAR JACKSON JAME	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	20/09/2021	29/09/2021	MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA Y BAHÍAS ASOCIADAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
BARBA DELGADO VICTOR EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	20/09/2021	24/09/2021	CONTINUAR INSPECCIÓN DE DUCTOS Y CAJAS DE PASO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR BUEN CONEXIONADO DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS, EN LOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
QUINÓNEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	20/09/2021	29/09/2021	- SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO. - REUNIÓN CON FISCALIZACIÓN Y SUPERVISORES PARA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA SE QVD.	<a href="#">Informe</a>	1,002.00
BOLAÑOS MENDOZA FAUSTO NICOLAS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	20/09/2021	27/09/2021	DEFINIR EL TRAZADO DEL CAMINO DE ACCESO COMPROBAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	587.00
MALDONADO LEORO SANTIAGO XAVIER	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	20/09/2021	27/09/2021	DEFINIR EL TRAZADO DEL CAMINO DE ACCESO COMPROBAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	587.00
SANCHEZ INIGUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	20/09/2021	29/09/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA Y BAHÍAS ASOCIADAS - FISCALIZACIÓN OBRAS ELECTROMECÁNICAS LEVANTAMIENTO DE	<a href="#">Informe</a>	732.00
VILLACRESES NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	20/09/2021	24/09/2021	HABILITACIÓN DE CANAL NTP PARA SAS DE CUMBARAZA. - FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE UPS CONTRATO 040-21 EN SE LOJA, SE VASACOCCHA, POP SE SAN CAYETANO	<a href="#">Informe</a>	332.00
FRANCO VILLACRES ANGEL TEODORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/09/2021	24/09/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. DARWIN IZA - COLABORACIÓN CON LA INSPECCIÓN TÉCNICA AL SISTEMA TADAY - BOMBOZA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	<a href="#">Informe</a>	252.00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 500K PARA ACTIVOS FUJOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
QUAJUE SANCHEZ KLEBER OSWALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/09/2021	30/09/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN CUENCA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TRES TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732.00
TIGREROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	21/09/2021	22/09/2021	MANTENIMIENTO CON RESTRICCIÓN DE SUBESTACIÓN POSORJA	<a href="#">Informe</a>	92.00
TORRES GOMEZ MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	21/09/2021	21/09/2021	INSPECCIÓN CIVIL A TERRENOS DE LA SUBESTACIÓN MILAGRO, POR SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DISEÑO DE LA INTERCONEXIÓN SUBTERRÁNEA DE LA LÍNEA MILAGRO Y LA LÍNEA MILAGRO-BABAHAYO	<a href="#">Informe</a>	12.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/09/2021	28/09/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	482.00
AGUIRRE BENAICAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/09/2021	28/09/2021	CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO QUE TRASLADA AL PERSONAL DE TRANSELECTRIC PARA EL PASO DE CONDUCTORES A LA E001Y DESMONTAJE DE LA TORRE DE EMERGENCIA EN LA LT CUENCA - GUALACEO 138 KV.	<a href="#">Informe</a>	572.00
RENGIFO IMAQUINGA VICTOR HUGO	LNIERO - PROYECTO	21/09/2021	28/09/2021	SUPERVISAR EL PASO DE CONDUCTORES A LA E001Y DESMONTAJE DE LA TORRE DE EMERGENCIA EN LA LT CUENCA - GUALACEO 138 KV	<a href="#">Informe</a>	572.00
CHICAIZA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	21/09/2021	24/09/2021	VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL DE LA LT CHONGÓN - POSORJA A 230 KV E INICIO DEL VUELO PARA EL LEVANTAMIENTO LIDAR DE LA LT.	<a href="#">Informe</a>	372.00
SORNOZA MACIAS FABIAN MOISES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	21/09/2021	30/09/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES DE LA BAHÍA CHORRILLOS 2 Y BAHÍA QUEVEDO SUR A 230 Y 69 KV RESPECTIVAMENTE. ACTIVIDAD QUE SERÁ	<a href="#">Informe</a>	732.00
GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	21/09/2021	24/09/2021	VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL DE LA LT CHONGÓN - POSORJA A 230 KV E INICIO DEL VUELO PARA EL LEVANTAMIENTO LIDAR DE LA LT.	<a href="#">Informe</a>	282.00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	21/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA ACTIVOS FUJOS JUNTO CON PERSONAL DE BODEGAS. - HABILITACIÓN DE LAS REDES DE MEDICIÓN	<a href="#">Informe</a>	412.00
SERRANO GARRIDO GIOVANNI TOBIAS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	21/09/2021	28/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	572.00
ZABALA RITA MILTON JAVIER	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/09/2021	29/09/2021	OT 56115 - 56116 - 56118 - 56120 FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE - DESBROCE GENERAL - SEGUN CONTRATO TRA - CON-064-20	<a href="#">Informe</a>	652.00
GARCIA QUILONGO CARLOS ADOLFO	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	22/09/2021	25/09/2021	1. VISITA A OFICINAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CUENCA PARA COORDINAR INSPECCIÓN DE SUBESTACIÓN CUENCA A FIN DE SOLICITAR APROBACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 2. ENTREGA DE	<a href="#">Informe</a>	422.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PONCE CABRERA WILSON ALEJANDRO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/09/2021	01/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN SINICAY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TRES TURNOS DE 07:00, 19:00 Y 23:00	<a href="#">Informe</a>	732.00
PARRA PALACIOS MARCO GABRIEL	ESPECIALISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAL	22/09/2021	23/09/2021	INSPECCIÓN DE SUBESTACIÓN TADAY CON PERSONAL DE CONTRALORÍA	<a href="#">Informe</a>	44.00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/09/2021	27/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	<a href="#">Informe</a>	72.00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/09/2021	29/09/2021	0756200 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA DE TRANSFERENCIA 69 KV. 0756201 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA WINCHELE 69 KV. 0756203 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA SANTAS	<a href="#">Informe</a>	572.00
ALVARADO GUICHAY EFRÉN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	22/09/2021	23/09/2021	VISITA TÉCNICA SE BOMBOZA CON PERSONAL DE LA EERSSA PARA VER FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN A LA REGIONAL EN 69 KV MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA SE MÓVIL DE 516.25 MVA, 69/22 KV.	<a href="#">Informe</a>	92.00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRÉS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/09/2021	25/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 - PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MLAGRO	<a href="#">Informe</a>	252.00
SUAREZ BARAHONA ADOLFO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/09/2021	27/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BAHÍAS DE 138 KV, 69 KV Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACIÓN LORETO.55634, 55617, 55618, 55619, 55620, 55622, 55623, 55624, 55625	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/09/2021	27/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BAHÍAS DE 138 KV, 69 KV Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACIÓN LORETO.OT 55634, 55617, 55618, 55619, 55620, 55622, 55623, 55624, 55625	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
ABAD AUQUILLA CRISTIAN VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/09/2021	29/09/2021	0756200 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA DE TRANSFERENCIA 69 KV. 0756201 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA WINCHELE 69 KV. 0756203 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA SANTAS	<a href="#">Informe</a>	572.00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	22/09/2021	29/09/2021	0756200 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA DE TRANSFERENCIA 69 KV. 0756201 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA WINCHELE 69 KV. 0756203 MTTTO. PREVENTIVO BAHÍA SANTAS	<a href="#">Informe</a>	572.00
LIVICHIZCHA PERALTA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DE ZONA	22/09/2021	23/09/2021	VISITA TÉCNICA SE BOMBOZA CON PERSONAL DE LA EERSSA PARA VER FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN A LA REGIONAL EN 69 KV MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA SE MÓVIL DE 516.25 MVA, 69/22 KV.	<a href="#">Informe</a>	122.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/09/2021	25/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUB S DE LAS E: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 44, 47, 48 Y 49 DE LA L/T PUCARA-AMBATO 138 KV OT 44491	<a href="#">Informe</a>	252.00
VALLEJO ROSERO MILTON JAVIER	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/09/2021	27/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUB S DE LA L/T PIMAMPRO-JAMONDINO 1 230 KV, TRAMO E155-176 Y E157-206.OT 56633	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
ANGUETA ANDRADE ANDRÉS ALEXANDER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/09/2021	27/09/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN TURNO EN LA S/E QUEVEDO.	<a href="#">Informe</a>	482.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/09/2021	25/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUB S DE LAS E: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 44, 47, 48 Y 49 DE LA L/T PUCARA-AMBATO 138 KV OT 44491	<a href="#">Informe</a>	252.00
JIMENEZ GUATO HECTOR LENIN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	22/09/2021	24/09/2021	REVISIÓN DE TRABAJOS PENDIENTES (OBRAS CIVILES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
QUILJE ANANGONO PAUL RAFAEL	LINIERO - PROYECTO	22/09/2021	28/09/2021	ENCABEZADO DE SUB ENSAMBLAJES Y CONDUCTOR EN LA E001 DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV CONSIGNACIÓN DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV TRASLADO DE	<a href="#">Informe</a>	492.00
SIMBAÑA PULUPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	22/09/2021	01/10/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS PCM FINALES Y SOLUCIÓN DE PENDIENTES EN SUBESTACIÓN PIMAMPRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
LOOR LAZLEIDER EFRÉN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	22/09/2021	28/09/2021	ENCABEZADO DE SUB ENSAMBLAJES Y CONDUCTOR EN LA E001 DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV CONSIGNACIÓN DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV TRASLADO DE	<a href="#">Informe</a>	492.00
TOMALA ARISTEGA GERONIMO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	22/09/2021	01/10/2021	1.SUPERVISIÓN PARA LA PINTURA INTERIOR DEL CERRAMIENTO PREFABRICADO. 2.SUPERVISIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA METÁLICA PARA LA DESCARGA DEL ACEITE DEL TRANSFORMADOR HACIA EL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	842.00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LINIERO - PROYECTO	22/09/2021	22/09/2021	LEVANTAMIENTO DEL PUNTO DE RED PARA LA MEDICIÓN COMERCIAL DE LA BAHÍA QUEVEDO SUR DE 69 KV.	<a href="#">Informe</a>	12.00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	23/09/2021	25/09/2021	REALIZAR LAS SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGURO (ART) A LOS	<a href="#">Informe</a>	172.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	24/09/2021	MPP-SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA TRAMO: 01 A 60 Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T.ML.G2PSC- LT ML.G2DCCR, SEGÚN OT: 56640-56643	<a href="#">Informe</a>	92.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	23/09/2021	24/09/2021	MPP-SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA TRAMO: 01 A 60 Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T.ML.G2PSC- LT ML.G2DCCR, SEGÚN OT: 56640-56643	<a href="#">Informe</a>	92.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	24/09/2021	MPP-SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA TRAMO: 01 A 60 Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T.ML.G2PSC- LT ML.G2DCCR, SEGÚN OT: 56640-56643	<a href="#">Informe</a>	92.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	24/09/2021	MPP-SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA TRAMO: 01 A 60 Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T.ML.G2PSC- LT ML.G2DCCR, SEGÚN OT: 56640-56643	<a href="#">Informe</a>	92.00
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	26/09/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE DESBROCE EN LA LÍNEA PUCARÁ - MULAJO 138 KV. OT 34558	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
GREFA DUCHTINGANGA LUIS FABIAN	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	25/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUB S DE LAS E: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 44, 47, 48 Y 49 DE LA L/T PUCARA-AMBATO 138 KV OT 44491	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
NAULA CARGUA JOSE RAUL	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	26/09/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE DESBROCE EN LA LÍNEA PUCARÁ - MULAJO 138 KV. OT 34558	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	24/09/2021	MPP-SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA TRAMO: 01 A 60 Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T.ML.G2PSC- LT ML.G2DCCR, SEGÚN OT: 56640-56643	<a href="#">Informe</a>	92.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/09/2021	24/09/2021	MPP-SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA TRAMO: 01 A 60 Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T.ML.G2PSC- LT ML.G2DCCR, SEGÚN OT: 56640-56643	<a href="#">Informe</a>	92.00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/09/2021	25/09/2021	TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA LAS SUBESTACIONES DEL SISTEMA RADIAL CUENCA-MACAS 138 KV	<a href="#">Informe</a>	172.00
OÑA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	23/09/2021	28/09/2021	ENCABEZADO DE SUB ENSAMBLAJES Y CONDUCTOR EN LA E001 DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV CONSIGNACIÓN DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV TRASLADO DE	<a href="#">Informe</a>	412.00
MOSQUERA SUASNAVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/09/2021	26/09/2021	TRASLADO DE CAMIONES HINO 7P DESDE CUENCA Y SANTO DOMINGO, PARA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN QUITO.	<a href="#">Informe</a>	252.00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/09/2021	28/09/2021	MANTENIMIENTO ÓPTICO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS EN LAS SUBESTACIONES DE IBARRA, TULCÁN, TOPO, PUERTO NAPO Y ELEPCO.	<a href="#">Informe</a>	412.00
MORA SILVA GRECIA KARINA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	24/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA ASLADOR SEGUN OT 56670-56676 METODOLOGIA SUPERVISOR EN CAMPO PERSONAL SEMANTENIMIENTO DEL LINE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
TERAN MAYA EDGAR PATRICIO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	24/09/2021	04/10/2021	INVENTARIO ANUAL DE PRBE EN LAS SUBESTACIONES COCA, JIVINO Y SAN RAFAEL	<a href="#">Informe</a>	812.00
SISALEMA TAPEP RENÉ MARINO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/09/2021	03/10/2021	TENENCIA EN LAS SUBESTACIONES DEL PAIS. S/E JIVINO S/E FRANCISCO DE ORELLANA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
PEREIRA BAYAS VICENTE ALEXI	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	24/09/2021	03/10/2021	CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DE PRBE INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES TULCÁN, IBARRA, BAÑOS Y TOPO, AÑO 2021.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
TENEMPAGUAY NARANJO HUSO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/09/2021	03/10/2021	TOMA FÍSICA DE PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO, AÑO 2021 DE LAS SUBESTACIONES E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
PEREZ VASCO JUAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	24/09/2021	03/10/2021	VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO DE LAS SUBESTACIONES TISALEO, RIOBAMBA Y LA BODEGA DE SAMANAGA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	<a href="#">Informe</a>	732.00
SANCHEZ VILLALVA POLIVIO BALTAZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/09/2021	03/10/2021	INVENTARIO ANUAL DE PRBE DE OPERACIÓN Y TENENCIA EN LAS SUBESTACIONES Y OFICINAS DEL PAIS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
CHANGO LUIS ALBERTO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	24/09/2021	03/10/2021	CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DE PRBE INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES TULCÁN, IBARRA, BAÑOS Y TOPO, AÑO 2021.	<a href="#">Informe</a>	732.00
HERRERA MOLINA ANDRÉS PAUL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	24/09/2021	27/09/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	302.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	26/09/2021	RESTRICCIÓN: LAVADO DE AISLADORES DE LA L/T.ML.G2PSC Y L/T.ML.G2DCCR, SEGÚN OT 56670 - 56671	<a href="#">Informe</a>	172.00
DE LA CUEVA CHILUISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/09/2021	01/10/2021	TRABAJOS DE TENDIDO DE CONDUCTOR ENTRE PORTICO A601 Y LA E002 L/T CUENCA GUALACEO 138KV. Y DESMONTAJE DE LA TORRE DE EMERGENCIA CON OT-57320-57322 2-TRANSPORTE DE LA	<a href="#">Informe</a>	572.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	26/09/2021	RESTRICCIÓN: LAVADO DE AISLADORES DE LA L/T.ML.G2PSC Y L/T.ML.G2DCCR, SEGÚN OT 56670 - 56671	<a href="#">Informe</a>	172.00
CARRION TORRES ESTALIN RAMIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/09/2021	29/09/2021	REEMPLAZO AL T4 EN SE QUEVEDO REALIZAR FUNCIONES DE OPERADOR, RUTINAS, LECTURA DE DATOS, MANIOBRAS OPERATIVAS.	<a href="#">Informe</a>	482.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	26/09/2021	RESTRICCIÓN: LAVADO DE AISLADORES DE LA L/T.ML.G2PSC Y L/T.ML.G2DCCR, SEGÚN OT 56670 - 56671	<a href="#">Informe</a>	172.00
ARCE GARCIA ANDRÉS VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/09/2021	29/09/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHoyo	<a href="#">Informe</a>	412.00
ALVARADO GUICHAY EFRÉN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	24/09/2021	25/09/2021	COORDINACIÓN OPERATIVA, POR SALIDA DE LA L/T GUALACEO-LIMON SEGÚN OT: 56298, 56674	<a href="#">Informe</a>	92.00
PINARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	24/09/2021	28/09/2021	ENCABEZADO DE SUB ENSAMBLAJES Y CONDUCTOR EN LA E001 DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV CONSIGNACIÓN DE LA L/T CUENCA - GUALACEO 138 KV TRASLADO DE	<a href="#">Informe</a>	332.00
AGUIVO FAJARDO TELLY EAGLE	LINIERO - PROYECTO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN PARA EL REEMPLAZO DE CONDUCTORES EN LA L/T CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252.00



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
GAVLANES MORENO WILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LNIERO - PROYECTO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN PARA EL REEMPLAZO DE CONDUCTORES EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
OLVERA MANUJARREZ MELVI MARCELO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
CORTEZ RAMIREZ VÍCTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LNIERO - PROYECTO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
BARREZUETA CASERRA MARCIAL GENARO	LNIERO - PROYECTO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
ZAMBRANO CRUZ WILTON ALONSO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	252,00
GUANOCHANGA CHILEG GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/09/2021	28/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	332,00
PULLES TULCANZA ESTEBAN ANDRES	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	25/09/2021	03/10/2021	TOMA FÍSICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2021 EN LAS SUBESTACIONES TULCÁN, IBARRA, BAÑOS, TOPO.	<a href="#">Informe</a>	652,00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	25/09/2021	26/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA PASCUALES 230KV, BAHIA DOS CERRITOS 230KV EN LA SE MILAGRO SEGÚN	<a href="#">Informe</a>	92,00
SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/09/2021	30/09/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482,00
ANDRADE CAICEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/09/2021	26/09/2021	JEFE DE CONSIGNA EN SITIO POR TRABAJOS (OT-56129) DE PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR AAT1 DE LA SUBESTACIÓN PORTOVELAO.	<a href="#">Informe</a>	92,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/09/2021	27/09/2021	OT 58859 CONEXIÓN: TP'S DE BARRA PRINCIPAL DE 69 KV CONEXIÓN: SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE A TC'S DESCONECCIÓN: CUELLO DESDE BARRA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/09/2021	27/09/2021	OT 58859 CONEXIÓN: TP'S DE BARRA PRINCIPAL DE 69 KV CONEXIÓN: SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE A TC'S DESCONECCIÓN: CUELLO DESDE BARRA	<a href="#">Informe</a>	172,00
AREVALO TROYA ANDRÉS VINICIO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/09/2021	27/09/2021	OT 58859 CONEXIÓN: TP'S DE BARRA PRINCIPAL DE 69 KV CONEXIÓN: SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE A TC'S DESCONECCIÓN: CUELLO DESDE BARRA	<a href="#">Informe</a>	172,00
SARAGURO RIOS ROSSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	25/09/2021	26/09/2021	RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA PASCUALES 230KV, BAHIA DOS CERRITOS 230KV EN LA SE MILAGRO SEGÚN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELPE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/09/2021	27/09/2021	OT 58859 CONEXIÓN: TP'S DE BARRA PRINCIPAL DE 69 KV CONEXIÓN: SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE A TC'S DESCONECCIÓN: CUELLO DESDE BARRA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/09/2021	27/09/2021	COLABORACIÓN CON LA REUBICACIÓN DE CONDUCTORES Y OPGW EN LA ESTRUCTURA E01 DE LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	172,00
GUAMAN RAMIREZ MILTON EDUARDO	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	26/09/2021	01/10/2021	CAPACITACIÓN DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES AL PERSONAL DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL. EJECUCIÓN DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS	<a href="#">Informe</a>	492,00
RIZO BRAVO DANILÓ CICERON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/09/2021	02/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. RAÚL CEDAÑO - ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA NORORIENTAL.	<a href="#">Informe</a>	492,00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/09/2021	01/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR VACACIONES DE T3 EN LA SE POSORJA	<a href="#">Informe</a>	412,00
GREFA DUCHTANGA LUIS FABIAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/09/2021	28/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUB'S DE LAS E: 330, 331, 333, 334, 335, 342, 349, 354, 355,357, 358, 359, 360 Y 361 DE LA LÍNEA RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV. OT 44492	<a href="#">Informe</a>	172,00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/09/2021	28/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUB'S DE LAS E: 330, 331, 333, 334, 335, 342, 349, 354, 355,357, 358, 359, 360 Y 361 DE LA LÍNEA RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV. OT 44492	<a href="#">Informe</a>	172,00
CARCHIPULLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/09/2021	01/10/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	432,00
SEGURA GUEVARA DANIEL ROGÉLIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/09/2021	01/10/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	<a href="#">Informe</a>	482,00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	26/09/2021	27/09/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA PASCUALES 230KV, BAHIA DOS CERRITOS 230KV EN LA SE MILAGRO SEGÚN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/09/2021	28/09/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUB'S DE LAS E: 330, 331, 333, 334, 335, 342, 349, 354, 355,357, 358, 359, 360 Y 361 DE LA LÍNEA RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV. OT 44492	<a href="#">Informe</a>	172,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/09/2021	27/09/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA PASCUALES 230KV, BAHIA DOS CERRITOS 230KV EN LA SE MILAGRO SEGÚN	<a href="#">Informe</a>	92,00
CARPO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	26/09/2021	30/09/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA BAS. PRUEBAS SAT DE TABLEROS DE CONTROL. COORDINACIÓN DE TAREAS CONTRACTUALES.	<a href="#">Informe</a>	332,00
GAIBOR BALON MANUEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	26/09/2021	05/10/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAHÍAS CHORRILLOS 1 DE 230 KV Y QUEVEDO NORTE DE 69 KV. APOYO EN ENERGIZACIÓN DE LAS BAHÍAS CHORRILLOS 2 DE 230 KV Y QUEVEDO SUR DE	<a href="#">Informe</a>	732,00
QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	27/09/2021	01/10/2021	VISITA TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LT: CONEXIÓN SE PIMAMPRO, LT: TULCAN, PANAMERICANA, SE: BARRA, SE: TULCÁN, SE: PIMAMPRO, TRASBASE DE ACEITE EN SAMANGA. ENTREGA DE KIT ANTIDERRAME	<a href="#">Informe</a>	332,00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	27/09/2021	01/10/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SURORIENTAL	<a href="#">Informe</a>	347,00
RIDFRO RIQUEÑA CLEMENTE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2021	06/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN BABAHYOYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732,00
SALME GRANJA NORMA DEL ROSARIO	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	27/09/2021	03/10/2021	TOMA FÍSICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2021, EN LA SUBESTACIÓN TISALEO, BODEGA SAMANGA, SUBESTACIÓN RIOBAMBA.	<a href="#">Informe</a>	492,00
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/09/2021	30/09/2021	MEDICION DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE TRAMO DE ESTRUCTURAS E83 HASTA E102 DE LA LÍNEA POMASQUI-PIMAMPRO 2 230 KV. OT 56718	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/09/2021	28/09/2021	OT 53164 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/09/2021	30/09/2021	OT 53164 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
QUIÑÓNEZ LOOR JOFRE GEOVANNY	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/09/2021	28/09/2021	OT 53164 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
NAULA CARGUA JOSE RAUL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/09/2021	30/09/2021	MEDICION DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE TRAMO DE ESTRUCTURAS E83 HASTA E102 DE LA LÍNEA POMASQUI-PIMAMPRO 2 230 KV. OT 56718	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/09/2021	01/10/2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SE LA CONCORDIA DEL 27/SEPTIEMBRE/2021 AL 01/OCTUBRE/2021.	<a href="#">Informe</a>	392,00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	27/09/2021	01/10/2021	SE TRABAJA EN MATRIZ DE MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA MATERIAL DE REPUESTO PARA LA LÍNEA DE 500KV, SE ENVA PARA PEDIR CODIFICACIÓN Y EL INGRESO A BODEGA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
DELGADO MENDIETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2021	29/09/2021	TRASLADO ING. ANDRÉS QUIROGA A SITIO DE PROYECTO APOYO A RECORRIDO Y VISITAS TÉCNICAS DE RUTA Y SITIOS DE CIMENTACIÓN DE LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4	<a href="#">Informe</a>	172,00
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	27/09/2021	01/10/2021	SOPORTE EN LAS PRUEBAS PRE FUNCIONALES Y FUNCIONALES DE LAS BAHÍAS ATK DE 230 KV Y 69 KV. APOYO EN TRABAJOS DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS EN LA PUESTA FUERA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
ABAD TORRES JOEL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	27/09/2021	06/10/2021	SUPERVISAR LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN DE LA SUBESTACIÓN CON SEIP (PETROECUADOR), ASÍ COMO LAS PRUEBAS OBJETOPRIMARIAS CON CENACE	<a href="#">Informe</a>	732,00
QUIROGA AYALA ANDRES PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	27/09/2021	06/10/2021	APROBACIÓN DE CANTERAS PARA MATERIALES PÉTREOS PARA LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4 DISEÑO DE RUTAS PARA CAMINOS DE ACCESO PARA ESTRUCTURAS DE LT SAN	<a href="#">Informe</a>	732,00
GUZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	27/09/2021	06/10/2021	1. SUPERVISIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS DE TALUDES EXISTENTES. 2. SUPERVISIÓN DE PERILADO DE TALUDES PATO 230/138/69 KV. 3. SUPERVISIÓN DE LOS PERILADOS DE LOS	<a href="#">Informe</a>	732,00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LNIERO - PROYECTO	27/09/2021	06/10/2021	ENTREGA DE MATERIALES Y REPUESTOS PROYECTO HIDROBANICO	<a href="#">Informe</a>	732,00
ORTEGA LOPEZ JULIO CESAR	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	27/09/2021	01/10/2021	REEMPLAZO DE RED DE PROTECCIÓN BAHÍA TRANSFERENCIA 69KV SE BABAHYOYO, GARANTÍA CTO 019-2017. 4. OT: 58895 SE BABAHYOYO CON RESTRICCIÓN PARCIAL DE LA BAHÍA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/09/2021	01/10/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO Y CAMPAMENTO SARA YUNGA- PRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADS S ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	332,00
MENDOZA SOLÓRZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/09/2021	01/10/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO Y CAMPAMENTO SARA YUNGA- PRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADS S ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	332,00
MACIAS CEDEÑO MAVILÓ IVAN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/09/2021	01/10/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO Y CAMPAMENTO SARA YUNGA- PRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADS S ANILLO MACHALA Y	<a href="#">Informe</a>	332,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/09/2021	01/10/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARA YUNGA- PRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MICHILA Y	<a href="#">Informe</a>	332.00	
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/09/2021	01/10/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARA YUNGA- PRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MICHILA Y	<a href="#">Informe</a>	332.00	
REYES MONTIEL GALO SEBASTIAN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/09/2021	01/10/2021	INSTALACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO ¿ CAMPAMENTO SARA YUNGA- PRESA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENLACES CON FIBRA ÓPTICA ADSS ANILLO MICHILA Y	<a href="#">Informe</a>	332.00	
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2021	28/09/2021	MOVILIZACIÓN DE LA SRTA. YU CHING CHEN DESDE QUITO HACIA QUEVEDO Y DE LA MISMA MANERA TRASLADE AL SR. BYRON VELASCO DESDE QUITO HACIA SANTO DOMINGO	<a href="#">Informe</a>	92.00	
VERDESOTO PARRÉNO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	28/09/2021	04/10/2021	VISITA A SUBESTACIONES DE ZONA SURORIENTAL, ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD, REPOSICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS EN BOTIQUINES, CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACIÓN Y SALUD	<a href="#">Informe</a>	492.00	
MORENO PERALTA ANA CRISTINA	ESPECIALISTA JURÍDICO	28/09/2021	29/09/2021	REVISIÓN EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL COMPLEJO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO Y RÍOBAMBA CON LA FINALIDAD DE PREPARAR LAS AUDIENCIAS LABORALES RESPECTIVAS	<a href="#">Informe</a>	122.00	
LEGARDA CANALES CRISTIAN CLEMENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/09/2021	03/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE OPERACION DEL TURNO T2 EN LA SE QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00	
REYES ORMAZA JORGE DAMIAN	JEFE DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (E)	28/09/2021	30/09/2021	MEDICIÓN RESISTENCIA DE FUGA EN PARARRAYOS DE SUBESTACIONES ORELLANA, LORETO Y TENA.	<a href="#">Informe</a>	172.00	
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	28/09/2021	30/09/2021	LEVANTAMIENTO DEL ANEXO 3 PREVIO A LA ENERGIZACIÓN DE LAS BAÑAS ATK 230KV, ATK 69KV Y AUTOTRANSFORMADOR ATK.	<a href="#">Informe</a>	172.00	
VILLACRES CORRAL SCHUBERTH JOSE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	28/09/2021	30/09/2021	MEDICIÓN RESISTENCIA DE FUGA EN PARARRAYOS DE SUBESTACIONES ORELLANA, LORETO Y TENA.	<a href="#">Informe</a>	172.00	
VIRACUÑA QUSHPE LUIS ANBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/09/2021	03/10/2021	OPERACIÓN DE SE RÍOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	432.00	
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	28/09/2021	30/09/2021	LEVANTAMIENTO DEL ANEXO 3 PREVIO A LA ENERGIZACIÓN DE LAS BAÑAS ATK 230KV, ATK 69KV Y AUTOTRANSFORMADOR ATK.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00	
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/09/2021	07/10/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	842.00	
VELASCO FRELLE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	28/09/2021	01/10/2021	¿ ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN PARA OBTENER PAZ Y SALVOS CON PROPIETARIOS.	<a href="#">Informe</a>	262.00	
CHANGOLUISA NINAHUALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	28/09/2021	01/10/2021	ACTIVIDADES LEGALES PARA OBTENER PAZ Y SALVOS CON PROPIETARIOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	262.00	
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	28/09/2021	01/10/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES INSTALADOS EN CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	262.00	
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	28/09/2021	02/10/2021	RECEPCIÓN DE RECTIFICADOR DE 500K EN BODEGA SAMANGA. - MIGRACION DE CANAL DE DATOS DE MULLALÓ. -HABITUACIÓN DE LAS REDES DE MEDICIÓN	<a href="#">Informe</a>	332.00	
QUJAVEZ VINCES PABLO EUGENIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	28/09/2021	01/10/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES INSTALADOS EN CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	262.00	
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	28/09/2021	07/10/2021	INSTALACIÓN DE ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PARA CELEC EP ¿ HIDRONACIÓN EN LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES	<a href="#">Informe</a>	732.00	
FREIRE VELASCO JAMIE MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	28/09/2021	29/09/2021	TRASLADA DEL CAMIÓN GRúa DAF PARA LA REVISIÓN VEHICULAR EN QUITO Y RETORNO PARA LA BODEGA DE SAMANGA.	<a href="#">Informe</a>	92.00	
INTRIAGO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LNIERO - PROYECTO	28/09/2021	01/10/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES INSTALADOS EN CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	262.00	
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	28/09/2021	01/10/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES INSTALADOS EN CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	262.00	
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LNIERO - PROYECTO	28/09/2021	01/10/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES INSTALADOS EN CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	262.00	
AGUIAO FAJARDO TELLY EAGLE	LNIERO - PROYECTO	28/09/2021	01/10/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE ENLACES INSTALADOS EN CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	262.00	
SALINAS HERAS JESSICA FERNANDA	MÉDICO	29/09/2021	02/10/2021	ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD, ATENCIÓN MÉDICA Y CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA ZONA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	262.00	
MONTALVO HUACÓN JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	29/09/2021	01/10/2021	REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ELARRECEPCIÓN Y REVISIÓN DEL ASO FERTÁSTIC EN CASENTRADA POR LOS OFERTENES O SIE-CELTRA-105-21 TRÁDACCIONEROPADETRABAJOPARAELPERSONALDE LA	<a href="#">Informe</a>	242.00	
MORA SILVA GRECIA KARINA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	29/09/2021	01/10/2021	REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA ELARRECEPCIÓN Y REVISIÓN DEL ASO FERTÁSTIC EN CASENTRADA POR LOS OFERTENES O SIE-CELTRA-105-21 TRÁDACCIONEROPADETRABAJOPARAELPERSONALDE LA	<a href="#">Informe</a>	242.00	
GUACALES GUALANVIS PABLO ENRIQUE	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	29/09/2021	29/09/2021	APOYO EN LA REQUERIDO Y SOLICITADO POR EL ING. IDRIZ MENDOZA, REUBICAR BOBINAS EN PATIO CON EL MONTACARGAS	<a href="#">Informe</a>	32.00	
JARAMILLO CALAHORRANO LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	29/09/2021	01/10/2021	ATENDER REQUERIMIENTO DEL ING. IDRIZ MENDOZA RECIBIR BIENES DESMONTADOS DE LA SUB ESTACION QUEVEDO, ATENDER REQUERIMIENTO DEL ING. GIOVANNI CARPIO ENTREGAR CABLE 4X12, ACTUALIZAR	<a href="#">Informe</a>	212.00	
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	08/10/2021	MPP: REPOSICIÓN DE PERFILES Y PLACAS DE PELIGRO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y COORDENADAS GPS. PINTURA DE STUBS, PPM Y PN DE LA LT-MG2PSC. SEGÚN OT: 56676 - 56677 -	<a href="#">Informe</a>	732.00	
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/09/2021	04/10/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	482.00	
SARMIENTO MAZABANDA GERARDO EMRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/09/2021	03/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL TORRES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LA SE POLICENTRO, MANTENIMIENTO GENERAL TORRES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LA SE ESCLUSAS, MANTENIMIENTO GENERAL	<a href="#">Informe</a>	332.00	
CLUVIASHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	29/09/2021	03/10/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E062, E066, E068, E069, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E087, E087, E088, E091, E095, E100, E102, E107, E108, E109, E110, E112, E113, E116, E117, E118, E120.	<a href="#">Informe</a>	332.00	
BRIONES PLAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/09/2021	08/10/2021	MPP: REPOSICIÓN DE PERFILES Y PLACAS DE PELIGRO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y COORDENADAS GPS. PINTURA DE STUBS, PPM Y PN DE LA LT-MG2PSC. SEGÚN OT: 56676 - 56677 -	<a href="#">Informe</a>	732.00	
ASTIMBAY NEGRETTE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/09/2021	08/10/2021	MPP: REPOSICIÓN DE PERFILES Y PLACAS DE PELIGRO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y COORDENADAS GPS. PINTURA DE STUBS, PPM Y PN DE LA LT-MG2PSC. SEGÚN OT: 56676 - 56677 -	<a href="#">Informe</a>	732.00	
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	04/10/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E062, E066, E068, E069, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E087, E087, E088, E091, E095, E100, E102, E107, E108, E109, E110, E112, E113, E116, E117, E118, E120.	<a href="#">Informe</a>	0.00	
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	03/10/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E062, E066, E068, E069, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E087, E087, E088, E091, E095, E100, E102, E107, E108, E109, E110, E112, E113, E116, E117, E118, E120.	<a href="#">Informe</a>	332.00	
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	30/09/2021	OT 56883 DESCONECCIÓN: SECCIONADOR Y CUELLO DE BAJANTE AL PARARRAYOS ACTUAL CONEXIÓN: CUELLO DESDE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO POR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	08/10/2021	MPP: REPOSICIÓN DE PERFILES Y PLACAS DE PELIGRO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y COORDENADAS GPS. PINTURA DE STUBS, PPM Y PN DE LA LT-MG2PSC. SEGÚN OT: 56676 - 56677 -	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELPE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	30/09/2021	OT 56883 DESCONECCIÓN: SECCIONADOR Y CUELLO DE BAJANTE AL PARARRAYOS ACTUAL CONEXIÓN: CUELLO DESDE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO POR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
NÁRVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/09/2021	03/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL TORRES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LA SE POLICENTRO, MANTENIMIENTO GENERAL TORRES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LA SE ESCLUSAS, MANTENIMIENTO GENERAL	<a href="#">Informe</a>	332.00	
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	08/10/2021	MPP: REPOSICIÓN DE PERFILES Y PLACAS DE PELIGRO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y COORDENADAS GPS. PINTURA DE STUBS, PPM Y PN DE LA LT-MG2PSC. SEGÚN OT: 56676 - 56677 -	<a href="#">Informe</a>	732.00	
OCHOA TLUAZA HERNAN ROBERTO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	08/10/2021	MPP: REPOSICIÓN DE PERFILES Y PLACAS DE PELIGRO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y COORDENADAS GPS. PINTURA DE STUBS, PPM Y PN DE LA LT-MG2PSC. SEGÚN OT: 56676 - 56677 -	<a href="#">Informe</a>	732.00	
CASTAÑEDA MOREIRA GUTENBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	29/09/2021	OT 56883 DESCONECCIÓN: SECCIONADOR Y CUELLO DE BAJANTE AL PARARRAYOS ACTUAL CONEXIÓN: CUELLO DESDE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO POR	<a href="#">Informe</a>	12.00	
AREVALO TROYA ANDRÉS VINICIO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	30/09/2021	OT 56883 DESCONECCIÓN: SECCIONADOR Y CUELLO DE BAJANTE AL PARARRAYOS ACTUAL CONEXIÓN: CUELLO DESDE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO POR	<a href="#">Informe</a>	92.00	
LOAZZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	02/10/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E062, E066, E068, E069, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E087, E087, E088, E091, E095, E100, E102, E107, E108, E109, E110, E112, E113, E116, E117, E118, E120.	<a href="#">Informe</a>	332.00	
CARDENAS CRUZ MANUEL OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/09/2021	01/10/2021	ASISTENCIA A REUNIONES LOCALES PARA ELECCIÓN DE DELEGADOS DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES SINT. CELEC EN SANTA ELENA, ESMERALDAS Y QUEVEDO. MEMORANDUM CELEC-EP-TRA-2021-7657-MEM	<a href="#">Informe</a>	212.00	
CHILAN MORÁ WILLIAM EDUARDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	08/10/2021	MPP: REPOSICIÓN DE PERFILES Y PLACAS DE PELIGRO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y COORDENADAS GPS. PINTURA DE STUBS, PPM Y PN DE LA LT-MG2PSC. SEGÚN OT: 56676 - 56677 -	<a href="#">Informe</a>	732.00	
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	29/09/2021	01/10/2021	ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE AVALÚOS.	<a href="#">Informe</a>	172.00	
GARCIA VILLAVENCIO MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	29/09/2021	06/10/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESCONECIONADO EN CALENTE DE LA BANIA OVD NORTE DE 69KV CON TRANSPARENCIA Y DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS A MODERNIZAR EN LA SE	<a href="#">Informe</a>	572.00	
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/09/2021	29/09/2021	MOVILIZAR AL TÉCNICO DAVID AVELLANEDA PARA QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE LOS PASIVOS SOCIALES DE LA LT SARAPULLO - ALLURQUIN A 230KV.	<a href="#">Informe</a>	12.00	
MENDOZA CHEVEZ IDRIS PATRIDIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	29/09/2021	01/10/2021	ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS DESMONTADOS DE LAS BAÑAS CHORRILLOS 2 Y QUEVEDO SUR DE LA SE QUEVEDO EN LA BODEGA SANTO DOMINGO.	<a href="#">Informe</a>	172.00	
CAJAMARCA ULLAURI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	29/09/2021	02/10/2021	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO PREVENTIVO DE OPGW LT ALAZÁN ¿ COLECTORA - EEA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ÓPTICO	<a href="#">Informe</a>	262.00	

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**  
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	29/09/2021	02/10/2021	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO PREVENTIVO DE OPGW LT ALAZÁN, COLECTORA - EEA	<a href="#">Informe</a>	252.00
QUIJUE VINCÉS ABSALON GREGORIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	29/09/2021	02/10/2021	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO PREVENTIVO DE OPGW LT ALAZÁN, COLECTORA - EEA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ÓPTICO	<a href="#">Informe</a>	252.00
PINCAY VALERIANO CARLOS FABRICIO	LINERO - PROYECTO	29/09/2021	02/10/2021	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO PREVENTIVO DE OPGW LT ALAZÁN, COLECTORA - EEA	<a href="#">Informe</a>	252.00
GONZALEZ PACHAY JORGE FAUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/09/2021	09/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA S/E CUENCA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732.00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	30/09/2021	02/10/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO EN STUBS, TRAMO DE LA ESTRUCTURA E88 A LA ESTRUCTURA E103 DE LA LÍNEA POMASQUI-BARRA 138 KV, OT 34785	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
TAPIA CHILLUSA MARCO ARTURO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	30/09/2021	02/10/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO EN STUBS, TRAMO DE LA ESTRUCTURA E88 A LA ESTRUCTURA E103 DE LA LÍNEA POMASQUI-BARRA 138 KV, OT 34785	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/09/2021	05/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	<a href="#">Informe</a>	72.00
ANGUETA ANDRADE ANDRES ALEXANDER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/09/2021	05/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN TURNO EN LA S/E QUEVEDO.	<a href="#">Informe</a>	482.00
ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	01/10/2021	03/10/2021	REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARTINSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO DILIGENCIAMIENTO DE PERMISO DE TRABAJOS INSPECCIÓN DEL EPP ESPECÍFICO SEGUN EL TRABAJO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	01/10/2021	03/10/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE TRABAJO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
ZAMORA QUEZADA ANGEL RICARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/10/2021	10/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA S/E SININAY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODI BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/10/2021	07/10/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7370, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUBESTACIONES MANTA 2 Y MONTECRISTI.	<a href="#">Informe</a>	492.00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/10/2021	06/10/2021	TURNOS DE OPERACIÓN SE PADERNALES	<a href="#">Informe</a>	482.00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/10/2021	01/10/2021	EJECUCIÓN DE OT 57882 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON TRANSFERENCIA DE LA BAHÍA MANTA 2 DE 69KV	<a href="#">Informe</a>	12.00
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	01/10/2021	11/10/2021	S/E QUEVEDO, SUPERVISIÓN PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL, PROTECCIONES: PRUEBAS DE INYECCIÓN: CONTROL NIVEL 0 Y ENERGIZACIÓN DEL ATX 230/69 KV.	<a href="#">Informe</a>	812.00
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	01/10/2021	11/10/2021	S/E QUEVEDO, SUPERVISIÓN PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL, PROTECCIONES: PRUEBAS DE INYECCIÓN: CONTROL NIVEL 0 Y ENERGIZACIÓN DEL ATX 230/69 KV.	<a href="#">Informe</a>	812.00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/10/2021	01/10/2021	EJECUCIÓN DE OT 57882 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON TRANSFERENCIA DE LA BAHÍA MANTA 2 DE 69KV	<a href="#">Informe</a>	12.00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/10/2021	01/10/2021	MOVILIZAR AL PERSONAL TECNICO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PASIVOS SOCIALES DE LA LT SARAPULLO - ALLURQUIN A 230KV.	<a href="#">Informe</a>	12.00
FREIRE VELASCO JAIME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/10/2021	03/10/2021	COLABORAR CON EL CAMIÓN GRÚA PARA EL RETIRO DE TRAMPAS DE ONDA EN LA S/E PASCUALES.	<a href="#">Informe</a>	172.00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	02/10/2021	03/10/2021	RETRO, TRASLADO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE PRUEBAS Y MATERIALES EN LA S/E SANTO DOMINGO, S/E ESMERALDAS, SOLICITADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN OT 539186, 59600.	<a href="#">Informe</a>	92.00
QUINONES LOOR JOFFRE GEOVANNY	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/10/2021	06/10/2021	OT 57855-57857 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE AISLACIÓN ALTA TENSIÓN Y EQUIPO PRIMARIO EN SERVICIO DEL PATIO 138-69KV, INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACIÓN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	60.00
ANDRADE CACEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/10/2021	07/10/2021	DEL 02 AL 07/OCTUBRE SE REEMPLAZA TURNOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	<a href="#">Informe</a>	482.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/10/2021	03/10/2021	OT 57855-57857 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE AISLACIÓN ALTA TENSIÓN Y EQUIPO PRIMARIO EN SERVICIO DEL PATIO 138-69KV, INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACIÓN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	24.00
VEGA GUASHCA ABDON ROGELIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/10/2021	07/10/2021	OPERACIÓN DE S/E TENA (REEMPLAZO VACACIONES W. PAGUAY)	<a href="#">Informe</a>	482.00
MOROCHO MOREIRA RIVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/10/2021	06/10/2021	OT 57855-57857 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE AISLACIÓN ALTA TENSIÓN Y EQUIPO PRIMARIO EN SERVICIO DEL PATIO 138-69KV, INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACIÓN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	60.00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/10/2021	05/10/2021	EJECUCIÓN DE OT 57860-57861 MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA DE AISLACIÓN ALTA TENSIÓN Y EQUIPO PRIMARIO EN SERVICIO EN S/E MONTECRISTI.	<a href="#">Informe</a>	36.00
SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/10/2021	08/10/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	482.00
ARTEAGA MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	JEFE DE COMUNICACIÓN (E)	04/10/2021	04/10/2021	APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES LOGÍSTICAS PARA INAUGURACIÓN CENTRAL SARAPULLO.	<a href="#">Informe</a>	12.00
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	04/10/2021	13/10/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN NUEVA PROSPERNA, SUBESTACIÓN NUEVA ESMERALDAS.	<a href="#">Informe</a>	732.00
ROSALES ENRIQUEZ ALVARO AGUSTIN	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	04/10/2021	04/10/2021	APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES LOGÍSTICAS PARA INAUGURACIÓN CENTRAL SARAPULLO.	<a href="#">Informe</a>	12.00
BANDA LUZURRAGA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	04/10/2021	13/10/2021	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL PMA OM, INSTALACIONES ZONA SUROCCIDENTAL	<a href="#">Informe</a>	732.00
CEDENO CEDENO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	04/10/2021	08/10/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SUROCCIDENTAL	<a href="#">Informe</a>	347.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	04/10/2021	07/10/2021	BRINDAR SOPORTE AL CHARLANTE INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EDUCACIÓN AL PERSONAL DE CAMPO DEL S.N.I. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIM.	<a href="#">Informe</a>	252.00
NAVARRO MARTINEZ NADIA MARCELA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	04/10/2021	08/10/2021	CAPACITACIÓN REFERENTE AL TEMA DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA DE LA SUBGERENCIA PROYECTOS DE EXPANSIÓN	<a href="#">Informe</a>	332.00
ORTEGA SANCHEZ EDGAR IVAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. BYRON VELASCO, LIBERACIÓN DE ACCESO A SITIOS DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELO, REPLANTEO DE ESTRUCTURAS, SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y	<a href="#">Informe</a>	732.00
QUIJUE SANCHEZ KLEBER OSWALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. SANTIAGO PROAÑO - SUPERVISIÓN DE REPLANTEO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS - PASAJE Y PASAJE FRONTERA 550KV.	<a href="#">Informe</a>	732.00
AGUAYO PEREZ WILLINTON ALEX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. HUGO LUGUÑA - SUPERVISIÓN DEL REPLANTEO DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS LT CHORRILLOS - PASAJE Y PASAJE FRONTERA 550KV.	<a href="#">Informe</a>	732.00
VENTIMILLA AGUILAR JOHANNA PIEDAD	ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO	04/10/2021	06/10/2021	ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A CONTRATOS POR OBRA Y SERVICIO DETERMINADOS DENTRO DEL GRUPO DE NEGOCIO Y SUS ADENDUMS, DOCUMENTOS	<a href="#">Informe</a>	242.00
MORAN CEVALLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. JAVIER RÍÑEZ QUEVEDO - SUPERVISIÓN DE REPLANTEO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS - PASAJE FRONTERA 550KV.	<a href="#">Informe</a>	732.00
CASTRO PACHAY LIVER ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. JORGE BANDA - SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL PMA OM-ZONA SUROCCIDENTAL Y NOROCCIDENTAL.	<a href="#">Informe</a>	732.00
FRANCO VILLACRES ANGEL TEODORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. EDWIN ANDINO - SUPERVISIÓN DE REPLANTEO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS - PASAJE Y PASAJE FRONTERA 550KV.	<a href="#">Informe</a>	732.00
CALLIZPUMA CHAFLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO ESMERALDAS A 230 KV, SISTEMA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	04/10/2021	08/10/2021	SE ALLURQUIN PRUEBAS PROTECCIONES DIFERENCIAL DE BARRAS	<a href="#">Informe</a>	332.00
PAZNAÑO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	04/10/2021	11/10/2021	CONTROL TOPOGRÁFICO DE VARIAS ESTRUCTURAS EN LAS LT LIMÓN, MENDEZ, CUENCA, GUALACEO, Y LA S/E LIMÓN.	<a href="#">Informe</a>	572.00
CARCHIPULLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	09/10/2021	OPERACIÓN DE S/E RICOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	<a href="#">Informe</a>	432.00
AZADOVAY PACA FRANKLIN GIOVANNY	ASISTENTE TOPOGRÁFICO	04/10/2021	11/10/2021	CONTROL TOPOGRÁFICO DE VARIAS ESTRUCTURAS EN LAS LT LIMÓN, MENDEZ, CUENCA, GUALACEO, Y LA S/E LIMÓN.	<a href="#">Informe</a>	572.00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	06/10/2021	REALIZAR TURNOS EN LA SUBESTACIÓN BABA POR FALTA DE PERSONAL OPERATIVO	<a href="#">Informe</a>	192.00
SANCHEZ VINUEZA DANIEL ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/10/2021	06/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE EMPAQUES DEL EJE DE SELLO DE VÁLVULA DE RADIAADORES POR FUGAS DE ACEITES DEL T1 138/34.5 KV DE LA S/E BARRA OT 44340	<a href="#">Informe</a>	172.00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/10/2021	06/10/2021	ENTREGA DE CAMIONETA PEI-7200 Y RECEPCIÓN-CAPACITACIÓN DE USO DE NUEVA CAMIONETA PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES.	<a href="#">Informe</a>	172.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	04/10/2021	06/10/2021	CAPACITACIÓN CONDUCTORES NUEVAS CAMIONETAS- RETIRO DE CAMIONETAS NUEVAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/10/2021	11/10/2021	CONTROL TOPOGRÁFICO DE VARIAS ESTRUCTURAS EN LAS LT LIMÓN, MENDEZ, CUENCA, GUALACEO, Y LA S/E LIMÓN.	<a href="#">Informe</a>	572.00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA S/E LA CONCORDIA, DEL 04 AL 13 DE OCTUBRE 2021.	<a href="#">Informe</a>	842.00
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	09/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA S/E QVD	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**  
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	06/10/2021	RECEPCION DE VEHICULO EN OFICINAS DE CARAPUNGO, CAMIONETAS ADQUIRIDAS BAJO EL CONTRATO NO. CELEC EP-TRAC-0062-21	<a href="#">Informe</a>	172,00
VARGAS ESPINOZA JHONNY FERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	04/10/2021	06/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE EMPAQUES DEL EJE DE SELLO DE VALVULA DE RADIAADORES POR FUGAS DE ACEITES DEL T1 130345 KV DE LA SE. ISARSA OT 44390	<a href="#">Informe</a>	172,00
YUCATO LLUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCION FINAL OBRAS SUBSISTEMA F	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
GUMMAN REMUNDO BYRON RENE	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCION FINAL DE LA OBRA CIVIL DE LA SE TISALEO, SUBSISTEMA "F" PROYECTO 500KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
NAVARRETE ZAPATA ALEXIS ROLANDO	JEFE DE PROGRAMACION Y CONTROL (E)	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCION FINAL DE LA SUBESTACION TISALEO 500/230 KV 450 MVA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232,00
GUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	09/10/2021	SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DE LA LINEA CHORRILLOS - LAGO DE CHONGON A 230 KV. A LA FECHA SE EJECUTO LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	442,00
MONTESECOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISION (E)	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCION FINAL OBRAS SUBSISTEMA F	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232,00
MORALES GUACHAZA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENCL. PROYECTO 500 KV	04/10/2021	07/10/2021	VERIFICACION DE REPUESTOS Y SOBRIANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FISCAL COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392,00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	04/10/2021	07/10/2021	AMBATORRECORRIDO DE LIT EL INGA TISALEO RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA SE TISALEO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302,00
MARTINEZ JACOME KARINA PATRICIA	ESPECIALISTA DE CALIDAD Y PROCESOS	04/10/2021	06/10/2021	ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA DEL SUBSISTEMA F - CONEXION EL INGA - TISALEO, PARA LO CUAL SE REQUIERE LA INSPECCION FISICA DE LAS OBRAS DEL MENCIONADO SUBSISTEMA; ADEMÁS, AL ESTAR EL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	07/10/2021	SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA HEJA A TRAVES DEL CONTRATO 098-2013.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
VALLEJO SALAZAR CARLOS ERNESTO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCION FISICA DE LAS OBRAS DEL SUBSISTEMA F DEL CONTRATO NO. 035-2013, A FIN DE EJECUTAR LA RECEPCION DEFINITIVA DE DICHO SUBSISTEMA. SE VISITO LA SE TISALEO, RECORRIDO POR LIT EL INGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
GARCÉS FRIAS ANGEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE PROGRAMACION Y CONTROL	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCION FINAL DE LA SUBESTACION TISALEO 500/230 KV 450 MVA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
QUIJUE ANANGONO PAUL RAFAEL	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCION DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LIT SARAPULLO - ALLURIQUIN A 230KV	<a href="#">Informe</a>	732,00
PINARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCION DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LIT SARAPULLO - ALLURIQUIN A 230KV.	<a href="#">Informe</a>	732,00
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	04/10/2021	13/10/2021	SOPORTE EN LAS PRUEBAS PRE FUNCIONALES Y FUNCIONALES DE LAS BAHAS ATK DE 230 KV Y 69 KV. SOPORTE EN LA ENERGIZACION DEL AUTOTRANSFORMADOR ATK 230/69KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
BARBA DELGADO VICTOR EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	04/10/2021	08/10/2021	SUPERVISAR LA INSTALACION DE PUERTAS ANTIFURTO Y BLOQUEOS EN SALA DEL OPERADOR Y ACCESO A CASA DE CONTROL. INSTALACION DE ELECTRO DUCTOS Y CAJAS DE PASO, DEL SISTEMA DE ILUMINACION	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
PROAÑO HIDALGO SANTIAGO JAVIER	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	13/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV	<a href="#">Informe</a>	762,00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCION DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LIT SARAPULLO - ALLURIQUIN A 230KV.	<a href="#">Informe</a>	732,00
LOOR LAZ LEIDER EFRÉN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCION DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LIT SARAPULLO - ALLURIQUIN A 230KV.	<a href="#">Informe</a>	732,00
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	04/10/2021	13/10/2021	REVISION INFORMACION ESTRUCTURA OBJETOS AMP. S.E. EMERALDAS (ANEXO 1).	<a href="#">Informe</a>	732,00
LUGUANA NASIMBA HUGO PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	13/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT PASAJE - FRONTERA A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762,00
VITERI SILVA ROBERTO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	07/10/2021	ACTUALIZAR DOCUMENTACION Y ENTREGAR EN LA NOTARIA DE SANTA ROSA PARA FIRMA DE ESCRITURAS DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA SE LA AVANZADA. FIRMA DE ESCRITURAS EN LA TRONCAL PARA	<a href="#">Informe</a>	252,00
OÑA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCION DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LIT SARAPULLO - ALLURIQUIN A 230KV	<a href="#">Informe</a>	732,00
ANDRADE SANCHEZ RICARDO LUIS	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	13/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT PASAJE - FRONTERA A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762,00
QUINTANA ESPINOZA DIANA ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	04/10/2021	13/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV	<a href="#">Informe</a>	762,00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRAFICO	04/10/2021	13/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS 2 PASAJE Y PASAJE 4 FRONTERA A 500KV	<a href="#">Informe</a>	732,00
SANCHEZ INQUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	04/10/2021	13/10/2021	SUPERVISION DE TRABAJOS DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA Y BAHAS ASOCIADAS - FISCALIZACION OBRAS ELECTROMECANICASLEVANTAMIENTO DE	<a href="#">Informe</a>	732,00
CASTRO PLUS GASTON CARLOS	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	13/10/2021	SUPERVISION Y CONTABILIZACION DEL INGRESO DE MATERIALES SOBRIANTES A LA BODEGA DE DE CAPULISPAMBA DE CELEC EP 4 TRASELECTRIC DE LA LIT TADAY BOMBOIZA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
PACHACAMA CAIZA EDGAR ALFREDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	13/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762,00
PEÑAFEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCION DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LIT SARAPULLO - ALLURIQUIN A 230KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
ALMEIDA PASQUEL PAUL CESAR	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	13/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - PASAJE A 500 KV Y LIT PASAJE FRONTERA A 500 KV.	<a href="#">Informe</a>	762,00
SOLANO AGUILAR JACKSON JAIMÉ	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	04/10/2021	13/10/2021	MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA Y BAHAS ASOCIADAS	<a href="#">Informe</a>	732,00
CHICAIZA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISION (E)	04/10/2021	09/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - LAGO DE CHONGON A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	592,00
CALLUÑA TPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	04/10/2021	09/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - LAGO DE CHONGON A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	442,00
PAZMAÑO CUENCA CRIETHAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	04/10/2021	09/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - LAGO DE CHONGON A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	442,00
OCHOA TUJAZ RUBEN ORLANDO	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	13/10/2021	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LAS LIT CHORRILLOS - PASAJE 500 KV, PASAJE - FRONTERA A 500 KV Y SECCIONAMIENTO IRIVAS - SAN FRANCISCO PASAJE A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	732,00
CARPO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	13/10/2021	SUPERVISION DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SAS. PRUEBAS SAT DE TABLEROS DE CONTROL. COORDINACION DE TAREAS CONTRACTUALES.	<a href="#">Informe</a>	732,00
RENGIFO IMAQUINGA VICTOR HUGO	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	09/10/2021	REVISION DEL REPLANTEO DE LA LIT CHORRILLOS - LAGO DE CHONGON A 230 KV	<a href="#">Informe</a>	442,00
MERA LOOR RAMON SENEN	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	13/10/2021	EJECUCION DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LIT SARAPULLO 4 ALLURIQUIN 230KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
FREIRE VELASCO JAIMÉ MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
SERRANO GARRIDO GIOVANNI TOBIAS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	04/10/2021	REVISION, HABILITACION Y PRUEBAS DEL CANAL #4 DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA CHORRILLOS QUEVEDO 230 KV. CAMBIO DE DCU EN LA SE QUEVEDO Y PRUEBAS STM-64 QUEVEDO SAN GREGORIO.	<a href="#">Informe</a>	12,00
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
RODRIGUEZ MPOPOSITA WILLIAM NAZARENO	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
KANRAS TIWI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/10/2021	13/10/2021	MANTENIMIENTO OPTICO PREVENTIVO DE DISTRIBUIDORES OPTICOS EN UNA PARTE DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA SUR ORIENTAL.	<a href="#">Informe</a>	732,00
GUANOCHANGA CHILEG GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00
GAULANES MORENO WILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	14/10/2021	TRANSPORTE DE EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DESDE AMBATO A CUENCA COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LIT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	812,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP  
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SALINAS HERAS JESSICA FERNANDA	MÉDICO	05/10/2021	07/10/2021	CHARLA DE SALUD Y ATENCION MEDICA AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA ZONA	<a href="#">Informe</a>	172.00
CHANGO LUIS ALBERTO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	05/10/2021	08/10/2021	CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DE PRAE INSTALADOS EN LA SE PUYO.	<a href="#">Informe</a>	252.00
PEREIRA BAYAS VICENTE ALEXI	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	05/10/2021	08/10/2021	CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DE PRAE INSTALADOS EN LA SE PUYO.	<a href="#">Informe</a>	252.00
SANCHEZ VILLALVA POLIVIO BALTAZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/10/2021	08/10/2021	INVENTARIO ANUAL DE PRAE DE OPERACIÓN Y TENENCIA EN LAS SUBESTACIONES Y OFICINAS DEL PAIS. SE PUYO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
PULLES TULCANZA ESTEBAN ANDRES	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	05/10/2021	08/10/2021	TOMA FÍSICA DE PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPO. AÑO 2021 EN SUBESTACION PUYO	<a href="#">Informe</a>	252.00
TONATO QUISPE LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	05/10/2021	08/10/2021	SUPERVISIÓN DE MONTAJE CONTRATO CELEC EP-TRACÓN-0061-20 RAPS.	<a href="#">Informe</a>	282.00
VASQUEZ OCAÑA KLEBER SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	05/10/2021	08/10/2021	SUPERVISIÓN DE MONTAJE CONTRATO CELEC EP-TRACÓN-0061-20 RAPS.	<a href="#">Informe</a>	282.00
MUÑOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA, SUB.	05/10/2021	06/10/2021	SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE EMPAQUES DEL EJE DE SELLO DE VÁLVULA DE RADADORES POR FUGAS DE ACEITES DEL T1 138/54.5 KV DE LA SE IBARRA OT 4430	<a href="#">Informe</a>	92.00
QUIRÓNEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	05/10/2021	08/10/2021	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO. REUNIÓN CON FISCALIZACIÓN Y SUPERVISORES PARA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA SE QVD.	<a href="#">Informe</a>	342.00
ZAMBRANO CRUZ WILTON ALONSO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
MENDOZA SOLÓRZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	06/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS SE MONTECRISTI 1 CNEI MANTA 3.	<a href="#">Informe</a>	92.00
BARREZUELA CASERRA MARCIAL GENARO	LNIERO - PROYECTO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	06/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS SE MONTECRISTI 1 CNEI MANTA 3.	<a href="#">Informe</a>	92.00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	06/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS SE MONTECRISTI 1 CNEI MANTA 3.	<a href="#">Informe</a>	92.00
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
OLVERA MANJARRÉS MELVI MARCELO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LNIERO - PROYECTO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
CORTEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
QUIJAVE VINCES PABLO EUGENIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	06/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS SE MONTECRISTI 1 CNEI MANTA 3.	<a href="#">Informe</a>	92.00
AGUIJO FAJARDO TELLY EAGLE	LNIERO - PROYECTO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	732.00
VILLAGO CALDERON LUIS ERNESTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/10/2021	15/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SE BABAHYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732.00
CONDROY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/10/2021	13/10/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (T2) EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	<a href="#">Informe</a>	662.00
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	06/10/2021	07/10/2021	DESBROCE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN DEL PATIO DE 69 KV DE LA SE TULCAN. OT 5904	<a href="#">Informe</a>	92.00
PARRAGA OBREGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/10/2021	06/10/2021	EJECUCIÓN DE OT 58460 INSPECCIÓN A DISYUNTOR 52-1Q2 POR ALARMA DE BAJA PRESIÓN DE SF6	<a href="#">Informe</a>	12.00
VIRACUCHA QUSHPE LUIS ANIBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/10/2021	11/10/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	432.00
VALLEJO ROSERO MILTON JAVIER	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/10/2021	07/10/2021	DESBROCE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN DEL PATIO DE 69 KV DE LA SE TULCAN. OT 5904	<a href="#">Informe</a>	92.00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/10/2021	06/10/2021	CAPACITACIÓN Y RETIRO DE CAMONETA NUEVA	<a href="#">Informe</a>	12.00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/10/2021	06/10/2021	EJECUCIÓN DE OT 58460 INSPECCIÓN A DISYUNTOR 52-1Q2 POR ALARMA DE BAJA PRESIÓN DE SF6	<a href="#">Informe</a>	12.00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	06/10/2021	06/10/2021	RECEPCIÓN Y RETIRO DE VEHÍCULO	<a href="#">Informe</a>	12.00
DELGADO MENDIETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESBROCE, LIMPIEZA DE AISLADORES Y MEGADO DE LA LT SARAPULUO - ALLURQUIN A 230KV, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	<a href="#">Informe</a>	572.00
TOMALA ARISTEGA GERONIMO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	06/10/2021	15/10/2021	1. SUPERVISIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DE LOS TALUDES PERIMETRALES DE LA SUBESTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO. 2. SUPERVISIÓN PARA LOS PERFLAMIENTOS DE LOS BORDILLOS EXISTENTES PARA LOS	<a href="#">Informe</a>	842.00
SIMBANA PULLUPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	06/10/2021	15/10/2021	PARTICIPACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE SUBESTACIÓN PIMAMPRO PARA TRABAJOS FINALES Y SOLUCIÓN DE PENDIENTES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
SILVA GAVIDIA DAVID EDMUNDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/10/2021	07/10/2021	PRUEBAS PENDIENTES DE EQUIPOS DE REPUESTO Y REVISIÓN DE ENTREGABLES	<a href="#">Informe</a>	92.00
VILLAMARIN SALGADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	07/10/2021	10/10/2021	SOPORTE EN TEMAS DE SSL PARA LA SUPERVISIÓN DE SSL EN LOS TRABAJOS DE LAS OTS N. 56853 Y 56856	<a href="#">Informe</a>	252.00
OLVI ASHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	07/10/2021	08/10/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA LT TENA - LORETO A 138KV TRAMO E200 A E276. CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN DE LA LT TENA - LORETO VAMOS E207 - E257 - E271.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
PINTO REYES RENATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/10/2021	07/10/2021	TRASLADO DEL VEHICULO #228 A LA SE MOLINO EN REEMPLAZO DEL VEHICULO #171. TRASLADO DEL VEHICULO 171 A TALLERES PARA MANTENIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	12.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/10/2021	12/10/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/10/2021	08/10/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA LT TENA - LORETO A 138KV TRAMO E200 A E276. OT #4513/5241 CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN DE LA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
LOAZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/10/2021	08/10/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA LT TENA - LORETO A 138KV TRAMO E200 A E276. CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN DE LA LT TENA - LORETO VAMOS E207 - E257 - E271.	<a href="#">Informe</a>	92.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/10/2021	08/10/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA LT TENA - LORETO A 138KV TRAMO E200 A E276. CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN DE LA LT TENA - LORETO VAMOS E207 - E257 - E271.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
REYES MONTIEL GALO SEBASTIAN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	572.00
ANDRADE CAÇEDO ALOU BAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/10/2021	15/10/2021	DEL 08 AL 15/OCTUBRE SE REEMPLAZA TURNOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	662.00
RIZO BRAVO DANLO CICERON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/10/2021	18/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LAS SE CUENCA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732.00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/10/2021	09/10/2021	DAULE PERIPA 1: 138 KV DESCONEJÓN: SECCIONADOR 1	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/10/2021	09/10/2021	DAULE PERIPA 1: 138 KV DESCONEJÓN: SECCIONADOR 1	<a href="#">Informe</a>	12.00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	09/10/2021	13/10/2021	OT57939 MITO. PREVENTIVO BAHÍA DE TRANSFERENCIA 138KV. OT57842 MITO. PREVENTIVO BAHÍA ATO 138KV.	<a href="#">Informe</a>	332.00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/10/2021	09/10/2021	DAULE PERIPA 1: 138 KV DESCONEJÓN: SECCIONADOR 1	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	09/10/2021	13/10/2021	OT57939 MITO. PREVENTIVO BAHÍA DE TRANSFERENCIA 138KV. OT57842 MITO. PREVENTIVO BAHÍA ATO 138KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
ABAD AULLUÑA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	09/10/2021	13/10/2021	OT57939 MITO. PREVENTIVO BAHÍA DE TRANSFERENCIA 138KV. OT57842 MITO. PREVENTIVO BAHÍA ATO 138KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
RODRIGO REQUENA CLEMENTE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/10/2021	15/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. RAÚL CIDRÓN - ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA SURORIENTAL DE CONFORMIDAD	<a href="#">Informe</a>	412.00

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**  
**n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos**

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PONCE CABRERA WILSON ALEJANDRO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/10/2021	19/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SE SINACUY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	<a href="#">Informe</a>	732.00
LOAIZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/10/2021	12/10/2021	INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA L.T. JIVINO - SHUSHUFINDI A 230KV TRAMO E01 A E58 EJECUTADO POR PETROEQUADOR BAJO RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 0090-2019 OT 58873	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/10/2021	12/10/2021	INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA L.T. JIVINO - SHUSHUFINDI A 230KV TRAMO E01 A E58 EJECUTADO POR PETROEQUADOR BAJO RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 0090-2019 OT 58873	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/10/2021	15/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE YANACOCCHA, POR VACACIONES DEL SR. DIEGO SUAREZ	<a href="#">Informe</a>	412.00
VEGA GUASHCA ABDON ROGELIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/10/2021	15/10/2021	OPERACIÓN DE SE TENA (VACACIONES W. PAGUAY)	<a href="#">Informe</a>	482.00
CLIVI ASHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	10/10/2021	12/10/2021	INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA L.T. JIVINO - SHUSHUFINDI A 230KV TRAMO E01 A E58 EJECUTADO POR PETROEQUADOR BAJO RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 0090-2019 OT 58873	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/10/2021	12/10/2021	INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA L.T. JIVINO - SHUSHUFINDI A 230KV TRAMO E01 A E58 EJECUTADO POR PETROEQUADOR BAJO RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 0090-2019 OT 58873	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
INTRIAJO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LNIERO - PROYECTO	10/10/2021	14/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPDV EN LA L.T. CUENCA - GUALACEO	<a href="#">Informe</a>	332.00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	11/10/2021	15/10/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SUROCCIDENTAL. EJECUCIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES	<a href="#">Informe</a>	347.00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	11/10/2021	15/10/2021	REUNIÓN DE TRABAJO EQUIPO PARA LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DEL ASPECTO TÉCNICO DE REGISTROS DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LABORAL EN LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA SUROCCIDENTAL	<a href="#">Informe</a>	422.00
MORA SILVA GRECIA KARINA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	11/10/2021	15/10/2021	REUNIÓN DE TRABAJO EQUIPO PARA LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DEL ASPECTO TÉCNICO DE REGISTROS DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD LABORAL EN LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA SUROCCIDENTAL	<a href="#">Informe</a>	422.00
GUACALES GUALAVISI PABLO ENRIQUE	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	11/10/2021	11/10/2021	TRANSPORTE DEL MONTACARGA DE LA BODEGA SANTO DOMINGO A LA BODEGA SANTA ROSA	<a href="#">Informe</a>	32.00
HERMOZA SOBERON RODRIGO JUNIOR	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	11/10/2021	18/10/2021	LA VERIFICACIÓN DE LAS PARTES Y PIEZAS DAÑADAS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LOCALIZADAS EN SANTO DOMINGO, MANABI, GUAYAS, EL ORO Y LOS RÍOS	<a href="#">Informe</a>	572.00
CHAFLA ALTAMIRANO ANA MARIA	JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	11/10/2021	18/10/2021	LA VERIFICACIÓN DE LAS PARTES Y PIEZAS DAÑADAS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LOCALIZADAS EN SANTO DOMINGO, MANABI, GUAYAS, EL ORO Y LOS RÍOS	<a href="#">Informe</a>	782.00
ORATE LANDAZURI FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	11/10/2021	11/10/2021	CAPACITACIÓN A NUEVOS OPERADORES DE LA SE IBARRA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	11/10/2021	15/10/2021	SE TRABAJA EN MATRIZ DE MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA MATERIAL DE REPUESTO PARA LA LÍNEA DE 500KV, SE ENVÍA PARA PEDIR CODIFICACIÓN Y EL INGRESO A BODEGA.	<a href="#">Informe</a>	332.00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	11/10/2021	15/10/2021	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SE TISALEO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LNIERO - PROYECTO	11/10/2021	20/10/2021	LIQUIDACIÓN DE MATERIALES SISTEMA TADAY BOMBOIZA	<a href="#">Informe</a>	732.00
GAIBOR BALON MANUEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	11/10/2021	20/10/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAÑAS CHORRILLOS 1 DE 230 KV, DAULE PERRA 1 DE 138 KV Y QUEVEDO NORTE DE 69 KV, APOYO EN TRABAJOS DE ADICIÓN DE VANO DE	<a href="#">Informe</a>	732.00
HERRERIA LOOR HENRY JOSE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	11/10/2021	20/10/2021	RECORRIDO DE HABITATS NATURALES CRÍTICOS (HNIC) IDENTIFICADOS POR EL BID, RECONOCIMIENTO DE VARIANTES DEL TRAZADO DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA NO AFECTAR HNIC, VISITA A 10 SITIOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
QUIROGA AYALA ANDRÉS PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	11/10/2021	20/10/2021	DISEÑO DE RUTAS PARA CAMINOS DE ACCESO PARA ESTRUCTURAS DE L.T SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	11/10/2021	16/10/2021	REVISIÓN DE TRAZADO DE LA L.T. SHUSHUFINDI-CULEBRA Y SHUSHUFINDI-ORELLANA A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	412.00
BASANTES MALA LUIS RODRIGO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	11/10/2021	20/10/2021	COLABORACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE REPUESTOS DE LA SUBESTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS ANEXOS SOLICITADOR POR LA SOM	<a href="#">Informe</a>	732.00
GUERRA SALCEDO CRISTIAN ALEXANDER	ESPECIALISTA DE APLICACIONES AVANZADAS	11/10/2021	20/10/2021	INICIO REVISIÓN ANEXO NO. 1 - ESTRUCTURA OBJETOS - INFORMACIÓN S.T. TABACUNDO - ANEXO 3.1. - REPUESTOS LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIÓN	<a href="#">Informe</a>	732.00
CALLUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	11/10/2021	16/10/2021	REVISIÓN DE TRAZADO DE LA L.T. SHUSHUFINDI-CULEBRA Y SHUSHUFINDI-ORELLANA A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	412.00
FREIRE LICER FREDY RENAN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	11/10/2021	20/10/2021	INICIO REVISIÓN ANEXO1. ESTRUCTURA DE OBJETOS, INFORMACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN TABACUNDO	<a href="#">Informe</a>	732.00
CHACAZA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	11/10/2021	16/10/2021	REVISIÓN DE TRAZADO DE LA L.T. SHUSHUFINDI-CULEBRA Y SHUSHUFINDI-ORELLANA A 230 KV.	<a href="#">Informe</a>	562.00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LNIERO - PROYECTO	11/10/2021	18/10/2021	1. REVISIÓN DE RESULTADOS DE SUM 2. LEVANTAMIENTO STRM6 SOB-QVD 3. PRUEBAS RUTA CTN INT-QVD 4. PRUEBAS RUTA CTN INT-QVD	<a href="#">Informe</a>	572.00
ORATE LANDAZURI FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	12/10/2021	13/10/2021	PRUEBAS TÉCNICAS A POSTULANTES PARA OPERADORES DE SE SAN RAFAEL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
QUIÑONEZ LOOR JOFFRE GEOVANNY	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/10/2021	20/10/2021	OT 57825 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. OT 57898-57900 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/10/2021	20/10/2021	OT 57825 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. OT 57898-57900 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
AREVALO TROYA ANDRÉS VINICIO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/10/2021	12/10/2021	ATK 69 KV; CONEXIÓN: SECCIONADOR 1	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/10/2021	20/10/2021	OT 57825 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. OT 57898-57900 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/10/2021	12/10/2021	ATK 69 KV; CONEXIÓN: SECCIONADOR 1	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
CARCHIPULLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	12/10/2021	17/10/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	432.00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/10/2021	12/10/2021	ATK 69 KV; CONEXIÓN: SECCIONADOR 1	<a href="#">Informe</a>	12.00
YUCATO LUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	12/10/2021	16/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA L.T. CHORRILLOS 2 LAGO DE CHONGÓN A 230KV	<a href="#">Informe</a>	362.00
QUIÑONEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	12/10/2021	21/10/2021	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO. REUNIÓN CON FISCALIZACIÓN Y SUPERVISORES PARA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA SE QVD.	<a href="#">Informe</a>	1,002.00
MENDOZA MENDOZABAL ANDREA FERNANDA	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	12/10/2021	16/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA L.T. CHORRILLOS 2 LAGO DE CHONGÓN.	<a href="#">Informe</a>	422.00
GUZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	12/10/2021	21/10/2021	1. SUPERVISIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS DE TALLES EXISTENTES (PATIO 13869 KV). 2. SUPERVISIÓN DE PERFLADO DE TALLES PATIO 69 KV. 3. SUPERVISIÓN DE LOS PERFLADOS DE LOS	<a href="#">Informe</a>	732.00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	12/10/2021	20/10/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGÓN - POSORJA.	<a href="#">Informe</a>	652.00
MENDOZA SOLÓRZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	12/10/2021	20/10/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGÓN - POSORJA.12102021	<a href="#">Informe</a>	652.00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	12/10/2021	21/10/2021	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO ÓPTICO DE OPD EN SUBESTACIÓN ESMERALDAS, QUININDÉ, MANDURICU, BABA Y QUEVEDO COLABORAR CON LA CAMONETA CANASTA, EN LOS TRABAJOS DE DESINSTALACIÓN DE	<a href="#">Informe</a>	732.00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	12/10/2021	20/10/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGÓN - POSORJA.	<a href="#">Informe</a>	652.00
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	12/10/2021	20/10/2021	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGÓN - POSORJA.	<a href="#">Informe</a>	652.00
GONZALEZ PACHAY JORGE FAUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	18/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. MIGUEL CEDEÑO. SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN.	<a href="#">Informe</a>	412.00
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13/10/2021	14/10/2021	REVISIÓN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN SUBESTACIONES SANTA ELENA Y POSORJA.	<a href="#">Informe</a>	92.00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/10/2021	20/10/2021	OT 57825 MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. TRAMO E88 A E110; E135 A E150 Y DESDE E220 A E310	<a href="#">Informe</a>	572.00
PARRAGA OBREGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	20/10/2021	EJECUCIÓN DE OTS 57891, 57894, 57896, 57897, 57898, 57900, 57904, 57906, 57907, 57908, 57909 MANTENIMIENTO DE BAÑAS EN SUBESTACIONES FEDERNALES, CHONE Y BABA.	<a href="#">Informe</a>	572.00
PRINTO REYES RENATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	14/10/2021	TRASLADO DE PERSONAL DE TALENTO HUMANO A LA ZONA SUROCCIDENTAL PARA PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	<a href="#">Informe</a>	92.00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	20/10/2021	EJECUCIÓN DE OTS 57891, 57894, 57896, 57897, 57898, 57900, 57904, 57906, 57907, 57908, 57909 MANTENIMIENTO DE BAÑAS EN SUBESTACIONES FEDERNALES, CHONE Y BABA.	<a href="#">Informe</a>	572.00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	20/10/2021	EJECUCIÓN DE OTS 57891, 57894, 57896, 57897, 57898, 57900, 57904, 57906, 57907, 57908, 57909 MANTENIMIENTO DE BAÑAS EN SUBESTACIONES FEDERNALES, CHONE Y BABA.	<a href="#">Informe</a>	572.00
AREVALO TROYA ANDRÉS VINICIO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/10/2021	20/10/2021	OT 57825 MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. TRAMO E88 A E110 Y DE LA E135 A E150	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP							
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos							
Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	14/10/2021	15/10/2021	REUNIÓN DE TRABAJO SSL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UN TRANSSELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	152,00	
ALVARADO GUICHAY EFRÉN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	14/10/2021	17/10/2021	COORDINACIÓN OPERATIVA EN LAS SUBESTACIONES LIMÓN, MENDEZ Y MACAS, POR TRABAJOS PROGRAMADOS: OT 55204 LIMÓN, REVISIÓN CIRCUITO DE CONTROL BARRAS MENDEZ Y GUALACQUI OT	<a href="#">Informe</a>	252,00	
VRACUCHA QUISEPPE LUIS ANIBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/10/2021	19/10/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	432,00	
SANCHEZ VELASTEGA SILVIO ROLANDO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	14/10/2021	15/10/2021	REALIZAR LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES CIVILES EXISTENTES EN LA SUBESTACIÓN TISALEO, COMO APOYO PARA EL CONTRATO 096-2013	<a href="#">Informe</a>	92,00	
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/10/2021	14/10/2021	MOVILIZACIÓN DE LOS ANILLOS ANTI-CORONA DESDE LA BODEGA SAMANGA HASTA LA SE QUEVEDO	<a href="#">Informe</a>	12,00	
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/10/2021	22/10/2021	CONTINUAR MANTENIMIENTO ÓPTICO PREVENTIVO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS EN PDPS Y SUBESTACIONES DE LA ZONA SUR ORIENTAL	<a href="#">Informe</a>	652,00	
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/10/2021	16/10/2021	OT57809 MTOO. PREVENTIVO CON TRANSFERENCIA DE LA BAHÍA CHONE 138 KV OT57811 MTOO. CORRECTIVO PUNTO CALIENTE Q1809 BAHÍA 138KV CHONE OT57812 MTOO. CORRECTIVO PUNTO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00	
TAPIA CHILUSA MARCO ARTURO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	REPARACIÓN Y CORRECCIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS: E142, E143, E144, E145, E164 Y E179 DE LA L/T POMASQUI-IBARRA 138 KV OT: 34674	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00	
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	15/10/2021	20/10/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482,00	
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	15/10/2021	16/10/2021	OT57809 MTOO. PREVENTIVO CON TRANSFERENCIA DE LA BAHÍA CHONE 138 KV OT57811 MTOO. CORRECTIVO PUNTO CALIENTE Q1809 BAHÍA 138KV CHONE OT57812 MTOO. CORRECTIVO PUNTO	<a href="#">Informe</a>	92,00	
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	REPARACIÓN Y CORRECCIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS: E142, E143, E144, E145, E164 Y E179 DE LA L/T POMASQUI-IBARRA 138 KV OT: 34674	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00	
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16/10/2021	19/10/2021	REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN SUBESTACIONES MACHALA, SAN IDEFONSO, BABA, BABAHYO Y QUEVEDO	<a href="#">Informe</a>	172,00	
ONA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJO EN CON BARRA)	<a href="#">Informe</a>	92,00	
LOOR LAZ LEIDER EFRÉN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJO EN CON BARRA)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00	
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LNIERO - PROYECTO	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJO EN CON BARRA)	<a href="#">Informe</a>	92,00	
CARPIO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	16/10/2021	20/10/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA A TIERRA EN SERVIDIO DEL SISTEMA DAS PRUEBAS SAT DE TABLEROS DE CONTROL, COORDINACIÓN DE TAREAS CONTRACTUALES.	<a href="#">Informe</a>	332,00	
PEÑAFIEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJO EN CON BARRA)	<a href="#">Informe</a>	92,00	
MERA LOOR RAMON SENEN	LNIERO - PROYECTO	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJO EN CON BARRA)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00	
PIÑARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJO EN CON BARRA)	<a href="#">Informe</a>	92,00	
QUIJUE ANANGONO PAUL RAFAEL	LNIERO - PROYECTO	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJO EN CON BARRA)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00	
VERDESOTO PARRÉNO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	17/10/2021	19/10/2021	APOYO LOGÍSTICO EN SALUD LABORAL PARA LA INAUGURACIÓN DE LA SE PIMAMPIRO, INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	<a href="#">Informe</a>	172,00	
CUVIA SHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	17/10/2021	20/10/2021	REPARACIÓN DE CONDUCTOR DE LA FASE B EN LA E444 DE LA L/T LORETO-ORELLANA 138 KV. INSPECCIÓN DEL FALLA DE LA L/T SAN RAFAEL - JIVNO C1 Y C2 FASE A OT5 60661.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00	
LOMAZ AGUILAR JOSE MIGUEL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/10/2021	20/10/2021	OTS: 60461, 60264, 60268 REPARACIÓN DE CONDUCTOR DE LA FASE B EN LA E444 DE LA L/T LORETO-ORELLANA 138 KV. INSPECCIÓN DEL FALLA DE LA L/T SAN RAFAEL - JIVNO C1 Y C2 FASE A	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00	
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	18/10/2021	22/10/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SURORIENTAL	<a href="#">Informe</a>	332,00	
CANELOS SALAZAR RAÚL ANTONIO	GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIO ENCARGADO	18/10/2021	19/10/2021	INAUGURACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPIRO, INTERCONEXIÓN CON COLOMBIA	<a href="#">Informe</a>	142,00	
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	18/10/2021	27/10/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN MILAGRO MACHALA FRONTERA A 230 KV, L/T CHONGON SANTA ELENA, L/T TRINITARIA SALITRAL Y	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00	
ORATE LANAZURI FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	18/10/2021	19/10/2021	PREPARACIÓN DE LOGÍSTICA INAUGURACIÓN SE PIMAMPIRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00	
GUAMBO LOPEZ JAVIER ENRIQUE	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	18/10/2021	22/10/2021	UNA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE DISEÑO ESTRUCTURAL PLSTOWER Y PLSPOL, SE HA COORDINADO SE REALICE DE MANERA PRESENCIAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	422,00	
ROMERO MACAS MANUEL ALFONSO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/10/2021	22/10/2021	REVISIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍAS DE CONTROL DE LA BAHÍA ALLURIQUÍN DE 230KV. AMARILLADO DE PLANOS DE LA BAHÍA ALLURIQUÍN DEL PATIO DE 230KV	<a href="#">Informe</a>	332,00	
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	18/10/2021	27/10/2021	INICIO REVISIÓN ANEXO NO. 4 - CARACTERIZACIÓN REPUESTOS Y SOBRESANTES DE OBRA - S.T. TABACUNDO	<a href="#">Informe</a>	732,00	
SOLANO AGUILAR JACKSON JAMIE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	27/10/2021	LEVANTAMIENTO PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS-ENERGIZACIÓN PATIO 69 KV. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN AS BUILT	<a href="#">Informe</a>	732,00	
ONA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/10/2021	22/10/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV EN LAS BODEGAS DE TOTORAS Y SAMANGA DE CELEC EP. TRANSSELECTRIC.	<a href="#">Informe</a>	332,00	
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	19/10/2021	TRASLADO DEL ING. MANUEL GABOR DESDE LA CIUDAD DE QUEVEDO HASTA LA CIUDAD DE PORTOVEJAO	<a href="#">Informe</a>	12,00	
VERDESOTO PARRÉNO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	20/10/2021	21/10/2021	ACOMPANIAMIENTO A FAMILIARES DEL ING. CHRISTIAN GUERRERO CUASAPAZ FALLECIDO EN LA CIUDAD DE IBARRA, INTERVENCIÓN EN AUTOPSIA E INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE	<a href="#">Informe</a>	92,00	
QUISPE LAGUA WELINTON TARQUINO	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	20/10/2021	22/10/2021	TRASLADO DEL COMPAÑERO WELINTON QUISPE A BODEGA SANTA ROSA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021, PARA QUE, DE MANERA CONJUNTA CON EL ING. ANDRÉS GRAMM, REALICEN LA REUBICACIÓN DE MATERIALES	<a href="#">Informe</a>	172,00	
TELLO BALSECA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	20/10/2021	22/10/2021	TRASLADO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO A BODEGA SANTA ROSA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2021, PARA QUE, DE MANERA CONJUNTA CON EL ING. ANDRÉS GRAMM, REALICEN LA REUBICACIÓN DE MATERIALES	<a href="#">Informe</a>	172,00	
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/10/2021	24/10/2021	SUPERVISIÓN DE SSL A LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA DE AISLADORAS Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS L/T MACHALA ZORRITOS 230KV SEGÚN OT 57546 EN CUMPLIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	172,00	
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/10/2021	24/10/2021	SUPERVISIÓN SSL A LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA DE AISLADORAS Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS L/T MACHALA ZORRITOS 230KV SEGÚN OT 57546 EN CUMPLIMIENTO	<a href="#">Informe</a>	172,00	
VILLAMARIN SALGADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/10/2021	29/10/2021	SUPERVISARÁ TRABAJOS EN ENERGIZADO DE CONEXIONES Y DESCONECCIONES EN LA SE QUEVEDO Y SE REALIZARÁ LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NUEVOS FORMATOS DE SSL A PERSONAL DE LA ZNA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	872,00	
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/10/2021	25/10/2021	QUEVEDO NORTE: CONEXIÓN SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE A TC 3; DESCONEXIÓN: CUELLO DESE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00	
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELPE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/10/2021	25/10/2021	QUEVEDO NORTE: CONEXIÓN SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE A TC 3; DESCONEXIÓN: CUELLO DESE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO	<a href="#">Informe</a>	172,00	
AREVALO TROYA ANDRÉS VINICIO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/10/2021	25/10/2021	QUEVEDO NORTE: CONEXIÓN SECCIONADOR 1 Y CUELLO DE BAJANTE A TC 3; DESCONEXIÓN: CUELLO DESE BARRA AUXILIAR HASTA LA SALIDA DE LÍNEA CRUZANDO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00	
ESCOBAR RUPERTI MIGUEL EMILIO	MÉDICO	25/10/2021	29/10/2021	CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS EN SUBESTACIONES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00	
<b>TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES</b>						300,578.00	
<b>TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES</b>						0.00	
<b>TOTAL PASAJES AEROS NACIONALES</b>						14,138.46	
<b>TOTAL PASAJES AEROS INTERNACIONALES</b>						0.00	<a href="#">REPORTE</a>
<b>TOTAL GASTO COMBUSTIBLE</b>						14,926.57	
<b>TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES</b>						4,610.00	
<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES</b>						<b>334,253.03</b>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/10/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						Mensual	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):						Subgerencia Financiera	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):						Mg. Kristian Steve González Gavilanes	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						<a href="mailto:kristian.gonzalez@celec.gub.ec">kristian.gonzalez@celec.gub.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 900400 ext 22707	