

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/03/2020	16/03/2020	FISCALIZACIÓN DE TENDIDO DE OPGW EN EL PROYECTO PIMAMPIRO. LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES Y CORRECCIONES EN LA LT BAHÍA-TULCÁN	Informe	572.00
GAVILANES MORENO WILAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/03/2020	10/03/2020	RETIRO DE MATERIALES PARA EL TENDIDO DE FO ADSS EN EL ENLACE EEO - HIDROTAPE	Informe	12.00
GAVILANES MORENO WILAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/03/2020	16/03/2020	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE BAJANTES DE LA LT TRISALE - TOTORAS EN LA BAHÍA DE 500 KV DESMONTAJE DE TORRES DE EMERGENCIA EN LA SE TIGALEO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/03/2021	25/03/2021	MANTENIMIENTO DE SSA DE S/E PUJO Y MANTENIMIENTO DE BAHÍAS DE 138 KV DE S/E TOPO OT 43720; 43742; 43769; 43772; 43773; 43774; 43775; 43777; 43778; 43745; 43746; 43745; 43773	Informe	492.00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	19/03/2021	28/03/2021	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	842.00
LOAIZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/03/2021	24/03/2021	PERFILADO DE AISLADORES E174 y E193 DE LA LT SAN RAFAEL - JIVINO A 230KV C1 Y C2 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV	Informe	252.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/03/2021	24/03/2021	PERFILADO DE AISLADORES E174 y E193 DE LA LT SAN RAFAEL - JIVINO A 230KV C1 Y C2 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV	Informe	252.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/03/2021	24/03/2021	LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV OT 43002	Informe	92.00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/03/2021	24/03/2021	LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN: E: 55, 56, 64, 66, 67, 70 DE LA LT PUCARÁ-AMBATO 138 KV OT 43002	Informe	92.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/03/2021	30/03/2021	PRUEBAS SERVICIOS AUXILIARES - OPERACIÓN DE LA S/E PIMAMPIRO	Informe	572.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	24/03/2021	01/04/2021	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 138KV DE S/E TOTORAS OT 42835, 42836, 42837, 42838, 42839, 42840, 42841, 42842.	Informe	652.00
MOROCHO MORERA IRVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/03/2021	29/03/2021	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GDE. GRUPO DIESEL SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/04/2021	07/04/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	482.00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/04/2021	09/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA 59 A LA 72 DE LA LINEA SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV PROGRAMADO EN LA OT 42970	Informe	172.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/04/2021	09/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA 59 A LA 72 DE LA LINEA SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV PROGRAMADO EN LA OT 42970	Informe	172.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/04/2021	09/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA 59 A LA 72 DE LA LINEA SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV PROGRAMADO EN LA OT 42970	Informe	172.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/04/2021	08/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS DÓPLEX 138KV S/E TOTORAS OT 33558	Informe	12.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/04/2021	08/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLEROS DÓPLEX 138KV S/E TOTORAS OT 33558	Informe	12.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/04/2021	15/04/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA LT RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	Informe	252.00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA LT RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	Informe	252.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA LT RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	Informe	252.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/04/2021	15/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 69KV S/E RIOBAMBA. OT 42863, 42864, 42865, 42867, 42868, 42869	Informe	172.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA LT SAN RAFAEL-JIVINO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATO 13869 KV DE S/E BAÑOS OT 33347 Y 43688	Informe	412.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/04/2021	15/04/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 69KV S/E RIOBAMBA. OT 42863, 42864, 42865, 42867, 42868, 42869	Informe	172.00
LOAIZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA LT SAN RAFAEL-JIVINO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATO 13869 KV DE S/E BAÑOS OT 33347 Y 43688	Informe	412.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA LT SAN RAFAEL-JIVINO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATO 13869 KV DE S/E BAÑOS OT 33347 Y 43688	Informe	412.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/04/2021	19/04/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
BENITEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	15/04/2021	17/04/2021	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO TRA-CON-0015-21	Informe	172.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/04/2021	21/04/2021	MANTENIMIENTO EN PATIO DE 138 KV Y 69 KV Y TABLEROS SSA DE LA S/E BAÑOS. PRUEBAS FUNCIONALES DE ALARMA Y DISPARO Y REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE EN ATO 13869 KV DE LA S/E BAÑOS OT 43691.	Informe	412.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/04/2021	23/04/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E278 - E290 - E295 - E291 - E292 - E296 - E297 - E299 - E304 - E321 - E322 - E323 - E325 - E327 - 352- E333 - E335 - E337 - E339 - E384 - E385 - E390 - E391 - E392 - E393 - E394 - E396 - E416 -	Informe	332.00
LOAIZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/04/2021	23/04/2021	CORRECCIÓN DEL GALVANIZADO DE STUBS E278 - E290 - E295 - E291 - E292 - E296 - E297 - E299 - E304 - E321 - E322 - E323 - E325 - E327 - 352- E333 - E335 - E337 - E339 - E384 - E385 - E390 - E391 - E392 - E393 - E394 - E396 - E416 -	Informe	332.00
BENITEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/04/2021	23/04/2021	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO TRA-CON-0015-21	Informe	252.00
MIRANDA TORRES FERNANDO XAVIER	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	05/05/2021	07/05/2021	LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES - LIQUIDACIÓN DE MATERIALES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
MIRANDA TORRES FERNANDO XAVIER	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	13/05/2021	14/05/2021	LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES - LIQUIDACIÓN DE MATERIALES	Informe	92.00
BRAVO LOPEZ NELLY ALEXANDRA	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	01/07/2021	02/07/2021	HABILITACIÓN DE ENLACES CON FIBRA ÓPTICA NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA S/E PIMAMPIRO AL SPS DEL S.N.I.	Informe	92.00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRAFO	10/08/2021	11/08/2021	VERIFICACIÓN DE FLECHAS EN LA LT EL INGA POMASQUI	Informe	92.00
ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	15/08/2021	20/08/2021	1. INGRESO A CENTROS DE TRABAJO 2. CAPACITACIÓN A PERSONAL DE TURNO. 3. SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Informe	412.00
ABAD TORRES JOEL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	24/08/2021	02/09/2021	FISCALIZACIÓN MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3, PARA LA INTERCONEXIÓN AL SEP.	Informe	732.00
PEREZ PAZMIÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/08/2021	01/09/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIAS DEL PATIO 138KV. BAHIAS DEL PATIO 69KV. AUTOTRANSFORMADOR ATRIATG. MONTAJE	Informe	252.00
GONGORA LASTRAS PABLO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/08/2021	03/09/2021	FISCALIZACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SISTEMA TABLACUNDO (PIMAMPIRO)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
OTÁZAR SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	30/08/2021	03/09/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV. PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00
BARRIOS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	01/09/2021	10/09/2021	CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT SOPHADORA-TADAY-TAJURA A 230 KV.	Informe	732.00
MONTUFAR TAMAYO EDUARDO GERMAN	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	02/09/2021	03/09/2021	INSPECCIÓN Y REUNIÓN CON SPEX SOBRE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LA S/E QUEVEDO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
LLAMATUMBI QUILUMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/09/2021	03/09/2021	REEMPLAZO DE EQUIPO CONVERTOR CON SERVICIO AFECTADO HACIA TERMOGAS. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIO Y PRUEBAS DE OPERATIVIDAD DE ENLACE.	Informe	12.00
MONTUFAR TAMAYO EDUARDO GERMAN	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	04/09/2021	05/09/2021	ASISTENCIA EN CALIDAD DE JEFE DE CONSIGNACIÓN DE LA OT-96114 DE CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES EN EL TRAFATO Q Y SUS BAHÍAS ADYACENTES DE 138 Y 69 KV. CON INDISPONIBILIDAD DEL TAFQ	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
OTÁZAR SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/09/2021	10/09/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV. PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/09/2021	07/09/2021	ACOMPANAMIENTO A PERSONAL DE TECMASUR PARA INSPECCIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN DE INVERSORES (CONTRATO 014-21).	Informe	92.00
GUANO LLAMAZA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/09/2021	10/09/2021	INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACTIVACIÓN DE SERVICIOS PARA S/E JIVINO 3	Informe	332.00
CEVALLOS CAMACHO ALVARO EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/09/2021	10/09/2021	INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACTIVACIÓN DE SERVICIOS PARA S/E JIVINO 3	Informe	332.00
SIMBAÑA PULLPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/09/2021	17/09/2021	TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
DE LA CUEVA CHILUISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/09/2021	10/09/2021	MOVILIZACIÓN A GUAYACUIL PARA TRASLADAR EL VEHICULO PEI -1319 PARA SER MATRICULADO EL LUNES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN QUITO	Informe	92.00
LLAMATUMBI QUILUMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/09/2021	18/09/2021	REVISIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE UPS	Informe	572.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	13/09/2021	15/09/2021	OT # 56133, INSPECCION EFECTO CORONA Y TERMOGRAFIA	Informe	172.00
GUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	13/09/2021	14/09/2021	INSPECCION DE LAS ACTIVIDADES DE EMPACADO DEL MATERIAL DE PUESTA A TIERRA EN LA SUBESTACION DE TOTORAS.	Informe	122.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	13/09/2021	17/09/2021	VERIFICACION DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV. PARA EL INGRESO TANTO FISICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SHAMAGA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	362.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	13/09/2021	17/09/2021	SE TRABAJA EN MATRIZ CORRESPONDIENTE AL EMBARQUE 384.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
TUMBACO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/09/2021	23/09/2021	TRANSPORTE DE OPERADORES S.E SANTO DOMINGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
ZABALA PITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	14/09/2021	15/09/2021	OT # 56133, INSPECCION EFECTO CORONA Y TERMOGRAFIA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	16/09/2021	19/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCION DE EQUIPOS BAHIA DELSITANISAGUA 1 138KV S/E CUMBARATZA, INSPECCION TERMOGRAFICA DE SUBESTACIONES BOMBOIZA Y CUMBARATZA.	Informe	252.00
DE LA CUEVA CHULISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/09/2021	23/09/2021	TRASLADO DE LA PLANTA DE ACEITE ENERVAC EHV 4000 CON ACCESORIOS, TRANSFORMADOR TRIFASICO, COLCHON DE ACEITE DE LA SE SANTA ROSA A LA SE CUENCA. 2- TRASLADO DE EQUIPO DE	Informe	572.00
GUANO LLAMUCA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/09/2021	17/09/2021	DESINSTALACION Y RETIRO DE GABINETE PARA LIBERAR ESPACIO Y POSTERIOR UBICACION DE INVERSOR.	Informe	92.00
CALLE DROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	17/09/2021	19/09/2021	LAVADO CON TENSION DE BAHIAS DE PATIO DE 138 Y 69 KV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PATIO 69 KV. FUERA DE SERVICIO.	Informe	172.00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/09/2021	28/09/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE LA CAMIONETA CANASTILLA PEI-7336 EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCION DE EQUIPOS BAHIA DELSITANISAGUA 1 138 KV S/E	Informe	688.00
SEGARRA ASTUDELLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	17/09/2021	19/09/2021	LAVADO CON TENSION DE BAHIAS DE PATIO DE 138 Y 69 KV. PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR ATO	Informe	172.00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	17/09/2021	19/09/2021	LAVADO CON TENSION DE BAHIAS DE PATIO DE 138 Y 69 KV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PATIO 69 KV. FUERA DE SERVICIO.	Informe	172.00
MENDEZ MENDEZ LUIS EDULFO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	17/09/2021	19/09/2021	LAVADO CON TENSION DE BAHIAS DE PATIO DE 138 Y 69 KV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PATIO 69 KV. FUERA DE SERVICIO.	Informe	172.00
ORELLANA CARDENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	17/09/2021	19/09/2021	LAVADO CON TENSION DE BAHIAS DE PATIO DE 138 Y 69 KV. PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR ATO	Informe	172.00
MEJA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	17/09/2021	19/09/2021	LAVADO CON TENSION DE BAHIAS DE PATIO DE 138 Y 69 KV. PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR ATO	Informe	172.00
GUILLEN ORDÓÑEZ JHONI ERIBERTO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	17/09/2021	19/09/2021	LAVADO CON TENSION DE BAHIAS DE PATIO DE 138 Y 69 KV. PRUEBAS ELECTRICAS DE TRANSFORMADOR ATO	Informe	172.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
CHUCO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
MARCHEA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
PLUJA CHELE NESTHOR ANDRES	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	19/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DELSITANISAGUA - CUMBARATZA 138 KV	Informe	92.00
JIMENEZ PAEZ HERNANDO PATRICIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	20/09/2021	ADMINISTRACION DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION JAVINO 3 PUESTA EN SERVICIO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/09/2021	26/09/2021	TRASLADO DE PERSONAL DE CONTROLORIA GENERAL DEL ESTADO A DIFERENTES PROYECTOS DE LA LINT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	492.00
ORELLANA CARDENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	20/09/2021	23/09/2021	VERIFICACION TECNICA DE LA PRIMERA ENTREGA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO ADMINISTRADOR DE CONTRATO CELEC EP-TRA-CON-2019-21 EN BODEGAS CALDERON	Informe	332.00
PEREZ PAZMIÑO ANGELO JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/09/2021	24/09/2021	RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS DEL PATIO 69KV. BAHIAS DEL PATIO 69KV. AUTOTRANSFORMADOR ATO. MONTAJE	Informe	332.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	26/09/2021	REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION, PARA REVISION DEL CONTRAPEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE LA LINEA DE TRANSMISION TADAY Y BOMBOIZA. 230 KV. LAVADO DE AISLADORES LT CUENCA	Informe	492.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	26/09/2021	REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION, PARA REVISION DEL CONTRAPEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE LA LINEA DE TRANSMISION TADAY Y BOMBOIZA. 230 KV. LAVADO DE AISLADORES LT CUENCA	Informe	492.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	20/09/2021	26/09/2021	REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION, PARA REVISION DEL CONTRAPEO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, DE LA LINEA DE TRANSMISION TADAY Y BOMBOIZA. 230 KV. LAVADO DE AISLADORES LT CUENCA	Informe	492.00
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	20/09/2021	22/09/2021	OT 06877 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SUDUMBRE - DESBROCE GENERAL- SEGUN CONTRATO TRA-CON 064-21	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	0.00
YUCATO LLUMUINGUA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	20/09/2021	20/09/2021	INSPECCION DEL SERVICIO DE EMPACADO DEL MATERIAL DE PUESTA A TIERRA EN LA SUBESTACION DE TOTORAS.	Informe	12.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	20/09/2021	24/09/2021	SE TRABAJA EN MATRIZ DE LA TORRE DE REPUESTO TIPO 5T42.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	20/09/2021	24/09/2021	LOCALIZACION PARA LA IDENTIFICACION, CODIFICACION Y CONTEO DE MATERIAL SOBRENTE PERTENECIENTE A LAS TORRES DE LAS LINEAS DE TRANSMISION PARA EL PROYECTO DE 500 KV. EL MISMO QUE LUEGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	362.00
ESTRELLA VELASTEGU HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	20/09/2021	27/09/2021	SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA HEJA A TRAVES DEL CONTRATO 036-2013	Informe	572.00
GUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	20/09/2021	21/09/2021	RECEPCION DEL SERVICIO DE LA INFRA CUANTIA N° FC-CELTRA-154-21	Informe	122.00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	20/09/2021	20/09/2021	HABILITACION Y PRUEBAS SERVICIO DE MEDICION COMERCIAL PARA CMEL EN LA SE POSORAL.	Informe	12.00
BARRIOS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	22/09/2021	23/09/2021	CON LA FINALIDAD DE MANTENER REUNION CON EL DIRECTORIO DE LA COMUNA PAGUANCAY, PARA RESOLVER EL PERMISO DE LOS TRABAJOS QUE DEBEN SER EFECTUADOS POR FUNCIONARIOS DE LA	Informe	92.00
MEJA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	22/09/2021	22/09/2021	DISPOSICION, MEDIANTE MEMORANDO NRO. CELEC-EP-CCS-GUIN-2021-0293-MEM. DE APOYAR EN ACTIVIDADES EN LA BAHIA #2 DEL GIS DE CCS	Informe	27.00
MOYA CRUZ BRYAN ALBERTO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	22/09/2021	24/09/2021	REVISION DE TRABAJOS PENDIENTES (OBRAS CIVILES)	Informe	172.00
MORA SILVA GRECIA KARINA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	24/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO NOVEDADES ELECTROMECANICAS LIMPIEZA AISLADOR SEGUN OT 56670-56672METODOLOGIA/SUPERVISIONCAMPAÑADEMANTENIMIENTODELINEA	Informe	172.00
TUMBACO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/09/2021	03/10/2021	TRANSPORTE DE OPERADORES S.E SANTO DOMINGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	25/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T GUALACEO - LIMON A138 KV.	Informe	92.00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	25/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T GUALACEO - LIMON A138 KV.	Informe	92.00
DE LA CUEVA CHULISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/09/2021	01/10/2021	TRABAJOS DE TENDIDO DE CONDUCTOR ENTRE PORTICO AEO1 Y A LA E002 LT CUENCA GUALACEO 138KV. Y DESMONTAJE DE LA TORRE DE EMERGENCIA CON OT-57320-57322 2-TRANSPORTE DE LA	Informe	572.00
PLUJA CHELE NESTHOR ANDRES	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	25/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T GUALACEO - LIMON A138 KV.	Informe	92.00
SEGARRA ASTUDELLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	24/09/2021	25/09/2021	MANTENIMIENTO BAHIA GUALACEO 138 KV FUERA DE SERVICIO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
MACIAS MANTA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECANICO	24/09/2021	25/09/2021	MANTENIMIENTO BAHIA GUALACEO 138 KV FUERA DE SERVICIO	Informe	92.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	25/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T GUALACEO - LIMON A138 KV.	Informe	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT GUALACEO LIMÓN Y CUENCA GUALACEO 138 KV.	Informe	172,00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT GUALACEO LIMÓN Y CUENCA GUALACEO 138 KV.	Informe	172,00
CHUICO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT GUALACEO LIMÓN Y CUENCA GUALACEO 138 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
MARCHEÑA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/09/2021	26/09/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT GUALACEO LIMÓN Y CUENCA GUALACEO 138 KV.	Informe	172,00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/09/2021	26/09/2021	ALCANZE A COMISIÓN TOMA FÍSICA DE BIENES E INVENTARIADO CON ING. LUIS CHANGÓ	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
HERNANDEZ AGUAS NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	25/09/2021	26/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAHÍAS LIMÓN Y CUENCA 138 KV FUERA DE SERVICIO.	Informe	24,00
PEREZ PAZMIÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/09/2021	26/09/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA PASCUALES 230KV, BAHIA DOS CERROS 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN	Informe	92,00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	25/09/2021	25/09/2021	DISPOSICIÓN, MEDIANTE MEMORANDO NRO. CELEC-EP-CSS-GUN-2021-0293-MEM. DE APOYAR EN ACTIVIDADES EN LA BAHIA #2 DEL GIS DE CCS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	27,00
GUILLEN ORDOÑEZ JHONI ERIBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	25/09/2021	26/09/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BAHÍAS LIMÓN Y CUENCA 138 KV FUERA DE SERVICIO.	Informe	24,00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/09/2021	01/10/2021	REPARACIÓN DE LOS OTS PARA LA RECORRIDA Y MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL. CARACTERIZACIÓN DE LÍNEAS Y MANTENIMIENTO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412,00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/09/2021	01/10/2021	VISITA TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A L.T. CONEXIÓN SE PAMAPIRO, L.T. TULCAN, PANAMERICANA, SE: IBARRA, SE: TULCAN, SE: PAMAPIRO, TRABAJE DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURÍDICO	27/09/2021	04/10/2021	CON LA FINALIDAD DE MOVILIZARSE CONJUNTAMENTE CON LA CONTRATISTA Y TRAZAR UNA HOJA DE RUTA QUE PERMITA OBTENER LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO QUE HACEN FALTA PARA CONTINUAR	Informe	572,00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	27/09/2021	01/10/2021	ACTIVIDADES DENTRO DE PROGRAMACIÓN MENSUAL, TERMOGRAFIA EN LAS SUBESTACIONES MOLINO, MICAS, MENDEZ Y LIMON	Informe	332,00
MORALES GUACHAZCA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENC./ PROYECTO 500 KV	27/09/2021	01/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SOBANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	512,00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	27/09/2021	01/10/2021	SE TRABAJA EN MATRIZ DE MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA MATERIAL DE REPUESTO PARA LA LÍNEA DE 500KV, SE ENVA PARA PEDIR CODIFICACIÓN Y EL INGRESO A BODEGA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	27/09/2021	01/10/2021	LOCALIZACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CODIFICACIÓN Y CONTEO DE MATERIAL, SOBANTE PERTENECIENTE A LAS TORRES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PARA EL PROYECTO DE 500 KV; EL MISMO QUE LUEGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392,00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	28/09/2021	02/10/2021	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES PARA ACTIVOS Fijos.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
GONGORA LASTRA PABLO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	28/09/2021	04/10/2021	ENTREGA DE OTS DE PROTECCIÓN DE ROBOSEGURIDAD, REPOSICIÓN DE BOTOQUINES, CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	492,00
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	28/09/2021	29/09/2021	OT # 57668 REPARAR CUELLO FASE INFERIOR CIRCUITO 1 Y TERMOGRAFIA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	28/09/2021	28/09/2021	INSPECCIÓN PARA AJUSTE DE SISTEMA DE CCTV ANALÓGICO EN SALA DE COMUNICACIONES, CASETAS Y PATIOS DE LA SUBESTACIÓN.	Informe	12,00
GREFA CHONGÓ PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	03/10/2021	TRABAJO EMERGENTE DE LIBERACIÓN EN LA E16 Y E23 DE LA LÍNEA DE 138 KV SOLICITADO POR LA UN COCA CODO SINCLAIR Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, OT DE CCS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	03/10/2021	TRABAJO EMERGENTE DE LIBERACIÓN EN LA E16 Y E23 DE LA LÍNEA DE 138 KV SOLICITADO POR LA UN COCA CODO SINCLAIR Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, OT DE CCS	Informe	332,00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/09/2021	03/10/2021	TRABAJO EMERGENTE DE LIBERACIÓN EN LA E16 Y E23 DE LA LÍNEA DE 138 KV SOLICITADO POR LA UN COCA CODO SINCLAIR Y AUTORIZADO POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, OT DE CCS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/09/2021	04/10/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CAMIONETA CANASTILLA PEI-7936 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS SE MILAGRO LIMPIEZA AISLADORES BAHIA ZHORAY 1 230 KV. OT NO.	Informe	412,00
GUEVARA CARRILLO JAVIER GEOVANNY	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	30/09/2021	30/09/2021	REUNIÓN CON HEI EN LA BODEGA DE SAMANGA SOBRE ENTREGA DE REPUESTOS DEL CONTRATO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
RIFORIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/09/2021	04/10/2021	CONDUCCIÓN DE CAMIÓN NPR PLACA PEI-7928 PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS (REEMPLAZO CADENA DE AISLADORES) LT ZHR2MLG OT 57597	Informe	332,00
MOROQUEJO YADACELA JUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/10/2021	11/10/2021	SE OLEUEVO, PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES DEL ATV 230KV EN, PRUEBAS DE INYECCIÓN, ENERGIZACIÓN Y TOMA DE CARGA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	812,00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
SECARRA CUMBOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	01/10/2021	03/10/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZHORAY 1 Y BAHIA ZHORAY 2 PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN OT568152-58153	Informe	172,00
HERNANDEZ AGUAS NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
GUILLEN ORDOÑEZ JHONI ERIBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/10/2021	03/10/2021	MANTENIMIENTO DE BAHÍAS MILAGRO 1 Y 2 - 230 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	172,00
MONCAYO ASITMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	01/10/2021	04/10/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZHORAY 1 Y BAHIA ZHORAY 2 PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO, DESMONTAJE ELECTROMECANICO	Informe	252,00
TABADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/10/2021	04/10/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZHORAY 1 Y BAHIA ZHORAY 2 PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO, DESMONTAJE ELECTROMECANICO	Informe	252,00
CALLE IDROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/10/2021	03/10/2021	MANTENIMIENTO DE BAHÍAS MILAGRO 1 Y 2 - 230 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	172,00
DIAZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/10/2021	03/10/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZHORAY 1 Y BAHIA ZHORAY 2 PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN OT568152-58153	Informe	172,00
MALIZA PALADINES GENESIS LISSETTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/10/2021	03/10/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZHORAY 1 Y BAHIA ZHORAY 2 PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO, DESMONTAJE ELECTROMECANICO	Informe	172,00
SARAGURO RIOS ROOSSVELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	01/10/2021	04/10/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZHORAY 1 Y BAHIA ZHORAY 2 PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO, DESMONTAJE ELECTROMECANICO	Informe	252,00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
CHUICO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
MARCHEÑA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
ZAMBRANO SOLORZANO RODR BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/10/2021	07/10/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7870, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUBESTACIONES MANTA 2 Y MONTECRISTI.	Informe	492,00
NUJIRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/10/2021	03/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT ZHORAY-MILAGRO 230 KV.	Informe	172,00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	04/10/2021	07/10/2021	BRINDAR SOPORTE ALA CHARLA INTEGRAL EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CUANTO AL TRABAJO, AL PERSONAL DE CAMPO DEL SAI, VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS	Informe	252,00
GUEVARA CARRILLO JAVIER GEOVANNY	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCIÓN FINAL DE LAS OBRAS DEL SUBSISTEMA F. CONSOLIDACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS PROYECTO 500 KV; Y REUNIÓN CON BODEGAS SOBRE EL INGRESO DE REPUESTOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232,00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAIN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	08/10/2021	ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA SURORIENTAL DE CONCORDIA A LOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	532,00
JIMENEZ PAEZ HERNANDO PATRICIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	13/10/2021	ADMINISTRACIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JUVINO 3 PUESTA EN SERVICIO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/10/2021	08/10/2021	SE ALLURQUIN: PRUEBAS PROTECCIONES DIFERENCIAL DE BARRAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	04/10/2021	06/10/2021	RECEPCION DE VEHICULO EN OFICINAS DE CARAPUNGO	Informe	172,00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/10/2021	05/10/2021	MCP: DESMONTAJE ELECTROMECANICO DE BANCO DE BATERIAS 125VCC TEMPORAL INSTALADO EN LA SE NUEVA BABAHYO SEGUN OT58154	Informe	92,00
ANDINO JACOME EDWIN ORLANDO	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	04/10/2021	13/10/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA LT CHORRILLOS -PASAJE A 500 KV Y LT PASAJE FRONTERA A 500 KV.	Informe	762,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
PÉREZ PAZMIÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	05/10/2021	MCP: MCP/DESMONTAJE ELECTROMECHANICO DE BANCO DE BATERIAS 125VCC TEMPORAL INSTALADO EN LA SE NUEVA BABAHYOYO SEGUN DT#68154	Informe	92.00	
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	04/10/2021	06/10/2021	RECEPCIÓN DE VEHICULO EN OFICINAS DE CARAPUNGO	Informe	192.00	
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECHANICO	04/10/2021	06/10/2021	RECEPCIÓN DE VEHICULO EN OFICINAS DE CARAPUNGO	Informe	172.00	
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	04/10/2021	06/10/2021	RECEPCIÓN DE VEHICULO EN OFICINAS DE CARAPUNGO	Informe	172.00	
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	05/10/2021	MCP/DESMONTAJE ELECTROMECHANICO DE BANCO DE BATERIAS 125VCC TEMPORAL INSTALADO EN LA SE NUEVA BABAHYOYO SEGUN DT#68154	Informe	92.00	
MUÑOZA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	04/10/2021	06/10/2021	RECEPCIÓN DE VEHICULO EN OFICINAS DE CARAPUNGO	Informe	172.00	
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECHANICO	04/10/2021	06/10/2021	RECEPCIÓN DE VEHICULO EN OFICINAS DE CARAPUNGO	Informe	172.00	
QUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	04/10/2021	09/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA LINEA CHORRILLOS - LAGO DE CHONGÓN A 230 KV. A LA FECHA SE EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO	Informe	442.00	
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	04/10/2021	07/10/2021	AMBAJORECORRIDO DE L/T EL INGA TISALEORECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA SE TISALEO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302.00	
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECHANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	07/10/2021	LOCALIZACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CODIFICACIÓN Y CONTEO DE MATERIAL SOBRIANTE PERTENECIENTE A LAS TORRES DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN PARA EL PROYECTO DE 500 KV. EL MISMO QUE LUEGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302.00	
YUCATO LLUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCIÓN FINAL OBRAS SUBSISTEMA F	Informe	172.00	
MORALES GUACHIZACA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENC./ PROYECTO 500 KV	04/10/2021	07/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SOBRIANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FISICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00	
MONTESECOA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCIÓN FINAL OBRAS SUBSISTEMA F	Informe	232.00	
LOPEZ TAPIA ANGEL MOISES	JEFE DE EQUIPAMIENTO (E)	04/10/2021	06/10/2021	SE INSPECCIONÓ LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN, COMO BANCO EL BANCO DE TRANSFORMADORES, BANCO DE REACTORES, EQUIPAMIENTO PRIMARIO, NO ENCONTRANDOSE NOVEDADES DE ORIGEN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232.00	
CALUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	04/10/2021	09/10/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA L/T CHORRILLOS-LAGO DE CHONGÓN A 230 KV.	Informe	442.00	
CHANGOLUISA NINAHUALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	04/10/2021	13/10/2021	ACTIVIDAD DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, CON PROPIETARIOS, SE HA PROGRAMADO ARMAR 10 EXPEDIENTES DE INDEMNIZACIONES EN LA JORNADA DE TRABAJO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	762.00	
FIGUEROA LOPEZ JAVIER ALFONSO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECHANICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	13/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LAS L/T CHORRILLOS - PASAJE 500 KV, PASAJE - FRONTERA A 500 KV Y SECCIONAMIENTO MINAS - SAN FRANCISCO PASAJE A 230 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
CASTRO PLIJA GASTON CARLOS	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	13/10/2021	SUPERVISIÓN Y CONTABILIZACIÓN DEL INGRESO DE MATERIALES SOBRIANTES A LA BODEGA DE DE CAPULSAMBIA DE CELEC EP	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
GODOY HURTADO ELVER	LINERO - PROYECTO	04/10/2021	13/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LAS L/T CHORRILLOS - PASAJE 500 KV, PASAJE - FRONTERA A 500 KV Y SECCIONAMIENTO MINAS - SAN FRANCISCO PASAJE A 230 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	04/10/2021	13/10/2021	SOPORTE EN LAS PRUEBAS PRE FUNCIONALES Y FUNCIONALES DE LAS BANÍAS ATK DE 230KV Y 69 KV. SOPORTE EN LA ENERGIZACIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR ATK 230/69KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
CIFUENTES CARVAJAL MARIA FERNANDA	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	04/10/2021	09/10/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA L/T CHORRILLOS-LAGO DE CHONGÓN A 230 KV.	Informe	442.00	
VELASCO FRELE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	04/10/2021	13/10/2021	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA L/T TISALEO, CHORRILLOS.	Informe	762.00	
ZAMBRANO ALAYA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFO	04/10/2021	13/10/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA L/T CHORRILLOS-LAGO DE CHONGÓN A 230 KV	Informe	732.00	
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	04/10/2021	13/10/2021	REALIZAR ACTIVIDADES EN LA INTERCONEXIÓN ECUADOR, PERÚ, Y APOYO EN LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE DE LA L/T TISALEO, CHORRILLOS.	Informe	762.00	
VILLACAS BAUTISTA EDWIN ASIEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	04/10/2021	13/10/2021	ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3 69KV Y/LT ASOCIADA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
PEREIRA BAYAS VICENTE ALEXI	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	05/10/2021	08/10/2021	CONSTATACIÓN FISICA DE LOS BIENES DE PPKC INSTALADOS EN LA SE PUJO.	Informe	252.00	
MORENO PERALTA ANA CRISTINA	ESPECIALISTA JURÍDICO	05/10/2021	05/10/2021	ASISTRIR AUDIENCIA JUICIO NO 18371-2019-0317 INTERRUPTO POR EL SEÑOR MOYA HOYOS	Informe	32.00	
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECHANICO	05/10/2021	10/10/2021	MCP: DESMONTAJE ELECTROMECHANICO DE BANCO DE BATERIAS 125VCC REPORTADO CON NOVEDADES EN LA SE MACHALA Y MONTAJE ELECTROMECHANICO DEL BANCO DE BATERIAS 125VCC TRAIADO DESDE LA SE	Informe	412.00	
MONCAYO ASTIBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	05/10/2021	10/10/2021	MCP: DESMONTAJE ELECTROMECHANICO DE BANCO DE BATERIAS 125VCC REPORTADO CON NOVEDADES EN LA SE MACHALA Y MONTAJE ELECTROMECHANICO DEL BANCO DE BATERIAS 125VCC TRAIADO DESDE LA SE	Informe	412.00	
SARAGUROS RIOS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	05/10/2021	10/10/2021	MCP: DESMONTAJE ELECTROMECHANICO DE BANCO DE BATERIAS 125VCC REPORTADO CON NOVEDADES EN LA SE MACHALA Y MONTAJE ELECTROMECHANICO DEL BANCO DE BATERIAS 125VCC TRAIADO DESDE LA SE	Informe	412.00	
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/10/2021	13/10/2021	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE CELEC EP, TRANSELECTRIC QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA L/T PASAJE - FRONTERA A 500 KV.	Informe	652.00	
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/10/2021	13/10/2021	FISCALIZACIÓN DE LOS PENDIENTES DE OBRA CIVIL DE LA SUBESTACIÓN: PIMAMPIRO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00	
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/10/2021	07/10/2021	SUPERVISIÓN A LA INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CANALES PARA LOS SERVIDORES REGIONALES DEL PROYECTO WAMS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/10/2021	08/10/2021	LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE LA OBRA ELECTROMECHANICA EN LA SUBESTACIÓN PEDERNALES, OT 56403	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00	
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	06/10/2021	06/10/2021	OT #1838: FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE - DESBROCE GENERAL- SEGUN CONTRATO TRACON-064-20	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00	
SECARA CUMBOCOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	06/10/2021	06/10/2021	RETIRO DESDE LA CIUDAD DE QUITO VEHICULO NUEVO ASIGNADO POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL GRUPO DE MANTENIMIENTO N°1 SEDE GUAYAZUL.	Informe	62.00	
RIDFRIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/10/2021	07/10/2021	MOVILIZACIÓN A LA SUBESTACIÓN SANTO DOMINGO PARA REVISIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL BRAZO HIDRÁULICO DE LA CANASTILLA PLICIAS PEI-7038	Informe	92.00	
TUQUERES OÑA ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/10/2021	11/10/2021	OPERACIÓN DE SE SANTA ROSA (CAPACITACIÓN DE OPERACIÓN DE SUBESTACIONES)	Informe	432.00	
PÉREZ PAZMIÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/10/2021	08/10/2021	MCP: DESMONTAJE ELECTROMECHANICO DE BANCO DE BATERIAS 125VCC REPORTADO CON NOVEDADES EN LA SE MACHALA Y MONTAJE ELECTROMECHANICO DEL BANCO DE BATERIAS 125VCC TRAIADO DESDE LA SE	Informe	172.00	
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/10/2021	06/10/2021	RETIRO DESDE LA CIUDAD DE QUITO VEHICULO NUEVO ASIGNADO POR LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL GRUPO DE MANTENIMIENTO N°3 SEDE MACHALA.	Informe	62.00	
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/10/2021	17/10/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL VEHICULO CANASTILLA PEI-7036 EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE TRINITARIA LAVADO DE ASBLADORES BANIA ESCLUSAS 230 KV. OT NO. 58135, 57520 SE ESCLUSAS	Informe	868.00	
JARAMILLO ROJAS DAVID ALEJANDRO	ASISTENTE ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	06/10/2021	07/10/2021	RESOLUCIÓN DE PENDIENTES HIDRÁULICOS SCI PARAMETRIZACIÓN DE SISTEMA SCADA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OPERACIÓN.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	122.00	
SIMBAÑA PULLIPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	06/10/2021	15/10/2021	PARTICIPACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE SUBESTACIÓN PIMAMPIRO PARA TRABAJOS FINALES Y SOLUCIÓN DE PENDIENTES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
MASABANDA SANTANA ALEX OMAR	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	06/10/2021	08/10/2021	REVISIÓN DE TERMÓMETROS DEL TRANSFORMADOR ESSA, T1 Y T2 DE LA SUBESTACIÓN PEDERNALES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00	
REAL ESPINOSA JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	06/10/2021	08/10/2021	LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE LA OBRA ELECTROMECHANICA EN LA SUBESTACIÓN PEDERNALES, OT 56403	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00	
GUARÑO LLAMUCA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/10/2021	07/10/2021	PROYECTO WAMS: SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CANALES PARA LOS SERVIDORES REGIONALES	Informe	92.00	
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/10/2021	06/10/2021	ASISTENCIA A CAPACITACIÓN, RETIRO Y TRASLADO DE NUEVA CAMONETA DE ULD A GYE	Informe	27.00	
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/10/2021	07/10/2021	CAPACITACIÓN DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DE LA EMPRESA	Informe	62.00	
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	07/10/2021	07/10/2021	CAPACITACIÓN CONDUCTORES NUEVAS CAMONETAS. RETIRO DE CAMONETAS NUEVAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00	
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/10/2021	07/10/2021	CAPACITACIÓN DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DE LA EMPRESA	Informe	62.00	
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	07/10/2021	07/10/2021	CAPACITACIÓN DE CONDUCCIÓN DE VEHICULOS DE LA EMPRESA	Informe	62.00	
MALDONADO LEORO SANTIAGO XAVIER	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	07/10/2021	14/10/2021	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LINEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA A.P. HACIA SE PEDERNALES REUNIONES CON PERSONAL TÉCNICO PARA DEFINICIONES DEL TRAMO Y FACILIDADES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00	
BOLAÑOS MENDOZA FAUSTO NICOLAS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	07/10/2021	14/10/2021	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LINEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA A.P. HACIA SE PEDERNALES REUNIONES CON PERSONAL TÉCNICO PARA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
JIMENEZ GUATO HECTOR LENIN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	07/10/2021	14/10/2021	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA A.P. HACIA SE FEDERNALES REUNIONES CON PERSONAL TÉCNICO PARA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
HERRERA MOLINA ANDRES PAUL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	08/10/2021	11/10/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	302.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODI BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/10/2021	17/10/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7870. PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE TRINITARIA LAVADO DE AISLADORES BAHÍA ESCUELAS 230	Informe	732.00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/10/2021	13/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	Informe	72.00
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	08/10/2021	08/10/2021	OT # 57832. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE DESBROCE GENERAL- SEGÚN CONTRATO TRACON-264-20	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/10/2021	15/10/2021	MPP: SE MACHALA CORRECCIÓN PUNTOS CALIENTES CRÍTICOS, SEGÚN OT: 59407-59409. MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE	Informe	492.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/10/2021	15/10/2021	MPP: SE MACHALA CORRECCIÓN PUNTOS CALIENTES CRÍTICOS, SEGÚN OT: 59407-59409. MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE	Informe	492.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/10/2021	15/10/2021	MPP: SE MACHALA CORRECCIÓN PUNTOS CALIENTES CRÍTICOS, SEGÚN OT: 59407-59409. MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE	Informe	492.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/10/2021	15/10/2021	MPP: SE MACHALA CORRECCIÓN PUNTOS CALIENTES CRÍTICOS, SEGÚN OT: 59407-59409. MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE	Informe	492.00
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/10/2021	17/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA SE QVID	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	662.00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAIN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2021	12/10/2021	TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE PUESTAS A TIERRA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
CRESPO ROSALES ARTURO FERNANDO	JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS ENC	11/10/2021	16/10/2021	TRASLADO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFATURA DEL DIB. SUPERVISION DE BODEGAS AMBATO, QUITO, STO. DOMINGO.	Informe	562.00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2021	14/10/2021	SE ALLURQUIN: PRUEBAS PROTECCIONES.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
BARRAGAN ESTRADA ALEXANDER VALENTIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	11/10/2021	20/10/2021	CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LAS IMPECIONES CON LOS ING CRISTIAN AGUIRRE Y GEOVANNY CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS INSPECCIONES EN CAMPO Y CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES Y	Informe	732.00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	11/10/2021	13/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR. SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00
SANTO GUANOUSA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/10/2021	16/10/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/10/2021	13/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR. SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	11/10/2021	13/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR DE EMERGENCIA CON SUS PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN LA SE MILAGRO. MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR	Informe	172.00
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	11/10/2021	14/10/2021	SE ALLURQUIN: PRUEBAS FUNCIONALES DE LAS LINEAS Y END TO END ALLURQUIN-SARAPULLO.	Informe	252.00
PEREZ PAZMIÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/10/2021	13/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR DE EMERGENCIA CON SUS PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN LA SE MILAGRO. MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
CHILCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	11/10/2021	13/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR. SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/10/2021	13/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR. SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00
SARAGUO RIOS ROOSSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	11/10/2021	12/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR DE EMERGENCIA CON SUS PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN LA SE MILAGRO. MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR	Informe	92.00
MONCAYO ASITMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	11/10/2021	13/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR DE EMERGENCIA CON SUS PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN LA SE MILAGRO. MANTENIMIENTO GENERAL DEL GENERADOR	Informe	172.00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/10/2021	13/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR. SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/10/2021	13/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR. SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00
BENITEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	11/10/2021	12/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES CIVILES DE LA SE TULCAN.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/10/2021	20/10/2021	TURNOS DE OPERACIÓN SE FEDERNALES	Informe	842.00
MORALES GUACHIZACA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENC./ PROYECTO 500 KV	11/10/2021	15/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SOBRIANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV. PARA EL INGRESO TANTO FISICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA.	Informe	512.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	11/10/2021	15/10/2021	SE TRABAJA EN MATRIZ DE MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA MATERIAL DE REPUESTO PARA LA LÍNEA DE 500KV. SE ENVIA PARA PEDIR CODIFICACIÓN Y EL INGRESO A BODEGA.	Informe	332.00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	11/10/2021	15/10/2021	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SE TISALEO	Informe	332.00
RENGIFO IMAQUINGA VICTOR HUGO	LINIERO - PROYECTO	11/10/2021	16/10/2021	REVISIÓN DE TRAZADO DE LA L/T SHUSHUFINDI-CULEBRA Y SHUSHUFINDI-ORELLANA A 230 KV.	Informe	412.00
CHICAIZA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	11/10/2021	16/10/2021	REVISIÓN DE TRAZADO DE LA L/T SHUSHUFINDI-CULEBRA Y SHUSHUFINDI-ORELLANA A 230 KV.	Informe	562.00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINIERO - PROYECTO	11/10/2021	20/10/2021	LIQUIDACIÓN DE MATERIALES SISTEMA TADAY BOMBONZA	Informe	732.00
MASABANDA SANTANA ALEX OMAR	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	11/10/2021	20/10/2021	ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVNO 3 69KV Y LT ASOCIADA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
CALUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	11/10/2021	16/10/2021	REVISIÓN DE TRAZADO DE LA L/T SHUSHUFINDI-CULEBRA Y SHUSHUFINDI-ORELLANA A 230 KV.	Informe	412.00
GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	11/10/2021	16/10/2021	REVISIÓN DE TRAZADO DE LA L/T SHUSHUFINDI-CULEBRA Y SHUSHUFINDI-ORELLANA A 230 KV.	Informe	412.00
VITERI SILVA ROBERTO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	11/10/2021	15/10/2021	GESTIONES PARA OBTENER PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA ADQUIRIR EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA SE LA AVANZADA. SEGUIMIENTO JUNTA DE BENEFICENCIA POR	Informe	332.00
LOPEZ VILLAVICENCIO JOHANNA STEPHANIE	ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO	12/10/2021	13/10/2021	PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLE PARA EL CARGO DE OPERADOR DE SUBESTACIONES 2. SUBESTACIÓN SAN RAFAEL. TOMA DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS A LOS POSTULANTES	Informe	92.00
MONTUFAR TAMAYO EDUARDO GERMAN	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	12/10/2021	13/10/2021	ASISTENCIA EN CALIDAD DE JEFE DE CONSIGNACIÓN DE LA ENERGIZACIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR ATK Y SUS BAHÍAS ADYACENTES 230 Y 138 KV CON OT-69724	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	12/10/2021	21/10/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	842.00
YUCATO LLUMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	12/10/2021	16/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA LIT CHORRILL OS ¿ LAGO DE CHONGÓN A 230KV	Informe	362.00
MENDOZA MENDIZABAL ANDREA FERNANDA	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	12/10/2021	16/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA LIT CHORRILL OS ¿ LAGO DE CHONGÓN.	Informe	422.00
VASQUEZ MARTINEZ HERNAN AMLICAR	SUBGERENTE DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	13/10/2021	14/10/2021	VISITA SUBESTACIONES GUAYAQUIL VERIFICACIÓN DE LAS PARTES Y PIEZAS DAÑADAS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SUBESTACIONES LOCALIZADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	Informe	152.00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAIN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	15/10/2021	LEVANTAMIENTO DE BANCOS SUBERENTRE QUEVEDO Y SAN GREGORIO. (LADO QUEVEDO)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	22/10/2021	TRANSPORTE DE OPERADORES SANTO DOMINGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13/10/2021	14/10/2021	REVISIÓN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN SUBESTACIONES SANTA ELENA Y POSORJA	Informe	92.00
SARAGUO RIOS ROOSSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	13/10/2021	15/10/2021	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRATO 0075-21 ¿TRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA SUROCCIDENTAL¿ EN LT CHONGON-POSORJA 138KV CON OT59445	Informe	172.00
VARGAS ESPINOZA JHONNY FERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	13/10/2021	20/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BAHÍAS DE 138 KV: NOVACERO. PUCARÁ. ATO. VICENTINA Y EN BAHÍA 69 KV: ATO DE LA SE MULLALO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DUPLEX DE SE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/10/2021	17/10/2021	MCP: RESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES EN CALIENTE EN LAS BAHÍAS DEL PATIO 138KV EN LA SE LAGO CHONGON. ESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS	Informe	332.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	20/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BAHÍAS DE 138 KV: NOVACERO. PUCARÁ. ATO. VICENTINA Y EN BAHÍA 69 KV: ATO DE LA SE MULLALO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DUPLEX DE SE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
SANCHEZ VINUEZA DANIEL ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	20/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BAHÍAS DE 138 KV: NOVACERO. PUCARÁ. ATO. VICENTINA Y EN BAHÍA 69 KV: ATO DE LA SE MULLALO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DUPLEX DE SE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/10/2021	15/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR. SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/10/2021	20/10/2021	OT 57925 MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURAS PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. TRAMO: E38 A E110 DE LA E105 A E109	Informe	572.00	
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	17/10/2021	MCP- RESTRICCIÓN LINEA DE AISLADORES EN CALIENTE EN LAS BAHÍAS DEL PATIO 138K EN LA SE LAGO CHONGÓN. ESTRICCIÓN: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVIEDADES ELECTROMECÁNICAS EN LAS	Informe	332.00	
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	15/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR, SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00	
RIOFRIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	22/10/2021	1.- MOVILIZACIÓN A LA SUBSTACIÓN SANTO DOMINGO PARA REVISIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS A SER REALIZADOS EN LA ZONA SUBORIENTAL OT NO. 58025 Y 57306. 2.- OPERACIÓN DE CAMONETA CANASTILLA	Informe	732.00	
ASTIMBAY NEGRETTE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/10/2021	15/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MCH2ZR, SEGÚN OT: 57516	Informe	172.00	
PERUGACHI GUEVARA LUIS GUILLERMO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	17/10/2021	MOVILIZACIÓN ING. GONZALO UQUILLAS, GERENTE GENERAL A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:	Informe	332.00	
MOSQUERA SUASNAVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	14/10/2021	RETIRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE CABLES CON FIBRA ÓPTICA DESDE LA BODEGA SAMANGA HASTA LA BODEGA DE VICENTINA.	Informe	92.00	
QUAÑO LLAMUZA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/10/2021	15/10/2021	LEVANTAMIENTO STM4 SAN GREGORIO ¿ QUEVEDO LEVANTAMIENTO DE STM4 MANTA - QUEVEDO	Informe	172.00	
VENTIMILLA AGUILAR JOHANA PIEDAD	ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO	14/10/2021	15/10/2021	JUEVES 14 DE OCTUBRE 2021: COORDINACIÓN LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN APLICACIÓN DE EVALUACIONES Y ENTREVISTA AL SEÑOR MARIO WILFRIDO CASTELLANO CHIRIBOGA.	Informe	92.00	
LEGARDA CANALES CRISTIAN CLEMENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/10/2021	16/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE OPERACIÓN DEL TURNO T2 EN LA SE QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	212.00	
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/10/2021	14/10/2021	RETIRO DEL VEHICULO NO. 226 PLACAS PEI 7093 DEL TALLER DE QUITO. TRASLADO DE LOS EQUIPOS PARA TRABAJO EN LINEA ENERGIZADA DE LAS BODEGAS STA ROSA PARA LOS TRABAJOS EN LA LINEA	Informe	22.00	
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/10/2021	14/10/2021	RETIRO DE EPPS E IMPLEMENTOS (MACHETES, CABOS DE SERVICIO Y POLEA DE SERVICIOS) DE LA CAMONETA 11-21 DE LOS TALLERES DE IBAUICO COCA SIN OT	Informe	32.00	
HERRERA ROSAS STEPHEN HUGO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	14/10/2021	14/10/2021	VISITA EN CAMPO PARA UBICACIÓN DE TERRENO PARA SUBESTACIÓN UNACEM DE SECCIONAMIENTO DE LA LT POMASQUI IBARRA 138KV	Informe	32.00	
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/10/2021	14/10/2021	TRASLADO DE INGS COYAGO Y HERRERA, DELEGADOS PARA VERIFICAR LA POSIBLE UBICACIÓN DEL TERRENO PARA LA SUBESTACIÓN Y LA LINEA DE SECCIONAMIENTO ASOCIADA AL PROYECTO	Informe	12.00	
COYAGO VEGA FREDY ROLANDO	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	14/10/2021	14/10/2021	VERIFICAR LA POSIBLE UBICACIÓN DEL TERRENO PARA LA SUBESTACIÓN Y LA LINEA DE SECCIONAMIENTO ASOCIADA AL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LA CARGA DE UNACEM	Informe	12.00	
ZAMBRANO ALVIA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFO	14/10/2021	23/10/2021	EL OBJETO ES REALIZAR EL REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS ¿ LAGO DE CHONGÓN	Informe	732.00	
VILLACRESES NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/10/2021	15/10/2021	1. FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE UPS POR LA CONTRATISTA CELCO (SE DEBE RETIRAR EL UPS DE 10 KVA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIOS Y DAR EL MANTENIMIENTO AL RESTO DE UPS).	Informe	92.00	
CAJAMARCA ULLAURI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/10/2021	15/10/2021	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ENLACE DE CABLE OPGW LT ZHORAY ¿ MLAGRO HFO CORRESPONDIENTES A LA OTN CNT EP	Informe	92.00	
CASTRO PACHAY LIVER ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/10/2021	15/10/2021	REALIZAR EL RETIRO DE DOCUMENTACIÓN EN LA SUBESTACIÓN POSORJA; PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE OPERADORES.	Informe	12.00	
ZAMORA QUEZADA ANGEL RICARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/10/2021	24/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN BABAHYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00	
GRAMM LEÓN ANDRÉS SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	15/10/2021	16/10/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, EN LA BODEGA DIARIA DE LA SE SANTO DOMINGO, SEGÚN OT S: 57864, 57813, 54894	Informe	92.00	
CONDROY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	15/10/2021	19/10/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (T2) EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	392.00	
MONTUFAR TAMAYO EDUARDO GERMAN	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	15/10/2021	16/10/2021	ASISTENCIA EN CALIDAD DE JEFE DE CONSIGNACIÓN DE LAS OT S - 57898, 57900 Y 57904, DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE CONTACTOS PRINCIPALES DE LAS BAHÍAS DEL PATIO DE 69 KV CON INDISPONIBILIDAD	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
LLAMATUBA OULLUMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	15/10/2021	REUBICACIÓN DE SWITCH DE CLIENTE PLUNTONET.	Informe	12.00	
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16/10/2021	18/10/2021	REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN SUBESTACIONES MACHALA, SAN DELFONSO, BABA, BABAHYO Y QUEVEDO	Informe	172.00	
JIMENEZ DUJAKE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/10/2021	18/10/2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SE QUEVEDO DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2021, SE REEMPLAZA AL TURNO T1.	Informe	212.00	
GODOY HURTADO ELVER	LINERO - PROYECTO	16/10/2021	17/10/2021	RETIRO DE CONDUCTOR DE ACOMETIDA EN LA BAHÍA QUEVEDO NORTE 69KV COMO PARTE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SE QUEVEDO EN HORAS DE 2:00 AM HASTA LAS 6:00 AM. (TRABAJOS EN CON BARRA)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRÉS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/10/2021	17/10/2021	REVISIÓN DE HILOS DE ENLACE OTN MILAGRO MACHALA, EN CONJUNTO CON PERSONAL DE EXPANSIÓN.	Informe	92.00	
ROSALES ENRIQUEZ ALVARO AGUSTIN	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	17/10/2021	19/10/2021	REALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA, MONTAJE Y COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPRO	Informe	172.00	
SANCHEZ SORIA PABLO DANIEL	ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN	17/10/2021	19/10/2021	REALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA, MONTAJE Y COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPRO	Informe	172.00	
ARTEAGA MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	JEFE DE COMUNICACIÓN (E)	17/10/2021	19/10/2021	REALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA, MONTAJE Y COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPRO.	Informe	232.00	
GARCIA OQUEENDO CARLOS ADOLFO	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	17/10/2021	19/10/2021	1 INSPECCIÓN DE SUBESTACIÓN CON PERSONAL DE CONTRATISTA PARA VERIFICAR CONDICIONES DE SEGURIDAD. 2 ACOMPAÑAMIENTO E INSPECCIÓN DE TRABAJOS DE CONTRATISTA ENCARGADOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232.00	
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/10/2021	20/10/2021	OTS: 60461, 60264, 60266 REPARACIÓN DE CONDUCTOR DE LA FASE B EN LA E44 DE LA LT LORETO-ORELLANA 138 KV. INSPECCIÓN DEL PALLA DE LA LT SAN RAFAEL - JIVINO C1 Y C2 FASE A	Informe	252.00	
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/10/2021	20/10/2021	OTS: 60461, 60264, 60266 REPARACIÓN DE CONDUCTOR DE LA FASE B EN LA E44 DE LA LT LORETO-ORELLANA 138 KV. INSPECCIÓN DEL PALLA DE LA LT SAN RAFAEL - JIVINO C1 Y C2 FASE A	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00	
MONTEDEOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	17/10/2021	23/10/2021	EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DE LA SUBGERENCIA DEL PROYECTOS DE EXPANSIÓN, SOLICITA EL APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS -	Informe	672.00	
VELASCO FRELE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	17/10/2021	19/10/2021	PARTICIPACIÓN DEL ING. BYRON VELASCO, EN LA ZONA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EN FORMA TEMPRANA CUALQUIER ASPECTO NEGATIVO QUE PUEDA APARECER POR PARTE DE LAS COMUNIDADES YECMAS Y QUE PUEDA	Informe	172.00	
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2021	23/10/2021	TRASLADO DE LOS TÉCNICOS QUE REALIZARÁN EL REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS ¿ LAGO DE CHONGÓN	Informe	492.00	
TERAN GÓMEZ EDMUNDO RAMIRO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE SUBESTACIONES	17/10/2021	19/10/2021	VERIFICAR EL ESTADO DE TRABAJOS FINALES DE PROYECTO, A CARGO DE XIAN Y PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DEL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN (TRABAJOS PIMAMPRO), A	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232.00	
VILLACIS SALAZAR HUGO MARCELO	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	18/10/2021	19/10/2021	REUNION DE REVISIÓN DE SOLUCIÓN DE PENDIENTES EN EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPRO	Informe	122.00	
CALERO VELA EDGAR FABIAN	SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)	18/10/2021	19/10/2021	REALIZAR UNA INSPECCIÓN TÉCNICA A LA SE PIMAMPRO Y PARTICIPAR EN LA INAUGURACIÓN DE ESTAS INSTALACIONES.	Informe	122.00	
ZURITA ZALDUMBIDE ANA FRANCISCA	SUBGERENTE DE SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (E)	18/10/2021	19/10/2021	INAUGURACIÓN DE LA SUBSTACIÓN PIMAMPRO	Informe	122.00	
CASTRO PACHAY LIVER ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	19/10/2021	REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA DE PAGOS EN EL EDIFICIO MATRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO.	Informe	92.00	
FRANCO VILLACRES ANGEL TEOFILO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	27/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN CUENCA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00	
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/10/2021	22/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MLNZPSC, SEGÚN OT: 57528	Informe	332.00	
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	25/10/2021	SE QUEVEDO, SUPERVISIÓN PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCIONES, PRUEBAS DE INYECCIÓN, Y ENERGIZACIÓN DEL ALIMENTADOR QUEVEDO NORTE 69 KV.	Informe	572.00	
ASTIMBAY NEGRETTE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/10/2021	22/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MLNZPSC, SEGÚN OT: 57528	Informe	332.00	
ZAMBRANO SOLORZANO RODRIBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	25/10/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7870, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS. 1.- LAVADO DE AISLADORES LT/ ESCUSAS CARAGUAY	Informe	572.00	
PEÑA GARCIA CESAR EDDAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	18/10/2021	20/10/2021	INSPECCIÓN DE MEGADO DE LA LINEA Y FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT SARAPULLO - ALLURQUIN 230 KV	Informe	172.00	
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	18/10/2021	25/10/2021	SE QUEVEDO, SUPERVISIÓN PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCIONES, PRUEBAS DE INYECCIÓN, Y ENERGIZACIÓN DEL ALIMENTADOR QUEVEDO NORTE 69 KV.	Informe	572.00	
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	22/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MLNZPSC, SEGÚN OT: 57528	Informe	332.00	
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	18/10/2021	21/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	252.00	
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	22/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MLNZPSC, SEGÚN OT: 57528	Informe	332.00	
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	22/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MLNZPSC, SEGÚN OT: 57528	Informe	332.00	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	22/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MLNZPSC, SEGÚN OT: 57528	Informe	332.00	
SARAGURO RIOS ROOSSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	18/10/2021	21/10/2021	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRATO 0075-21, 2TRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA SUROCCIDENTAL, EN LT CHONGÓN-SANTA ELENA 138KV CON OT5946	Informe	252.00	
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	22/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-MLNZPSC, SEGÚN OT: 57528	Informe	332.00	
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00	
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/10/2021	23/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T5	Informe	412.00	
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/10/2021	23/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHYO	Informe	412.00	
ANDRADE CAICEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/10/2021	23/10/2021	DEL 18 AL 23/OCTUBRE SE REEMPLAZA TURNOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	482.00	
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	19/10/2021	RETRO Y DEVOLUCIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE LA BODEGA SAMANGA. REPARACIÓN DE CONDUCTOR DE LA FASE B EN LA E444 DE LA LT LORETO ORELLANA 138 KV OT: 60461	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/10/2021	20/10/2021	INSPECCIÓN DE MEGADO DE LA LÍNEA Y FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT SARAPULLO - ALLURIQUIN 230 KV	Informe	172.00	
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	19/10/2021	RETRO Y DEVOLUCIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE LA BODEGA SAMANGA. REPARACIÓN DE CONDUCTOR DE LA FASE B EN LA E444 DE LA LT LORETO ORELLANA 138 KV OT: 60461	Informe	92.00	
CHAPI LUCERO JHONY FERNANDO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	25/10/2021	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS PCM DE LA BAÑA MANGLERO 69 KV EN LA SE PASCUALES.	Informe	602.00	
YANEZ SALAS MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	25/10/2021	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS PCM DE LA BAÑA MANGLERO 69 KV EN LA SE PASCUALES	Informe	602.00	
RENO REYNA EDGAR XAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/10/2021	18/10/2021	REALIZACIÓN DE TURNO OPERATIVOS EN LA SE LA CONCORDIA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DEL MES DE OCTUBRE 2021.	Informe	32.00	
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	18/10/2021	22/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	332.00	
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	27/10/2021	SOPORTE EN LAS PRUEBAS PRE FUNCIONALES Y FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES. AMARILLADO Y PRUEBAS DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE LAS BAHÍAS CHORRILLOS 1 DE 230 KV Y QUEVEDO NORTE DE 69 KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
SOLANO AGUILAR JACKSON JAIME	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	27/10/2021	LEVANTAMIENTO PENDIENTES ELECTROMECÁNICOS-ENERGIZACIÓN PATIO 69 KV y REVISIÓN DOCUMENTACION AS BUILT	Informe	732.00	
VITERI SILVA ROBERTO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/10/2021	22/10/2021	GESTIONES PARA ADQUIRIR EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRÁ LA SE AVANZADA.	Informe	332.00	
VILLACÉS BAUTISTA EDWIN ASABEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	27/10/2021	ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3 69KV Y LT ASOCIADA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
MOREIRA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	19/10/2021	TRASLADO DE ING. RAÚL CANELO, GERENTE DE CELEC EP TRANSELECTRIC. PARTICIPARÁ EN LA ENTREGA DE LA OBRA NUEVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPIRO 230/138 MIL VOLTIOS	Informe	92.00	
SANCHEZ INIGUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	27/10/2021	- LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES CONSTRUCTIVOS / ENERGIZACIÓN PATIO 69 KV / REVISIÓN PLANOS AS BUILT	Informe	732.00	
OCHOA TUAZA RUBEN ORLANDO	LINERO - PROYECTO	18/10/2021	22/10/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LAS BODEGAS DE TOTORAS Y SAMANGA DE CELEC EP - TRANSELECTRIC.	Informe	332.00	
PIÑARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/10/2021	22/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	332.00	
SORNOZA MACIAS FABIAN MOISES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	27/10/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS PRE FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES DE LA SE GIS ALLURIQUIN. ACTIVIDAD QUE SERÁ REALIZADA CONJUNTAMENTE CON LOS COMPAÑEROS DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
CALUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	18/10/2021	23/10/2021	REALIZAR EL REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS y LAGO DE CHONGÓN.	Informe	442.00	
CASTRO PLUAS GASTON CARLOS	LINERO - PROYECTO	18/10/2021	27/10/2021	CONTABILIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PERNOS DE LAS ESTRUCTURAS LT TADAY - BOMBOIZA A LA BODEGA DE CAPULISPAMBA DE CELEC EP y TRANSELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
LOOR LAZ LEIDER EFRÉN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/10/2021	22/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	332.00	
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRÁFO	18/10/2021	27/10/2021	AL REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS- LAGO DE CHONGÓN A 230KV	Informe	732.00	
QUILLIE ANANGONO PAUL RAFAEL	LINERO - PROYECTO	18/10/2021	22/10/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LAS BODEGAS DE TOTORAS Y SAMANGA DE CELEC EP - TRANSELECTRIC.	Informe	332.00	
PAZMÑO CUENCA CRISTIAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	18/10/2021	23/10/2021	REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS- LAGO DE CHONGÓN A 230KV	Informe	442.00	
CIFUENTES CARVAJAL MARIA FERNANDA	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	18/10/2021	23/10/2021	LAS ACTIVIDADES REFERENTES AL REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS- LAGO DE CHONGÓN A 230KV. REFERENTE AL CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-CON-0018-21	Informe	442.00	
COYAGO VEGA FREDY ROLANDO	JEFE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	18/10/2021	19/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO PIMAMPIRO	Informe	122.00	
SIGCHA SEMANATE BYRON GUSTAVO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	18/10/2021	27/10/2021	SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA LT CHORRILLOS y LAGO DE CHONGÓN.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00	
ESPINOZA MARQUEZ PATRICIO ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	18/10/2021	22/10/2021	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE DISEÑO ESTRUCTURAL PLSTOWER Y PLSPOL. EN EL HORARIO DE 8:00 A 17:00 EN EL HOTEL PINLANDIA UBICADO EN LA AVENIDA SHIRYS Y SUECIA	Informe	422.00	
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	18/10/2021	19/10/2021	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA PIMAMPIRO.	Informe	92.00	
MORAN CEVALLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	28/10/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN SHIRINGAY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA. EN LOS TURNOS DE 07:00, 16:00 Y 23:00.	Informe	732.00	
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/10/2021	21/10/2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SE LA CONCORDIA, DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE 2021.	Informe	212.00	
SANTO GUANO LUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/10/2021	24/10/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00	
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/10/2021	21/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	172.00	
ZABALA PITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	24/10/2021	OT # 53327. INSPECCIÓN VISUAL DE PINES OXIDADOS EN CADENAS DE AISLACIÓN OT # 57853. CAMBIO DE FASES DEL TRAFD ATT 230/138/13.8KV. ENTRA LA FASE B SALE LA FASE C. CORRECCIÓN DE PUNTOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00	
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	19/10/2021	OT # 59854. RECEPCIÓN EN SITIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE -DESBROCE GENERAL- SEGÚN CONTRATO TRA- CON-064-20.	Informe	12.00	
CALLE CORDOVA ERSSON JORGE	JEFE DE ZONA	18/10/2021	19/10/2021	INSPECCIÓN EN SITIO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE PINCHINCHA, SANTO DOMINGO, Y ESMERALDAS PARA LA RECEPCIÓN DEL CONTRATO CELEC EP TRA-CON-064-19	Informe	12.00	
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	172.00	
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	18/10/2021	24/10/2021	OT # 53327. INSPECCIÓN VISUAL DE PINES OXIDADOS EN CADENAS DE AISLACIÓN OT # 57853. CAMBIO DE FASES DEL TRAFD ATT 230/138/13.8KV. ENTRA LA FASE B SALE LA FASE C. CORRECCIÓN DE PUNTOS	Informe	412.00	
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	18/10/2021	27/10/2021	SE ESMERALDAS- OT57813 MTO. PREVENTIVO BAHÍA SANTO DOMINGO 2-230 KV. OT57814 MTO. PREVENTIVO BAHÍA ATT 230 KV.	Informe	652.00	
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	172.00	
ABAD AJOQUILA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/10/2021	27/10/2021	SE ESMERALDAS- OT57813 MTO. PREVENTIVO BAHÍA SANTO DOMINGO 2-230 KV. OT57814 MTO. PREVENTIVO BAHÍA ATT 230 KV.	Informe	652.00	
FUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	MPP- SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	172.00	
MORERA CARRIEL CESAR ISNARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN TURNOS DE OPERACIÓN T1 DE LA SE QUEVEDO.	Informe	212.00	
SANCHEZ VELASTEGUI SILVIO ROLANDO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	18/10/2021	21/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES REFERENTES AL MANTENIMIENTO CIVIL DE LA SE CHORRILLOS	Informe	172.00	
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/10/2021	28/10/2021	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SE SAN RAFAEL EN BASE A LAS OTS. 58302, 58303, 58306, 58307, 58312, 58322, 58323, 58326, 58330, 58333, 58331	Informe	732.00	
ALARCON LLUMUSIN EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	19/10/2021	ENTREGA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPIRO 230/138 MIL VOLTIOS, 225 MVA.	Informe	12.00	
HERRERA ROSAS STEPHEN HUGO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	18/10/2021	19/10/2021	ENTREGA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN PIMAMPIRO	Informe	32.00	
FRANCO MUÑOZ MARLO NAHIN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/10/2021	19/10/2021	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS EN SUBESTACIÓN PIMAMPIRO.	Informe	12.00	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
ABAD TORRES JOEL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECHANICO (EQUIPAMIENTO)	19/10/2021	27/10/2021	DESARROLLAR CON PERSONAL DE PETROECUADOR LAS PRUEBAS DE NIVEL 3 DE PROTECCIONES Y CONTROL Y LA SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DEL CANAL DE COMUNICACIONES HACIA EL	Informe	652.00	
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
INTRIAGO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LINERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
FRERE VELASCO JAME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
GAVILANES MORENO WILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
GREGA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LNIERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LNIERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
OLIVERA MANJARREZ MELVI MARCELO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
CORTEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
REYES MONTEIL GALO SEBASTIAN	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LNIERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
BARREZJETA CASERRA MARCIAL GENARO	LNIERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
ZAMBRANO CRUZ WILKINSON ALONSO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
SERRANO GARRIDO GIOVANNI TOBIAS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
MOSQUERA SUASNAVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
AGUIAJ FAJARDO TELLY EAGLE	LNIERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
RODRIGUEZ MOPOSTA WILLIAN NAZARENO	LNIERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
KANIRAS TIVI SILVIO DIONICIO	LNIERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
QUILJE VINCES PABLO EUGENIO	LNIERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
GUANOCHANGA CHILEO GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	732.00	
VERDESOTO PARRERO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	20/10/2021	21/10/2021	ACOMPANAMIENTO A FAMILIARES DEL ING. CHRISTIAN GUERRERO CUASAPAZ, FALLECIDO EN LA CIUDAD DE IBBARRA, INTERVENCIÓN EN AUTOPSIA E INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE	Informe	92.00	
JBAJA VEGA JUAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	20/10/2021	29/10/2021	INSPECCIÓN A LA REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LOS PARÁMOS DE SAN SIMÓN, ENTREGA DE INFORMES DEL ESTADO ACTUAL DEL SEAT 500KV A ACTORES SOCIALES DEL AID DE LA LT TIBALEO CHORRILLOS A 500 KV	Informe	732.00	
GARCIA OGUENDO CARLOS ADOLFO	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	20/10/2021	21/10/2021	1. INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE CON FALLECIMIENTO DEL ING. CRISTIAN GUERRERO 2. ACOMPANAMIENTO A DEUDOS. 3. INTERVENCIÓN DE DR. VERDESOTO EN AUTOPSIA DEL CADÁVER.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	122.00	
ORTEGA SANCHEZ EDGAR IVAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	29/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. BYRON VELASCO.- PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PARA LA LIBERACIÓN DE LOS SITIOS PENDIENTES DE LA LT TADAY - BOMBOIZA A 230KV.	Informe	732.00	
JARAMILLO CALAHORRANO LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	20/10/2021	22/10/2021	ATENDER REQUERIMIENTO DE ING. IDRIS MENDOZA RECIBIR BIENES DE S/E QUEVEDO, ATENDER REQUERIMIENTO DEL ING. DIEGO ALVARADO REALIZAR MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y REGISTRAR LAS NUEVAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00	
VALLEJO ROSETO MILTON JAVIER	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/10/2021	20/10/2021	INSPECCIÓN DE AVISO DE FALLA EN LA LT SAN ANTONIO IBBARRA 138 KV OT: 60531	Informe	12.00	
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/10/2021	21/10/2021	OT # 59854. RECEPCIÓN EN SITIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVICIO UMBRE - DESBROCE GENERAL- SEGÚN CONTRATO TRA- CON-064-20.	Informe	92.00	
TONATO QUISPE LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	20/10/2021	23/10/2021	SUPERVISIÓN DE CONTRATO CELEC EP-0061-20 RAPS.	Informe	48.00	
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/10/2021	25/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA SE QVD	Informe	482.00	
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	20/10/2021	20/10/2021	INSPECCIÓN DE AVISO DE FALLA EN LA LT SAN ANTONIO IBBARRA 138 KV OT: 60531	Informe	12.00	
VILLACRESES CORAL SCHUBERTH JOSE	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	20/10/2021	23/10/2021	MEDICIÓN CORRIENTE DE FUGA PARARRAYOS SUBESTACIONES CARAGUAJ, LAS ESCUAS Y TRINITARIA.	Informe	240.00	
CALLE CORDOVA ERSSON JORGE	JEFE DE ZONA	20/10/2021	21/10/2021	INSPECCIÓN EN SITIO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, Y MANABI PARA LA RECEPCIÓN DEL CONTRATO CELEC EP TRA-CON-0064-19	Informe	122.00	
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	20/10/2021	29/10/2021	SE ALLURQUIN PRUEBAS FUNCIONALES DE PROTECCIONES	Informe	732.00	
VASQUEZ OCAÑA KLEBER SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	20/10/2021	23/10/2021	SUPERVISIÓN DE CONTRATO CELEC EP-0061-20 RAPS.	Informe	48.00	
CARCHIPIALA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/10/2021	25/10/2021	OPERACIÓN DE S/E RIBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432.00	
MORALES GUACHIZACA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENC/ PROYECTO 500 KV	20/10/2021	22/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SOBRIANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA.	Informe	232.00	
TOMALA ARISTEGA GERONIMO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	20/10/2021	29/10/2021	SUPERVISIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DE LOS TALUDES PERIMETRALES DE LA SUBESTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO. SUPERVISIÓN PARA LOS PERILAMIENTOS DE LOS BORDILLOS EXISTENTES PARA LOS	Informe	842.00	
RENGIFO IBAQUIÑGA VICTOR HUGO	LNIERO - PROYECTO	20/10/2021	20/10/2021	TRASLADO DE MATERIALES DE PRIMAMPARO A QUITO PARA TRABAJOS EN LA LT EL INGA-POMASQUI A 230 KV.	Informe	12.00	
PEÑAFIEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECHANICO (EQUIPAMIENTO)	20/10/2021	22/10/2021	VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL	Informe	172.00	
MENDOZA CHEVEZ IDRIS PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECHANICO (EQUIPAMIENTO)	20/10/2021	22/10/2021	ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS DESMONTADOS DE LAS BAHÍAS CHORRILLOS 1 DE 230KV Y QUEVEDO NORTE DE 69KV DE LA SE QUEVEDO EN LA BODEGA SANTO DOMINGO.	Informe	172.00	
MOREIRA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	20/10/2021	TRASLADO DE PERSONAL PARA MOVILIZAR MATERIALES DE PRIMAMPARO A QUITO PARA TRABAJOS EN LA LT EL INGA-POMASQUI A 230 KV.	Informe	12.00	
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	20/10/2021	MOVILIZACIÓN DEL TNLGO. IDRIS MENDOZA HACIA LA BODEGA SANTO DOMINGO	Informe	12.00	
ALVARADO TORAL DIEGO XAVIER	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	20/10/2021	23/10/2021	FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, CONTRATO CELEC EP-TRA-CON-067-18	Informe	252.00	
SOLANO BALLESTEROS SAMANTHA GERALDINE	SUBGERENTE JURÍDICO	21/10/2021	22/10/2021	REALIZAR TRÁMITES EN LA NOTARÍA PRIMERA SOBRE LA SE LA AVANZADA, REVISIÓN DE EXPEDIENTE FISCALIA, MANTENER REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE BENEFICIENCIA Y DEL MAG, EL AVANCE DE LA	Informe	182.00	
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/10/2021	23/10/2021	OT 59895 LIMPIEZA DE ANILACION ALTA TENSIÓN Y EQUIPO PRIMARIO EN SERVICIO DEL PATIO 138KV . BAHIA DE TRANSFORMACIÓN 1(UNIDADES G01, G02, G03, G04 Y G05) TRANSFORMADOR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	36.00	
JUMBO BUSTAMANTE CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIÓN	21/10/2021	23/10/2021	REGISTRACIÓN DE MEDIDORES CON S/E SHUSHUPINDI, JIVINO Y SAN RAFAEL. OT'S: 60392 (S/E SHUSHUPINDI), 60395 (S/E JIVINO), 60396 (S/E SAN RAFAEL)	Informe	172.00	
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/10/2021	23/10/2021	OT 59896 LIMPIEZA DE ANILACION ALTA TENSIÓN Y EQUIPO PRIMARIO EN SERVICIO DEL PATIO 138KV . BAHIA DE TRANSFORMACIÓN 1(UNIDADES G01, G02, G03, G04 Y G05) TRANSFORMADOR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	36.00	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/10/2021	21/10/2021	TRASLADO CON PERSONAL TECNICO A LA PROVINCIA DE CAÑAR PARA RECEPCION DE DESBROCE	Informe	12.00
CUASMOQUER ROSERO CHRISTIAN RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIÓN	21/10/2021	23/10/2021	INTEGRACION DE MEDIDORES ION SIE S SHUSHUPINDI, JIVINO Y SAN RAFAEL.	Informe	172.00
QUINÓNEZ LOOR JOFFRE GEOVANNY	LINIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/10/2021	23/10/2021	OT 5895 LIMPIEZA DE AISLACION ALTA TENSION Y EQUIPO PRIMARIO EN SERVICIO DEL PATIO 138KV - BAHIA DE TRANSFORMACION 1 (UNIDADES G01, G02, G03, G04 Y G05) TRANSFORMADOR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	36.00
LLIVICHUZCA PERALTA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DE ZONA	21/10/2021	21/10/2021	INSPECCION DE LT PARA RECEPCION DE CONTRATO 059-19	Informe	12.00
VEGA GUASHICA ABDON ROGELIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/10/2021	25/10/2021	OPERACION DE SIE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	392.00
REYES ORMAZA JORGE DAMIAN	JEFE DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (E)	21/10/2021	23/10/2021	MEDICION CORRIENTE DE FUGA PARARRAYOS SUBESTACIONES CARAGUAY, LAS ESCLUSAS Y TRINITARIA.	Informe	175.00
NARANJO ALDAS HOMERO ALBERTO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	21/10/2021	30/10/2021	VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE SERVIDUMBRE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE LA ZONA SUR ORIENTAL EN CALIDAD DE DELEGADO DE RECEPCION DEL CONTRATO.	Informe	1,002.00
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	21/10/2021	29/10/2021	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y AVALÚOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACION DE SERVIDUMBRE EN LA LT TADAY - BOMBOZA, RECOPILACION DE DOCUMENTACION LEGAL, CABE INDICAR QUE	Informe	682.00
RENGOFO IMBAQUINGA VICTOR HUGO	LNIERO - PROYECTO	21/10/2021	23/10/2021	- TRASLADO Y CLASIFICACION DE EQUIPOS DE SAMANGA A QUITO PARA TRABAJOS EN LA LT EL INGA-POMASQUI A 230 KV.	Informe	92.00
VELASCO FRIELE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	21/10/2021	29/10/2021	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y AVALÚOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACION DE SERVIDUMBRE EN LA LT TADAY - BOMBOZA, RECOPILACION DE DOCUMENTACION LEGAL, CABE INDICAR QUE	Informe	682.00
SALAZAR JARAMILLO PATRICIO ERNESTO	ESPECIALISTA TÉCNICO - ARQUITECTO	21/10/2021	23/10/2021	CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL CUERPO DE BOMBEROS DE PIMAMPIRO CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO PLANO OTORGADO POR AVALÚOS Y CATASTROS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	212.00
CHANGOLUISA NINAHUALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	21/10/2021	29/10/2021	ACTIVIDADES DE RECOPILACION DE DOCUMENTACION LEGAL CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACION DE SERVIDUMBRE EN LA LT TADAY - BOMBOZA, CABE INDICAR QUE LA PLANIFICACION SE LA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	682.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/10/2021	24/10/2021	SUPERVISIÓN SSL A LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA MACHALA ZORRITOS 230KV SEGUN OT 57548, EN CUMPLIMIENTO	Informe	172.00
ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/10/2021	24/10/2021	SUPERVISIÓN SSL LAVADO LT YANACCCA DELSTANISAGUA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/10/2021	24/10/2021	SUPERVISIÓN DE SIA - LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA MACHALA ZORRITOS 230KV SEGUN OT 57548, EN CUMPLIMIENTO	Informe	172.00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	22/10/2021	24/10/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SOBRE PRESTAMO DE EQUIPOS DE PRUEBAS Y REVISIÓN DE MATERIALES EN LA SIE ESMERALDAS Y SIE SANTO DOMINGO, SEGUN	Informe	172.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	RESTRICCION: LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES LT MCH2ZR, SEGUN OT: 57548	Informe	172.00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/10/2021	22/10/2021	TRASLADO CON PERSONAL TECNICO A SIGSIG PARA RECEPCION DE DESBROCE	Informe	12.00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	RESTRICCION: LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES LT MCH2ZR, SEGUN OT: 57548	Informe	172.00
MONCAYO ASITMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	22/10/2021	24/10/2021	MCP: RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZORRITOS 1 Y BAHIA ZORRITOS 2 PATIO 230KV EN LA SIE MACHALA OT#57881-57875	Informe	172.00
ALVARADO BARRERA ARMANDO LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/10/2021	27/10/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACION CONCORDIA	Informe	482.00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	OT # 53327, INSPECCION VISUAL DE PINES OXIDADOS EN CADENAS DE AISLACION OT # 57863, CAMBIO DE FASES DEL TRAFD ATT 230/138/13.8KV. ENTRA LA FASE B SALE LA FASE C. CORRECCION DE PUNTOS	Informe	172.00
LLIVICHUZCA PERALTA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DE ZONA	22/10/2021	22/10/2021	INSPECCION PARA LA RECEPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE LA ZONA SURORIENTAL CONTRATO CELEC EP 2, TRA_ CON 2_059-19	Informe	12.00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	22/10/2021	31/10/2021	EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO 57800, 57893 EN SIE ESMERALDAS Y EJECUCION DE LAS OTS 57912, 57914, 57915, 57917, 57919, EN SUBSTACION MANDURACU MANTENIMIENTO DE BAHIAS 230KV Y LEVANTAMIENTO DEL	Informe	732.00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECANICO	22/10/2021	24/10/2021	RESTRICCION: LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES LT MCH2ZR, SEGUN OT: 57548	Informe	172.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	RESTRICCION: LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES LT MCH2ZR, SEGUN OT: 57548	Informe	172.00
CONDROY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/10/2021	27/10/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (72) EN LA SUBESTACION QUEVEDO.	Informe	482.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	22/10/2021	24/10/2021	MCP: RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZORRITOS 1 Y BAHIA ZORRITOS 2 PATIO 230KV EN LA SIE MACHALA OT#57881-57875	Informe	172.00
PEREZ PAZMIÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/10/2021	24/10/2021	MCP: RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZORRITOS 1 Y BAHIA ZORRITOS 2 PATIO 230KV EN LA SIE MACHALA OT#57881-57875	Informe	172.00
VIRACUCHA QUSHPE LUIS ANIBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/10/2021	27/10/2021	OPERACION DE SIE RIBOMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	RESTRICCION: LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES LT MCH2ZR, SEGUN OT: 57548	Informe	172.00
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	22/10/2021	24/10/2021	RESTRICCION: LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES LT MCH2ZR, SEGUN OT: 57548	Informe	172.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/10/2021	28/10/2021	OPERACION DE SIE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
MONTUFAR TAMAYO EDUARDO GERMAN	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	23/10/2021	24/10/2021	ASISTENCIA EN CALIDAD DE JEFE DE CONSIGNACION DE LA OT 57865 DE CAMBIO DE FASES DEL BANCO DE TRANSFORMADORES ATK 230/138 KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
SECARA CLIMBOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	23/10/2021	25/10/2021	MCP: RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHIAS ZORRITOS 1 Y BAHIA ZORRITOS 2 PATIO 230KV EN LA SIE MACHALA OT#57881-57875	Informe	172.00
JUMBO CASTRO ELVIS NEIL	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	23/10/2021	24/10/2021	SUPERVISIÓN DE OT#620 MITO. PREVENTIVO PRUEBAS ELÉCTRICAS ATT 230 KV FASE B OT#620 MITO. PREVENTIVO CAMBIO DE FASES ATT 230 KV.	Informe	92.00
MERA LOOR RAMON SENEN	LNIERO - PROYECTO	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
PIÑARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	Informe	92.00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LNIERO - PROYECTO	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	Informe	92.00
OCHOA TUAZA RUBEN ORLANDO	LNIERO - PROYECTO	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	Informe	92.00
ORA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	Informe	92.00
GODOY HURTADO ELVER	LNIERO - PROYECTO	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	0.00
QUILLIE ANANGONO PAUL RAFAEL	LNIERO - PROYECTO	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
LOOR LAZ LEIDER EFFREN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT EL INGA 2 POMASQUI	Informe	92.00
QUILLIE SANCHEZ KLEBER OSWALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/10/2021	02/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION BABAHYOY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBSTACION Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	Informe	732.00
PARRAGA OREGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	24/10/2021	31/10/2021	EJECUCION DE LAS OTS 57912, 57914, 57915, 57917, 57919, EN SUBSTACION MANDURACU MANTENIMIENTO DE BAHIAS 230KV Y LEVANTAMIENTO DEL ANEXO 3 DE SUBSTACION QUEVEDO.	Informe	572.00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/10/2021	26/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SIE MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T5	Informe	36.00
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/10/2021	28/10/2021	MEDICION DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN LA LT PUCARA - MULALO 138 KV TRAMO DE ESTRUCTURAS E85 HASTA E117 OT: 34697	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	532.00
MORERA CARRIEL CESAR ISNARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/10/2021	29/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN TURNOS DE OPERACION T1 DE LA SIE QUEVEDO.	Informe	482.00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	24/10/2021	31/10/2021	EJECUCION DE LAS OTS 57912, 57914, 57915, 57917, 57919, EN SUBSTACION MANDURACU MANTENIMIENTO DE BAHIAS 230KV Y LEVANTAMIENTO DEL ANEXO 3 DE SUBSTACION QUEVEDO.	Informe	572.00
NAULA CARGUJA JOSE RAUL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/10/2021	28/10/2021	MEDICION DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN LA LT PUCARA - MULALO 138 KV TRAMO DE ESTRUCTURAS E85 HASTA E117 OT: 34697	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
CARPIO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	24/10/2021	29/10/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SAS. COORDINACION DE TAREAS CONTRACTUALES. COORDINACION DE TRABAJOS PARA LA	Informe	412.00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/10/2021	25/10/2021	MOVILIZACION DEL ING. ROBERTO VITERI Y TRASLADO DE LA CAMONETA PDG-3864. PORTOVIJO - QUITO - PORTOVIJO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CEDENO CEDENO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	25/10/2021	29/10/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SUROCCIDENTAL	Informe	332.00
RIZO BRAVO DANLO CICERON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/10/2021	29/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. JORGE BANDA - SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL P.M. LT SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA A 230KV	Informe	332.00
GONZALEZ PACHAY JORGE FAUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/10/2021	27/10/2021	REALIZAR EL RETIRO Y ENTREGA DE NEUMÁTICOS PARA LAS ZONAS SUR ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL. RETIRO DE TANQUE DE 55 GALONES.	Informe	172.00
PONCE CABRERA WILSON ALEJANDRO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/10/2021	27/10/2021	REALIZAR EL RETIRO Y ENTREGA DE NEUMÁTICOS PARA LAS ZONAS SUR ORIENTAL Y SUR OCCIDENTAL. RETIRO DE TANQUE DE 55 GALONES.	Informe	172.00
MORENO PERALTA ANA CRISTINA	ESPECIALISTA JURIDICO	25/10/2021	25/10/2021	CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES DE LA LIBERACION DEL VEHICULO PEI-2567, DE PROPIEDAD DE CELEC-EP. ACCIDENTE DE TRANSITO OCURRIDO EL 19 DE OCTUBRE DEL	Informe	32.00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURIDICO	25/10/2021	28/10/2021	CON LA FINALIDAD CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPLACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT TIBALEO-CHORRILLOS, TIBALEO-EL INGA. A	Informe	252.00
PEREZ PAZMIÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/10/2021	27/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL DE AUTOTRANSFORMADOR ATQ Y AUTOTRANSFORMADOR ATR. MANTENIMIENTO GENERAL TABLEROS DUPLEX, MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA	Informe	172.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/10/2021	27/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 - PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MILAGRO	Informe	172.00
TONATO QUISEP LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	25/10/2021	30/10/2021	SUPERVISIÓN DE CONTRATO CELEC EP-0061-20 RAPS.	Informe	72.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	25/10/2021	27/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL DE AUTOTRANSFORMADOR ATQ Y AUTOTRANSFORMADOR ATR. MANTENIMIENTO GENERAL TABLEROS DUPLEX, MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA	Informe	172.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	25/10/2021	27/10/2021	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL DE AUTOTRANSFORMADOR ATQ Y AUTOTRANSFORMADOR ATR. MANTENIMIENTO GENERAL TABLEROS DUPLEX, MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA	Informe	172.00
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	25/10/2021	25/10/2021	INSPECCIÓN DE AVISO DE FALLA EN LA LT PIMAMPIRO JAMONDINO 1 230 KV, C1 OT: 60886	Informe	12.00
VALLJEO ROSETO MILTON JAVIER	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/10/2021	25/10/2021	INSPECCIÓN DE AVISO DE FALLA EN LA LT PIMAMPIRO JAMONDINO 1 230 KV, C1 OT: 60886	Informe	12.00
VASQUEZ OCAÑA KLEBER SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	25/10/2021	30/10/2021	SUPERVISIÓN DE CONTRATO CELEC EP-0061-20 RAPS.	Informe	72.00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/10/2021	31/10/2021	TURNOS DE OPERACIÓN SE FEDERNALES	Informe	572.00
MONTUFAR TAMAYO EDUARDO GERMAN	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	25/10/2021	28/10/2021	ASISTENCIA EN CALIDAD DE JEFE DE CONSIGNACIÓN DE LA ENERGIZACIÓN DEL PATIO DE 69 KV DE LA SE SAN JUAN DE MANTA CON OT: 59749. CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	252.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/10/2021	31/10/2021	OT 57825 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE.	Informe	492.00
QUINONES LOOR JOFFRE GEOVANNY	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/10/2021	31/10/2021	OT 57825 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	492.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/10/2021	31/10/2021	OT 57825 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURA PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	492.00
MORALES GUACHIZACA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENC./ PROYECTO 500 KV	25/10/2021	29/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SOBRESANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SANGANGA.	Informe	512.00
GUZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	25/10/2021	30/10/2021	1. SUPERVISIÓN DE LOS REVESTIMIENTOS DE TALUDES EXISTENTES (PATIO 138x69 KV). 2. SUPERVISIÓN DE PERFLADO DE TALUDES PATIO 69 KV. 3. SUPERVISIÓN DE LOS PERFLADOS DE LOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	412.00
QUIJUE ANAYSONO PAUL RAFAEL	LINEERO - PROYECTO	25/10/2021	27/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS TIPO AL-1-QP EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	172.00
GABOR BALON MANUEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	03/11/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAÑAS CHORRILLOS 1 Y ATT DE 230 KV, DAULE PERIPA 1 Y ATT DE 138 KV Y CALOPE DE 69 KV. APOYO EN ENERGIZACIÓN DE LA BAHÍA QUEVEDO NORTE	Informe	732.00
ORTEGA LOPEZ JULIO CESAR	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	29/10/2021	SUPERVISIÓN EN CAMPOS LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR LA CONTRATISTA TSK EN LA SE BARAHYO, POR LO QUE SOLICITO SU AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE COMISIÓN DE SERVIDO DEL PROFESIONAL EN	Informe	332.00
ORA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	27/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS TIPO AL-1-QP EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	172.00
LOOR LAZ LEIDER ERFEN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	27/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS TIPO AL-1-QP EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	172.00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINEERO - PROYECTO	25/10/2021	27/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS TIPO AL-1-QP EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	172.00
PIÑARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	27/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS TIPO AL-1-QP EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	Informe	172.00
PEÑAFIEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	29/10/2021	CAPACITACIÓN PLSCADD	Informe	332.00
MERA LOOR RAMON SENEN	LINEERO - PROYECTO	25/10/2021	27/10/2021	PARRILLADO DE LAS ESTRUCTURAS TIPO AL-1-QP EN LA BODEGA CARAPUNGO PARA LA LT MANTA 4	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00
HERRERIA LOOR HENRY JOSE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	25/10/2021	29/10/2021	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO PLSCADD. SE HA COORDINADO SE REALICE DE MANERA PRESENCIAL.	Informe	422.00
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/10/2021	31/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGON POSORJA.	Informe	492.00
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/10/2021	31/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGON POSORJA.	Informe	492.00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/10/2021	31/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGON POSORJA.	Informe	492.00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/10/2021	31/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS CHONGON POSORJA.	Informe	492.00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/10/2021	31/10/2021	OT 57825 MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURAS PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. TRAMO: E88 A E110; E135 A E150 Y DESDE E220 A E310	Informe	412.00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/10/2021	31/10/2021	OT 57825 MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURAS PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. TRAMO: E88 A E110; E135 A E150 Y DESDE E220 A E310	Informe	412.00
VALLEJO ROSETO MILTON JAVIER	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/10/2021	26/10/2021	INSPECCIÓN DE AVISO DE FALLA EN LA LT PIMAMPIRO JAMONDINO 2 230 KV, C3 Y C4 OT: 60793	Informe	12.00
CRIOLLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/10/2021	29/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE GUALACAO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	Informe	48.00
ANDRADE CAICEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/10/2021	29/10/2021	DEL 26 AL 29/OCTUBRE SE REEMPLAZA TURNOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	302.00
LOAIZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/10/2021	31/10/2021	CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV. INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV OTS: 43131 Y 57342	Informe	412.00
CLIVI ASHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	26/10/2021	31/10/2021	CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV. INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV OTS: 43131 Y 57342	Informe	412.00
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	26/10/2021	26/10/2021	INSPECCIÓN DE AVISO DE FALLA EN LA LT PIMAMPIRO JAMONDINO 2 230 KV, C3 Y C4 OT: 60793	Informe	12.00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/10/2021	31/10/2021	OT 57825 MEDICIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA DE LA ESTRUCTURAS PARA RECUPERAR VALORES PERMITIDOS DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE. TRAMO: E88 A E110; E135 A E150 Y DESDE E220 A E310	Informe	412.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/10/2021	31/10/2021	CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV. INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV OTS: 43131 Y 57342	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	412.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/10/2021	31/10/2021	CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV. INSPECCIÓN GENERAL VISUAL E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE EN LA LT LORETO - ORELLANA A 138KV OTS: 43131 Y 57342	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	412.00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/10/2021	04/11/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	842.00
ALARCÓN LLUMIGUIN EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	26/10/2021	29/10/2021	SE EMERALDAS, INSPECCIÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL CONTRATO 016-2019, ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE REAJUSTES DEFINITIVOS.	Informe	252.00
QUINONES PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	26/10/2021	29/10/2021	RECORRIDO LT SGR-SJM CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO. REUNIÓN EN SE SJM CON CNEL MANABI POR LA SE MANTA 4. REUNIÓN CON CNEL MANABÍ POR CAMBIO DE	Informe	342.00
CHANCUSCO TOAPANTA JOSE AUGUSTO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	26/10/2021	27/10/2021	SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTREGA DEFINITIVA DE LA SUBSTACIÓN EMERALDAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00
MOREIRA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/10/2021	29/10/2021	POR INTERMEDIO DEL PRESENTE SOLICITO TU AYUDA GESTIONANDO MOVILIZACIÓN PARA ATENDER LAS DILIGENCIAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CTO-16-2019 (ESMERALDAS) Y VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE	Informe	252.00
GARCIA VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	26/10/2021	04/11/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAÑAS CHORRILLOS 1 Y ATT DE 230 KV, DAULE PERIPA 1 Y ATT DE 138 KV Y CALOPE DE 69 KV. APOYO EN ENERGIZACIÓN DE LA BAHÍA CHORRILLOS 1	Informe	732.00
REAL ESPINOZA JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	27/10/2021	29/10/2021	A) CONEXIÓN DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN, OT 60698 B) LEVANTAMIENTO DE ALARMAS DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SAAVEDRA TAMAY JHERY JAVIER	JEFE DE PLANEAMIENTO DE EXPANSIÓN (E)	27/10/2021	29/10/2021	CELEC EP XXXV SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO	Informe	272.00
ZAMORA QUEZADA ANGEL RICARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/10/2021	05/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN CUENCA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VUEVERA EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	Informe	732.00
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	27/10/2021	01/11/2021	SE QUEVEDO, SUPERVISIÓN PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCIONES. PRUEBAS DE INYECCION, PRUEBAS END TO END Y ENERGIZACION DE LA LINEA CHORRILLOS 2 QUEVEDO 230 C1 KV.	Informe	412.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/10/2021	31/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	332.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/10/2021	31/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	332.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/10/2021	31/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	332.00
SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/10/2021	01/11/2021	OPERACIÓN DE SIE PIMAMPIO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
ASITMAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/10/2021	31/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	332.00
AMORES AMORES LUIS EDUARDO	JEFE DE SCADA EMS	27/10/2021	29/10/2021	PARTICIPAR EN EL XXXV SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA ORGANIZADO POR ECUACIER	Informe	242.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/10/2021	31/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	332.00
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	27/10/2021	01/11/2021	SE QUEVEDO, SUPERVISIÓN PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCIONES. PRUEBAS DE INYECCION, PRUEBAS END TO END Y ENERGIZACION DE LA LINEA CHORRILLOS 2 QUEVEDO 230 C1 KV.	Informe	412.00
BRITO ESCOBAR DAVID GUSTAVO	ESPECIALISTA SCADA	27/10/2021	29/10/2021	PARTICIPAR EN EL XXXV SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA ORGANIZADO POR ECUACIER	Informe	242.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/10/2021	31/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	332.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/10/2021	31/10/2021	MPP: SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE LT-QVDZCHR, SEGÚN OT: 57519	Informe	332.00
LLESCAS VELEZ IVAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	27/10/2021	29/10/2021	VERIFICAR LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE OBRAS CIVILES DE LA SIE LA CONCORDIA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
MASABANDA SANTANA ALEX OMAR	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	27/10/2021	29/10/2021	SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE PUESTA EN MARCHA Y RESETEO DEL SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN DEL TRANSFORMADOR ATO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
LUGUÑA NASIMBA HUGO PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	27/10/2021	05/11/2021	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA LT CHORRILLOS LAGO DE CHONGÓN A 230KV DEL CONTRATO 0018-2021	Informe	732.00
SOLANO BALLESTEROS SAMANTHA GERALDINE	SUBGERENTE JURÍDICO	28/10/2021	29/10/2021	CON LA FINALIDAD DE MANTENER RELACION DE TRABAJO CON CNEL- MANABÍ PARA SOLVENTAR LAS PROBLEMÁTICAS SUSCITADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN	Informe	182.00
ROSÁLES ENRIQUEZ ALVARO AGUSTIN	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	28/10/2021	29/10/2021	COBERTURA DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA SUBESTACIÓN SAN RAFAEL, REGISTRO FUMICO Y FOTOGRÁFICO.	Informe	92.00
CASTRO PACAHAY LIVER ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	28/10/2021	06/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN SINNCAY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VUEVERA EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	Informe	732.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/10/2021	30/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACION DE PERSONAL T4 EN LA SIE BABAHYO	Informe	172.00
ONATE LANDAZURI FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	28/10/2021	29/10/2021	CONEXIÓN DE TABLEROS TCDT Y TCDR DEL BANCO ATH 500230/34 5 KV EN LA SIE SAN RAFAEL	Informe	92.00
CARCHIPIALLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/10/2021	02/11/2021	REGISTRO HORARIO DE LOS VALORES DE VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIA DE LAS DIFERENTES BAHÍAS DE LA SUBESTACIÓN. ENTREGA DE ENERGÍA DENTRO DE LOS NIVELES DE TENSION REQUERIDOS.	Informe	432.00
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/10/2021	02/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA SIE QVD	Informe	482.00
CHANCUSO TOAMPANTA JOSE AGUSTO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	28/10/2021	29/10/2021	A) INSPECCIÓN SUBESTACIÓN PIMAMPIO CON LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE LAS OBRAS B) ELABORACION DE ACTA DE PENDIENTES PREVIO A LA RECEPCIÓN DEL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
SEVILLA MANTILLA WILSON AGUSTO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	28/10/2021	29/10/2021	INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PENDIENTES EJECUTADAS PREVIA A LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA SIE PIMAMPIO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
JARAMILLO ROJAS DAVID ALEJANDRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	28/10/2021	30/10/2021	COLOCACIÓN DESAGÜE DE ENFRIAMIENTO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	212.00
CHACHA GUEVARA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	28/10/2021	30/10/2021	COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA OPGW POMASQUI - TULCÁN, REALIZACIÓN DE UN NUEVO ODF ENTRE LA SALA DE CONTROL Y SALA DE COMUNICACIONES EN LA SIE	Informe	172.00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	29/10/2021	31/10/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGURO	Informe	172.00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURÍDICO	29/10/2021	29/10/2021	TRAMITES EN LA FISCALDAD DEL CANTO IBARRA REFERENTE AL ACCIDENTE DE TRANCITO	Informe	12.00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/10/2021	29/10/2021	MOVILIZACIÓN DE ING. WILMER PEÑAFIEL, QUITO - SANTO DOMINGO.	Informe	12.00
SORNOZA MACIAS FABIAN MOISES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	29/10/2021	02/11/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES NIVELES 1 Y 2 EN LA SIE ALLURIQUIN, ACTIVIDAD QUE SERÁ REALIZADA CONJUNTAMENTE CON LOS COMPAÑEROS DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
FREIRE VELASCO JAIME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PIMAMPIO - JAMONDINO	Informe	92.00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PIMAMPIO - JAMONDINO	Informe	92.00
RODRIGUEZ MOPOSITA WILLIAN NAZARENO	LINERO - PROYECTO	29/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PIMAMPIO - JAMONDINO	Informe	92.00
AGUAYO FAJARDO TELLY EAGLE	LINERO - PROYECTO	29/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA PIMAMPIO - JAMONDINO	Informe	92.00
CONDROY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/10/2021	01/11/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (T2) EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	212.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	30/10/2021	02/11/2021	MCP: MANTENIMIENTO MAYOR GIS MAGRINI EN LA BAHIA CRISTAVID PATIO 69KV, REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y PRUEBAS EN LA SIE POLICENTRO SEGÚN OT#67658	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	0.00
PATINO PAUTA ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/10/2021	31/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN TURNO EN LA SIE QUEVEDO.	Informe	122.00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	30/10/2021	03/11/2021	INSPECCIÓN DEL DESROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T SANTA ROSA TOTORAS 230 KV DESDE LA E120 A LA E238 OT: 44051	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/10/2021	02/11/2021	MCP: MANTENIMIENTO MAYOR GIS MAGRINI EN LA BAHIA CRISTAVID PATIO 69KV, REEMPLAZO DE INTERRUPTOR Y PRUEBAS EN LA SIE POLICENTRO SEGÚN OT#67658	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	0.00
TAPIA CHILLUSA MARCO ARTURO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	30/10/2021	03/11/2021	INSPECCIÓN DEL DESROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA L/T SANTA ROSA TOTORAS 230 KV DESDE LA E120 A LA E238 OT: 44051	Informe	332.00
VIRACUCHA OLISHIFE LUIS ANBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/10/2021	04/11/2021	OPERACIÓN DE SIE RIDAMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	31/10/2021	05/11/2021	OPERACIÓN DE SIE PIMAMPIO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
REINO REYNA EDGAR XAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/11/2021	10/11/2021	REALIZACIÓN DE TURNO OPERATIVOS EN LA SIE LA CONCORDIA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	Informe	842.00
LEGARDA CANALES CRISTIAN CLEMENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/11/2021	04/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE ACTUALIZACION DE NOVEDADES Y PORTERIOR OPERACION DEL TURNO T2 EN LA SIE QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302.00
FUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	01/11/2021	MPP: LT-MLGZPSC: INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA POR FALTA - SEGÚN OT: # 61304	Informe	12.00
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	01/11/2021	10/11/2021	SE ALLURIQUIN #PRUEBAS FUNCIONALES DE PROTECCIONES	Informe	732.00
TONATO QUISPE LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	01/11/2021	01/11/2021	SUPERVISIÓN DE CONTRATO CELEC EP-0061-20 RAPS.	Informe	12.00
PAZMIÑO BRAVO LUIS GEOVANNY	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/11/2021	03/11/2021	REALIZAR TURNOS DE OPERACIÓN SIE PEDERNALES	Informe	212.00
VASQUEZ OCAÑA KLEBER SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	01/11/2021	01/11/2021	SUPERVISIÓN DE CONTRATO CELEC EP-0061-20 RAPS.	Informe	12.00
DAVILA CABASCANGO CESAR MARCELO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	01/11/2021	10/11/2021	AYUDA CON LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES QUE SE REALIZAN EN LA SUBESTACIÓN	Informe	732.00
RODRIGO REQUENA CLEMENTE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	02/11/2021	11/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN BABAHYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VUEVERA EN LOS TURNOS DE 07H00, 19H00 Y 23H00.	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/11/2021	04/11/2021	MPP- LT ML-G18D TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 38032	Informe	172.00
CARRION TORRES ESTALIN RAMIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/11/2021	06/11/2021	REEMPLAZO AL T1 EN SE QUEVEDO REALIZAR FUNCIONES DE OPERADOR, RUTINAS, LECTURA DE DATOS, MANIOBRAS OPERATIVAS.	Informe	392.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/11/2021	10/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BATERÍAS Y CARGADORES DE 125 VDC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 230 KV: ACOPLADOR 230 KV, SHUSHUFUNDI 1 Y 2 DE 230 KV, TRK-230 KV, SAN RAFAEL 1 Y 2 DE 230	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
SUAREZ BARAHONA ADOLFO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/11/2021	10/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BATERÍAS Y CARGADORES DE 125 VDC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 230 KV: ACOPLADOR 230 KV, SHUSHUFUNDI 1 Y 2 DE 230 KV, TRK-230 KV, SAN RAFAEL 1 Y 2 DE 230	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/11/2021	10/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BATERÍAS Y CARGADORES DE 125 VDC. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 230 KV: ACOPLADOR 230 KV, SHUSHUFUNDI 1 Y 2 DE 230 KV, TRK-230 KV, SAN RAFAEL 1 Y 2 DE 230	Informe	572.00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/11/2021	08/11/2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SE QUEVEDO, DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE 2021, SE REEMPLAZA AL TURNO T4	Informe	482.00
SIMBAÑA PULLIPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	03/11/2021	12/11/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS PCM FINALES Y SOLUCIÓN DE PENDIENTES EN SUBESTACIÓN PIMAMPIRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
CARPIO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	03/11/2021	10/11/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SAS. COORDINACIÓN DE TAREAS CONTRACTUALES. COORDINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA	Informe	572.00
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	03/11/2021	12/11/2021	INSPECCIÓN INSTALACIONES S.T. TABACUNDO PARA ALTA Y ASEGURAMIENTO	Informe	732.00
TOMALA KRISTEGA GERONIMO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	02/11/2021	12/11/2021	1. SUPERVISIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DE LOS TALUDES PERIMETRALES DE LA SUBESTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO. 2. SUPERVISIÓN PARA LOS PERFILAMIENTOS DE LOS BORDILLOS EXISTENTES PARA EL	Informe	842.00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFO	03/11/2021	05/11/2021	VERIFICACIÓN DEL PERFIL LONGITUDINAL ENTRE LAS ESTRUCTURAS E11 y E13 DE LA LT SAN JUAN DE MANTA y MANTA 04 A 138 KV.	Informe	172.00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
INTRIAGO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LINERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
SERRANO GARRIDO GIOVANNI TOBIAS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
AGUAYO FAJARDO TELLY EAGLE	LINERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
RODRIGUEZ MOPOSITA WILLIAN NAZARENO	LINERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
GUANOCHANGA CHILEG GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
GREFA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LINERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
GAVILANES MORENO WILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
FREIRE VELASCO JAME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
KANIRAS TIVI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACED	Informe	652.00
AGUAYO PEREZ WILLINTON ALEX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/11/2021	13/11/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. JORGE BANDA - SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN - TRA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN LOS ENCIENTROS -	Informe	732.00
ORTEGA VALLEJO CHRISTIAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	04/11/2021	05/11/2021	HABILITACIÓN DE SPS PIMAMPIRO	Informe	92.00
OCAMPO VILLACRES JORGE ANDRÉS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/11/2021	08/11/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	392.00
SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/11/2021	09/11/2021	OPERACIÓN DE SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	04/11/2021	05/11/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	Informe	122.00
FREIRE LIGER FREDDY RENAN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	04/11/2021	12/11/2021	ANEXO 3.1 - REPUESTOS (LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS) ANEXO NO. 1 - ESTRUCTURA OBJETOS - INFORMACIÓN S.T. TABACUNDO (SUBESTACIÓN Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN)	Informe	652.00
GUERRA SALCEDO CRISTIAN ALEXANDER	ESPECIALISTA DE APLICACIONES AVANZADAS	04/11/2021	12/11/2021	LEVANTAMIENTO DEL ANEXO 1, ESTRUCTURA DE OBJETOS Y ANEXO 4, REPUESTOS DEL ST PIMAMPIRO (TABACUNDO)	Informe	652.00
BASANTES MALA LUIS RODRIGO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	04/11/2021	12/11/2021	ANEXO 2.1 - REPUESTOS (LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS) ANEXO NO. 1 - ESTRUCTURA OBJETOS - INFORMACIÓN S.T. TABACUNDO (SUBESTACIÓN Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN)	Informe	652.00
GUZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	04/11/2021	13/11/2021	1. SUPERVISIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DE LOS TALUDES PERIMETRALES DE LA SUBESTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO. 2. SUPERVISIÓN PARA LOS PERFILAMIENTOS DE LOS BORDILLOS EXISTENTES PARA EL	Informe	732.00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/11/2021	04/11/2021	MOVILIZACIÓN DEL ING. EDWIN QUIRÓNEZ, QUITO - SANTO DOMINGO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	12.00
PONCE CABRERA WILSON ALEJANDRO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/11/2021	14/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN CUENCA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00
GRAMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	05/11/2021	06/11/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, SOBRE EL PRÉSTAMO DE EQUIPOS DE LAVADO Y ENTREGA DE MATERIALES EN LA SE SANTO DOMINGO, SEGUN OT. # 39199 Y	Informe	92.00
CARCHIPLLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/11/2021	10/11/2021	OPERACIÓN DE SE RIORAMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432.00
VEGA GUASHCA ABDON ROGELIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/11/2021	10/11/2021	OPERACIÓN DE SE TENA (VACACIONES E IGLESIAS)	Informe	482.00
VALLEJO ROSERO MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	09/11/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUBS, TRAMO E-236 HASTA LA E-260 DE LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 2 230 KV OT: 32956	Informe	332.00
NAULA CARGUJA JOSE RAUL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	10/11/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUBS TRAMO E1 - E66 DE LA LT PUCARÁ-MULALÓ 138 KV OT: 32956	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	10/11/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUBS TRAMO E1 - E66 DE LA LT PUCARÁ-MULALÓ 138 KV OT: 32956	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
TACLE MORA LEYTON FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/11/2021	17/11/2021	APOYO EN ACTIVIDADES DE OPERACION CENTRAL CUYABENO	Informe	1,064.00
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	05/11/2021	09/11/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUBS, TRAMO E-236 HASTA LA E-260 DE LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 2 230 KV OT: 32956	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
PATRÑO PAUTA ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/11/2021	09/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN TURNO EN LA SE QUEVEDO.	Informe	392.00
SEVILLA MANTILLA WILSON AGUSTO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	05/11/2021	07/11/2021	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVIRO 3 69KV Y LT ASOCIADA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
VILLACÉS BAUTISTA EDWIN ASAEI	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	05/11/2021	10/11/2021	ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVIRO 3 69KV Y LT ASOCIADA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
QUIJUE VINCES ABSALON GREGORIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/11/2021	06/11/2021	REPARACIÓN ENLACE SAN CAYETANO - GENSUR CAMION DE HERRAJES ENLACE SAN CAYETANO - YANACOCCHA	Informe	92.00
CAJAMARCA ULLAURI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/11/2021	06/11/2021	REPARACIÓN ENLACE SAN CAYETANO - GENSUR CAMION DE HERRAJES ENLACE SAN CAYETANO - YANACOCCHA	Informe	92.00
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/11/2021	06/11/2021	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 105000KM. DE LA CAMIONETA PEI7650 EN EL TALLER DE SANTO DOMINGO.	Informe	92.00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	05/11/2021	06/11/2021	REPARACIÓN ENLACE SAN CAYETANO - GENSUR CAMION DE HERRAJES ENLACE SAN CAYETANO - YANACOCCHA	Informe	92.00
PINCAJ VALERIANO CARLOS FABRICIO	LINERO - PROYECTO	05/11/2021	06/11/2021	REPARACIÓN ENLACE SAN CAYETANO - GENSUR CAMION DE HERRAJES ENLACE SAN CAYETANO - YANACOCCHA	Informe	92.00
MORAN CASTILLO CELSO FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/11/2021	15/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN SINNCAY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	10/11/2021	PINTURA DE PLACAS DE NUMERACIÓN DE LAS TORRES DE LA LT SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV OT 44925	Informe	332.00
ONATE LANDAZURI FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA E	06/11/2021	07/11/2021	PRUEBAS DE NIVEL 0,1,2 Y 3 EN LA S/E PUERTO NAPO	Informe	92.00
GREFA CHONGÓ PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	10/11/2021	PINTURA DE PLACAS DE NUMERACIÓN DE LAS TORRES DE LA LT SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV OT 44925	Informe	332.00
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	06/11/2021	07/11/2021	¿ PRUEBAS DE ARRANQUES DEL GENERADOR DE EMERGENCIA CON CARGA Y EN VACÍO DESDE NIVEL 0, 1 Y 2. ¿ PRUEBAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 DE TRANSFERENCIA DE BAHÍA PUYO 138 KV EN	Informe	92.00
LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	07/11/2021	07/11/2021	CON LA FINALIDAD DE ATENDER REQUERIMIENTO PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, TRASLADO DE EQUIPO LAVADRIEL, DESDE LA BODEGA DIARIA DE LA S/E PASCUALES HASTA LA S/E	Informe	12.00
VIRACUCHA QUISPE LUIS ANBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/11/2021	12/11/2021	OPERACIÓN DE S/E RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432.00
LEGARDA CANALES CRISTIAN CLEMENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/11/2021	12/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE OPERACION DEL TURNO T2 EN LA S/E QUEVEDO.	Informe	482.00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFÓ	07/11/2021	16/11/2021	DEBIDO A SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EL CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-CON-0018-21 ¿TRA ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL SISTEMA CHORRILLOS ¿LAGO DE CHONGÓN 230KV¿ Y SE REQUIERE REALIZAR LA VERIFICACION	Informe	732.00
VERDESOTO PARRERO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	08/11/2021	08/11/2021	ACOMPANAMIENTO A AGENTE DE TRANSITO PARA EL TRASLADO DE MUESTRAS CADAVÉRICAS PARA EL RESPECTIVO ANÁLISIS EN CENTRO FORENSE DE LA CIUDAD DE QUITO.	Informe	92.00
GONZALEZ PACHAY JORGE FAUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	17/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN SANTA ELENA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00
CREPO ROSALES ARTURO FERNANDO	JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS ENC	08/11/2021	13/11/2021	TRASLADO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFAUTORA DEL DIB. SUPERVISION DE BODEGAS AMBATO, QUITO, STO. DOMINGO.	Informe	562.00
PAZMIÑO BRAVO LUIS GEOVANNY	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/11/2021	17/11/2021	REALIZAR TURNOS DE OPERACIÓN S/E PEDERNALES	Informe	842.00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	08/11/2021	08/11/2021	OT: 61521 MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUGA DE AIRE DISYUNTOR 52-0¿2 BAHÍA DE TRANSFERENCIA 60 KV.	Informe	12.00
FUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	10/11/2021	MPP- LT-ML¿SID TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032	Informe	172.00
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/11/2021	12/11/2021	REVISIÓN Y ENTREGA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TORRES DE EMERGENCIA PARA LA E304, E305 EN LA VARIANTE DE LA LT SANTO DOMINGO - ESMERALDAS 138 KV, TRABAJOS A REALIZAR LA CONTRATISTA	Informe	332.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/11/2021	13/11/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
PEÑA GARCÍA CESAR EDDAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	08/11/2021	12/11/2021	REVISIÓN Y ENTREGA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TORRES DE EMERGENCIA PARA LA E304, E305 EN LA VARIANTE DE LA LT SANTO DOMINGO - ESMERALDAS 138 KV, TRABAJOS A REALIZAR LA CONTRATISTA	Informe	332.00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	17/11/2021	OT 59283 LIMPIEZA DE AISLACION EN ENERGIZADO OT 59284 LIMPIEZA DE AISLACION EN ENERGIZADO OT 59285 LIMPIEZA DE AISLACION EN	Informe	752.00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/11/2021	12/11/2021	SE ASISTE A LA CIUDAD DE MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA S/E MANTA POR REEMPLAZO DEL T2	Informe	382.00
MORALES GUACHIZACA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENC./ PROYECTO 500 KV	08/11/2021	12/11/2021	VERIFICACION DE REPUESTOS Y SOBANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FISICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	Informe	512.00
GABOR BALON MANUEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	08/11/2021	17/11/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAHÍAS ATT DE 230 KV, DAULE PERIPA 2 Y ATT DE 138 KV. APOYO EN ENERGIZACIÓN DE LAS BAHÍAS DAULE PERIPA 2 DE 138 KV Y CALOPE DE 69 KV.	Informe	732.00
CORTAZA MONROY FERNANDO ARTURO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	08/11/2021	10/11/2021	RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO NO. M-020-2017. INSPECCIÓN PREVIA A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO DE MARRAS, EN LOS SIGUIENTES	Informe	172.00
OCHOA TUJAZ RUBEN ORLANDO	LINERO - PROYECTO	08/11/2021	12/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRÍC.	Informe	332.00
ALBAN GOMEZ JUAN FERNANDO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES (S)	08/11/2021	12/11/2021	SUPERVISIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO 020-2017 SE PARTICIPA EN LA INSPECCIÓN FISICA PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL POR PARTES DEL S/T SAN GREGORIO ¿ SAN JUAN	Informe	452.00
DELGADO MENDETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	10/11/2021	MOVILIZACIÓN DEL ING. EDWIN QUIÑÓNEZ ¿ JEFE DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PARA QUE REALICE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LT SAN JUAN DE	Informe	172.00
SOLANO AGUILAR JACKSON JAIMÉ	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/11/2021	17/11/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS MODERNIZACIÓN S/E QUEVEDO - BANCO ATT ¿ BANCO ATR Y BAHÍAS ASOCIADAS	Informe	732.00
SANCHEZ RÍNGUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/11/2021	17/11/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS MODERNIZACIÓN BANCO ATT-BANCO ATR-BAHÍAS ASOCIADAS, QV ¿ INSPECCIÓN FISICA Y ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL. ¿SM	Informe	732.00
QUIÑÓNEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	08/11/2021	12/11/2021	RECORRIDO PARA RECEPCIÓN PARCIAL DEL S/T SAN GREGORIO ¿ SAN JUAN DE MANTA. RECORRIDO Y ACTIVIDADES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA S/E QUEVEDO.	Informe	452.00
FRANCO TINOCO SERVID BLADIMIR	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS	08/11/2021	10/11/2021	¿ INSPECCIÓN PREVIO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS SUBSISTEMAS: AMPLIACIÓN DE S/E SAN GREGORIO, S/E SAN JUAN DE MANTA Y LT SAN GREGORIO ¿ SAN JUAN DE MANTA DE	Informe	172.00
ORÁ GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	08/11/2021	12/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRÍC.	Informe	332.00
QUIROGA AYALA ANDRES PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	08/11/2021	12/11/2021	RECORRIDO PARA ENTREGA PROVISIONAL DE LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4.	Informe	332.00
PINARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	08/11/2021	17/11/2021	INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA LT COCA CODO-SAN RAFAEL-EL INGA L1 Y L2 A 500KV	Informe	732.00
CASTRO PLUSAS GASTON CARLOS	LINERO - PROYECTO	08/11/2021	17/11/2021	CONTABILIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PERNOS DE LAS ESTRUCTURAS LT TADAY - BOMBOIZA A LA BODEGA DE CAPULISPAMBA DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRÍC.	Informe	732.00
QUIJUE ANANGONO PAUL RAFAEL	LINERO - PROYECTO	08/11/2021	12/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRÍC.	Informe	332.00
SIGCHA SEMANETA BYRON GUSTAVO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	08/11/2021	17/11/2021	SUPERVISAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA LT CHORRILLOS ¿ LAGO DE CHONGÓN.	Informe	732.00
MERA LOOR RAMON SENEN	LINERO - PROYECTO	08/11/2021	16/11/2021	APOYO TÉCNICO EN LA COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA DEL REPLANTEO, PERFILES DIAGONALES Y LONGITUDINALES DE LA LT CHORRILLOS ¿ LAGO DE CHONGÓN.	Informe	652.00
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/11/2021	12/11/2021	AMARILLADO Y PRUEBAS DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE LA BAHÍA DE LT CALOPE 69 KV. AMARILLADO Y PRUEBAS DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE LAS BAHÍAS CORRESPONDIENTES AL AUTOTRANSFORMADOR ATT 230/138/69 KV.	Informe	332.00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINERO - PROYECTO	08/11/2021	17/11/2021	CONTABILIZACIÓN PERNOS SOBANTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TADAY BOMBOIZA, 230 KV	Informe	732.00
MORA SILVA GRECIA KARINA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	09/11/2021	11/11/2021	RECEPCIÓN DE ZAPATOS DIELECTRÍCOS, DEL PROCESO NO. CATE-CELTRA-101-21 ¿TRA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DIELECTRÍCOS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRÍC Y ELABORACIÓN	Informe	172.00
ORTEGA SANCHEZ EDGAR IVAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/11/2021	18/11/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. BYRON VELASCO - LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE, CONSEGUIR PERMISOS DE INGRESO A SITIOS DE TRABAJO PARA LOS DISEÑOS DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERÚ A 500KV.	Informe	732.00
GRIM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	09/11/2021	10/11/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS ZONAS NORORIENTAL Y NOROCCIDENTAL, EN LAS BODEGAS DIARIA DE SANTA ROSA Y SANTO DOMINGO, SEGÚN OT S. 34813, 59251, 58817, 43866, 58875, 32956.	Informe	92.00
CASTRO PACHAY LIVER ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/11/2021	11/11/2021	MOVILIZACIÓN A LA ING. KARINA MORA- RECEPCIÓN DE ZAPATOS DIELECTRÍCOS DEL PROCESO NO. CATE-CELTRA-101-21 ¿TRA ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DIELECTRÍCOS, PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE	Informe	172.00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/11/2021	18/11/2021	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	842.00
SANCHEZ VINJEZA DANIEL ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	09/11/2021	17/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 230 KV: BAHÍAS ACOPLADOR, ATT 230 KV, ¿VINO 2, ¿VINO 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS 138 KV: TRANSFERENCIA 138 KV, ATT 138 KV.	Informe	652.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	09/11/2021	17/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 230 KV: BAHÍAS ACOPLADOR, ATT 230 KV, ¿VINO 2, ¿VINO 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS 138 KV: TRANSFERENCIA 138 KV, ATT 138 KV.	Informe	652.00
VARGAS ESPINOZA ¿HONNY FERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	09/11/2021	17/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS DE 230 KV: BAHÍAS ACOPLADOR, ATT 230 KV, ¿VINO 2, ¿VINO 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍAS 138 KV: TRANSFERENCIA 138 KV, ATT 138 KV.	Informe	652.00
CONDY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/11/2021	10/11/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	122.00
PAZMIÑO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	09/11/2021	11/11/2021	REUNIÓN CON EL CONTRATISTA, INSPECCIÓN DE EQUIPO MÍNIMO Y COLOCACIÓN DE PUNTOS DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS PARA INICIO DEL CONTRATO 076-21	Informe	172.00
MORENO GAVILANEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	09/11/2021	11/11/2021	REUNIÓN CON EL CONTRATISTA, INSPECCIÓN DE EQUIPO MÍNIMO Y COLOCACIÓN DE PUNTOS DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS PARA INICIO DEL CONTRATO 076-21	Informe	172.00
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	09/11/2021	18/11/2021	¿ ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERÚ.	Informe	762.00
VELASCO FRIELE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	09/11/2021	18/11/2021	¿ ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERÚ.	Informe	762.00
CHANGOLUISA NINAHUALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	09/11/2021	18/11/2021	ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL, INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA LT SAN GREGORIO ¿ SAN JUAN DE MANTA. ¿ ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE	Informe	762.00
ORTEGA LOPEZ JULIO CESAR	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	09/11/2021	10/11/2021	APOYO PARA LAS VISITAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONTRATISTA CIS-SDEE ELECTRICAL ENGINEERING, MISMA QUE VA A PROVEER LOS BIENES (TRAFOS Y EQUIPO PRIMARIO) DEL BID 6, CONTRATO NO. CELEC	Informe	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/11/2021	18/11/2021	EJECUCION DE MANTENIMIENTO OPERATIVO DE ODS EN SUBESTACION BABA, CNEC MANTA 1, CNEC MANTA 2, CNEC MANTA 3, JARAMUJO Y MIRAFLORES	Informe	732.00	
LOAZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	17/11/2021	CORRECCION DEL GALVANIZADO DE STUBS E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E018, E019, E020, E022, E023, E025, E026, E027, E028, E029, E30, E031, E032, E033.	Informe	572.00	
TONATO QUISEP LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	10/11/2021	19/11/2021	PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS DE CONTRATO CELEC EP-TRACON-0061-20 RAPS.	Informe	732.00	
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	17/11/2021	CORRECCION DEL GALVANIZADO DE STUBS E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E018, E019, E020, E022, E023, E025, E026, E027, E028, E029, E30, E031, E032, E033.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00	
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	17/11/2021	CORRECCION DEL GALVANIZADO DE STUBS E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E018, E019, E020, E022, E023, E025, E026, E027, E028, E029, E30, E031, E032, E033.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00	
CLIVI ASHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	10/11/2021	17/11/2021	CORRECCION DEL GALVANIZADO DE STUBS E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E018, E019, E020, E022, E023, E025, E026, E027, E028, E029, E30, E031, E032, E033.	Informe	572.00	
CARRON TORRES ESTALIN RAMIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/11/2021	14/11/2021	REEMPLAZO AL TI EN S/E QUEVEDO REALIZAR FUNCIONES DE OPERADOR, RUTINAS, LECTURA DE DATOS, MANIOBRAS OPERATIVAS.	Informe	392.00	
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/11/2021	16/11/2021	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA S/E QUEVEDO, DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2021, SE REEMPLAZA AL TURNO T1 Y T4.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00	
BENITEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	10/11/2021	12/11/2021	INSPECCION DE NOVEDAD CIVIL EN LA CASA DE CONTROL, REPORTADA POR OPERACION.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00	
MONTESDEKOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISION (E)	10/11/2021	12/11/2021	REVISIÓN DE LOS SITIOS DE ESTRUCTURAS PARA REALIZAR UNA ZONIFICACIÓN GEOLÓGICA DE LA UT TISALEO ¿ TOTORAS Y REVISAR UNA POSIBLE VARIANTE DE LA UT TANCUCHE ¿ PUCARÁ EN UNA POSIBLE	Informe	232.00	
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/11/2021	18/11/2021	SE SOLICITA LA COMISION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN PABLO AGUIRRE PARA QUE TRASLADE AL PERSONAL DE CELEC EP TRANSELECTRIC QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS	Informe	652.00	
CALLUÑA TIPANI SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	10/11/2021	12/11/2021	ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE VARIANTES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION PUCARA - TANCUCHE Y SANTA ROSA - TANCUCHE A 138 KV, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LOS LAHARES DEL VOLCAN COTOPAXI	Informe	172.00	
QUINTANA ESPINOZA DIANA ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	10/11/2021	12/11/2021	ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE VARIANTES EN LAS LINEAS DE TRANSMISION PUCARA - TANCUCHE Y SANTA ROSA - TANCUCHE A 138 KV, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LOS LAHARES DEL VOLCAN COTOPAXI	Informe	172.00	
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/11/2021	11/11/2021	TRASLADO DEL MÉDICO DE LA ZONA PARA CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS AL PERSONAL DE LA ZONA NOROCCIDENTAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
CORNEJO AYALA JORGE ISMAIS	MÉDICO	11/11/2021	12/11/2021	ENTREGA DE LOS KITS DE BIOSEGURIDAD A LOS OPERADORES DE TURNO Y DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES EN LAS SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRABAJO DE LA ZONA.	Informe	92.00	
CHANGO LUIS ALBERTO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	11/11/2021	12/11/2021	REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA S/E BABA	Informe	92.00	
MORAN CEVALLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/11/2021	12/11/2021	MOVILIZACION AL DR. JORGE CORNEJO - ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD A LOS OPERADORES DE LAS SUBESTACIONES DE SANTA ELENA, POSORJA, DURÁN, BABAHYO Y MILAGRO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
VILLOA CALDERON LUIS ERNESTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/11/2021	20/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION BABAHYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACION VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00	
PEREZ VASCO AJAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	11/11/2021	12/11/2021	REUNION PARA LA TRANSFERENCIA DE LA S/E BABA CON LA UNIDAD DE NEGOCIO HIDRONACION	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00	
ABAD VALLEJO FABIAN ALBERTO	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	11/11/2021	12/11/2021	ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CONFORME DISPOSICIÓN DE GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC, EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN BABA, CON EL FIN DE ESTABLECER HOJA DE RUTA	Informe	92.00	
CEDENO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	11/11/2021	12/11/2021	SOPORTE TÉCNICO EN LA INSTALACION DE LOS CPU'S SOLICITADO POR LA SOM	Informe	92.00	
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	11/11/2021	13/11/2021	EJECUCION DE OTS 57822, 57824, 57827, 57829, 59302, 59301, 59304 MANTENIMIENTOS DE BAHIAS 69KV EN SE MONTECRISTI, PRUEBAS ELÉCTRICAS DE INTERRUPTORES Y TRANSFORMADOR SE MANTA.	Informe	36.00	
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	11/11/2021	13/11/2021	EJECUCION DE OTS 57822, 57824, 57827, 57829, 59302, 59301, 59304 MANTENIMIENTOS DE BAHIAS 69KV EN SE MONTECRISTI, PRUEBAS ELÉCTRICAS DE INTERRUPTORES Y TRANSFORMADOR SE MANTA.	Informe	36.00	
CALLE CORDOVA ERSSON JORGE	JEFE DE ZONA	11/11/2021	11/11/2021	REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACION BABA PARA VERIFICAR NOVEDADES Y PENDIENTES EXISTENTES, Y TRATAR LOS TEMAS DEL PROCESO DE RECEPCION CELEC EP - TRANSELECTRIC Y	Informe	12.00	
PARRAGA OBREGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	11/11/2021	13/11/2021	EJECUCION DE OTS 57822, 57824, 57827, 57829, 59302, 59301, 59304 MANTENIMIENTOS DE BAHIAS 69KV EN SE MONTECRISTI, PRUEBAS ELÉCTRICAS DE INTERRUPTORES Y TRANSFORMADOR SE MANTA.	Informe	36.00	
MOYA CRUZ BRYAN ALBERTO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	11/11/2021	12/11/2021	¿ TRABAJOS PENDIENTES DE OBRAS CIVILES CASA DE CONTROL ¿ TRABAJOS PENDIENTES DE OBRAS CIVILES CUARTO DE BOMBAS	Informe	92.00	
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	11/11/2021	12/11/2021	SOPORTE LOGISTICO GUAYAQUIL- S/E QUEVEDO ¿ GUAYAQUIL	Informe	92.00	
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/11/2021	18/11/2021	FISCALIZACION REPARACION OPGW TISALEO CHORRILLOS REPARACION DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEC PRIMAVERA REUBICACION DE ENLACE DE COMUNICACION	Informe	572.00	
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/11/2021	18/11/2021	FISCALIZACION REPARACION OPGW TISALEO CHORRILLOS REPARACION DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEC PRIMAVERA REUBICACION DE ENLACE DE COMUNICACION	Informe	572.00	
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/11/2021	18/11/2021	FISCALIZACION REPARACION OPGW TISALEO CHORRILLOS REPARACION DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEC PRIMAVERA REUBICACION DE ENLACE DE COMUNICACION	Informe	572.00	
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/11/2021	18/11/2021	FISCALIZACION REPARACION OPGW TISALEO CHORRILLOS REPARACION DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEC PRIMAVERA REUBICACION DE ENLACE DE COMUNICACION	Informe	572.00	
ROSALES ENRIQUEZ ALVARO AGUSTIN	ANALISTA DE COMUNICACION	12/11/2021	12/11/2021	COBERTURA DE VISITA TECNICA DE AUTORIDADES DE CELEC EP Y TRANSELECTRIC A LA CENTRAL SARAPUYO Y LA SUBESTACION ALLURQUIN	Informe	12.00	
ARTEAGA MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	JEFE DE COMUNICACION (E)	12/11/2021	12/11/2021	COBERTURA DE VISITA TECNICA DE AUTORIDADES DE CELEC EP Y TRANSELECTRIC A LA CENTRAL DE SARAPUYO Y LA SUBESTACION ALLURQUIN	Informe	12.00	
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	12/11/2021	15/11/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, SOBRE EL PEDIDO DE VARIOS EQUIPOS DE PRUEBAS (UBICADOS EN CARAPUNGO Y SANTO DOMINGO) Y MATERIALES (UBICADOS)	Informe	252.00	
MONTUFAR TAMAYO EDUARDO GERMAN	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA E	12/11/2021	14/11/2021	ASISTENCIA EN CALIDAD DE JEFE DE CONSIGNACION DE LAS OT S 59301, 59302, 59304 CON SALIDA DE SERVICIO DEL TRAFQ A SUS BAHIAS ADYACENTES 138 Y 69 KV DE LA S/E MANTA. JEFE DE CONSIGNACION DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00	
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	15/11/2021	INSPECCION DEL DESROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT Pomasqui - IBARRA 138 KV EN EL TRAMO DE LA E89 A LA E187 OT 44206	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00	
SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	12/11/2021	17/11/2021	OPERACION DE S/E PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00	
TAPIA CHILUISA MARCO ARTURO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	15/11/2021	INSPECCION DEL DESROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LA LT Pomasqui - IBARRA 138 KV EN EL TRAMO DE LA E89 A LA E187 OT 44206	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00	
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	13/11/2021	13/11/2021	INSPECCION DE LA UT PIMAMPRO-TULCAN 138 KV POR ATENCION DEL AVISO DE FALLA DE LA LINEA OT 62139	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00	
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECANICO	13/11/2021	14/11/2021	OT: 59306 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCION DE EQUIPOS- PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR AA2	Informe	92.00	
VEGA GUASHICA AIBON ROGELIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/11/2021	18/11/2021	OPERACION DE S/E TEMA (VACACIONES E. IGLESIAS)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00	
ANGUETA ANDRADE ANDRES ALEXANDER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/11/2021	18/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION EN TURNO EN LA S/E QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00	
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	13/11/2021	18/11/2021	SUPERVISION FUNCIONALES DE PROTECCIONES Y CONTROL Y ENERGIZACION DE LAS BAHIAS DAULE PERIPA 1 138 KV Y CALOPE 69 KV S/E QUEVEDO.	Informe	412.00	
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	13/11/2021	17/11/2021	OT 61357: CONEXION EN CALIENTE DE SECCIONADOR 1 Y DCP S OT 61367: DESCONEXION EN CALIENTE DE SECCIONADOR 1 Y DCP S CALOPE 69 KV 2 CONEXION: SECCIONADOR 1 Y CUELLOS DE	Informe	332.00	
JUMBO CASTRO ELVIS NEL	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	13/11/2021	14/11/2021	SUPERVISION DE LA OT: 59306. PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR AA2	Informe	92.00	
ABAD AQUILLA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECANICO	13/11/2021	14/11/2021	OT: 59306 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCION DE EQUIPOS- PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR AA2	Informe	92.00	
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	13/11/2021	17/11/2021	OT 61357: CONEXION EN CALIENTE DE SECCIONADOR 1 Y DCP S OT 61367: DESCONEXION EN CALIENTE DE SECCIONADOR 1 Y DCP S CALOPE 69 KV 2 CONEXION: SECCIONADOR 1 Y CUELLOS DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00	
ANDRADE CAICEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/11/2021	14/11/2021	EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE SE REALIZA TURNO EN LA SUBESTACION BABA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	24.00	
CARCHIPALLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/11/2021	18/11/2021	OPERACION DE S/E RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00	
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	13/11/2021	18/11/2021	SUPERVISION FUNCIONALES DE PROTECCIONES Y CONTROL Y ENERGIZACION DE LAS BAHIAS DAULE PERIPA 1 138 KV Y CALOPE 69 KV S/E QUEVEDO.	Informe	412.00	
QUILLAJE SANCHEZ KLEBER OSWALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/11/2021	23/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION CUENCA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACION VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00	
QUIÑÓNEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	14/11/2021	19/11/2021	SUPERVISION DE ACTIVIDADES EN LA MODERNIZACION DE LA S/E QUEVEDO. ENERGIZACION DE LAS BAHIAS DAULE PERIPA 1 A 138KV Y CALOPE A 69KV. SUSCRIPCION DE PLANILLA 31 DE LA UT SAN	Informe	562.00	
BANDA LUZURIAGA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	15/11/2021	24/11/2021	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCION ¿ TRA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE INTERCONEXION CON EL PROYECTO VILLOANCO	Informe	732.00	
CEDENO CEDENO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	15/11/2021	19/11/2021	GESTION SOCIAL EN LA ZONA SURORIENTAL	Informe	332.00	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales							
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático	
CORNEJO AYALA JORGE ISAIAS	MÉDICO	15/11/2021	16/11/2021	ENTREGA DE LOS KITS DE BIOSEGURIDAD A LOS OPERADORES DE TURNO Y DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRABAJO DE LA ZONA.	Informe	92.00	
VERDESOTO PARRÉN IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	15/11/2021	16/11/2021	AUDITORIA A EMPRESA CONTRATISTA QUE CONSTRUIRÁ VARIANTES DE LA LT/SANTO DOMINGO - ESMERALDAS.	Informe	92.00	
PALACIOS ALDAS MARIO FABIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	15/11/2021	16/11/2021	ENTREGA DE MATERIALES DE LAS TORRES DE EMERGENCIA, SOLICITADAS POR EL ING. CESAR PEÑA PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DE LA VARIANTE DE SANTO DOMINGO-ESMERALDAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
RIOFRIO REQUENA CLEMENTE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	24/11/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. JORGE BANDA - SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN TRA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN DE INTERCONEXIÓN	Informe	732.00	
RIZO BRAVO DANLO CICERON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	24/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN SINNACA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	732.00	
MORAN CEVALLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	16/11/2021	MOVILIZACIÓN AL DOCTOR JORGE CORNEJO - ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD A LOS OPERADORES DE SUBESTACIONES DE MACHALA Y SAN DELFONSO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
PEÑA GARCÍA CESAR EDDAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	15/11/2021	19/11/2021	REVISIÓN Y ENTREGA DE TORRES DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS PARA LA E304, Y MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD PARA DISEÑO DE PUESTA A TIERRA EN LA E304, E305 DE LA VARIANTE DE LA LT/SANTO DOMINGO -	Informe	332.00	
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	15/11/2021	19/11/2021	SE ALLURIQUIN PRUEBAS FUNCIONALES DE PROTECCIONES 87B, INYECCIONES SECUNDARIAS	Informe	332.00	
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/11/2021	19/11/2021	REVISIÓN Y ENTREGA DE TORRES DE EMERGENCIA Y ACCESORIOS PARA LA E304, Y MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD PARA DISEÑO DE PUESTA A TIERRA EN LA E304, E305 DE LA VARIANTE DE LA LT/SANTO DOMINGO -	Informe	332.00	
CHAVEZ BRAVO LEONARDO ARGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	15/11/2021	18/11/2021	SE ASISTE A LA CIUDAD DE MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA S/E MANTA POR REEMPLAZO DEL T2	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	302.00	
VIRACUCHA QUSHIFE LUIS ANBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	15/11/2021	20/11/2021	OPERACIÓN DE S/E RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	482.00	
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	15/11/2021	24/11/2021	REVISIÓN ANEXOS - ESTRUCTURA OBJETOS - PARA REQUERIMIENTO ALTA EN ACTIVOS DE CELEC EP	Informe	732.00	
ORJA QUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	15/11/2021	19/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP 4 TRANSELECTRIC.	Informe	332.00	
LOOR LAZ LEDER EPHEN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	15/11/2021	19/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP - TRANSELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	332.00	
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LNIERO - PROYECTO	15/11/2021	19/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP - TRANSELECTRIC.	Informe	332.00	
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	17/11/2021	TRASLADO DE MATERIAL DE BODEGA CARAPUNGO HACIA S/E QUEVEDO, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE FISCALIZACIÓN DESDE LA S/E SANTO DOMINGO HACIA QUEVEDO Y DE QUEVEDO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
QUILJE ANANGONO PAUL RAFAEL	LNIERO - PROYECTO	15/11/2021	19/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP 4 TRANSELECTRIC.	Informe	332.00	
CARPIO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	15/11/2021	24/11/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SAS. COORDINACIÓN DE TAREAS CONTRACTUALES. COORDINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA	Informe	732.00	
OCHOA TUAZA RUBEN ORLANDO	LNIERO - PROYECTO	15/11/2021	19/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP 4 TRANSELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	332.00	
CRUZ HUACHI JOSE ISRAEL	LNIERO - PROYECTO	15/11/2021	20/11/2021	MANTENIMIENTO ÓPTICO PREVENTIVO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS EN SUBESTACIONES DE LA ZONA NORORIENTAL Y EDIFICIO TRANSELECTRIC.	Informe	412.00	
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/11/2021	20/11/2021	MANTENIMIENTO ÓPTICO PREVENTIVO DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS EN SUBESTACIONES DE LA ZONA NORORIENTAL Y EDIFICIO TRANSELECTRIC	Informe	412.00	
ARROBA PADILLA TATIANA NEMEI	MÉDICO	16/11/2021	17/11/2021	2021ACOMPANÑAMIENTO Y TRASLADO DE MUESTRAS DE LABORATORIO AL CENTRO FORENSE DE QUITO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	16/11/2021	17/11/2021	CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 1 230 KV C1 ESTRUCTURA E 211 Y CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 2 230 KV C3 EN LAS ESTRUCTURAS E242 Y E244 OT 61827	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
VALLEJO ROSERO MILTON JAVIER	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/11/2021	17/11/2021	CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 1 230 KV C1 ESTRUCTURA E 211 Y CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 2 230 KV C3 EN LAS ESTRUCTURAS E242 Y E244 OT 61827	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
MORENO GAVILANEZ PABLO REINE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	16/11/2021	19/11/2021	REUNIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. ENTREGA DE TORRES DE EMERGENCIA. ESTABLECER EL RUBRO DEPREZAS FALTANTES CON REFERENCIA A LA CUPULA (CONTRATO 76-21)	Informe	252.00	
PARRAGA OBREGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/11/2021	17/11/2021	PARTICIPACIÓN EN OT 61990 REEMPLAZO DE LA PROTECCIÓN 87T POR UN IED EN LA SE CHONE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/11/2021	21/11/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	482.00	
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/11/2021	17/11/2021	CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 1 230 KV C1 ESTRUCTURA E 211 Y CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 2 230 KV C3 EN LAS ESTRUCTURAS E242 Y E244 OT 61827	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
ORTEGA VALLEJO CHRISTIAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	16/11/2021	17/11/2021	CAMBIO DE RELÉ 87TATQ	Informe	92.00	
BARBA DELGADO VICTOR EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	16/11/2021	18/11/2021	1. SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CIVILES. 2. SUPERVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES. 3. REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES PARA LA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/11/2021	19/11/2021	COLABORAR CON LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LT SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA A 138KV .	Informe	252.00	
GAVILANES MORENO WILAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/11/2021	22/11/2021	TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DESDE BODEGA CAPULISPAMBA HASTA BODEGA SAMANAGA. COLABORACIÓN CON LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL	Informe	492.00	
VERDESOTO PARRÉN IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	17/11/2021	19/11/2021	PARTICIPACIÓN EN AUDITORIA DE SSL A EMPRESA CONTRATISTA. REVISIÓN MÉDICA A PACIENTE NESTOR VILLARREAL PARA DETERMINACIÓN DE ESTADO DE APTITUD PARA RETORNO A	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	242.00	
CASTRO PACHAY LIVER ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/11/2021	26/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN SANTA ELENA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	732.00	
TELLO BALSACA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	17/11/2021	18/11/2021	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO EN EL RETIRO DE UN MONITOR DEL EDIFICIO TRANSELECTRIC PARA ENTREGAR EN LA S/E TOTORAS Y RETIRO DE BIENES DE LA BODEGA CAPULISPAMBA PARA LA BOD. SAMANAGA, EN	Informe	92.00	
YANEZ SALAS MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	17/11/2021	19/11/2021	CAMBIO AJUSTES DE SOBRECORRIENTE DE FASE Y DE NEUTRO DE LAS BAHIAS ATR 138 KV Y SANTO DOMINGO 1.69 KV PRUEBAS DE TIEMPO DE DISPARO PARA LOS RELÉS ELECTROMECANICOS DE FASE A, B, C	Informe	172.00	
MUÑOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA SUB.	17/11/2021	17/11/2021	SUPERVISIÓN DEL CORTE DE ARBOLES CON PROYECCIÓN DE LA LT MUALALO-VICENTINA 138 KV EN E 126 A E127. REALIZADO POR EL PERSONAL DEL CONTRATO 036-2021 OT: 62594	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	12.00	
TORRES CASTILLO JOSE RAMIRO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	17/11/2021	19/11/2021	CAMBIO AJUSTES DE SOBRECORRIENTE DE FASE Y DE NEUTRO DE LAS BAHIAS ATR 138 KV Y SANTO DOMINGO 1.69 KV PRUEBAS DE TIEMPO DE DISPARO PARA LOS RELÉS ELECTROMECANICOS DE FASE A, B, C	Informe	172.00	
PAZMÑO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	17/11/2021	19/11/2021	INSPECCIÓN CIVIL-GEOLÓGICA. ESTRUCTURA E136 LT TADAY-BOMBOIZA.	Informe	172.00	
CHAPI LUCERO JHONY FERNANDO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	17/11/2021	19/11/2021	CAMBIO AJUSTES DE SOBRECORRIENTE DE FASE Y DE NEUTRO DE LAS BAHIAS ATR 138 KV Y SANTO DOMINGO 1.69 KV PRUEBAS DE TIEMPO DE DISPARO PARA LOS RELÉS ELECTROMECANICOS DE FASE A, B, C	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
GARCIA VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	17/11/2021	24/11/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAHIAS ATT DE 230 KV, DAULE PERIPA 2 Y ATT DE 138 KV. APOYO EN ENERGIACIÓN DE LA BAHIA CALOPE DE 69 KV. SUPERVISIÓN EN TRABAJOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	572.00	
GREFA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LNIERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS DE LA LT COCA - LAGO AGRIO.	Informe	412.00	
RODRIGUEZ MOPOSTA WILLIAN NAZARENO	LNIERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS DE LA LT COCA - LAGO AGRIO.	Informe	412.00	
KANIRAS TIWI SILVIO DIONICIO	LNIERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS DE LA LT COCA - LAGO AGRIO.	Informe	412.00	
TERAN MAYA EDGAR PATRICIO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	18/11/2021	20/11/2021	ENTREGA DE COMPUTADORES NUEVOS EN LAS S/E POLICENTRO, CARAGUAY, SALITRAL, PASCUALES, DOS CERRITOS, NUEVA PROSPERINA, DURAN, TRINITARIA, EXCLUSAS.	Informe	172.00	
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	19/11/2021	OT # 59856, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
LOAIZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGOYAN SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGOYAN SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGOYAN SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	18/11/2021	19/11/2021	OT # 59856, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00	
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGOYAN SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LNIERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGOYAN SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
CLIVI ASHQHU WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGOYAN SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00	
CHACHA GUEVARA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	18/11/2021	19/11/2021	COLABORACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL CONTRATO NRO. CELEC EP-TRA-CON- 0089-21, EN CALIDAD DE DELEGADO. MANTENIMIENTO ÓPTICO EN LA S/E MUALALO	Informe	92.00	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP						
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos						
Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	19/11/2021	21/11/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGUROS (ART) A LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA EN EL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
VILLAMARIN SALGADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	19/11/2021	28/11/2021	DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL. CHARLAS DE SSL Y BIOSEGURIDAD AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL TRABAJO DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
GUAMAN RAMIREZ MILTON EDUARDO	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	19/11/2021	28/11/2021	REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. SE CONSTATA LA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MORA SILVA GRECIA KARINA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	19/11/2021	21/11/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS SEGUROS (ART) A LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS LIMPIEZA EN EL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
TELLO BALSECA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	19/11/2021	19/11/2021	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO FUNCIONARIO DE LA BODEGA SAMANGA. EN EL RETIRO DE UN MONITOR DE LA S/E AMBATO Y ENTREGA EN EL EDIFICIO TRANSELECTRIV AREA DE SEGUROS Y LA ENTREGA DEL	Informe	12.00
VILLACRESES CORAL SCHUBERTH JOSE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	19/11/2021	21/11/2021	MEDICIÓN CORRIENTE DE FUGA PAR ARRAYS SUBESTACIONES LOJA, YANACOCHA Y CUMBARATZA. PRUEBA DE ESPECTROSCOPÍA DIELECTRICA EN TRK SUBESTACIÓN SINNCAY.	Informe	202.00
VALENZUELA CERON JONATHAN ESTEBAN	OPERADOR DE SUBESTACIONES	19/11/2021	22/11/2021	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302.00
REYES ORMAZA JORGE DAMIAN	JEFE DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (E)	19/11/2021	21/11/2021	MEDICIÓN CORRIENTE DE FUGA PAR ARRAYS SUBESTACIONES LOJA, YANACOCHA Y CUMBARATZA. PRUEBA DE ESPECTROSCOPÍA DIELECTRICA EN TRK SUBESTACIÓN SINNCAY.	Informe	202.00
ORTEGA LOPEZ JULIO CESAR	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	19/11/2021	21/11/2021	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MENORES DEL CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-CON-018-2017: CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES EN BAHÍA BABAHUYO 2 DE LA SUBESTACIÓN MILAGRO 69KV.	Informe	172.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	20/11/2021	21/11/2021	BABAHUYO LAVADO DE AISLADORES. CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES Y RETIRO DE CONTAMINANTES SÓLIDOS (NIDOS Y AVES) EN LOS SAUTOS TRANSPORTADORES TQYATR 138/69/13.8KV Y BARRAS TERCIARIAS. LIMPIEZA, LUBRICACIÓN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
SAAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	21/11/2021	24/11/2021	OT # 59856, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTENBERG GUSTAVO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/11/2021	24/11/2021	OT # 59856, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/11/2021	25/11/2021	BABAHUYO LAVADO DE AISLADORES CON TENSION UTILIZANDO AGUA DESMINERALIZADA CON LAS BOMBAS LAVADRIEL LT CHONGON - POSORJA 138 KV SIMULACRO DE EMERGENCIA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
CEDENO CEDENO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	22/11/2021	25/11/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SURORIENTAL	Informe	332.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	22/11/2021	25/11/2021	CAMBIO Y LAVADO DE AISLADORES CON TENSION UTILIZANDO AGUA DESMINERALIZADA CON LAS BOMBAS LAVADRIEL LT CHONGON - POSORJA 138 KV SIMULACRO DE EMERGENCIA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
DELGADO MENDIETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2021	23/11/2021	TRASLADO SANTO DOMINGO ¿ QUITO Y QUITO - AMBATO DE ANILLOS DE PARARRAYS. MARTES 23 NOV. ENTREGA A ING. STALIN TORRES LOS ANILLOS ANTI-CORONA EN	Informe	92.00
ROMERO MACIAS MANUEL ALFONSO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	22/11/2021	23/11/2021	ENTREGA A ING. STALIN TORRES LOS ANILLOS ANTI-CORONA EN BODEGA SAMANGA AMBATO	Informe	92.00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/11/2021	27/11/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO EN STUBS, TRAMO E104 HASTA LA E131 DE LA L/T POMASQUIBARRA 138 KV, OT 58545	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
TAPIA CHILUSA MARCO ARTURO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/11/2021	27/11/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO EN STUBS, TRAMO E104 HASTA LA E131 DE LA L/T POMASQUIBARRA 138 KV, OT 58545	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
QUIRÓNEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	23/11/2021	25/11/2021	REALIZAR VISITA TÉCNICA A LOS S/T SANTO DOMINGO ¿ ESMERALDAS Y LA CONCORDIA ¿ PEDERNALES FINANCIADOS CON BID II CON LOS DELEGADOS DEL BANCO	Informe	232.00
PEÑAFIEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	23/11/2021	25/11/2021	VISITA TÉCNICA A LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO - ESMERALDAS Y LA CONCORDIA - PEDERNALES, CON DELEGADOS DEL BID.	Informe	172.00
AYALA SARMENTO LUIS GERMAN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	23/11/2021	25/11/2021	REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A LOS S/T SANTO DOMINGO - ESMERALDAS Y S/T LA CONCORDIA - PEDERNALES, CON REPRESENTANTES DEL BID.	Informe	172.00
QUIROGA AYALA ANDRES PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	23/11/2021	25/11/2021	APOYO EN MOVILIZACIÓN A LOS ING. ANDRES QUIROGA E ING. EDWIN ALARCÓN. REALIZAR VISITAS TÉCNICAS A LOS S/T SANTO DOMINGO - ESMERALDAS Y S/T LA CONCORDIA - PEDERNALES, CON	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	24/11/2021	25/11/2021	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS COMUNITARIOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL. EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (DGS) HA PROGRAMADO JUNTO	Informe	242.00
DELGADO MENDIETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/11/2021	24/11/2021	TRASLADAR AL ING. MIGUEL GARCÍA V. DESDE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO (LOS RÍOS) HASTA MANABÍ.	Informe	12.00
DELGADO MENDIETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/11/2021	25/11/2021	RETIRO Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DESDE LA BODEGA DE CELEC EP SAMANGA HASTA LA S/E SANTO DOMINGO.	Informe	12.00
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES				270.960.00		
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES				0.00		
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES				6.887.50		
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES				0.00	LINK	
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE				15.105.83		
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES				4.990.00		
TOTAL GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES				297.943.33		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/11/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					ME NSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					SUBGERENCIA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					Mg. KRISTIAN STEVE GONZALEZ GAVILANES	
CORREO ELECTRÓNICO DEL LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					kristian.gonzalez@celec.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02 2 525150 EXTENSIÓN 2707	