

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TELLO BALSECA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	23/12/2021	23/12/2021	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO EN EL TRASLADO DE UN LOTE DE LLANTAS USADAS DESDE LA BODEGA SAMANGA HASTA LA BODEGA CALDERON EN EL VEHICULO N.-196 ASIGNADO A LA BODEGA SAMANGA. CON	Informe	12.00
DELGADO MENDETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/12/2021	23/12/2021	MOVILIZAR AL ING. EDWIN ALARCÓN QUE PRESTA SUS SERVICIOS COMO APOYO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE CONTROL PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA ALLURQUIN (SANTO DOMINGO 230KV (C1).	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00
LOOR LAZ LEIDER EFREN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	22/12/2021	23/12/2021	REVISIÓN Y PRUEBAS DE PREARMADO DE LA TORRE TIPO SL-2 DEL CONTRATO NO. 055-21.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	92.00
NOBOA LOPEZ EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	21/12/2021	23/12/2021	INSPECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN BAJO ALTO-SAN IDEFONSO A 230 KV. IDENTIFICAR ÁREAS DONDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO	Informe	202.00
MUÑOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA. SUB.	21/12/2021	23/12/2021	PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL BANCO DE BATERÍAS DE 125VDC DE LA SE MUALÓ OT: 61266	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	21/12/2021	23/12/2021	PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL BANCO DE BATERÍAS DE 125VDC DE LA SE MUALÓ OT: 61266	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00
SANCHEZ VINUEZA DANIEL ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	21/12/2021	23/12/2021	PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL BANCO DE BATERÍAS DE 125VDC DE LA SE MUALÓ OT: 61266	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172.00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	20/12/2021	23/12/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORORIENTAL	Informe	252.00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	20/12/2021	23/12/2021	MCP: HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REEMPLAZO DE TANQUE HIDROSTATICO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS Y PRUEBAS OPERATIVAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SE SANTA ELENA	Informe	252.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	22/12/2021	MPP: LT-MLG28BH SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 61434	Informe	172.00
ASITMBAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	20/12/2021	21/12/2021	MPP: LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 63547	Informe	92.00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	22/12/2021	MPP: LT-MLG28BH SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 61434	Informe	172.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	20/12/2021	23/12/2021	MCP: HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REEMPLAZO DE TANQUE HIDROSTATICO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS Y PRUEBAS OPERATIVAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SE SANTA ELENA	Informe	252.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	21/12/2021	MPP: LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 63547	Informe	92.00
MONCAYO ASITMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	20/12/2021	23/12/2021	MCP: HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REEMPLAZO DE TANQUE HIDROSTATICO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS Y PRUEBAS OPERATIVAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SE SANTA ELENA	Informe	252.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	21/12/2021	MPP: LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 63547	Informe	92.00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	22/12/2021	MPP: LT-MLG28BH SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 61434	Informe	172.00
OCHOA TUJAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	21/12/2021	MPP: LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 63547	Informe	92.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	22/12/2021	MPP: LT-MLG28BH SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 61434	Informe	172.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	21/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGUN OT. # 61432	Informe	92.00
NARVAEZ GUAICHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/12/2021	23/12/2021	MCP: HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REEMPLAZO DE TANQUE HIDROSTATICO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS Y PRUEBAS OPERATIVAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SE SANTA ELENA	Informe	252.00
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	20/12/2021	22/12/2021	MPP: LT-MLG28BH SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 61434	Informe	172.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	20/12/2021	23/12/2021	MCP: HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, REEMPLAZO DE TANQUE HIDROSTATICO, REEMPLAZO DE ELEMENTOS Y PRUEBAS OPERATIVAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SE SANTA ELENA	Informe	252.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/12/2021	22/12/2021	MPP: LT-MLG28BH SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 61434	Informe	172.00
FONSECA AMAYA CHRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	19/12/2021	20/12/2021	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DEBIDO AL NUEVO ENLACE SINNCAI - CERREZOS 69KV (BAHIA CUENCA 2) CON OT 64188.	Informe	242.00
YANEZ SALAS MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	19/12/2021	20/12/2021	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DEBIDO AL NUEVO ENLACE SINNCAI - CERREZOS 69KV (BAHIA CUENCA 2) CON OT 64188.	Informe	242.00
VASQUEZ PALMA PEDRO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	17/12/2021	17/12/2021	ASISTENCIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CETRA-CELEC EFECTUADA EN LA CIUDAD DE MANTA	Informe	32.00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	17/12/2021	22/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHoyo	Informe	412.00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	17/12/2021	19/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN OT#64232	Informe	172.00
DELGADO MENDETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/12/2021	17/12/2021	ENTREGA DE INFORMACIÓN A CELEC EP TRANSELECTRIC QUITO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	12.00
TELLO BALSECA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	16/12/2021	16/12/2021	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO FUNCIONARIO DE LA BOD. SAMANGA PARA LA ENTREGA DE BIENES ADMINISTRATIVOS EN MAL ESTADO PARA PROCESOS DE BAJA, RETIRADOS DE LA BOD. CAPUPISPAMBA.	Informe	12.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	16/12/2021	19/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN OT#64232	Informe	252.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	16/12/2021	23/12/2021	SE QUEVEDO. SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS Y 508F PATIO 230 KV.	Informe	572.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/12/2021	18/12/2021	ASISTENCIA DEL DELEGADO DE LA SESIÓN SINDICAL EXTRAORDINARIA DE CETRA CELEC AUTORIZADA POR GERENCIA DE CELEC EP TRANSELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	212.00
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	16/12/2021	23/12/2021	SE QUEVEDO. SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS Y 508F PATIO 230 KV.	Informe	572.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/12/2021	20/12/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN BAHÍAS DE 138 KV DE LA S/E PUCARÁ. BAHÍA TRANSFERENCIA 138 KV, MULAJO, AMBATO, U1 Y U2 OT: 60996, 60997, 60998, 60999, 61000, 61001, 61002, 61003, 61004 Y 61005	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/12/2021	18/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN OT#64232	Informe	172.00
GUAMAN RAMIREZ MILTON EDUARDO	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	15/12/2021	19/12/2021	1. TRASLADO A LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE LA ZONA NORORIENTAL. 2. INGRESO A LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA NORORIENTAL. 3. TALLAJE DE LOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
QUEJAL PASQUEL NATALY ISABEL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	15/12/2021	21/12/2021	VISITA TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ZONA SUROCCIDENTAL	Informe	522.00
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	15/12/2021	24/12/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN CONCORDIA FEDERNALES/230 KV, SISTEMA DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO QUEVEDO	Informe	732.00
BOLAÑOS BENALCAZAR VERONICA ALEXANDRA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	15/12/2021	19/12/2021	APOYO LOGÍSTICO EN LA TOMA DE TALLAS PARA ROPA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA ZONA NORORIENTAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
SOLANO BALLESTEROS SAMANTHA GERALDINE	SUBGERENTE JURÍDICO	15/12/2021	17/12/2021	ASISTIR AUDIENCIA DE SUSTANCIACIÓN JUICIO ARBITRAL NRO. 002-20 EN EL CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN DEL AZUAY	Informe	302.00
JARAMILLO CALAHORRANO LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	15/12/2021	17/12/2021	REALIZAR EL INVENTARIO DEL GALPON GC-2 PARA DETERMINAR LOS BIENES ROBADOS Y ATENDER REQUERIMIENTO AL ING. CESAR PEÑA ENTREGA DE MATERIALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES QUE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
GUACALES GUALAVISI PABLO ENRIQUE	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	15/12/2021	17/12/2021	REALIZAR EL INVENTARIO DEL GALPON GC-2 PARA DETERMINAR LOS BIENES ROBADOS Y ATENDER REQUERIMIENTO AL ING. CESAR PEÑA ENTREGA DE MATERIALES Y VERIFICACIÓN DE MATERIALES QUE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
TIGEROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	15/12/2021	16/12/2021	SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN - REUNIÓN OPERATIVA EN LA SE SANTA ELENA	Informe	92.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	15/12/2021	19/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN OT#64232	Informe	332.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/12/2021	19/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGUN OT#64232	Informe	332.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/12/2021	16/12/2021	CAMBIO DE CONDUCTOR CANASTEADO EN LA LT SANTA - TOTORAS 230 KV. PÓRTICO SE A E-01 OT: 64130	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
VILLACRESES CORAL SCHUBERTH JOSE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	15/12/2021	17/12/2021	MEDICIÓN CORRIENTE DE FUGA PARARRAYOS SUBESTACIONES MILAGRO, SALITRAL, CHONGÓN, POSORJA Y SANTA ELENA.	Informe	202.00
HERRERA MOLINA ANDRES PAUL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	15/12/2021	20/12/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
VELÁSQUEZ TAPPA JORGE ANIBAL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	15/12/2021	17/12/2021	MEDICIÓN CORRIENTE DE FUGA PARARRAYOS SUBESTACIONES MILAGRO, SALITRAL, CHONGÓN, POSORJA Y SANTA ELENA.	Informe	202.00
PEÑA GARCIA CESAR EDDAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	15/12/2021	17/12/2021	VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CONTRATO 76-21, EN LA LT SANTO DOMINGO ESMERALDAS A 138 KV EN EL VANO E304, E305 Y ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGA SANTO DOMINGO	Informe	172.00
MORENO GAVILANEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	15/12/2021	17/12/2021	VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CONTRATO 76-21, EN LA LT SANTO DOMINGO ESMERALDAS A 138 KV EN EL VANO E304, E305 Y ENTREGA DE MATERIALES EN BODEGA SANTO DOMINGO	Informe	172.00
GODOY HURTADO ELVER	LINERO - PROYECTO	15/12/2021	23/12/2021	APOYO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PERFIL LONGITUDINAL DE LA RUTA DE LA LT BAJO ALTO y SAN IDELFONSO A 230KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
GLIZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	15/12/2021	22/12/2021	1. DISEÑO DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA EL CUARTO DE BOMBAS EN AAPP. 2. REVISIÓN DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
MERA LOOR RAMON SENEN	LINERO - PROYECTO	15/12/2021	23/12/2021	APOYO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PERFIL LONGITUDINAL DE LA RUTA DE LA LT BAJO ALTO y SAN IDELFONSO A 230KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
GARCIA OQUENDO CARLOS ADOLFO	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	14/12/2021	17/12/2021	14 - 11 INDUCCIÓN A PERSONAL DE SSL DE LA CONTRATISTA CONTRATADA CELEC EP-TRA-CON-0098-21 y TRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LAS LÍNEAS DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	422.00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	14/12/2021	16/12/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SOBRE RETIRO, TRASLADO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE PRUEBA EN LA BODEGA GUARIA DE SANTA ROSA, SANTO DOMINGO Y SE	Informe	172.00
TELLO BALSECA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	14/12/2021	15/12/2021	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO FUNCIONARIO DE LA BOD. SAMANGA PARA EL RETIRO DEL CAMIÓN DE PLACAS PEI-2879 DE LA BOD. CALDERÓN Y TRASLADARSE A LA BODEGA CAPULSHIMBA PARA EL RETIRO DE	Informe	92.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/12/2021	14/12/2021	TRASLADO DESDE LA SE PUJO A LA SE SANTA ROSA POR CAMBIO FALLIDO DE CONDUCTOR CANASTEADO EN LA LT SANTA - TOTORAS 230 KV. PÓRTICO SE A E-01 OT: 64130	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/12/2021	19/12/2021	OPERACIÓN DE SE PIMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	14/12/2021	15/12/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DE NUEVOS INTERRUPTORES SIEMENS EN LAS BAHIAS PASCALES 1 PATIO 138KV, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO EN LA SE SALITRAL, SEGUN OT#61498	Informe	92.00
CUVA ASHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	14/12/2021	15/12/2021	REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS Y MOELECTRICITY DEL TRAMO E171 A E175 DE LA LT SAN RAFAEL - JIVNO 230 KV POR PROBLEMAS SUSCITADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FAJA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/12/2021	15/12/2021	REUNIÓN CON PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS Y MOELECTRICITY DEL TRAMO E171 A E175 DE LA LT SAN RAFAEL - JIVNO 230 KV POR PROBLEMAS SUSCITADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FAJA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
NARVAEZ GUANCHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/12/2021	15/12/2021	MCP-MONTAJE ELECTROMECANICO DE NUEVOS INTERRUPTORES SIEMENS EN LAS BAHIAS PASCUALES 1 PATIO 138KV. PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO EN LA SE SALITRAL, SEGUN OT#61498	Informe	92.00
TONATO QUISEP LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	14/12/2021	23/12/2021	SUPERVISIÓN DE MONTAJE CONTRATO CELEC EP-TRACON-0061-20-RAPS.	Informe	732.00
ORTEGA LOPEZ JULIO CESAR	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	14/12/2021	17/12/2021	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES MENORES DEL CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-CON-018-2017: RETIRO DE MATERIALES Y EQUIPOS 4 AMPLIACIÓN.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
DAVILA CABASCANGO CESAR MARCELO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	14/12/2021	23/12/2021	REALIZANDO TAREAS DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES	Informe	732.00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINERO - PROYECTO	14/12/2021	23/12/2021	CONTABILIZACIÓN DE SOBRIANTES SISTEMA TADAY - BOMBOIZA, Y RECEPCIÓN DE MATERIALES CONTRATO 033-21	Informe	732.00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	14/12/2021	15/12/2021	CIERRE DE CUELLOS (PUENTES) FASE A, B Y C, EN EL PÓRTICO SANTO DOMINGO 1 DE LA SUBESTACIÓN GIS ALLURIQUIN	Informe	92.00
SORNOZA MACIAS FABIAN MOISES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	14/12/2021	23/12/2021	REALIZAR LAS PRUEBAS END TO END, LA PUESTA EN SERVICIO Y EL LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE LA BAHÍA ALLURIQUIN 1 DE 230KV, EN LA SE SANTO DOMINGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
BANDA LUZURIAGA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	13/12/2021	22/12/2021	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PMA _ LINEAS DE TRANSMISIÓN & SUBESTACIONES ZONA SUROCCIDENTAL	Informe	732.00
JIBAJA VEGA JUAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	13/12/2021	17/12/2021	ENTREGA DE INFORME ANUAL DEL ESTADO DEL SEAT 500 KV A LAS ACTORES SOCIALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO EL INGA-TSALÉO Y CCS-SAN RAFAEL-EL INGA A 500 KV, TRAMO SAN	Informe	332.00
SANCHEZ SORIA PABLO DANIEL	ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN	13/12/2021	14/12/2021	REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO DE LA MODERNIZACIÓN, AVANCE Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	92.00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	13/12/2021	17/12/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORORIENTAL	Informe	332.00
TORRES VALLEJO FABIAN ANDRES	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	13/12/2021	17/12/2021	INSPECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS SUBESTACIONES MALALÓ, AMBATO, TOTORAS, RIOBAMBA, BAÑOS, PUÑO, TENA, SANTA ROSA Y EL INGA	Informe	332.00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	13/12/2021	13/12/2021	TRASLADO, ENTREGA DE CÁMARA TERMÓGRÁFICA Y EFECTO CORONA EN LA BODEGA DIARIA DE LA SE SANTO DOMINGO, SEGUN OT. 59863 Y S.M. 92754, 82866, SOLICITADO POR EL PERSONAL DE LA ZONA	Informe	32.00
ANDINO JACOME EDWIN ORLANDO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	13/12/2021	17/12/2021	INSPECCIÓN DE 15 ESTRUCTURAS DE LA LT TADAY-BOMBOIZA 230KV EN ATENCIÓN A LAS NOVEDADES IDENTIFICADAS Y PARA LO CUAL SE REQUIERE UN SEGUIMIENTO GEOLOGICO.	Informe	347.00
TAPIA CHILUSA MARCO ARTURO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/12/2021	15/12/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUBS E120 A LA E142 EN LA LT SANTA ROSA - TOTORAS 230 KV. OT: 34771	Informe	172.00
PRECIADO GUALAN ELIZABETH HERMINIA	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	13/12/2021	17/12/2021	INSPECCIÓN DE 15 ESTRUCTURAS DE LA LT TADAY-BOMBOIZA 230KV EN ATENCIÓN A LAS NOVEDADES IDENTIFICADAS Y PARA LO CUAL SE REQUIERE UN SEGUIMIENTO GEOLOGICO.	Informe	347.00
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	13/12/2021	16/12/2021	SUPERVISIÓN PRUEBAS PROTECCIONES NIVEL 3 A PEDIDO DE GERENCIA DE HIDROTAPI A TRANSELECTRIC	Informe	252.00
PAZMIÑO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	13/12/2021	22/12/2021	FISCALIZACIÓN CONTRATO 076-21, VARIANTE E304, E305 LT SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 138KV.	Informe	732.00
FONSECA AMAYA CHRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	13/12/2021	13/12/2021	CAMBIO DE AJUSTES DE PROTECCIÓN Y HABILITACIÓN DE GESTIÓN REMOTA SAS	Informe	12.00
SAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	13/12/2021	17/12/2021	OT # 59863, INSPECCIÓN EFECTO CORONA EN AISLADORES Y TERMÓGRAFÍA CIRCUITOS 1 Y 2	Informe	332.00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/12/2021	15/12/2021	CORRECCIÓN DE GALVANIZADO DE STUBS E120 A LA E142 EN LA LT SANTA ROSA - TOTORAS 230 KV. OT: 34771	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
ORTEGA VALLEJO CHRISTIAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	13/12/2021	18/12/2021	PUESTA EN SERVICIO SISTEMA ALLURIQUIN	Informe	412.00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/12/2021	18/12/2021	ASISTENCIA A SUBESTACIÓN QUEVEDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA SE QUEVEDO POR FALTA DE PERSONAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
YANEZ SALAS MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	13/12/2021	13/12/2021	CAMBIO DE AJUSTES DE PROTECCIÓN Y HABILITACIÓN DE GESTIÓN REMOTA SAS	Informe	12.00
ZABALA RITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/12/2021	17/12/2021	OT # 59863, INSPECCIÓN EFECTO CORONA EN AISLADORES Y TERMÓGRAFÍA CIRCUITOS 1 Y 3	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
DELGADO MENDIETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/12/2021	15/12/2021	MOVILIZAR AL DR. MIGUEL ESCOBAR PARA QUE HAGA LA ENTREGA DE LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LA ZONA NOROCCIDENTAL	Informe	172.00
ALARCON LLUMIGUSIN EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	13/12/2021	22/12/2021	APOYO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE CONTROL PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA ALLURIQUIN 2 SANTO DOMINGO 230KV (C1)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	13/12/2021	22/12/2021	REVISIÓN ANEXO NO. 4 - CARACTERIZACIÓN REPUESTOS Y SOBRIANTES DE OBRA - PROCESO DE COMPRAS E INGRESO A BODEGA - S.T. TABACUNDO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
QUIROGA AYALA ANDRES PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	13/12/2021	17/12/2021	REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON REPRESENTANTES DE CNEI PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4 REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
PEÑAFEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	13/12/2021	14/12/2021	REVISIÓN DE PERFLERÍA Y PARRILLADO	Informe	92.00
CARPIO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	13/12/2021	17/12/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SAS. COORDINACIÓN DE TAREAS CONTRACTUALES. COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
PNARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	13/12/2021	22/12/2021	RECORRIDO DE OPERADORES TRES TURNOS COT Y/O SANTA ROSA	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
GARCIA VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	13/12/2021	22/12/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAÑAS ACOPLADOR DE 230 KV, ATR DE 138 KV Y ATR DE 69 KV. SUPERVISIÓN EN TRABAJOS RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS Y MONTAJE DE NUEVO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
VILLAMARIN SALGADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	12/12/2021	19/12/2021	EJECUCIÓN DEL TALLAJE DE LA ROPA DE TRABAJO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ZNX.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
GUAMAN RAMIREZ MILTON EDUARDO	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	12/12/2021	13/12/2021	1. TRASLADO A LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE LA ZONA NORORIENTAL.2. INGRESO A LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA NORORIENTAL.3. TALLAJE DE LOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
BOLAÑOS BENALCAZAR VERONICA ALEXANDRA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	12/12/2021	13/12/2021	APOYO LOGÍSTICO EN LA TOMA DE TALLAS PARA ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA ZONA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	15/12/2021	OT 61412 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO A DISTANCIA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	60.00
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/12/2021	16/12/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA SE QVD	Informe	482.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	12/12/2021	CAMBIO DE CONDUCTOR CANASTEADO EN LA LT SANTA TOTORAS 230 KV, PÓRTICO S/E SANTA ROSA A E01 OT: 61874	Informe	92.00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/12/2021	14/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 Y PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MILAGRO	Informe	252.00
QUIRÓNEZ LOOR JOFFRE GEOVANNY	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	15/12/2021	OT 61412 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO A DISTANCIA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	60.00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	15/12/2021	OT 61412 LAVADO O LIMPIEZA DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO CON AGUA A PRESIÓN O POR REEMPLAZO DE AISLADORES A DISTANCIA	Informe	352.00
GREFA DUCHTANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	12/12/2021	CAMBIO DE CONDUCTOR CANASTEADO EN LA LT SANTA TOTORAS 230 KV, PÓRTICO S/E SANTA ROSA A E01 OT: 61874	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/12/2021	16/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1 Y POR VACACIONES DE LA GUARDIA T2	Informe	142.00
ZABALA PITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	11/12/2021	DAULE PERIPA 2 138 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP	Informe	12.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	12/12/2021	CAMBIO DE CONDUCTOR CANASTEADO EN LA LT SANTA TOTORAS 230 KV, PÓRTICO S/E SANTA ROSA A E01 OT: 61874	Informe	92.00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	11/12/2021	DAULE PERIPA 2 138 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP	Informe	12.00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/12/2021	16/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 Y PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MILAGRO	Informe	412.00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/12/2021	11/12/2021	DAULE PERIPA 2 138 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
ALMEIDA BRITO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/12/2021	16/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 EN LA SE MACHALA	Informe	412.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/12/2021	15/12/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
CHAPI LUCERO JHONY FERNANDO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	10/12/2021	15/12/2021	CONFIGURACIÓN IEDS ABB TABLERO DÓPLEX ALLURIQUÍN 230 KV, PRUEBAS END TO END PARA PL1 Y PL2 DE LA LT SANTO DOMINGO - ALLURIQUÍN C1_230 KV	Informe	412.00
TORRES CASTILLO JOSE RAMIRO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	10/12/2021	15/12/2021	CONFIGURACIÓN IEDS ABB TABLERO DÓPLEX ALLURIQUÍN 230 KV, PRUEBAS END TO END PARA PL1 Y PL2 DE LA LT SANTO DOMINGO - ALLURIQUÍN C1_230 KV	Informe	412.00
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/12/2021	11/12/2021	CORTE DE ÁRBOLES CON PROYECCIÓN LT POMASQUI - PIMAMPIRO 2 230 KV VANOS E83 - E84 - E85 - E86 Y E99-E100 OT: 63000	Informe	92.00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	10/12/2021	10/12/2021	SUPERVISAR A CONTRATISTA DOS POR INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO WIRELESS PARA AMPLIACIÓN DE LA RED WFL OT: 63960	Informe	12.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	09/12/2021	10/12/2021	SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS. SE VERIFICA ESTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
BARROS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	09/12/2021	18/12/2021	CONTINUURA CON LA RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LT TADAY-TAURA, A 230 KV	Informe	732.00
TORRES GOMEZ MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	09/12/2021	09/12/2021	INSPECCIÓN CIVIL A LOS TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, CONTRATO 0078-21	Informe	12.00
NAULA CARGUA JOSE RAUL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/12/2021	09/12/2021	RETIRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LA BODEGA DE SAMANGA PARA EL CAMBIO DE CONDUCTOR CANASTEADO EN LA LT SANTA TOTORAS 230 KV, PÓRTICO S/E SANTA ROSA A E01 OT: 61874	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
ZAMBRANO CASTRO JONATHAN JOSE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/12/2021	15/12/2021	REALIZAR TURNOS EN LA SUBESTACION BABA POR FALTA DE PERSONAL OPERATIVO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	512.00
ALVARADO GUICHAY EFREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	09/12/2021	11/12/2021	COORDINACION OPERATIVA POR SALIDA 1006 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD DE Y SALIDA DE LA LA BARRA 1 A 230 KV, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	Informe	172.00
VARGAS ESPINOZA JHONNY FERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	09/12/2021	09/12/2021	RETIRO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LA BODEGA DE SAMANGA PARA EL CAMBIO DE CONDUCTOR CANASTEADO EN LA LT SANTA TOTORAS 230 KV, PÓRTICO S/E SANTA ROSA A E01 OT: 61874	Informe	12.00
JUMBO CASTRO ELVIS NEIL	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	09/12/2021	11/12/2021	SUPERVISIÓN DE LA OT: 63439: SUPERVISIÓN LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES CONTRATO TRA-CON-104-19 TRAF0 ATR FASE A	Informe	232.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/12/2021	14/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHOYO	Informe	412.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
VIRACUCHA QUSHPE LUIS ANIBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/12/2021	14/12/2021	OPERACIÓN DE SE RIBAMBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
MOREIRA CARRIEL CESAR ISNARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/12/2021	14/12/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN TURNOS DE OPERACIÓN T2 DE LA SE QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
DELGADO MENDETA RANULFO VITERIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/12/2021	09/12/2021	ENTREGA DEL EQUIPO DE LLENADO/VACIADO DE SF6 EN LA CIUDAD DE QUITO	Informe	12.00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER ELDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/12/2021	18/12/2021	MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA SE POLICENTRO DE CELEC EP TRANSELECTRIC	Informe	732.00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/12/2021	09/12/2021	REVISIÓN DE FALLO EN LA TELEPROTECCIÓN DE LA LT MILAGRO - BABAHYO 2 - TP2 - 138KV.	Informe	12.00
JARAMILLO CALAHORRANO LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	08/12/2021	10/12/2021	ATENDER REQUERIMIENTO DEL ING. IRRIS MENDOZA QUIEN VA A ENTREGAR EQUIPOS DESMONTADOS DE LA SE QUEVEDO Y ATENDER AL ING. ERSOON CALLE QUIEN VA A REVISAR BIENES NECESARIOS PARA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURIDICO	08/12/2021	08/12/2021	CON LA FINALIDAD DE TRASLADARCE A LA CIUDAD DE IBARRA, REALIZAR TRAMITE EN LA FISCALIA, DE TRANSITO, DEL ACCIDENTE DEL VEHICULO DE PROPIEDAD DE CELEC-EP TRANSELECTRIC.	Informe	12.00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/12/2021	12/12/2021	EJECUCIÓN DE OTS 61528, 61529, 61530, 61212, 61214 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES EN SE FEDERNALES - MANTENIMIENTO DE GIS Y GENERADOR DE EMERGENCIA EN SE CHONE	Informe	332.00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/12/2021	11/12/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 06. INSPECCIÓN DE COMPARTIMIENTO DE SECCIONADOR 289-48U6.	Informe	252.00
SANCHEZ VELARDE LUIS ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/12/2021	08/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR LA REVISIÓN DE LA BAJA PRESIÓN DE AIRE EN EL COMPRESOR DEL 52-2T2 DE LA SE TOTORAS.OT: 63950	Informe	12.00
PARRAGA OBREGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/12/2021	15/12/2021	EJECUCIÓN DE OTS 61528, 61529, 61530, 61212, 61214 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES EN SE FEDERNALES - MANTENIMIENTO DE GIS Y GENERADOR DE EMERGENCIA EN SE CHONE	Informe	572.00
PEÑA GARCIA CESAR EDDAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	08/12/2021	11/12/2021	DEFINICIÓN DE TRABAJOS A EJECUTAR EN LT LIMÓN - MENEZ CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SEGÚN CONTRATO 76-21. INSPECCIÓN SOLICITADA POR LA ZONA OPERATIVA A LA ESTRUCTURA E020 DE LT	Informe	252.00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/12/2021	15/12/2021	EJECUCIÓN DE OTS 61528, 61529, 61530, 61212, 61214 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES EN SE FEDERNALES - MANTENIMIENTO DE GIS Y GENERADOR DE EMERGENCIA EN SE CHONE	Informe	572.00
ESPIN PALLANGO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/12/2021	08/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR LA REVISIÓN DE LA BAJA PRESIÓN DE AIRE EN EL COMPRESOR DEL 52-2T2 DE LA SE TOTORAS.OT: 63950	Informe	12.00
MORENO GAVILÁNEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	08/12/2021	11/12/2021	DEFINICIÓN DE TRABAJOS A EJECUTAR EN LT LIMÓN - MENEZ CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA, SEGÚN CONTRATO 76-21. INSPECCIÓN SOLICITADA POR LA ZONA OPERATIVA A LA ESTRUCTURA E020 DE LT	Informe	252.00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/12/2021	08/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR LA REVISIÓN DE LA BAJA PRESIÓN DE AIRE EN EL COMPRESOR DEL 52-2T2 DE LA SE TOTORAS.OT: 63950	Informe	12.00
ALVARADO GUCHAY EFREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	08/12/2021	08/12/2021	REUNION OPERATIVA PERSONAL SE LA PAZ. REQUERIMIENTOS OPERATIVOS	Informe	12.00
ORTEGA VALLEJO CHRISTIAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	08/12/2021	11/12/2021	PUESTA EN SERVICIO SISTEMA ALLURQUIN	Informe	252.00
MENDOZA CHEVEZ IRRIS PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	08/12/2021	10/12/2021	ENTREGA RECEPCIÓN DE EQUIPOS DESMONTADOS DE LAS BAHÍAS: DAULE PERIPA 2, ATT DE 230KV Y EQUIPOS DEL TERCARIO DE LA SE QUEVEDO EN LA BODEGA SANTO DOMINGO	Informe	172.00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/12/2021	10/12/2021	REUBICACIÓN DEL ODF Y CONVERTIDORES INSTALADOS EN EL RECONECTOR LAS FRAGANCIAS A UN NUEVO GABINETE, POR SOLICITUD DE LA EERSSA.	Informe	172.00
GUANO LLAMUCA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/12/2021	11/12/2021	¿ FISCALIZACIÓN A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO WIFI CONTRATO 025-21	Informe	252.00
QUEJAL PASQUEL NATALY ISABEL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	07/12/2021	10/12/2021	VISITA TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL A LT: CONEXIÓN SE PIMAMPIRO, LT: TULCÁN ¿ PANAMERICANA SE: IBARRA, SE: TULCÁN, SE: PIMAMPIRO, TRABASE DE ACEITE EN	Informe	252.00
VERDESOTO PARRERO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	07/12/2021	08/12/2021	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DE USO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE TRABAJADORES DE CELEC-EP	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	242.00
CALERO VELA EDGAR FABIAN	SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)	07/12/2021	08/12/2021	REVISAR EL ESTADO DE LAS SUBESTACIONES SAN RAFAEL, JIVINO Y SHUSHUFINDI COMO DELEGADO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 035-2013	Informe	232.00
CEDENO CEDENO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	07/12/2021	10/12/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA NOROCCIDENTAL - EJECUCIÓN DE TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LÍNEAS Y SUBESTACIONES	Informe	252.00
CONDY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/12/2021	12/12/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/12/2021	07/12/2021	RETIRO DEL VEHICULO 11-21 PLACAS GEA-0558 DE LOS TALLERES DE IMBAUTO COCA SIN OT	Informe	22.00
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	07/12/2021	10/12/2021	REVISIÓN Y CORRECCIONES DE NOVEDADES DE LA LT CONCORDIA - FEDERNALES 138 KV.	Informe	252.00
TIGREROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	07/12/2021	08/12/2021	SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN - REUNIÓN OPERATIVA EN LA SE BABAHYO	Informe	52.00
HERRERA MOLINA ANDRES PAUL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	07/12/2021	12/12/2021	OPERACIÓN DE SE RIBAMBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
MONTESDEOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	07/12/2021	09/12/2021	REALIZAR INSPECCIONES A LAS OBRAS DEL PROYECTO 500KV Y OBRAS ASOCIADAS DE 230 KV, PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO NO. 035-2013	Informe	232.00
LOPEZ TAPIA ANGEL MOSES	JEFE DE EQUIPAMIENTO (E)	07/12/2021	09/12/2021	CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA PARCIAL DEL SUBSISTEMA F: CONEXIÓN EL INGA ¿ TISALEO, SIENDO ESTE EL ÚLTIMO SUBSISTEMA DEL CONTRATO NO.	Informe	232.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SOLANO AGUILAR JACKSON JAMIE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	07/12/2021	15/12/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS MODERNIZACIÓN S/E QUEVEDO - BANCO ATR Y BAÑAS ASOCIADAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
GREFA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
CRUZ HUACHI JOSE ISRAEL	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
CAJAMARCA ULLAURI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	11/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	332.00
GUANO LLAMACA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	07/12/2021	¿ FISCALIZACIÓN A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO WIFI CONTRATO 025-21	Informe	12.00
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
OLVERA MANJARREZ MELVI MARCELO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
QUIJUE VINCES ABSALON GREGORIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
CORTEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
REYES MONTEIL GALO SEBASTIAN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
FAJARDO VALLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
BARREZUETA CASIERRA MARCIAL GENARO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
ZAMBRANO CRUZ WILINTON ALONSO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	16/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	732.00
QUIJUE VINCES PABLO EUGENIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
GUANOCHANGA CHILEG GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
PINCAY VALERIANO CARLOS FABRICIO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
SUAREZ FERALTA ANGEL GIOVANNY	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
CHACHA GUEVARA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
SERRANO GARRIDO GIOVANNI TOBIAS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
MOSQUERA SUASNAVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2021	12/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	412.00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	12/12/2021	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO ÓPTICO DE ODF EN SUBESTACIÓN MONTECRISTI, JARAMIJÓ, MIRAFLORES, SAN GREGORIO, PORTOVIEJO Y CHONE	Informe	412.00
BRAVO LOPEZ NELLY ALEXANDRA	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2021	11/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	332.00
GAVILANES MORENO WILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
MONTUFAR OLVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
FREIRE VELASCO JAMME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
INTRIAGO ESPINOZA JOSÉ BIENVENIDO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	980.00
LUCAS MARGUEZ VICTOR HUGO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	980.00
AGUIYO FAJARDO TELLY EAGLE	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	980.00
SIGUA LLALUCA HERNAN ROMEO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	980.00
RODRIGUEZ MOPOSITA WILLIAN NAZARENO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	980.00
KANIRAS TIWI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	980.00
KANIRAS TIWI PEAS ANGEL	LINERO - PROYECTO	07/12/2021	20/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	980.00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	06/12/2021	10/12/2021	CAMBIO Y LAVADO DE AISLADORES CON TENSION UTILIZANDO AGUA DESMINERALIZADA CON LAS BOMBAS LAVADRIEL LT CHONGON - SANTA ELENA 230 KV SEGUN OTS #1432, EN CUMPLIMIENTO DEL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
MORA SILVA GRECIA KARINA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	06/12/2021	10/12/2021	CAMBIO Y LAVADO DE AISLADORES CON TENSION UTILIZANDO AGUA DESMINERALIZADA CON LAS BOMBAS LAVADRIEL LT CHONGON - SANTA ELENA 230 KV SEGUN OTS #1432, EN CUMPLIMIENTO DEL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
SALINAS HERAS JESSICA FERNANDA	MÉDICO	06/12/2021	09/12/2021	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES DE LA HERRAMIENTA MÉDICA CORPORATIVA DE CELEC EP	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
BANDA LUZURIAGA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	06/12/2021	10/12/2021	INSPECCIÓN MENSUAL SE QUEVEDO - FASE CONSTRUCTIVA Y SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PMA - LT & SE ZONA NOROCCIDENTAL	Informe	332.00
NOBOA LÓPEZ EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	06/12/2021	07/12/2021	INSPECCIÓN EN CAMPO DE LAS OBRAS CIVILES EJECUTADAS EN EL HUMEDAL SAN CARLOS SECTOR CHAÑÁ. COMO PARTE DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO DEL CONTRATO NO. TRA-CON-0056-20 "TRA SERVICIO DE	Informe	122.00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	06/12/2021	08/12/2021	ENTREGA - RECEPCIÓN Y TRASLADO DE EQUIPOS DE PRUEBAS Y MATERIALES EN LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: BODEGA DIARIA DE LA SE SANTA ROSA, SE SANTO DOMINGO Y EN LA SE FEDERNALES, SEGUN OT S 59317.	Informe	172.00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/12/2021	15/12/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. GEOVANNY DOMÍNGUEZ, A REALIZAR INSPECCIONES DE AVALÚOS DE COBERTURA VEGETAL DE LOS PASIVOS DE GESTIÓN DE SERVIDUMBRE DE LA LT TISALÉO CHORRILLOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/12/2021	15/12/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. CRISTIAN AGUIRRE, A REALIZAR INSPECCIONES DE AVALÚOS DE COBERTURA VEGETAL DE LOS PASIVOS DE GESTIÓN DE SERVIDUMBRE DE LA LT TISALÉO CHORRILLOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
BARRAGAN ESTRADA ALEXANDER VALENTIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	06/12/2021	15/12/2021	CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA DEPURACION DE LA LT DEL PROYECTO DE 500KV, Y RECORPACION D ELA DOCUMENTACION LEGAL, NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA	Informe	732.00
ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	ESPECIALISTA JURÍDICO	06/12/2021	07/12/2021	DILIGENCIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON RESPECTO A LA COLUSIÓN DE UN BARCO CONTRA LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TRINITARIA, SALTRAL	Informe	122.00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/12/2021	15/12/2021	TURNO DE OPERACIÓN SUBESTACION LA CONCORDIA	Informe	842.00
ESCOBAR SIMANCAS JOSE GERARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	15/12/2021	OPERACIÓN DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	842.00
SANTO GUANLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/12/2021	11/12/2021	OPERACIÓN DE SE PIMMIRRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	07/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	52.00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSION (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGUN OT. # 61432	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
BRIONES PLAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 61432	Informe	732.00
ASITIMBAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 61432	Informe	732.00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/12/2021	12/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 61432	Informe	492.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/12/2021	15/12/2021	MPP: LT-CHG1SEL TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 61432	Informe	732.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	10/12/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	Informe	302.00
SANCHEZ VELASTEGUI SILVIO ROLANDO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	06/12/2021	12/12/2021	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBESTACIÓN CON LAS OT. S. # 62170 Y 64011 COMO PARTE DEL CONTRATO 036-2013	Informe	492.00
BARBA DELGADO VICTOR EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	06/12/2021	10/12/2021	1. SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CIVILES 2. SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES 3. REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES PARA LA	Informe	332.00
SANCHEZ RÍGUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	06/12/2021	15/12/2021	- SUPERVISIÓN DE TRABAJOS MODERNIZACIÓN BANCO ATR-BAHÍAS ASOCIADAS, QV	Informe	732.00
PEÑAFEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	10/12/2021	RECORRIDO DE LA LT LA CONCORDIA - FEDERNALES, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE NOVEDADES. 1. INSTALACIÓN DE ANTIESCALANTES 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE NUMERACIÓN	Informe	332.00
QUIJUE ANANGON PAUL RAFAEL	LINERO - PROYECTO	06/12/2021	10/12/2021	RECORRIDO DE LA LT LA CONCORDIA - FEDERNALES, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE NOVEDADES. 1. INSTALACIÓN DE ANTIESCALANTES 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE NUMERACIÓN	Informe	332.00
PNARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	10/12/2021	RECORRIDO DE LA LT LA CONCORDIA - FEDERNALES, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE NOVEDADES. 1. INSTALACIÓN DE ANTIESCALANTES 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE NUMERACIÓN	Informe	332.00
IZA MANOBANDA DARWIN IVAN	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	06/12/2021	07/12/2021	TRABAJOS DE OBRA CIVIL DEL CONTRATO NR0. TRA-CON-0056-20. SUBESTACIÓN TADAY.	Informe	92.00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINERO - PROYECTO	06/12/2021	10/12/2021	RECORRIDO DE LA LT LA CONCORDIA - FEDERNALES, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE NOVEDADES. 1. INSTALACIÓN DE ANTIESCALANTES 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE NUMERACIÓN	Informe	332.00
GABOR BALON MANUEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	15/12/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LA BAHÍA ACOPADOR DE 230 KV, DAULE PERPA 2 Y ATR DE 138 KV Y ATR DE 69 KV. SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE	Informe	732.00
PESANTEZ DELGADO HERMAN AURELIO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	10/12/2021	REVISAR, CLASIFICAR Y ENTREGAR LA INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN PARA QUE SEA SUBIDA AL SISTEMA I.F.S.	Informe	332.00
DELGADO MENDETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/12/2021	08/12/2021	MOVILIZACIÓN ING. ANDRÉS QUIROGA A SITIO DE PROYECTO LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4 MOVILIZACIÓN DURANTE REVISIÓN DE RUTAS PARA CAMINOS DE ACCESO PARA	Informe	172.00
LOOR LAZ LEIDER EFREN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	10/12/2021	RECORRIDO DE LA LT LA CONCORDIA - FEDERNALES, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE NOVEDADES. 1. INSTALACIÓN DE ANTIESCALANTES 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE NUMERACIÓN	Informe	332.00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	06/12/2021	10/12/2021	RECORRIDO DE LA LT LA CONCORDIA - FEDERNALES, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE NOVEDADES. 1. INSTALACIÓN DE ANTIESCALANTES 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE NUMERACIÓN	Informe	332.00
CASTRO PLUAS GASTON CARLOS	LINERO - PROYECTO	06/12/2021	15/12/2021	CONTABILIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PERMOS DE LAS ESTRUCTURAS LT TADAY - BOMBOIZA A LA BODEGA DE CAPULSAMBIA DE CELEC EP 2 TRANS-ELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
QUIROGA AYALA ANDRES PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	06/12/2021	10/12/2021	REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON REPRESENTANTES DE CNEI PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4 REVISIÓN, ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE	Informe	332.00
OÑA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	06/12/2021	10/12/2021	RECORRIDO DE LA LT LA CONCORDIA - FEDERNALES, PARA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE NOVEDADES. 1. INSTALACIÓN DE ANTIESCALANTES 2. INSTALACIÓN DE PLACAS DE NUMERACIÓN	Informe	332.00
VELACRESES NOYLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/12/2021	10/12/2021	INSTALACIÓN DE MULTIPLEXOR OSN 7500 Y PUESTA EN GESTIÓN.	Informe	332.00
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/12/2021	11/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	412.00
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	05/12/2021	09/12/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL EN LA LT PIMAMPIRO JAMONDINO 2 230 KV Y SUPERVISIÓN DE DESBROCE DESDE LAS ESTRUCTURAS E165 A E260 OT 34686	Informe	332.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/12/2021	09/12/2021	PINTURA DE PLACA DE NUMERACIÓN Y DE PELIGRO DESDE LAS ESTRUCTURAS E298 A LA E391 DE LA LT ROBAMBIA TOTORAS 230 KV OT 44569	Informe	332.00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/12/2021	07/12/2021	ATR 138 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP ATR 138 KV DESCONEXIÓN SECCIONADOR 1 DESDE BP ATR 69 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP ACOPLE 230 KV DESCONEXIÓN SECCIONADOR	Informe	172.00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/12/2021	10/12/2021	ASISTENCIA A SUBESTACION QUEVEDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA SE QUEVEDO POR FALTA DE PERSONAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
TABONDA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	05/12/2021	14/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSIÓN Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHÍA DOS CERRITOS PATIO 230KV Y BAHÍA PASCUALES PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGÚN	Informe	732.00
MONCAVO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	05/12/2021	14/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSIÓN Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHÍA DOS CERRITOS PATIO 230KV Y BAHÍA PASCUALES PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGÚN	Informe	732.00
GREFA DUCHTANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/12/2021	09/12/2021	PINTURA DE PLACA DE NUMERACIÓN Y DE PELIGRO DESDE LAS ESTRUCTURAS E298 A LA E391 DE LA LT ROBAMBIA TOTORAS 230 KV OT 44569	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
VALLEJO ROSERO MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/12/2021	09/12/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL EN LA LT PIMAMPIRO JAMONDINO 2 230 KV Y SUPERVISIÓN DE DESBROCE DESDE LAS ESTRUCTURAS E165 A E260 OT 34686	Informe	332.00
SARAGURO RIOS ROOSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	05/12/2021	14/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSIÓN Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHÍA DOS CERRITOS PATIO 230KV Y BAHÍA PASCUALES PATIO 230KV EN LA SE MILAGRO SEGÚN	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/12/2021	07/12/2021	ATT 138 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP ATR 138 KV DESCONEXIÓN SECCIONADOR 1 DESDE BP ATR 69 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP ADOPLE 230 KV DESCONEXIÓN SECCIONADOR	Informe	172.00
SECAIRA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES.ZONA	05/12/2021	14/12/2021	MCP: TRATAMIENTO DE CORROSIÓN Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA DOS CERRITOS PATO 230KV Y BAHIA PASAJUELOS PATO 230KV EN LA S.E MILAGRO SEGUN	Informe	732.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/12/2021	09/12/2021	PINTURA DE PLACA DE NUMERACIÓN Y DE PELIGRO DESDE LAS ESTRUCTURAS E298 A LA E391 DE LA LIT RIOMBAMBA TOTORAS 230 KV OT 44569	Informe	332.00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/12/2021	07/12/2021	ATT 138 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP ATR 138 KV DESCONEXIÓN SECCIONADOR 1 DESDE BP ATR 69 KV CONEXIÓN SECCIONADOR 1 A BP ADOPLE 230 KV DESCONEXIÓN SECCIONADOR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
QUIÑÓNEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	05/12/2021	14/12/2021	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA MODERNIZACIÓN DE LA S.E QUEVEDO. REUNIÓN CON FISCALIZACIÓN Y SUPERVISORES PARA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA S.E QVD.	Informe	1.002.00
NARVAZTE GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/12/2021	13/12/2021	MCP: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATT 230KV, BAHIA ATT 138KV, AUTOTRANSFORMADOR ATT, BAHIAS DEL PATO 69KV, BAHIA ATQ	Informe	732.00
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/12/2021	08/12/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA S.E QVD	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/12/2021	13/12/2021	MCP: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATT 230KV, BAHIA ATT 138KV, AUTOTRANSFORMADOR ATT, BAHIAS DEL PATO 69KV, BAHIA ATQ	Informe	732.00
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	04/12/2021	13/12/2021	SE QUEVEDO, ENERGIZACIÓN DEL AUTOTRANSFORMACIÓN ATT 230/138 KV SUPERVISIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES Y ENERGIZACIÓN DE LA LIT QUEVEDO ¿ DAULE	Informe	732.00
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	04/12/2021	13/12/2021	SE QUEVEDO, ENERGIZACIÓN DEL AUTOTRANSFORMACIÓN ATT 230/138 KV SUPERVISIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES Y ENERGIZACIÓN DE LA LIT QUEVEDO ¿ DAULE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
LOOR LAZ LEIDER EFREN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/12/2021	05/12/2021	LAVADO DE AISLACIÓN EN LA S.E SANTO DOMINGO	Informe	92.00
PNARGOTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/12/2021	05/12/2021	LAVADO DE AISLACIÓN EN LA S.E SANTO DOMINGO	Informe	92.00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	04/12/2021	05/12/2021	LAVADO DE AISLACIÓN EN LA S.E SANTO DOMINGO	Informe	92.00
MALAVE SALTARRIAGA PEDRO ENRIQUE	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	03/12/2021	03/12/2021	RETRO Y TRASLADO DE EQUIPO LAVADRIEL EN LA SE PORTOVIJOLO HASTA LA SE PASCALES SOLICITADO POR ING. ANDRES GRIMI COORDIANDO CON LA JEFATURA DE IBB.	Informe	12.00
CARRION TORRES ESTALIN RAMIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/12/2021	05/12/2021	REEMPLAZO AL T1 EN S.E QUEVEDO REALIZAR FUNCIONES DE OPERADOR, RUTINAS, LECTURA DE DATOS, MANIOBRAS OPERATIVAS.	Informe	212.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/12/2021	05/12/2021	OT 61602 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, BAHÍA ATT 230KV, LAVADO DE AISLACIÓN OT 61610 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, BAHÍA ATU 230KV	Informe	172.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/12/2021	05/12/2021	OT 61602 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, BAHÍA ATT 230KV, LAVADO DE AISLACIÓN OT 61610 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, BAHÍA ATU 230KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
OCAMPO VILLACRÉS JORGE ANDRÉS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/12/2021	06/12/2021	OPERACIÓN DE S.E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302.00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/12/2021	08/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 Y PERMISO MÉDICO T1 EN LA S.E MILAGRO	Informe	412.00
QUIÑÓNEZ LOOR JOFFRE GEOVANNY	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/12/2021	05/12/2021	OT 61602 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, BAHÍA ATT 230KV, LAVADO DE AISLACIÓN OT 61610 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS, BAHÍA ATU 230KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
ANDRADE CAICEDO ALOU BAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/12/2021	04/12/2021	SE REEMPLAZA FABRICO ZAMBRANO(T3) EL TURNO DE 23:00 A 07:00 POR PERMISO MÉDICO	Informe	122.00
FRANCO MUÑOZ MARLO NAHIN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	03/12/2021	03/12/2021	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE BIENES PARA LA AMPLIACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS.	Informe	12.00
SORNOZA MACIAS FABIAN MOISES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	03/12/2021	12/12/2021	PARA REALIZAR LA INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS IED'S DE PROTECCIÓN ABB RED670 DE LA BAHÍA ALLURQUÍN 1EN LA S.E SANTO DOMINGO	Informe	732.00
GUANO LLAMUCA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/12/2021	04/12/2021	¿ FISCALIZACIÓN A LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO WIFI CONTRATO 025-21	Informe	92.00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	02/12/2021	04/12/2021	MOVILIZACIÓN A LA SRA. VIVIANA ARBOLEDA, A INSPECCIÓN TÉCNICA CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA A LA LIT TARAPOA-CUYABENO DEL STNO PARA LA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/12/2021	05/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S.E MOLINO, POR PERMISO POR PATERNIDAD DEL SR. MARCO PARRA	Informe	48.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/12/2021	07/12/2021	OPERACIÓN DE S.E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
ALVARADO BARRERA ARMANDO LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/12/2021	08/12/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN PEDERNALES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
MOREIRA CARRIEL CESAR ISNARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/12/2021	05/12/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN TURNOS DE OPERACIÓN T2 DE LA S.E QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	392.00
GUAMBO LOPEZ JAVIER ENRIQUE	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	02/12/2021	03/12/2021	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PREVIO A LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DEFINITIVA DEL CTO. 0113-2019 RESPONSABILIDADES: ¿ INSPECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
RAMOS MARCIAL PABLO ALEJANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	02/12/2021	03/12/2021	: VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PREVIO A LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DEFINITIVA DEL CTO. 0113-2019 RESPONSABILIDADES: ¿ INSPECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
MIRANDA TORRES FERNANDO XAVIER	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	02/12/2021	03/12/2021	: VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PREVIO A LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DEFINITIVA DEL CTO. 0113-2019 RESPONSABILIDADES: ¿ INSPECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE	Informe	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CAMACHO MERCHAN ALFREDO XAVIER	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	02/12/2021	03/12/2021	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PREVIO A LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DEFINITIVA DEL CTO. 0113-2019 RESPONSABILIDADES: INSPECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE TODOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ARBOLEDA JACOME VIVIANA GABRIELA	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	02/12/2021	04/12/2021	INSPECCIÓN TÉCNICA CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA A LA LT TAPAJA-CUVAIBENO DEL STNO PARA LA REVISIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
SOLANO AGUILAR JACKSON JAME	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	02/12/2021	03/12/2021	VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL PREVIO A LA LEGALIZACIÓN DEL ACTA DEFINITIVA DEL CTO. 0113-2019 RESPONSABILIDADES: INSPECCIÓN DE LEVANTAMIENTO DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	02/12/2021	06/12/2021	REALIZAR MANTENIMIENTO ÓPTICO EN LAS SUBESTACIONES CARAGUAY, ESCLUSAS, SAUTRAL, DOS CERRITOS, NUEVA PROSPERINA Y TRINITARIA	Informe	332.00
GUEVARA CARRILLO JAVIER GEOVANNY	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	01/12/2021	03/12/2021	COMO PARTE DEL CONTRATO NO. 035-2013, ESTÁ PREVISTO FINALIZAR LA ENTREGA DE LOS REPUESTOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA EN LAS BODEGAS DE SAMANGA Y TOTORAS.	Informe	272.00
CALERO VELA EDGAR FABIAN	SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)	01/12/2021	01/12/2021	PARTICIPAR EN LA ENERGIZACIÓN DE LA SE ALLURIQUIN	Informe	12.00
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	01/12/2021	10/12/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES DE OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN CONCORDIA PEDERNALES A 230 KV, SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGISTRADO SAN JUAN DE MANTANTA 230 KV, SISTEMA	Informe	732.00
ARTEAGA MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	JEFE DE COMUNICACIÓN (E)	01/12/2021	01/12/2021	COBERTURA DE ENERGIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALLURIQUIN	Informe	12.00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/12/2021	10/12/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. EDUARDO AYALA, A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN CONCORDIA PEDERNALES A 230 KV, SISTEMA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
CULLIPE CHAFLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/12/2021	01/12/2021	MOVILIZACIÓN DE GERENTE Y FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP TRANSELECTRIC	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
TELLO BALSECA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	01/12/2021	03/12/2021	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO FUNCIONARIO DE LA BOD. SAMANGA PARA EL RETIRO DEL CAMIÓN DE PLACAS PEI-7927 DE LA BOD. CALDERÓN Y TRASLADAR NEUMÁTICOS, SUMINISTROS DE OFICINA Y	Informe	172.00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/12/2021	01/12/2021	MOVILIZACIÓN A LA SRA. MARÍA ARTEAGA Y AL SR. ALVARO ROSALES, A RECORRIDO TÉCNICO EN LA SUBESTACIÓN ALLURIQUIN PARA VERIFICAR AVANCES DE OBRA, REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRAFÍCO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/12/2021	02/12/2021	MPP-LT-MLG2MCH INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 63265	Informe	92.00
ARAGUNDI ALDAZ PAUL DIEGO	JEFE DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	01/12/2021	02/12/2021	INSPECCIÓN DE POSIBLE AFECTACIÓN A LAS ESTRUCTURAS E148, E149, Y E150 DE LAS LT POMASQUI - PIMAMPIRO 230 KV DEBIDO AL DESLIZAMIENTO OCURRIDO EN EL SECTOR	Informe	92.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/12/2021	02/12/2021	MPP-LT-MLG2MCH INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 63265	Informe	92.00
OCHOA TUJAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/12/2021	02/12/2021	MPP-LT-MLG2MCH INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 63265	Informe	92.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/12/2021	02/12/2021	MPP-LT-MLG2MCH INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 63265	Informe	92.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/12/2021	02/12/2021	MPP-LT-MLG2MCH INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 63265	Informe	92.00
CRIOLLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/12/2021	08/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1 Y POR VACACIONES DE LA GUARDIA T2	Informe	186.00
BRIONES PLEY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/12/2021	02/12/2021	MPP-LT-MLG2MCH INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 63265	Informe	92.00
ASITIMBAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/12/2021	02/12/2021	MPP-LT-MLG2MCH INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 63265	Informe	92.00
LOANZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/12/2021	01/12/2021	TRASLADO DEL VEHICULO 11-21 PLACAS GEA-5058 A LOS TALLERES DE MIBAUTO COCA SIN OT EL VIAJE HACIA EL COCA SE LO REALIZA EN LA GRUA ASIGANDA PARA EL TRASLADO EL VIAJE DE RETORNO SE LO	Informe	22.00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/12/2021	06/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHYO	Informe	412.00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/12/2021	01/12/2021	TURNOS DE OPERACIÓN SUBESTACION LA CONCORDIA	Informe	32.00
ANDINO JACOME EDWIN ORLANDO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	01/12/2021	02/12/2021	INSPECCIÓN A LAS E148-E149 DE LA LT POMASQUI 2 PIMAMPIRO	Informe	92.00
CONDYO AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/12/2021	04/12/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	302.00
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/12/2021	02/12/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA SE QVD	Informe	122.00
VIRACUCHA QUISPE LUIS ANIBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/12/2021	06/12/2021	OPERACIÓN DE SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES): SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
MORENO GAVILÁNEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	01/12/2021	02/12/2021	INSPECCIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES DE LA POSIBLE VARIANTE DE LA LT SANTA ROSA TOTORAS	Informe	92.00
ZAMBRANO CASTRO JONATHAN JOSE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/12/2021	06/12/2021	REALIZAR TURNOS EN LA SUBESTACION BABA POR FALTA DE PERSONAL OPERATIVO	Informe	482.00
QUIROGA AYALA ANDRES PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	01/12/2021	03/12/2021	REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN CON REPRESENTANTES DE CNEI PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA 4 REVISIÓN DE RUTAS PARA CAMBIOS DE	Informe	172.00
GUZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	01/12/2021	10/12/2021	1. SUPERVISIÓN PARA LAS FUNDICIONES DE LAS ACERAS PERIMETRALES DE LA SUBESTACIÓN ALEDÑAS AL TALUD REVESTIDO. 2. SUPERVISIÓN PARA A LOS DEROCAMENTOS	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PAZMIÑO CUENCA CRISTHIAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	01/12/2021	02/12/2021	ACTIVIDADES DE CAMPO DE MANERA CONJUNTA CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EVALUAR LA ALTERNATIVA AL TRAZADO DE LA LÍNEA	Informe	92.00
TOMALA ARISTEGA GERONIMO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	01/12/2021	10/12/2021	1. SUPERVISIÓN PARA LAS FUNDICIONES DE LAS ACERAS PERIMETRALES DE LA SUBESTACIÓN ALEDAÑAS AL TALLUD REVESTIDO.	Informe	842.00
ÍÑIGUEZ IZQUIERDO JAVIER ALFONSO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	01/12/2021	02/12/2021	EVALUAR LA ALTERNATIVA AL TRAZADO DE LA LÍNEA PUCARA - TANKUCHI A 138 KV SOBRE LA AFECTACIÓN DE LOS LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/12/2021	02/12/2021	TRASLADO DEL PERSONAL QUE VA A REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO DE MANERA CONJUNTA CON PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EVALUAR LA	Informe	92.00
MORQUECHO YADMICELA JUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2021	09/12/2021	RECORRIDO DE OPERADORES TRES TURNOS DEL TOTORAS-AMBAITO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	30/11/2021	01/12/2021	OT: 62996 MODERNIZACIÓN ATT QVD.	Informe	92.00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	30/11/2021	01/12/2021	OT: 62996 MODERNIZACIÓN ATT QVD.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	30/11/2021	10/12/2021	SE ALLURIQUIN -PRUEBAS DE TELEPROTECCION BAHIA SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN. SE SARAPULLO: SUPERVISION PRUEBAS PROTECCIONES NIVEL 3 A PEDIDO DE GERENCIA DE	Informe	812.00
ABAD ALJULLA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	30/11/2021	01/12/2021	OT: 62996 MODERNIZACIÓN ATT QVD.	Informe	92.00
BARBA DELGADO VICTOR EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	30/11/2021	01/12/2021	1. SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CIVILES. 2. SUPERVISIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES. 3. REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
MOYA CRUZ BRYAN ALBERTO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	30/11/2021	04/12/2021	APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 1. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS PARA PUERTAS.	Informe	332.00
DELGADO MENDIETA RANULFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/11/2021	01/12/2021	ENTREGA Y TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DESDE LA SIE SANTO DOMINGO HASTA LA BODEGA DE CELEC EP SAMANGA.	Informe	92.00
JIMÉNEZ GUATO HECTOR LENIN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	30/11/2021	04/12/2021	1. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS PARA PUERTAS 2. REPOSICIÓN DE CERÁMICA 3. ESTUCADO Y PINTADO DE COLUMNAS Y VIGAS	Informe	332.00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	29/11/2021	03/12/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORORIENTAL.	Informe	332.00
SANCHEZ SORIA PABLO DANIEL	ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN	29/11/2021	30/11/2021	COBERTURA DE ENERGIZACIÓN JIVINO PARA INTERCONECTAR TERMOPICHINCHA CON PETROECUADOR	Informe	92.00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/11/2021	08/12/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. CARLOS CAJAS Y LA ING. MATILDE URRUTU, A PROGRAMACIÓN VISITAS BOLIVAR, CHIMBORAZO - PLAN EOLICO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
PERUGACHE GUALOTUÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/11/2021	03/12/2021	MOVILIZAR AL ING. RAUL CEDEÑO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/11/2021	30/11/2021	MOVILIZACIÓN AL SR. DANIEL SANCHEZ, A COBERTURA DE ENERGIZACIÓN DE JIVINO. REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRAFICO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/11/2021	01/12/2021	PINTURA DE SEÑALIZACIÓN ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA E: 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185 DE LA L/T POMASQUI-BARRA 138 KV. OT: 34816	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
CHULCA PILLAO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	29/11/2021	02/12/2021	MPP: INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DE DESBROCE DE LA LT-BAL2SID Y LT-MLG2MCH OT #61375 - 63267	Informe	252.00
PAZMIÑO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	29/11/2021	08/12/2021	FISCALIZACIÓN CONTRATO 076-21, VARIANTE E304, E305 LT SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 138KV.	Informe	732.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/11/2021	02/12/2021	MPP: INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DE DESBROCE DE LA LT-BAL2SID Y LT-MLG2MCH OT #61375 - 63267	Informe	252.00
ESQUIVEL BADIY JOSE DAVID	ESPECIALISTA SCADA	29/11/2021	01/12/2021	PRUEBAS DE NIVEL 3 DE LA SIE ALLURIQUIN EN COORDINACION CON LOS CENTROS DE CONTROL DE CELEC EP TRANSELECTRIC Y CENACE.	Informe	172.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/11/2021	06/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 EN LA SE MACHALA	Informe	572.00
DAZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/11/2021	29/11/2021	MCP- RECEPCION DE MATERIALES DESMONTADOS POR CNEL MLAGRO	Informe	12.00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/11/2021	02/12/2021	ASISTENCIA A SUBESTACION BABA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA SIE BABA 29 Y 30 NOV 2021 ASISTENCIA A SUBESTACION QUEVEDO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Informe	272.00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/11/2021	02/12/2021	MPP: INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DE DESBROCE DE LA LT-BAL2SID Y LT-MLG2MCH OT #61375 - 63267	Informe	252.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/11/2021	02/12/2021	MCP. TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ATK 230KV EN LA SIE MLAGRO SEGUN OT#59804	Informe	252.00
MONCAVO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	29/11/2021	02/12/2021	MCP. TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ATK 230KV EN LA SIE MLAGRO SEGUN OT#59804	Informe	252.00
TORRES GOMEZ MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	29/11/2021	29/11/2021	INSPECCION CIVIL A TERRENOS DE LA SUBESTACION MLAGRO, POR SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DISEÑO DE LA INTERCONEXIÓN SUBTERRÁNEA DE LA LÍNEA MLAGRO 5 Y LA LÍNEA MLAGRO-BABAHYO	Informe	12.00
SARAGURO RIOS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	29/11/2021	02/12/2021	MCP. TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ATK 230KV EN LA SIE MLAGRO SEGUN OT#59804	Informe	252.00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/11/2021	02/12/2021	MPP: INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DE DESBROCE DE LA LT-BAL2SID Y LT-MLG2MCH OT #61375 - 63267	Informe	252.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/11/2021	02/12/2021	MPP: INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DE DESBROCE DE LA LT-BALZISID Y LT-MLG2MCH OT 461375 - 63267	Informe	252.00
CARCHIPULLA SACCA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/11/2021	04/12/2021	OPERACION DE S/E RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES) SIN OT	Informe	482.00
TAPIA CHILUISA MARCO ARTURO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/11/2021	01/12/2021	PINTURA DE SEÑALIZACIÓN ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA E: 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185 DE LA LT POMASQUI-BARRA 138 KV. OT: 34376	Informe	172.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/11/2021	02/12/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE, MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS, DESMONTAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA S/E	Informe	252.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/11/2021	02/12/2021	MCP. TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ATK 230KV EN LA S/E PASCUALES SEGUN OT#59807	Informe	252.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/11/2021	02/12/2021	MPP: INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DE DESBROCE DE LA LT-BALZISID Y LT-MLG2MCH OT 461375 - 63267	Informe	252.00
AZADOVAY PACA FRANKLIN GIOVANNY	ASISTENTE TOPOGRAFO	29/11/2021	08/12/2021	FISCALIZACIÓN CONTRATO 076-21, VARIANTE E304, E305 LT SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 138KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
ANGUETA ANDRADE ANDRES ALEXANDER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/11/2021	01/12/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN TURNO EN LA S/E QUEVEDO.	Informe	212.00
SECARA CUMBICOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	29/11/2021	02/12/2021	MCP. TRATAMIENTO DE CORROSION Y PINTADA DE ESTRUCTURAS EN INTERRUPTOR MITSUBISHI EN LA BAHIA ATK 230KV EN LA S/E MILAGRO SEGUN OT#59804	Informe	252.00
REINO REYNA EDGAR XAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/11/2021	30/11/2021	REALIZACION DE TURNO OPERATIVOS EN LA S/E LA CONCORDIA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE LA ZNX. DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	Informe	122.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	29/11/2021	03/12/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV. PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA.	Informe	392.00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	29/11/2021	02/12/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA S/E EL INGA EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA HEI A TRAVÉS DEL CONTRATO 036-2013 ELABORACIÓN DE REPORTES DEL	Informe	252.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	29/11/2021	03/12/2021	INGRESO DE MATERIALES PROYECTO 500 KV A BODEGA. EN LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA, VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	Informe	332.00
ALARCON LLUMIGUISIN EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	29/11/2021	08/12/2021	APOYO TÉCNICO EN EL SISTEMA DE CONTROL PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS BAHÍAS SANTA ROSA 1, ACOPLADOR Y SARAPULLO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	29/11/2021	08/12/2021	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y AVALÚOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA LT TADAY - BOMBOIZA, RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. CABE INDICAR QUE	Informe	762.00
CARPIO GUTIERREZ GIOVANNI EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	29/11/2021	08/12/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA SAS. COORDINACIÓN DE TAREAS CONTRACTUALES. COORDINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA SALIDA DE SERVICIO Y MODERNIZACIÓN DE LAS BAHÍAS ACOPL DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
VAZQUEZ REYES LUIS FERNANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	29/11/2021	02/12/2021	UBICACIÓN Y VALORACIÓN CONJUNTA CON EL CONSULTOR DE TRES (3) MINAS PARA MATERIALES Y AGREGADOS DE LOS CONCRETOS Y RELLENOS A SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE 500 KV. LT	Informe	252.00
CHANGOLUISA NINAHUALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	29/11/2021	08/12/2021	CONTINUAR CON LA GESTIÓN DE LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE EN LA LT TADAY-BOMBOIZA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	762.00
GARCIA VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	29/11/2021	08/12/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAHÍAS ATT Y ACOPLADOR DE 230 KV, DAULE PERIPA 2, ATR Y ATT DE 138 KV Y ATR DE 69 KV. APOYO EN ENERGIACIÓN DE LAS BAHÍAS ATT.	Informe	732.00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/11/2021	08/12/2021	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA S/E POLICENTRO DE CELEC EP TRANSELECTRIC	Informe	732.00
DAVILA CABASCANGO CESAR MARCELO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	29/11/2021	08/12/2021	APOYE CON LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES QUE SE EJECUTAN EN LA SUBESTACIÓN.	Informe	732.00
ROMERO MACAS MANUEL ALFONSO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	29/11/2021	03/12/2021	COLABORACIÓN A HIDROTAPI PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA S/E ALLURIQUÍN.	Informe	332.00
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	29/11/2021	08/12/2021	PRUEBAS FUNCIONALES DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE LAS BAHÍAS ATT 230/138/13.8. INYECCIONES SECUNDARIAS EN BAHÍAS ATT. PRUEBAS FUNCIONALES DE DAULE PERIPA 2 DE 138 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
SALAZAR JARAMILLO PATRICIO ERNESTO	ESPECIALISTA TÉCNICO - ARQUITECTO	29/11/2021	29/11/2021	RETRO DE SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO, Y REUNIÓN CON PLANIFICACIÓN EN MUNICIPIO DE LATACUNGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
MORERA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/11/2021	08/12/2021	TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y AVALÚOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA LT TADAY - BOMBOIZA, RECOPIACIÓN DE	Informe	732.00
VELASCO FREILE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	29/11/2021	08/12/2021	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SOCIAL Y AVALÚOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA LT TADAY - BOMBOIZA, RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL. CABE INDICAR QUE	Informe	762.00
AGUIVYO FAJARDO TELLY EAGLE	LINERO - PROYECTO	29/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	332.00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINERO - PROYECTO	29/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	332.00
SANTO GUANOLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/11/2021	03/12/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES) SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
VILLACIS BAUTISTA EDWIN ASAEI	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	29/11/2021	03/12/2021	ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3 69KV Y LT ASOCIADA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
QUIÑÓNEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	28/11/2021	01/12/2021	JEFE DE TRABAJO PARA REALIZAR EL SECCIONAMIENTO DE LA LT SANTA ROSA 1, SANTO DOMINGO 230KV EN LA S/E ALLURIQUIN CON OT 63023. PREPARACIÓN DE MANOBRAS Y MATERIALES	Informe	342.00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	29/11/2021	29/11/2021	REALIZAR TRABAJOS EN EL DISTRIBUIDOR ÓPTICO DE LA LT STROS-STD DENTRO DE LA S/E SANTA ROSA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA S/E ALLURIQUIN AL S.N. A NIVEL ÓPTICO.	Informe	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/11/2021	28/11/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. JULIO CHACHA, A SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE REUBICACIÓN DEL OPGW EN LA E.304 DE LA L/T QUINNDE - ESMERALDAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ALVARADO GUICHAY EFREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	27/11/2021	28/11/2021	COORDINACIÓN OPERATIVA POR SALIDA DE LA BARRA PRINCIPAL DE 69 KV POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE PATIO DE 69 KV SEGÚN OT 59421	Informe	92.00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/11/2021	28/11/2021	OT: 59317 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS- PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR ATQ	Informe	92.00
MUÑOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA, SUB.	27/11/2021	29/11/2021	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR 52-122 Y PRUEBAS DE BANCO DE BATERÍAS DE 125 VDC DE LA SE TENA.OTS: 44304 Y 60049	Informe	172.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/11/2021	29/11/2021	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR 52-122 Y PRUEBAS DE BANCO DE BATERÍAS DE 125 VDC DE LA SE TENA.OTS: 44304 Y 60049	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
CONDOY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/11/2021	30/11/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302.00
JUMBO CASTRO ELVIS NEIL	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	27/11/2021	28/11/2021	SUPERVISIÓN DE LA OT: 59317. PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR ATQ	Informe	92.00
ABAD AUQUILLA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/11/2021	28/11/2021	OT: 59317 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS- PRUEBAS ELÉCTRICAS TOTALES DEL AUTOTRANSFORMADOR ATQ	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ANDRADE CAICEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/11/2021	27/11/2021	EL 27 DE NOVIEMBRE SE REALIZA TURNO EN LA SUBESTACIÓN BABA	Informe	12.00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/11/2021	30/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1.	Informe	98.00
VARGAS ESPINOZA JHONNY FERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	27/11/2021	29/11/2021	REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR 52-122 Y PRUEBAS DE BANCO DE BATERÍAS DE 125 VDC DE LA SE TENA.OTS: 44304 Y 60049	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
OCHOA TUAZA RUBEN ORLANDO	LINERO - PROYECTO	27/11/2021	01/12/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA L/T JIVINO 3 y EL VERGEL.	Informe	332.00
LOOR VERSARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	Informe	332.00
QUIJUE ANANGONO PAUL RAFAEL	LINERO - PROYECTO	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	Informe	332.00
GODOY HURTADO ELVER	LINERO - PROYECTO	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
MERA LOOR RAMON SENEN	LINERO - PROYECTO	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
PEÑAFIEL SARI WILMER MARCELO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	Informe	332.00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINERO - PROYECTO	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	Informe	332.00
LOOR LAZ LEIDER EFREN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	Informe	332.00
OÑA GUSTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	27/11/2021	01/12/2021	1. SECCIONAMIENTO DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV. 2. CERRAR CUELLOS DEL C1 DE LA L/T STA ROSA y STO DGO A 230KV, EN LA E131. 3. CERRAR CUELLOS EN LA E22 DE LA L/T	Informe	332.00
MOSQUERA SUASNAVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/11/2021	03/12/2021	PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA L/T SANTA ROSA y SANTO DOMINGO PARA HABILITACIÓN DE ENLACE A SE ALLURQUIN. - COLABORACIÓN EN EL REEMPLAZO DE	Informe	492.00
CHACHA GUEVARA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/11/2021	28/11/2021	- FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE TRASLADO DEL OPGW EN LA ESTRUCTURA E.304 DE LA L/T QUINNDE y ESMERALDAS A 138KV.	Informe	92.00
BRAVO LOPEZ NELLY ALEXANDRA	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/11/2021	29/11/2021	- PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA L/T SANTA ROSA y SANTO DOMINGO PARA HABILITACIÓN DE ENLACE A SE ALLURQUIN.	Informe	172.00
SERRANO CEVALLOS JUAN VLADIMIR	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/11/2021	29/11/2021	- PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA L/T SANTA ROSA y SANTO DOMINGO PARA HABILITACIÓN DE ENLACE A SE ALLURQUIN.	Informe	172.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/11/2021	02/12/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. JOEL ABAD, A ENERGIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	492.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/11/2021	01/12/2021	OT 59211-59212 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS - LAVADO AISLACIÓN - INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACION. OT 59287 CORRECCIÓN DE FALLAS DE	Informe	412.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	26/11/2021	30/11/2021	MPP LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGÚN OT. # 59289. RESTRICCIÓN: LT-QVD2CHR 2- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	332.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/11/2021	30/11/2021	MPP LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGÚN OT. # 59289. RESTRICCIÓN: LT-QVD2CHR 2- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	332.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/11/2021	30/11/2021	MPP LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGÚN OT. # 59289. RESTRICCIÓN: LT-QVD2CHR 2- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	332.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/11/2021	30/11/2021	MPP LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGÚN OT. # 59289. RESTRICCIÓN: LT-QVD2CHR 2- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	332.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/11/2021	30/11/2021	MPP LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGÚN OT. # 59289. RESTRICCIÓN: LT-QVD2CHR 2- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	332.00
OLEAS BERMEJO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/11/2021	01/12/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MOLINO, POR PERMISO POR PATERNIDAD DEL SR. MARCO PARRA	Informe	412.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/11/2021	30/11/2021	MPP LT-QVDZCHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGÚN OT. # 59289. RESTRICCIÓN: LT-QVDZCHR 2- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	332.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	26/11/2021	01/12/2021	OT 59211-59212 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS - LAVADO AISLACIÓN - INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACIÓN. OT 59287 CORRECCIÓN DE FALLAS DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	412.00
ASITMAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	26/11/2021	30/11/2021	MPP LT-QVDZCHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGÚN OT. # 59289. RESTRICCIÓN: LT-QVDZCHR 2- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	332.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODI BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/11/2021	06/12/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACION DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7870, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS, CAMBIO Y REGULACION DE BAJANTES DE BARRA 1 - 2 A	Informe	812.00
ABAD TORRES JOEL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	26/11/2021	02/12/2021	SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIÓN JIVINO 3 PREVISTA PARA EL MARTES 30 DE NOVIEMBRE	Informe	492.00
RODRIGUEZ MOPOSITA WILLIAN NAZARENO	LINERO - PROYECTO	26/11/2021	03/12/2021	REALIZAR LOS TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE LA S/E ALLURQUIÑI AL S.N.I. A NIVEL ÓPTICO. COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE OPGW EN LA LT MOLINO -	Informe	572.00
CRUZ HUACHI JOSE ISRAEL	LINERO - PROYECTO	26/11/2021	03/12/2021	REALIZAR LOS TRABAJOS DE INTEGRACIÓN DE LA S/E ALLURQUIÑI AL S.N.I. A NIVEL ÓPTICO. COLABORACIÓN EN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE OPGW EN LA LT MOLINO -	Informe	572.00
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/11/2021	03/12/2021	TRASLADO DE MATERIALES DESDE QUITO HASTA BODEGAS DE SAMANGA EN AMBATO. PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA LT SANTA ROSA 2, SANTO DOMINGO PARA HABILITACIÓN	Informe	572.00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	25/11/2021	27/11/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL EN LA BODEGA DIARIA DE SANTA ROSA, S/E SANTO DOMINGO Y S/E PEDERNALES PARA LA ENTREGA DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS	Informe	172.00
CARRION TORRES ESTALIN RAMIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/11/2021	28/11/2021	REEMPLAZO AL T1 EN S/E QUEVEDO REALIZAR FUNCIONES DE OPERADOR, RUTINAS, LECTURA DE DATOS, MANOBRAS OPERATIVAS.	Informe	302.00
ARAGUNDI ALDAZ PAUL DIEGO	JEFE DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	25/11/2021	27/11/2021	INSPECCIÓN FINAL DE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, COMO DELEGADO PARA LA RECEPCIÓN DE LA LT LA CONCORDIA - PEDERNALES 138 KV	Informe	172.00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/11/2021	30/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 Y PERMISO MÉDICO T1 EN LA S/E MILAGRO	Informe	412.00
MORENO GAVILANEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	25/11/2021	29/11/2021	PASO DE CONDUCTORES DE LA LT SANTO DOMINGO ESMERALDAS Y QUINDE ESMERALDAS A 138 KV DE TORRE METÁLICA A TORRE DE EMERGENCIA (CONTRATO 76-21)	Informe	332.00
MALIZA PALADINES GENESIS LISSETE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/11/2021	28/11/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE, MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS, DESMONTAJE ELECTROMECÁNICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA S/E	Informe	252.00
BENTEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	25/11/2021	26/11/2021	REUNIÓN CON PERSONAL DE 500 KV PARA EVALUAR LA NOVEDAD PRESENTADA EN LA S/E SHUSHUFINDI	Informe	92.00
SANCHEZ VELASTEGUI SILVIO ROLANDO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	25/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN DEL DESPRENDIMIENTO EN PARTE DEL ENLUCIDO DEL TECHO EN LA SALA DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE DICHA SUBESTACIÓN Y DETERMINAR LAS ACCIONES A REALIZARSE	Informe	92.00
GUAMAN REIMUNDO BYRON RENE	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	25/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN DEL DESPRENDIMIENTO DEL ENLUCIDO DEL TECHO DE LA SALA DE CONTROL DE LA S/E SHUSHUFINDI	Informe	92.00
PIÑAROTE MUÑOZ SANDRO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/11/2021	01/12/2021	PREPARATIVOS Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL SECCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 1 DE LA LT SANTA ROSA - SANTO DOMINGO, ENTRE LAS TORRES E130A Y E130B.	Informe	492.00
MOREIRA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/11/2021	27/11/2021	DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-CON-0018-21 SE SIGUEN EJECUTANDO EN EL SITIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS	Informe	172.00
CORTEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/11/2021	03/12/2021	- MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO LT MULALÓ 2 SANTA ROSA - PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA LT SANTA	Informe	652.00
OLVERA MANJARREZ MELVI MARCELO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/11/2021	03/12/2021	- MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO LT MULALÓ 2 SANTA ROSA - PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA LT SANTA	Informe	652.00
MACHAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/11/2021	03/12/2021	- MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO LT MULALÓ 2 SANTA ROSA - PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA LT SANTA	Informe	652.00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/11/2021	03/12/2021	- MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO LT MULALÓ 2 SANTA ROSA - PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA LT SANTA	Informe	652.00
ZAMBRANO CRUZ WILINTON ALONSO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/11/2021	03/12/2021	- MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO LT MULALÓ 2 SANTA ROSA - PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA LT SANTA	Informe	652.00
BARREZUETA CASIERRA MARCIAL GENARO	LINERO - PROYECTO	25/11/2021	03/12/2021	- MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO LT MULALÓ 2 SANTA ROSA - PARTICIPACIÓN EN LOS TRABAJOS DE DERIVACIÓN DE OPGW EN LA LT SANTA	Informe	652.00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/11/2021	29/11/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	482.00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	732.00
AGUAYO FAJARDO TELLY EAGLE	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	26/11/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LT LA CONCORDIA - QUININDÉ	Informe	172.00
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	03/12/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LT LA CONCORDIA - QUININDÉ - PARTICIPACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE TRASLADO DEL OPGW EN LA ESTRUCTURA	Informe	732.00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/11/2021	26/11/2021	- PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LT LA CONCORDIA - QUININDÉ	Informe	172.00
INTRIAGO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	03/12/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LT LA CONCORDIA - QUININDÉ - PARTICIPACIÓN EN LA FISCALIZACIÓN DE TRASLADO DEL OPGW EN LA ESTRUCTURA	Informe	732.00
FREIRE VELASCO JAIME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SILVA GAVIDIA DAVID EDMUNDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/11/2021	25/11/2021	INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO SE PEDERNALES	Informe	92.00
GAVILANES MORENO WILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	732.00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	26/11/2021	PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LT LA CONCORDIA - QUINDÉ	Informe	172.00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	732.00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	732.00
QUILJE VINCES PABLO EUGENIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/11/2021	26/11/2021	- PARTICIPACIÓN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LT LA CONCORDIA - QUINDÉ	Informe	172.00
GUANOCHANGA CHILEG GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	732.00
KANIRAS TIWI PEAS ANGEL	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	732.00
KANIRAS TIWI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	24/11/2021	03/12/2021	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	732.00
QUEVARA CARRILLO JAVIER GEOVANNY	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	23/11/2021	25/11/2021	REVISIÓN ESTADO DE INGRESOS A BODEGA REPUESTOS PROYECTO 500 KV	Informe	272.00
VASQUEZ MARTINEZ HERNAN AMLCAR	SUBGERENTE DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL	23/11/2021	25/11/2021	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES SUBESTACIONES: PUJO, TENA, COCA.	Informe	232.00
CUVI ASHQUI WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	23/11/2021	23/11/2021	RETIRO DEL VEHICULO 11-21 PLACAS GEA-5008 DE LOS TALLERES DE IMBAUTO COCA/ EL VIAJE DE IDA DEL TENA HACIA EL COCA SE LO REALIZA EN TRANSPORTE INTERPROVINCIAL. EL VIAJE DE RETORNO ES	Informe	22.00
LEGARDA CANALES CRISTIAN CLEMENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/11/2021	30/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE OPERACION DEL TURNO T2 EN LA S/E QUEVEDO.	Informe	662.00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	23/11/2021	24/11/2021	OT: 62996 MODERNIZACIÓN ATT QVD.	Informe	92.00
TONATO QUISPE LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	23/11/2021	03/12/2021	PUESTA EN SERVICIO EQUIPOS DE CONTRATO CELEC EP-TRACON-061-20 RAPS.	Informe	812.00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/11/2021	25/11/2021	REALIZAR TURNOS EN LA SUBESTACION BABA POR FALTA DE PERSONAL OPERATIVO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	212.00
NAULA CARGUA JOSE RAUL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/11/2021	25/11/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL Y SUPERVISIÓN DE DESBROCE TRAMO ESTRUCTURAS E40 A E102 LT POMASQUI - PIMAMPRO 2 230 KV, C3 Y C4. OT 58762	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
VIRACUCHA QUSHPE LUIS ANIBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/11/2021	26/11/2021	OPERACIÓN DE S/E RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
RIOFRIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/11/2021	24/11/2021	MOVILIZACIÓN A LA SUBESTACION SANTO DOMINGO PARA REVISIÓN DE MATERIALES PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OT NO. 59421, LA MOVILIZACIÓN SE REALIZA EN EL VEHICULO PEI-7938	Informe	92.00
PACHACAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/11/2021	25/11/2021	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL Y SUPERVISIÓN DE DESBROCE TRAMO ESTRUCTURAS E40 A E102 LT POMASQUI - PIMAMPRO 2 230 KV, C3 Y C4 OT 58762	Informe	172.00
ABAD AUQUILLA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	23/11/2021	24/11/2021	OT: 62996 MODERNIZACIÓN ATT QVD.	Informe	92.00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/11/2021	02/12/2021	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	842.00
ANDRADE SANCHEZ RICARDO LUIS	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	23/11/2021	27/11/2021	VERIFICACIÓN DE VÉRTICES PARA VARIANTE EN LT CHONGÓN-POSORJA Y VERIFICACIÓN DE RESISTIVIDAD EN LT CHORRILLOS-CHONGÓN.	Informe	332.00
CHICAIZA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	23/11/2021	27/11/2021	VERIFICACIÓN DE VÉRTICES PARA VARIANTE EN LT CHONGÓN-POSORJA Y VERIFICACIÓN DE RESISTIVIDAD EN LT CHORRILLOS-CHONGÓN.	Informe	452.00
ALARCON LLUMGUSIN EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	23/11/2021	25/11/2021	ATENDER LA VISITA DE LOS REPRESENTANTES DEL BID A LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO - ESMERALDAS Y LA CONCORDIA PEDERNALES.	Informe	172.00
CALUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	23/11/2021	25/11/2021	ANÁLISIS DE VARIANTE EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUCARA - TANIUCHÍ A 138 KV (ZONA DE LAHARES).	Informe	172.00
PAZMIÑO CUENCA CRISTHAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	23/11/2021	25/11/2021	ANÁLISIS DE VARIANTE EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUCARA - TANIUCHÍ A 138 KV (ZONA DE LAHARES).	Informe	172.00
ÍÑIGUEZ IZQUIERDO JAVIER ALFONSO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	23/11/2021	25/11/2021	ANÁLISIS DE VARIANTE EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUCARA - TANIUCHÍ A 138 KV (ZONA DE LAHARES).	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
MALDONADO LEORO SANTIAGO XAVIER	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	23/11/2021	27/11/2021	VERIFICACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES, Y ARQUITECTÓNICOS, AS BUILD TRAMITE MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS MODIFICATORIOS AMPLIATORIOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
SALAZAR JARAMILLO PATRICIO ERNESTO	ESPECIALISTA TÉCNICO - ARQUITECTO	23/11/2021	27/11/2021	VERIFICACIÓN DE PLANOS ESTRUCTURALES, Y ARQUITECTÓNICOS, AS BUILD TRAMITE MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS MODIFICATORIOS AMPLIATORIOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
VELASCO FRELE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	23/11/2021	26/11/2021	VERIFICACIÓN DE VÉRTICES PARA VARIANTE EN LT CHONGÓN-POSORJA.	Informe	252.00
SERRANO GARRIDO GIOVANNI TOBIAS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	812.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
PINCAJ VALERIANO CARLOS FABRICIO	LINERO - PROYECTO	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	812.00
CAJAMARCA LALLAURI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	812.00
GREFA LLAVARADO CARLOS ALFONSO	LINERO - PROYECTO	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO CUENCA	Informe	812.00
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	812.00
QUILJE VINCES ABSALON GREGORIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	812.00
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	812.00
SIGUA LLAUCA HERNAN ROMEO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/11/2021	03/12/2021	INSPECCIÓN LT MOLINO CUENCA E01 A E10 REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT MOLINO - CUENCA	Informe	812.00
JIBAJA VEGA JUAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	22/11/2021	01/12/2021	ENTREGA DE INFORMES DEL ESTADO ACTUAL DEL SEAT 500KV A ACTORES SOCIALES DEL AID DE LA LT TISALEO CHORRILLOS A 500 KV Y LT SOPLADORA TADAY-TAJURA A 230 KV	Informe	732.00
NOBOA LOPEZ EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	22/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN BAJO ALTO-SAN IDEFONSO A 230 KV.	Informe	362.00
TUMBACO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2021	01/12/2021	MÓVILIZAR AL ING. JUAN JIBAJA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2021	26/11/2021	MÓVILIZAR AL ING. JOSE ESQUIVEL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2021	01/12/2021	MÓVILIZACIÓN A LA ING. ANA MARIA CHAFLA Y AL SR. RODRIGO JUNIOR HERMOSA SOBERON, A FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
PERUGACHE GUALOTUÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/11/2021	26/11/2021	MÓVILIZAR AL ING. RAUL CEDEÑO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
CHAFLA ALTAMIRANO ANA MARIA	JEFE DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22/11/2021	01/12/2021	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES Y REEMPLAZO DE COMPUTADORES DESKTOP	Informe	1,002.00
HERMOZA SOBERON RODRIGO JUNIOR	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22/11/2021	01/12/2021	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES Y REEMPLAZO DE COMPUTADORES DESKTOP	Informe	732.00
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22/11/2021	01/12/2021	FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES Y REEMPLAZO DE COMPUTADORES DESKTOP	Informe	732.00
BRITO ESCOBAR DAVID GUSTAVO	ESPECIALISTA SCADA	22/11/2021	24/11/2021	PRUEBAS DE NIVEL 3 DE LA SE ALLURIQUÍN EN COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE CONTROL DE CELEC EP TRANSELECTRIC Y CENACE	Informe	172.00
PAZMIÑO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	22/11/2021	24/11/2021	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO 076-21. VARIANTE DE LAS ESTRUCTURAS E304 Y E305 LT SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 138KV.	Informe	172.00
PEÑA GARCIA CESAR EDDAR	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	22/11/2021	01/12/2021	FISCALIZACIÓN EN EL MONTAJE DE TORRES DE EMERGENCIA PARA LA E304 Y PASO DE CONDUCTORES DESDE ESTRUCTURA METALICA E304 A TORRES DE EMERGENCIA EN LA VARIANTE DE LA LT SANTO DOMINGO -	Informe	732.00
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	22/11/2021	27/11/2021	SE ALLURIQUIN: PRUEBAS FUNCIONALES DE PROTECCIONES 87B, RAPS.	Informe	412.00
SARAGURO RIOS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	22/11/2021	28/11/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE. MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS, DESMONTAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA SE	Informe	492.00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
NARVAEZ GUAICHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/11/2021	28/11/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE. MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS, DESMONTAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA SE	Informe	492.00
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
SECAIRA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	22/11/2021	28/11/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE. MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS, DESMONTAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA SE	Informe	492.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
ORTEGA VALLEJO CHRISTIAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	22/11/2021	24/11/2021	VERIFICACION DE AVANCE DE TRABAJOS DE SE ALLURIQUIN	Informe	172.00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES - SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/11/2021	28/11/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE. MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS. DESMONTAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA S/E	Informe	492.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
MONCAYO ASITIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	22/11/2021	28/11/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE. MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS. DESMONTAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA S/E	Informe	492.00
PAZMAÑO BRAVO LUIS GEOVANNY	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/11/2021	01/12/2021	REALIZAR TURNOS DE OPERACIÓN S/E PEDERNALES	Informe	842.00
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/11/2021	01/12/2021	FISCALIZACIÓN EN EL MONTAJE DE TORRES DE EMERGENCIA PARA LA E304 Y PASO DE CONDUCTORES DESDE ESTRUCTURA METALICA E304 A TORRES DE EMERGENCIA EN LA VARIANTE DE LA LT SANTO DOMINGO -	Informe	732.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	OT 59285-59286 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO A DISTANCIA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	48.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	26/11/2021	OT 59286 LIMPIEZA DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	352.00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
ASITIMBAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
BRIONES PLAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	OT 59285-59286 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO A DISTANCIA.	Informe	48.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	22/11/2021	28/11/2021	MCP: MONTAJE ELECTROMECANICO DEL NUEVO GENERADOR SEGUNDA FASE. MONTAJE Y CONEXIONADO DE ALARMAS. DESMONTAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR FUERA DE SERVICIO EN LA S/E	Informe	492.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/11/2021	25/11/2021	MPP-LT-CHG1PSR TRABAJOS CON TENSIÓN (TCT) REEMPLAZO DE AISLADORES : SEGÚN OT. # 58037	Informe	252.00
CONDROY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/11/2021	24/11/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (T3) EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	212.00
ANDINO JACOME EDWIN ORLANDO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	22/11/2021	24/11/2021	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO 076-21. VARIANTE DE LAS ESTRUCTURAS E304 Y E305 LT SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 138KV.	Informe	172.00
ESQUIVEL BADUY JOSE DAVID	ESPECIALISTA SCADA	22/11/2021	27/11/2021	PRUEBAS DE NIVEL 3 DE LA S/E ALLURIQUÍN EN COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE CONTROL DE CELEC EP TRANSELECTRIC Y CENACE.	Informe	412.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	22/11/2021	26/11/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV. PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE CARAPUNGO	Informe	332.00
SANCHEZ ÑIGUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	22/11/2021	01/12/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS MODERNIZACIÓN BANCO ATT-BANCO ATR-BAHÍAS ASOCIADAS, QV	Informe	732.00
OÑA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	22/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV. EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRIC.	Informe	332.00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINERO - PROYECTO	22/11/2021	26/11/2021	CONTABILIZACIÓN PERNOS SOBREPANTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN TADAY BOMBOIZA, 230 KV	Informe	332.00
QUINTANA ESPINOZA DIANA ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	22/11/2021	26/11/2021	REVISIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN BAJO ALTO ¿SAN IDELFONSO A 230 KV Y DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES VARIANTES.	Informe	362.00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFO	22/11/2021	01/12/2021	SUPERVISIÓN DE LA TOMA DE LAS MEDIDAS DE RESISTIVIDAD DE LOS SITIOS DE ESTRUCTURAS DE LA LT CHORRILLOS ¿ LAGO DE CHONGÓN.	Informe	732.00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRAFO	22/11/2021	01/12/2021	APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN BAJO ALTO ¿SAN IDELFONSO A 230 KV Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS VARIANTES DE LA LÍNEA EN MENCIÓN.	Informe	732.00
ALMEIDA PASQUEL PAUL CESAR	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	22/11/2021	26/11/2021	REVISIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN BAJO ALTO ¿SAN IDELFONSO A 230 KV Y DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES VARIANTES	Informe	362.00
MOYA CRUZ BRYAN ALBERTO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	22/11/2021	27/11/2021	1. DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y VIGA 2. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS PARA PUERTAS 3. ARMADO Y ENCOFRADO DE COLUMNAS Y VIGA	Informe	412.00
PACHACA CAIZA EDGAR ALFREDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	22/11/2021	26/11/2021	REVISIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN BAJO ALTO ¿SAN IDELFONSO A 230 KV Y DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES VARIANTES.	Informe	362.00
LOOR LAZ LEDER EFFREN	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	22/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV. EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRIC.	Informe	332.00
OCHOA TUAZA RUBEN ORLANDO	LINERO - PROYECTO	22/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV. EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRIC.	Informe	332.00
JIMENEZ GUATO HECTOR LENIN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	22/11/2021	27/11/2021	1. DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y VIGA 2. COLOCACIÓN DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS PARA PUERTAS 3. ARMADO Y ENCOFRADO DE COLUMNAS Y VIGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	22/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 500KV. EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRIC.	Informe	332.00
SORNOZA MACIAS FABIAN MOISES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	22/11/2021	01/12/2021	SUPERVISAR LAS PRUEBAS DE NIVEL 3 Y EL LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES Y ACTUALIZACIONES DEL BIM PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LA S/E GIS ALLURIQUÍN	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CASTRO PLUAS GASTON CARLOS	LINERO - PROYECTO	22/11/2021	01/12/2021	CONTABILIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PERNOS DE LAS ESTRUCTURAS LT TADAY - BOMBOIZA A LA BODEGA DE CAPULISPAMBA DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
QUILLUE ANANGONO PAUL RAFAEL	LINERO - PROYECTO	22/11/2021	26/11/2021	INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO 200KV EN LA BODEGA QUITO SECTOR CARAPUNGO DE CELEC EP ¿ TRANSELECTRIC.	Informe	332.00
GABOR BAILON MANUEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	22/11/2021	01/12/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAHÍAS ATT DE 230 KV, DAULE PERIPA 2 Y ATT DE 138 KV. SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN.	Informe	732.00
SOLANO AGUILAR JACKSON JAMIE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	22/11/2021	01/12/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS MODERNIZACIÓN S/E QUEVEDO - BANCO ATT ¿ BANCO ATR Y BAHÍAS ASOCIADAS	Informe	732.00
BASANTES MAILA LUIS RODRIGO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	22/11/2021	01/12/2021	COMPLETAR LA SUBIDA DE INFORMACIÓN AL IFS DEL MENCIONADO PROYECTO, PREVIO A LA ENERGIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PROGRAMADA PARA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2021.	Informe	732.00
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	22/11/2021	01/12/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPGW Y ADSS POSORJA LAS JUNTAS	Informe	732.00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	22/11/2021	01/12/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPGW Y ADSS POSORJA LAS JUNTAS	Informe	732.00
REYES MONTEIL GALO SEBASTIAN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	22/11/2021	01/12/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPGW Y ADSS POSORJA LAS JUNTAS	Informe	732.00
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	22/11/2021	01/12/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPGW Y ADSS POSORJA LAS JUNTAS	Informe	732.00
VILLACRESSES NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	22/11/2021	26/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN LA PAZ	Informe	332.00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	22/11/2021	01/12/2021	MOTIVO: REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS MACHALA TE CNEL PRIMAVERA MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPGW Y ADSS POSORJA LAS JUNTAS	Informe	732.00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	22/11/2021	26/11/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN LA PAZ	Informe	362.00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/11/2021	29/11/2021	ACTIVIDAD RELACIONADA A OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN MANABÍ, OT # 59284-59285-59286-61526.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/11/2021	29/11/2021	MOVILIZACIÓN A LOS ING. JORGE RAMÍREZ Y ING. JUAN PABLO TORRE, A SUPERVISIÓN FUNCIONALES DE PROTECCIONES Y CONTROL Y ENERGIZACIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR ATT S/E QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
PARRAGA OBREGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	21/11/2021	30/11/2021	CONTINUACIÓN DE ANEXO 3 POR RECEPCIÓN DE BAHÍAS EN S/E QUEVEDO, EJECUCIÓN DE OTS 59311, 59312, 59313, 59314, 59315, 59316, 59317, 59319, 59320, 59321. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES EN SE BABA.	Informe	732.00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/11/2021	26/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E MACAS, POR VACACIONES DEL SR. EDGAR BONILLA	Informe	482.00
TORRES NUÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	21/11/2021	29/11/2021	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES CORRESPONDIENTES AL BANCO ATT 230/138 KV S/E QUEVEDO.	Informe	652.00
CARCHIPULLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/11/2021	26/11/2021	OPERACIÓN DE S/E RIBOMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
ZABALA PITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/11/2021	24/11/2021	OT # 59856. MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
ANGUETA ANDRADE ANDRES ALEXANDER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/11/2021	26/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN TURNO EN LA S/E QUEVEDO.	Informe	482.00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/11/2021	26/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA S/E BABAHYO	Informe	412.00
RAMIREZ ZAPATA, JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	21/11/2021	29/11/2021	SUPERVISIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES CORRESPONDIENTES AL BANCO ATT 230/138 KV S/E QUEVEDO.	Informe	652.00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	21/11/2021	30/11/2021	CONTINUACIÓN DE ANEXO 3 POR RECEPCIÓN DE BAHÍAS EN S/E QUEVEDO, EJECUCIÓN DE OTS 59311, 59312, 59313, 59314, 59315, 59316, 59317, 59319, 59320, 59321. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES EN SE BABA.	Informe	732.00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	21/11/2021	30/11/2021	CONTINUACIÓN DE ANEXO 3 POR RECEPCIÓN DE BAHÍAS EN S/E QUEVEDO, EJECUCIÓN DE OTS 59311, 59312, 59313, 59314, 59315, 59316, 59317, 59319, 59320, 59321. MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES EN SE BABA.	Informe	732.00
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/11/2021	30/11/2021	TRASLADO DEL PERSONAL QUE REALIZA LA REVISIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN BAJO ALTO ¿ SAN IDELFONSO A 230 KV	Informe	732.00
MOROQUECHO YADACELA JUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/11/2021	29/11/2021	MOVILIZAR A LOS OPERADORES DE LA S/E TOTORAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	20/11/2021	20/11/2021	ATENDER LO REQUERIDO POR EL PERSONAL DE LA ZONA NOROCCIDENTAL PARA AL ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SANTA ROSA HACIA LA S/E SANTO DOMINGO Y SE BABA, SEGÚN OT # 59210, 59312.	Informe	12.00
DAÍZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	20/11/2021	21/11/2021	MCP- SUPERVISIÓN CALIBRACION SECCIONADOR 1 BAHIA BABAHYO 2 138KV POR PARTE DE PERSONAL SPEX	Informe	92.00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/11/2021	29/11/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CAMIONETA CANASTILLA PEI-7036 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS S/E NUEVA BABAHYO LIMPIEZA AISLADORES ATO, ATR Y PATIO 69 KV. OT NO.	Informe	732.00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/11/2021	21/11/2021	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA S/E QUEVEDO, DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE 2021, SE REEMPLAZA AL TURNO T4.	Informe	122.00
SANTO GUANLUISA MILTON ARMANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/11/2021	25/11/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
TIGREROS CASTELLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	20/11/2021	21/11/2021	MANTENIMIENTO CON SUBESTACIÓN DESENERGIZADA EN LA S/E BABAHYO	Informe	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
NARVAEZ GUANCHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	19/11/2021	21/11/2021	MCP- RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATO 138KV, BAHIA ATR 138KV, AUTOTRANSFORMADOR ATO, AUTOTRANSFORMADOR ATR, BAHIAS	Informe	172.00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	RESTRICCION: LT-QVD2CHR LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58039	Informe	172.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODIBERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/11/2021	25/11/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7870, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS, LAVADO DE AISLACION EN SUBESTACION SANTO	Informe	492.00
SECARA CUMBICOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	19/11/2021	21/11/2021	MCP- RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATO 138KV, BAHIA ATR 138KV, AUTOTRANSFORMADOR ATO, AUTOTRANSFORMADOR ATR, BAHIAS	Informe	172.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 61299. RESTRICCION LT-QVD2CHR 1- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	172.00
SARAGURO RIOS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	19/11/2021	21/11/2021	RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATO 138KV, BAHIA ATR 138KV, AUTOTRANSFORMADOR ATO, AUTOTRANSFORMADOR ATR, BAHIAS	Informe	172.00
CHLAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 61299. RESTRICCION LT-QVD2CHR 1- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	172.00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR RESTRICCION LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58039	Informe	172.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-MLG18ID SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 58032. RESTRICCION: LT-MLN2PSC 2- PARTE	Informe	172.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	RESTRICCION: LT-QVD2CHR LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58039	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 61299. RESTRICCION LT-QVD2CHR 1- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	172.00
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR RESTRICCION LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58039	Informe	172.00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR RESTRICCION LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58039	Informe	172.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	19/11/2021	21/11/2021	MCP- RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATO 138KV, BAHIA ATR 138KV, AUTOTRANSFORMADOR ATO, AUTOTRANSFORMADOR ATR, BAHIAS	Informe	172.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 61299. RESTRICCION LT-QVD2CHR 1- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	212.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	19/11/2021	21/11/2021	MCP- RESTRICCION: LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATO 138KV, BAHIA ATR 138KV, AUTOTRANSFORMADOR ATO, AUTOTRANSFORMADOR ATR, BAHIAS	Informe	172.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR RESTRICCION LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58039	Informe	172.00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECANICO	19/11/2021	21/11/2021	RESTRICCION: LT-QVD2CHR LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58039	Informe	172.00
ASTIMBAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 61299. RESTRICCION LT-QVD2CHR 1- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	172.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECANICO	19/11/2021	21/11/2021	MPP-LT-QVD2CHR REPOSICIÓN DE PERFILES, PLACAS DE NUMERACIÓN Y PELIGRO: SEGUN OT. # 61299. RESTRICCION LT-QVD2CHR 1- PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS Y LIMPIEZA DE	Informe	172.00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	19/11/2021	21/11/2021	MCP- CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D E LA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA SE POSORJA SEGUN OT#69777	Informe	172.00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EUDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/11/2021	28/11/2021	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA SE POLICENTRO DE CELEC EP TRANSELECTRIC	Informe	732.00
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	18/11/2021	27/11/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHONGÓN SANTA ELENA, SUBESTACIÓN SAN IDELFONSO.	Informe	732.00
AGUIAYO PEREZ WILLINTON ALEX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/11/2021	27/11/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN POSORJA, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACIÓN Y VICEVERSA, EN LOS TURNOS DE 07H00, 15H00 Y 23H00.	Informe	732.00
CULLIPLUMA CHAFLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/11/2021	27/11/2021	MOVILIZAR AL ING. EDUARDO AYALA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECANICO	18/11/2021	18/11/2021	OT: 62996 MODERNIZACIÓN ATT QVD.	Informe	12.00
GREFA DUJCHINGA LUIS FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	18/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LUT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGAYVAN SIN OT	Informe	12.00
GREFA CHONGO PEDRO FERNANDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	18/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LUT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGAYVAN SIN OT	Informe	12.00
NAULA CARGUA JOSE RAUL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LUT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGAYVAN SIN OT	Informe	172.00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LUT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGAYVAN SIN OT	Informe	172.00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/11/2021	19/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 Y PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MILAGRO	Informe	92.00
TAPIA CHILUISA MARCO ARTURO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/11/2021	20/11/2021	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS PÓRTICOS DE SALIDA L1 Y L2 DE LA LUT SAN FRANCISCO - TOTORAS A 230KV EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO DE LA UN - HIDROGAYVAN SIN OT	Informe	172.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ABAD AUQUILLA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/11/2021	18/11/2021	OT: 62996 MODERNIZACIÓN ATT QVO.	Informe	12.00
MONTEDEOCA ESPIN MARTIN TOBIAS	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	18/11/2021	22/11/2021	COMO PARTE DEL CONTRATO NO. 044-21 DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: CARDENILLO - SOPLADORA Y CARDENILLO - TADAY A 230 KV, LA FIRMA CONSULTORA REALIZARÁ LA OBTENCIÓN DE	Informe	512.00
JIBAJA VEGA JUAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	17/11/2021	17/11/2021	ACOMPANAMIENTO A INSPECCIÓN SE CHORRILLOS A 500 KV POR IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 14000 EN LA CELEC EP.	Informe	62.00
TUMBACO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/11/2021	18/11/2021	MOVILIZAR AL TCNLO. MANUEL BONILLA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ANDINO JACOME EDWIN ORLANDO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	17/11/2021	19/11/2021	INSPECCIÓN CIVIL-GEOLOGICA, ESTRUCTURA E136 LT TADAY-BOMBOZA.	Informe	172.00
ALMEIDA BRITO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	17/11/2021	22/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 EN LA SE MACHALA	Informe	412.00
ALVARADO GUICHAY EREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	17/11/2021	19/11/2021	COORDINACION OPERATIVA POR SALIDA DE LA BARRA 1 A 230 KV, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS, SEGÚN OT. 61942	Informe	172.00
CARRION TORRES ESTALIN RAMIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	17/11/2021	22/11/2021	REEMPLAZO AL T1 EN SE QUEVEDO REALIZAR FUNCIONES DE OPERADOR, RUTINAS, LECTURA DE DATOS, MANIOBRAS OPERATIVAS.	Informe	482.00
LUGUANA NASIMBA HUGO PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	17/11/2021	26/11/2021	DEBIDO A QUE LOS ESTUDIOS DE SUELOS CONTINGIAN A LO LARGO DE LA LÍNEA Y SE ENCUENTRAN APROXIMADAMENTE 12 ESTRUCTURAS PENDIENTES SE SOLICITA LA COMISION DE SERVICIOS PARA.	Informe	762.00
QUIZMAN ARIAS DARWIN STALYN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	17/11/2021	26/11/2021	1. SUPERVISIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DE LOS TALUDES PERIMETRALES DE LA SUBESTACIÓN CON HORMIGÓN ARMADO. 2. SUPERVISIÓN PARA LOS DERROCAMIENTOS DE LOSA DE POZOS EXISTENTES EN VÍAS	Informe	732.00
TOMALA ARISTEGA GERONIMO JAVIER	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	17/11/2021	26/11/2021		Informe	842.00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OPGW DEL ENLACE PARA LA SUBESTACIÓN LA PAZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS	Informe	412.00
PINCAY VALERIANO CARLOS FABRICIO	LINERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OPGW DEL ENLACE PARA LA SUBESTACIÓN LA PAZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS	Informe	412.00
KANIRAS TIWI PEAS ANGEL	LINERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OPGW DEL ENLACE PARA LA SUBESTACIÓN LA PAZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS	Informe	412.00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LINERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OPGW DEL ENLACE PARA LA SUBESTACIÓN LA PAZ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS	Informe	412.00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	17/11/2021	18/11/2021	HABILITACIÓN Y PRUEBAS DE ENLACE ENTRE EL POH DE MULLALÓ Y DE SANTA ROSA MIGRACIÓN CANAL DE DATOS MULLALÓ	Informe	92.00
GREFA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LINERO - PROYECTO	17/11/2021	22/11/2021	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CABLE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADSS DE LA LT COCA - LAGO AGRIO.	Informe	412.00
SANCHEZ VALLALVA POLIVIO BALTAZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/11/2021	24/11/2021	ALCANCE A LA MOVILIZACION A LA ABG. ANDREA AGUIAR 021-004-000150287	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652.00
JIMENEZ PAEZ HERNANDO PATRICIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/11/2021	17/11/2021	MOVILIZAR A LA DRA. TATIANA ARROBA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	ESPECIALISTA JURÍDICO	16/11/2021	17/11/2021	REALIZAR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES CON RESPECTO A LA COLISION DE UN BARCO CONTRA LA LINEA DE TRANSMISION TRINITARIA SALITRAL Y OTROS TRAMITES REALIZADOS	Informe	142.00
PLUJA CHELE NESTHOR ANDRES	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS DE DISYUNTOR Y CAMBIO DE COMPONENTES DE SECCIONADOR 189-9U3	Informe	252.00
GUILLEN ORDOÑEZ JHONI ERIBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS DE DISYUNTOR Y CAMBIO DE COMPONENTES DE SECCIONADOR 189-9U3. CAMBIO DE COMPONENTES DE SECCIONADOR 289-4G	Informe	252.00
HERNANDEZ AGUIAS NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	16/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS DE DISYUNTOR Y CAMBIO DE COMPONENTES DE SECCIONADOR 189-9U3. CAMBIO DE COMPONENTES DE SECCIONADOR 289-4G	Informe	252.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS DE DISYUNTOR Y CAMBIO DE COMPONENTES DE SECCIONADOR 189-9U3	Informe	252.00
NAULA CARGUA JOSE RAUL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/11/2021	17/11/2021	CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO 1 230 KV C1 ESTRUCTURA E 211 Y CAMBIO DE AISLADORES EN LA LT PIMAMPIRO JAMONDINO 2 230 KV C3 EN LAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
CALUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	16/11/2021	18/11/2021	UNA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE INGRESOS A LOS PREDIOS DE PETROECUADOR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REFERENTE A REPLANTEO Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA LAS	Informe	202.00
ABAD TORRES JOEL	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	16/11/2021	22/11/2021	DESARROLLO DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCIONES REQUERIDOS POR PETROECUADOR. SUPERVISIÓN DE PRUEBAS DE NIVEL 3 CON EL SEP Y CENICE Y DE PUESTA EN SERVICIO PREVISTA PARA EL	Informe	492.00
HIDALGO SANCHEZ PATRICIO GUSTAVO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	16/11/2021	26/11/2021	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO (CONFIRMACIÓN PENDIENTES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO SUBESTACIÓN RESUELTOS PARA ELABORACIÓN FINAL DE ANEXOS A ADJUNTARSE AL ACTA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/11/2021	18/11/2021	TRANSPORTE DE CARRETES DE SANTO DOMINGO A CARAPUNGO	Informe	172.00
CAJAMARCA LALLAURI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/11/2021	22/11/2021	REUBICACIÓN DE CABLE ADSS Y ODF EN RECONECTOR BOMBOZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OPGW DEL ENLACE PARA LA SUBESTACIÓN LA PAZ	Informe	492.00
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/11/2021	22/11/2021	COLABORAR CON LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ZONA SURORIENTAL PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLES CON FIBRA ÓPTICA	Informe	492.00
QUILUE VINCES ABSALON GREGORIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/11/2021	22/11/2021	REUBICACIÓN DE CABLE ADSS Y ODF EN RECONECTOR BOMBOZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OPGW DEL ENLACE PARA LA SUBESTACIÓN LA PAZ	Informe	492.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SIGUA LLAUCA HERNAN ROMEO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/11/2021	22/11/2021	REUBICACIÓN DE CABLE ADSS Y ODF EN RECONECTOR BOMBOZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OPGW DEL ENLACE PARA LA SUBESTACIÓN LA PAZ	Informe	492.00
GARCIA OGUENDO CARLOS ADOLFO	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	15/11/2021	16/11/2021	INDUCCIÓN A PERSONAL DE SSL DE LA CONTRATISTA CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-COIN-2076-21, DENOMINADO „TRA CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES EN LAS LT TISALEO CHORRILLOS, A 500 KV, E	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	122.00
CULLZPUMA CHAFLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	15/11/2021	MOVILIZAR AL ING. EDWIN CHAMBA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
PERUGACHE GUALOTUÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	19/11/2021	MOVILIZAR AL ING. RAUL CEDEÑO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	24/11/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. GEOVANNY DOMÍNGUEZ, A REALIZAR INSPECCIONES DE AVALÚOS DE COBERTURA VEGETAL DE LOS PASIVOS DE GESTIÓN DE SERVIDUMBRE DE LA LT TISALEO CHORRILLOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	19/11/2021	MOVILIZAR AL ING. DARWIN ARAUJO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	24/11/2021	MOVILIZAR AL ING. CRISTIAN AGUIRRE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURIDICO	15/11/2021	24/11/2021	CONTINUAR CON LA RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT TISALEO EL INGA-TISALEO-CHORRILLOS, A 500 KV, Y	Informe	732.00
BARRAGAN ESTRADA ALEXANDER VALENTIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	15/11/2021	24/11/2021	CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT TISALEO-CHORRILLOS, A 500 KV, E	Informe	732.00
REINO REYNA EDGAR XAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	15/11/2021	24/11/2021	REALIZACION DE TURNO OPERATIVOS EN LA S/E LA CONCORDIA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DE LA ZNX, DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	Informe	842.00
LEGADA CANALES CRISTIAN CLEMENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	15/11/2021	20/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE OPERACION DEL TURNO T2 EN LA S/E QUEVEDO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482.00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	15/11/2021	20/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E LOJA, POR VACACIONES DEL SR. JORGE ALVAREZ	Informe	482.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECHANICO (EQUIPAMIENTO)	15/11/2021	19/11/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	Informe	392.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	15/11/2021	19/11/2021	INGRESO DE MATERIALES PROYECTO 500 KV A BODEGA, EN LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA, VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	Informe	332.00
MOREIRA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/11/2021	24/11/2021	UNA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE INGRESOS A LOS PREDIOS DE PETROEQUADOR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REFERENTE A REPLANTEO Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA LAS	Informe	732.00
DAVILA CABASCANGO CESAR MARCELO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	15/11/2021	24/11/2021	APOYAR A LA FISCALIZACIÓN EN TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PENDIENTES.	Informe	732.00
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECHANICO DE SUBESTACIONES	15/11/2021	24/11/2021	AMARILLADO Y PRUEBAS DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE LA BAHÍA DE DAULE PERIPI 2 DE 138 KV, AMARILLADO Y PRUEBAS DE NIVEL 1, 2 Y 3 DE LAS BAHÍAS CORRESPONDIENTES AL AUTOTRANSFORMADOR ATT 230/138 KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRAFO	15/11/2021	18/11/2021	UNA VEZ QUE SE HA OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE INGRESO A LOS PREDIOS DE PETROEQUADOR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS REFERENTE A REPLANTEO Y ESTUDIOS DE SUELOS PARA LAS	Informe	252.00
VILLACRESES NOYILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/11/2021	16/11/2021	REVISIÓN DE PLANOS AS-BUILT DE SE LA PAZ.	Informe	92.00
SANCHEZ VILLALVA POLIVIO BALTAZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/11/2021	15/11/2021	TRASLADO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO TRANSELECTRICA A LAS OFICINAS DE POLICENTRO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
RIOFRIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/11/2021	22/11/2021	OPERACION DE CAMIONETA CANASTILLA PEI 7938 PARA LIMPIEZA AISLADORES BAHÍA MOLINO 2, OT NO. 59796 LIMPIEZA AISLADORES BAHÍA CHORRILLOS 1, OT NO. 59797 LIMPIEZA AISLADORES BAHÍA	Informe	652.00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/11/2021	18/11/2021	MOVILIZACIÓN A LOS ING. JORGE RAMIREZ Y ING. JUAN PABLO TORRES, A SUPERVISIÓN FUNCIONALES DE PROTECCIONES Y CONTROL Y ENERGIZACIÓN DE LAS BAHÍAS DAULE PERIPI 1 138 KV Y CALOPE 69 KV SE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
SECURA CUMBICOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	13/11/2021	18/11/2021	MCP: CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D ELA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA S/E POSORJA SEGUN OT#59777	Informe	412.00
SARAGURO RIOS ROOSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	13/11/2021	18/11/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D ELA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA S/E POSORJA SEGUN OT#59777	Informe	412.00
SARMIENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECHANICO	13/11/2021	18/11/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D ELA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA S/E POSORJA SEGUN OT#59777	Informe	412.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECHANICO	13/11/2021	18/11/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D ELA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA S/E POSORJA SEGUN OT#59777	Informe	412.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	13/11/2021	18/11/2021	MCP: CORRECCIÓN DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D ELA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA S/E POSORJA SEGUN OT#59777	Informe	412.00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/11/2021	18/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 Y VACACIONES DE T4	Informe	412.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/11/2021	18/11/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D ELA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA S/E POSORJA SEGUN OT#59777	Informe	412.00
ZABALA RITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/11/2021	19/11/2021	OT 61707: CONEXIÓN EN CALIENTE DE SECCIONADOR, OT 61711: DESCONEXIÓN EN CALIENTE DE SECCIONADOR, OT # 59856, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	492.00
ZURITA ZALDUMBIDE ANA FRANCISCA	GERENTE DE UNIDAD DE NEGOCIO (E)	12/11/2021	12/11/2021	VISITA TÉCNICA A LA SE ALLURIQUIN Y CENTRAL SARAPULLO	Informe	12.00
CALERO VELA EDGAR FABIAN	SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)	12/11/2021	12/11/2021	REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE AVANCE CONSTRUCTIVO DE LA SE ALLURIQUIN Y DE LA CENTRAL SARAPULLO, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL DE CELEC EP Y GERENCIA DE UNIDAD DE NEGOCIO	Informe	12.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	12/11/2021	12/11/2021	MOVILIZACIÓN A LA SRA. MARÍA ARTEAGA Y ALVARO ROSALES A RECORRIDO TÉCNICO PARA VERIFICAR AVANCES DE OBRA, REGISTRO FÍLMICO Y FOTOGRAFICO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
CALLE IDROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	12/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA 289-9L1, 289-4AL1, 289-4CL1. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 138 KV CON TENSION. MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS	Informe	572.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
MACAS MATTA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	12/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA 289-9L1, 289-4AL1, 289-4CL1. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 138 KV CON TENSION. MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
ORELLANA CARDENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	12/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA 289-9L1, 289-4AL1, 289-4CL1. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 138 KV CON TENSION. MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS	Informe	572.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
PINTO REYES RENATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	12/11/2021	13/11/2021	TRANSPORTE DE PLANTA DILO Y REPUESTOS DE BAHÍA UNIDAD 03 Y BAHÍA PASCUALES 2 EN EL CAMION NPR # 282 DE CELEC EP	Informe	92.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	12/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA 289-9L1, 289-4AL1, 289-4CL1. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 138 KV CON TENSION. MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS	Informe	572.00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
CHUJO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	12/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA 289-9L1, 289-4AL1, 289-4CL1. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 138 KV CON TENSION. MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS	Informe	572.00
ANGAMARCA LUZURJAGA DARLIN PABLO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
ALVARADO GUICHAY EFREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	12/11/2021	14/11/2021	COORDINACION OPERATIVA POR SALIDA DE LA L/T MOLINO PASCUALES CTO. 2 Y BAHIA PASCUALES 2. POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS. SEGUN OT. 54931, 59642	Informe	172.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
PLUA CHELE NESTHOR ANDRES	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	14/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
MENDEZ MENDEZ LUIS EDULFO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/11/2021	19/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA 289-9L1, 289-4AL1, 289-4CL1. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 138 KV CON TENSION. MANTENIMIENTO MAYOR DE BAHIA UNIDAD 03. INSPECCIÓN DE CAMARAS	Informe	572.00
VILLACIS SALAZAR HUGO MARCELO	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	11/11/2021	12/11/2021	- COORDINAR LA REUNION DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DE LA SUBESTACIÓN BABA DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO Y FINANCIERO, DESDE CELEC EP HIDRONACION A CELEC EP	Informe	122.00
NEGRETTE MUÑOZ CARLOS SANTIAGO	ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES	11/11/2021	13/11/2021	REUNION CON ANTERIOR COORDINADOR Y REVISION DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	242.00
TUMBADO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/11/2021	13/11/2021	MOVILIZAR AL ING. JORGE CARDENAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/11/2021	11/11/2021	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PRUEBA DESDE BODEGA PASCUALES	Informe	12.00
PINTO REYES RENATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/11/2021	11/11/2021	RETIRO DE CAMION NPR #282 DESDE LA SUBESTACION MOLINO	Informe	12.00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/11/2021	11/11/2021	RETIRO DE CAMION DESDE LA SE MOLINO	Informe	12.00
TIGREROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	11/11/2021	12/11/2021	INSPECCIÓN NOVEDADES OPERATIVAS EN LA SE MLAGRO	Informe	92.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODIBERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/11/2021	18/11/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7870, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 1. LAVADO DE AISLACION CON TENSION, L/T JARAMILLO	Informe	572.00
MENDEZ MENDEZ LUIS EDULFO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/11/2021	11/11/2021	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PRUEBA DESDE BODEGA PASCUALES	Informe	12.00
CRICOLLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/11/2021	16/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE YAMACOA, POR VACACIONES DEL SR. VICTOR GONZALEZ	Informe	412.00
JIMENEZ GUATO HECTOR LENIN	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	11/11/2021	12/11/2021	TRABAJOS PENDIENTES DE OBRAS CIVILES CASA DE CONTROL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/11/2021	12/11/2021	SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO WFL CONTRATO 025-21.	Informe	92.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/11/2021	10/11/2021	RETIRO DE GATOS HIDRÁULICOS DESDE LA BODEGA DE SAMMANGA Y ENTREGA EN LA BODEGA CARAPUNGO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/11/2021	11/11/2021	MOVILIZAR AL ING. ALVARO CEVALLOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CHLAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	15/11/2021	MPP-LT-MLG1SD SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; RESTRICCIÓN: LT-MLN2PSC 2-PARTE	Informe	412.00
OCHOA TUJAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	15/11/2021	MPP-LT-MLG1SD SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; RESTRICCIÓN: LT-MLN2PSC 2-PARTE	Informe	412.00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/11/2021	19/11/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE LA CAMONETA CANASTILLA PEI-7936 PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: S/E POSORJA CORRECCION FUGA DE SF6 SF6 MOVIL OT NO. 59777; S/E PASCUALES	Informe	732.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	15/11/2021	MPP-LT-MLG1SD SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; RESTRICCIÓN: LT-MLN2PSC 2-PARTE	Informe	412.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	15/11/2021	MPP-LT-MLG1SD SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; RESTRICCIÓN: LT-MLN2PSC 2-PARTE	Informe	412.00
MALIZA PALADINES GENESIS LISSETE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/11/2021	18/11/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2 D ELA SUBESTACION MOVIL MITSUBISHI INSTALADA EN LA S/E POSORJA SEGÚN OT#59777	Informe	652.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/11/2021	15/11/2021	MPP-LT-MLG1SD SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; RESTRICCIÓN: LT-MLN2PSC 2-PARTE	Informe	412.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	10/11/2021	15/11/2021	MPP-LT-MLG1SD SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; RESTRICCIÓN: LT-MLN2PSC 2-PARTE	Informe	412.00
ASITMAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	10/11/2021	15/11/2021	MPP-LT-MLG1SD SEGUNDA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; RESTRICCIÓN: LT-MLN2PSC 2-PARTE	Informe	412.00
PAZMIÑO CUENCA CRISTHIAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	10/11/2021	12/11/2021	ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE VARIANTES EN LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PUCARA - TANCUCHI Y SANTA ROSA - TANCUCHI A 138 KV, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LOS LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI	Informe	172.00
QUINTANA ESPINOZA DIANA ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	10/11/2021	12/11/2021	ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE VARIANTES EN LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PUCARA - TANCUCHI Y SANTA ROSA - TANCUCHI A 138 KV, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LOS LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI	Informe	172.00
CALUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	10/11/2021	12/11/2021	ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE VARIANTES EN LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN PUCARA - TANCUCHI Y SANTA ROSA - TANCUCHI A 138 KV, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE LOS LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI	Informe	172.00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/11/2021	20/11/2021	MOVILIZACIÓN DE OPERADORES DE LA S/E TOTORAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	868.00
CULLIQUIMA CHAFLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/11/2021	09/11/2021	MOVILIZAR A LA AB. ANDREA AGUILAR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/11/2021	10/11/2021	TRANSPORTE DE DE EQUIPO DE PRUEBA POR DEVOLUCION	Informe	92.00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/11/2021	14/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	Informe	102.00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	08/11/2021	12/11/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SURORIENTAL	Informe	332.00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	09/11/2021	MOVILIZAR AL DR. VERDESOTO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
SISALEMA TAPIE RENE MARINO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	17/11/2021	ING. WILMER GUANO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
GONGORA LASTRA PABLO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	17/11/2021	MOVILIZAR AL ING. EDGAR YUCATO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
PERUGACHE GUALOTUÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/11/2021	12/11/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. RAUL CEDEÑO, A ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA SURORIENTAL DE CONFORMIDAD	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	10/11/2021	MPP-LT-MLG1SD TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032	Informe	172.00
CRIOILLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/11/2021	10/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T5	Informe	36.00
CHULCA PILLAO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	08/11/2021	10/11/2021	MPP-LT-MLG1SD TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032	Informe	172.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	10/11/2021	MPP-LT-MLG1SD TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032	Informe	172.00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	11/11/2021	TCT CAMBIO DE AISLADORES CON TENSIÓN LT GUALACEO-LIMÓN A 138 KV	Informe	252.00
CHUKO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	11/11/2021	TCT CAMBIO DE AISLADORES CON TENSIÓN LT GUALACEO-LIMÓN A 138 KV	Informe	252.00
MARCHEÑA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	11/11/2021	TCT CAMBIO DE AISLADORES CON TENSIÓN LT GUALACEO-LIMÓN A 138 KV	Informe	252.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	11/11/2021	TCT CAMBIO DE AISLADORES CON TENSIÓN LT GUALACEO-LIMÓN A 138 KV	Informe	252.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	11/11/2021	TCT CAMBIO DE AISLADORES CON TENSIÓN LT GUALACEO-LIMÓN A 138 KV	Informe	252.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	17/11/2021	OT 61526-59284-59285 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO A DISTANCIA. OT 59301-59302-59304-MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS- PRUEBAS FUNCIONALES Y ELÉCTRICAS DE	Informe	120.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	11/11/2021	TCT CAMBIO DE AISLADORES CON TENSIÓN LT GUALACEO-LIMÓN A 138 KV	Informe	252.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/11/2021	10/11/2021	MPP: LT.ML.G.1SD TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGUN OT. # 5832	Informe	172.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/11/2021	11/11/2021	TCT CAMBIO DE AISLADORES CON TENSÓN LT GUALACEO-LIMÓN A 138 KV	Informe	252.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	08/11/2021	17/11/2021	OT 61526-59284-59285 LAVADO DE AISLACIÓN EN ENERGIZADO A DISTANCIA. OT 59301-59302-59304-MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS- PRUEBAS FUNCIONALES Y ELÉCTRICAS DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	120.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	08/11/2021	12/11/2021	INGRESO DE MATERIALES PROYECTO 500 KV A BODEGA, EN LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA, VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	Informe	332.00
YUCATO LLUMUQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	08/11/2021	13/11/2021	LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° 036-2013, Y HA SOLICITADO EL APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Informe	412.00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	08/11/2021	11/11/2021	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA HEI A TRAVÉS DEL CONTRATO 036-2013.	Informe	252.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	08/11/2021	12/11/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA.	Informe	392.00
FRANCO TINOCO SERVIO BLADIMIR	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS	08/11/2021	10/11/2021	INSPECCIÓN PREVIO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS SUBSISTEMAS: AMPLIACIÓN DE SE SAN GREGORIO, SE SAN JUAN DE MANTA Y LT SAN GREGORIO ¿ SAN JUAN DE MANTA DE	Informe	172.00
GODOY HURTADO ELVER	LINERO - PROYECTO	08/11/2021	16/11/2021	APOYO TÉCNICO EN LA COMPROBACIÓN TOPOGRÁFICA DEL REPLANTEO, PERFILES DIAGONALES Y LONGITUDINALES DE LA LT CHORRILLOS ¿ LAGO DE CHONGÓN.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	662.00
SORNOZA MACIAS FABIAN MOISES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/11/2021	17/11/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES DE CONTROL Y PROTECCIONES NIVELES 2 Y 3 EN LA SE GIS ALLURQUÍN, ACTIVIDAD QUE SERÁ REALIZADA CONJUNTAMENTE CON LOS	Informe	732.00
CEVALLOS CAMACHO ALVARO EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/11/2021	11/11/2021	FISCALIZACIÓN A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL SISTEMA CCTV REALIZADOS POR LA CONTRATISTA CIEMTELCOM	Informe	252.00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/11/2021	09/11/2021	MIGRACION ENLACE OTN A RUTA MILAGRO-PASCUALES-POLICENTRO	Informe	92.00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LINERO - PROYECTO	08/11/2021	17/11/2021	HABILITACIÓN Y PRUEBAS ENLACE STM64 MANTA ¿ QUEVEDO POR LA RED OTN, ENLACE LOCAL SE QUEVEDO. REVISIÓN Y PRUEBAS SAT DE LOS INVERSORES PARA LA SE SAN GREGORIO EN	Informe	732.00
GUANO LLAMUA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/11/2021	17/11/2021	¿ FISCALIZACIÓN A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO WIP/ CONTRATO 025-21	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
LLANOS CASTILLO HECTOR GIOVANNI	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	07/11/2021	07/11/2021	CON LA FINALIDAD DE ATENDER REQUERIMIENTO PERSONAL TÉCNICO DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, TRASLADO DE EQUIPO LAVADRIEL, DESDE LA BODEGA DIARIA DE LA SE PASCUALES HASTA LA SE	Informe	12.00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/11/2021	18/11/2021	MOVILIZAR AL ING. ALEJANDRO MACIAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	868.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/11/2021	12/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHOYO	Informe	412.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/11/2021	09/11/2021	MOVILIZAR AL TLGO. MANUEL BONILLA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
GREFA DUCHITANGA LUIS FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	10/11/2021	PINTURA DE PLACAS DE NUMERACIÓN DE LAS TORRES DE LA LT SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV OT # 44925	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302.00
CHLAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	07/11/2021	RESTRICCIÓN: LT.MLNZPSC 1.-PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58084	Informe	92.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	07/11/2021	RESTRICCIÓN: LT.MLNZPSC 1.-PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58084	Informe	92.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	07/11/2021	RESTRICCIÓN: LT.MLNZPSC 1.-PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58084	Informe	92.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	07/11/2021	RESTRICCIÓN: LT.MLNZPSC 1.-PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58084	Informe	92.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	06/11/2021	07/11/2021	RESTRICCIÓN: LT.MLNZPSC 1.-PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58084	Informe	92.00
ASITIMBAY NEGRETTE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/11/2021	07/11/2021	RESTRICCIÓN: LT.MLNZPSC 1.-PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58084	Informe	92.00
BRIONES PLAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	06/11/2021	07/11/2021	RESTRICCIÓN: LT.MLNZPSC 1.-PARTE LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LIMPIEZA DE AISLADORES: SEGUN OT. # 58084	Informe	92.00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/11/2021	09/11/2021	1. REVISIÓN PENDIENTES PROYECTO PUERTO NAPO 2. RETIRO DE RECTIFICADORES DEL PUERTO Y ENTREGA A BODEGA SAMANGA 3. RETIRO DE RECTIFICADOR DE BODEGA	Informe	252.00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/11/2021	07/11/2021	MOVILIZAR AL ING. EDWIN VILLACIS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT/MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT/MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA LT/MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
QUIÑÓNEZ LOOR JOFFRE GEOVANNY	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	OT59199-59200 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS - LAVADO AISLACIÓN - INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACIÓN.	Informe	172.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MOROCHO MOREIRA RYVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	0T59199 -59200 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS - LAVADO AISLACIÓN - INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACION.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	0T59199 -59200 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS - LAVADO AISLACIÓN - INSPECCIÓN DE PINES Y TENSORES EN CADENAS DE AISLACION.	Informe	172.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO PASCUALES A 230 KV.	Informe	172.00
MARCHEÑA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
CHUJCO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
PLUJA CHELE NESTHOR ANDRES	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	05/11/2021	07/11/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA L/T MOLINO - PASCUALES 230 KV.	Informe	172.00
BANDA LUZURIAGA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	04/11/2021	13/11/2021	SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN , TRA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN LOS ENCUENTROS - CUMBARATZA A 230 KV Y CUMBARATZA -	Informe	732.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/11/2021	04/11/2021	MOVILIZAR AL ING. EDWIN CHAMBA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
BARROS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	04/11/2021	13/11/2021	CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LA RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL. UBICAR Y NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT SOPALDORA-TADAY-TAURA. A 230 KV. Y	Informe	732.00
CALLE IDROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	412.00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBSTACIONES ZONA	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	412.00
MACAS MITA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	412.00
ORELLANA CARDENAS EPREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	332.00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/11/2021	05/11/2021	TRANSPORTE DE REPUESTOS DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV	Informe	92.00
HERNANDEZ AGUIAS NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	302.00
GUILLEN ORDÓÑEZ JHONI ERIBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	412.00
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	412.00
RIOFRIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/11/2021	13/11/2021	OPERACION DE CAMIONETA CANASTILLA PEI-7938 PARA COLABORAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REEMPLAZO INTERRUPTOR BAHIA POSORJA. OT NO. 59755 SE PASCUALES LIMPIEZA DE AISLADORES	Informe	732.00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/11/2021	09/11/2021	CONDUCCION Y OPERACION CAMIONETA CANASTILLA PEI-7936 EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE POSORJA REEMPLAZO INTERRUPTOR BAHIA POSORJA. OT NO. 59755 SE PASCUALES LIMPIEZA DE AISLADORES	Informe	412.00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	04/11/2021	09/11/2021	MANTENIMIENTO MAYOR DE SECCIONADORES DE BAHÍA UNIDAD 05: 189-9U5, 189-7U5 Y 189-4BU5, BAHÍA PASCUALES 1: 289-7L2, 289-4AL2, 289-4CL2. LIMPIEZA DE AISLADORES DE BAHÍAS A 230 KV CON TENSIÓN	Informe	412.00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	04/11/2021	07/11/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA SE TISALEO EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA HEI A TRAVÉS DEL CONTRATO 036-2013.	Informe	252.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	04/11/2021	05/11/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SHAMANGA	Informe	122.00
GUÑO LLAMUCA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/11/2021	06/11/2021	CONTINUACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO WIFI CONTRATO 025-21	Informe	172.00
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	03/11/2021	12/11/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHONGON SANTA ELENA. LT TRINITARIA SALITRAL Y SUBESTACIÓN LAGO DE	Informe	732.00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	12/11/2021	MOVILIZAR AL ING. EDUARDO AYALA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBSTACIONES ZONA	03/11/2021	12/11/2021	MCP- MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE NUEVO INTERRUPTOR SIEMENS Y PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN BAHIA POSORJA 69KV. CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2	Informe	732.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/11/2021	12/11/2021	MCP- MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE NUEVO INTERRUPTOR SIEMENS Y PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN BAHIA POSORJA 69KV. CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2	Informe	732.00
SARAGURO RIOS ROOSWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	03/11/2021	12/11/2021	MCP- MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE NUEVO INTERRUPTOR SIEMENS Y PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN BAHIA POSORJA 69KV. CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2	Informe	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SARMENTO MAZABANDA GERAARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/11/2021	12/11/2021	MCP- MONTAJE ELECTROMECANICO DE NUEVO INTERRUPTOR SIEMENS Y PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN BAHIA POSORJA 69KV, CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2	Informe	732.00
SECAIRA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES.ZONA	03/11/2021	12/11/2021	MCP- MONTAJE ELECTROMECANICO DE NUEVO INTERRUPTOR SIEMENS Y PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN BAHIA POSORJA 69KV, CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2	Informe	732.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/11/2021	12/11/2021	MCP- MONTAJE ELECTROMECANICO DE NUEVO INTERRUPTOR SIEMENS Y PRUEBAS OPERATIVAS DE PUESTA EN SERVICIO EN BAHIA POSORJA 69KV, CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 CRITICA EN EL ALIMENTADOR L2	Informe	732.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODI BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	10/11/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7870, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUBESTACIONES MOLINOS Y SANTO DOMINGO, TRANSPORTE	Informe	572.00
ZAMBRANO CRUZ WILINTON ALONSO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
GREFA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LINEERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
QUIJUE VINCES PABLO EUGENIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
GUANOCHANGA CHILEG GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
RODRIGUEZ MOPOSITA WILLIAN NAZARENO	LINEERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
AGUIAO FAJARDO TELLY EAGLE	LINEERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
FREIRE VELASCO JAMME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
GAVILANES MORENO WILLIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
ZAMBRANO MENDOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LINEERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
REYES MONTELE GALO SEBASTIAN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
CORTEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
OLIVERA MAJARRIEZ MELVI MARCELO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
MOSQUERA SUASNAVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
SERRANO GARRIDO GIOVANNI TOBIAS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
BARREZUETA CASIERRA MARCIAL GENARO	LINEERO - PROYECTO	03/11/2021	11/11/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA - GUALACEO	Informe	652.00
DE LA CUEVA CHILLISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	02/11/2021	09/11/2021	CONDUCCION Y OPERACION DEL CAMION GRUA JED-1333 PARA LA COLABORACION EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE POSORJA REEMPLAZO DE 52.002. TRASLADO DEL EQUIPO DESMONTADO DESDE LA SE POSORJA A LA	Informe	572.00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSIVALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/11/2021	07/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA TS	Informe	412.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/11/2021	04/11/2021	MPP-LT-MLG15D TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032	Informe	172.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/11/2021	04/11/2021	MPP-LT-MLG15D TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032	Informe	172.00
LLAMATUMBI QUILUMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/11/2021	02/11/2021	REVISIÓN DE ENLACE DE TELEPROTECCIÓN MACHALA-ZORRITOS, MEDICIONES DE HILOS DE FIBRA ÓPTICA.	Informe	12.00
TUMBACO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/11/2021	10/11/2021	MOVILIZAR AL ING. FAUSTO CAHUASQUI	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/11/2021	10/11/2021	MOVILIZAR AL ING. DARWIN ARAUJO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/11/2021	05/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 EN LA SE MACHALA	Informe	412.00
CHLAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	05/11/2021	MPP-LT-SID1MCH TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58031	Informe	332.00
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	05/11/2021	MPP-LT-SID1MCH TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58031	Informe	332.00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	01/11/2021	MPP-LT-MLG2PSC INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA POR FALLA : SEGÚN OT. # 61304	Informe	12.00
MACHADO QUINDE MARIO ERNESTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	05/11/2021	MPP-LT-SID1MCH TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58031	Informe	332.00
PAZMIÑO BRAVO LUIS GEOVANNY	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/11/2021	03/11/2021	REALIZAR TURNOS DE OPERACIÓN S/E PEDERNALES	Informe	212.00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/11/2021	05/11/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	Informe	72.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	05/11/2021	MPP-LT-SID1MCH TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58031	Informe	332.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	01/11/2021	MPP-LT-MLG2PSC INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA POR FALLA : SEGÚN OT. # 61304	Informe	32.00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/11/2021	04/11/2021	MPP-LT-MLG1SD TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; MPP-LT-MLG2DRN REPOSICIÓN DE PERFILES.	Informe	252.00
ASITMBAY NEGRETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/11/2021	05/11/2021	MPP-LT-SID1MCH TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58031	Informe	332.00
BRIONES PLAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/11/2021	05/11/2021	MPP-LT-SID1MCH TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58031	Informe	332.00
REINO REYNA EDGAR XAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/11/2021	10/11/2021	REALIZACIÓN DE TURNO OPERATIVOS EN LA S/E LA CONCORDIA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MENSUAL DE TURNOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.	Informe	842.00
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	01/11/2021	04/11/2021	MPP-LT-MLG1SD TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58032; MPP-LT-MLG2DRN REPOSICIÓN DE PERFILES.	Informe	252.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/11/2021	05/11/2021	MPP-LT-SID1MCH TERCERA INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE: SEGÚN OT. # 58031	Informe	332.00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/10/2021	08/11/2021	MOVILIZAR AL SR. JIMMY SALAZAR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MALIZA PALADINES GENESIS LISSETE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/10/2021	31/10/2021	MCP: MODIFICACION DEL CABLEADO DE SEÑAL DE INTERRUPTOR INDISPONIBLE DEL 52-042 BAHIA MILAGRO 2 PATIO DE 69 KV EN LA S/E MILAGRO OT#61253	Informe	92.00
SECAIRA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	30/10/2021	31/10/2021	MCP: MODIFICACION DEL CABLEADO DE SEÑAL DE INTERRUPTOR INDISPONIBLE DEL 52-042 BAHIA MILAGRO 2 PATIO DE 69 KV EN LA S/E MILAGRO OT#61253	Informe	92.00
DIAZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	30/10/2021	31/10/2021	MCP: MODIFICACION DEL CABLEADO DE SEÑAL DE INTERRUPTOR INDISPONIBLE DEL 52-042 BAHIA MILAGRO 2 PATIO DE 69 KV EN LA S/E MILAGRO OT#61253	Informe	92.00
CONDROY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/10/2021	01/11/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (T2) EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	212.00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/10/2021	31/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	Informe	24.00
PINTO REYES RENATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/10/2021	29/10/2021	MOVILIZACION DEL ING. EFREN ORELLANA PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES ELECTRICOS OBJETO DEL CONTRATO 019-21 EN LA BODEGA PASCUALES	Informe	12.00
ORELLANA CARDENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	29/10/2021	29/10/2021	RECEPCIÓN DE BIENES PENDIENTES DE LA PRIMERA ENTREGA OBJETO DEL CONTRATO CELEC EP_TRA2_CON/0019/21 TRA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Informe	12.00
RIOFRIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/10/2021	03/11/2021	COLABORACION CON LA OPERACION Y CONDUCCION DE LA CAMIONETA CANASTILLA PEI-7938 PARA REEMPLAZO DE MANDO NEUMÁTICO INTERRUPTOR BAHIA CRISTAVID 69 KV. SE POLICENTRO OT NO.57658	Informe	412.00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/10/2021	29/10/2021	MOVILIZAR AL ING. ALVARO ROSALES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
BARROS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	29/10/2021	30/10/2021	SE TRASLADO CON LA FINALIDAD DE MANTENER REUNION CON LA AB. ANDREA AGUILAR PARA REVISION DE EXPEDIENTES DE LA LT TADAY-TAJUA, Y OTROS TRAMITES ENCOMENDADOS	Informe	172.00
MONCAYO ASITMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	29/10/2021	29/10/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE AIRE CRITICA EN EL INTERRUPTOR MITSUBISHI 52-202 EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS 230KV EN LA S/E MILAGRO OT#60835	Informe	92.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/10/2021	29/10/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE AIRE CRITICA EN EL INTERRUPTOR MITSUBISHI 52-202 EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS 230KV EN LA S/E MILAGRO OT#60835	Informe	92.00
SECAIRA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	29/10/2021	29/10/2021	MCP: CORRECCION DE FUGA DE AIRE CRITICA EN EL INTERRUPTOR MITSUBISHI 52-202 EN LA BAHIA ACOPLADOR DE BARRAS 230KV EN LA S/E MILAGRO OT#60835	Informe	92.00
LUCIO VACA ANGEL LIZANDRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/10/2021	02/11/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA S/E QVD	Informe	482.00
FREIRE LIGER FREDDY RENAN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	29/10/2021	29/10/2021	AYUDE IMPULSANDO LA CONFIGURACIÓN DE LOS ANEXOS DE PROYECTO QUE SERÁ SUBIDOS AL IFS Y REALICE EL ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA PROGRAMADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE	Informe	92.00
SAAVEDRA TAMAY JHERY JAVIER	JEFE DE PLANEAMIENTO DE EXPANSIÓN (E)	27/10/2021	29/10/2021	CELEC EP XXIV SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO	Informe	272.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
SANCHEZ VILLALVA POLIVIO BALTAZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/10/2021	01/11/2021	MOVILIZAR AL ING. JORGE RAMIREZ	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412.00
SALAZAR AVILA JIMMY	ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES	27/10/2021	30/10/2021	REALIZAR LA SUPERVISIÓN A LOS PUESTOS DE SEGURIDAD DE LAS SUBESTACIONES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
AMORES AMORES LUIS EDUARDO	JEFE DE SCADA EMS	27/10/2021	29/10/2021	PARTICIPAR EN EL (XXXV SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO), A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA ORGANIZADO POR ECUCADIER	Informe	242.00
BRITO ESCOBAR DAVID GUSTAVO	ESPECIALISTA SCADA	27/10/2021	29/10/2021	PARTICIPAR EN EL (XXXV SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO), A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA ORGANIZADO POR ECUCADIER	Informe	242.00
GUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	27/10/2021	29/10/2021	LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° 036-2013, Y HA SOLICITADO EL APOYO PARA LA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN	Informe	172.00
YUCATO LLUMIQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	27/10/2021	29/10/2021	LA SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN DEL CONTRATO N° 036-2013, Y HA SOLICITADO EL APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Informe	172.00
ILLESAS VELEZ IVAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	27/10/2021	29/10/2021	VERIFICAR LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES DE OBRAS CIVILES DE LA SE LA CONCORDIA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
RENGIFO IMBAQUINGA VICTOR HUGO	LINERO - PROYECTO	27/10/2021	05/11/2021	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA LT CHORRILLOS LAGO DE CHONGÓN A 230KV DEL CONTRATO 0018-2021, SE SOLICITO POR FAVOR LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYABAL	Informe	732.00
ALMEIDA BRITO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/10/2021	31/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 - EN LA SE MACHALA	Informe	412.00
CHULCA PILLAJO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	26/10/2021	28/10/2021	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN CONTRATO 0075-21 ; TRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE LINEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA SUROCCIDENTAL, EN LT CHONGÓN-POSORJA 138KV CON OT59445	Informe	172.00
ZAMBRANO SOLORZANO RODI BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/10/2021	31/10/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CARRO CANASTA INTERNACIONAL DE PLACAS PEI-7070. PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUBESTACIÓN PASCUALES. RESTRICCIÓN LT ESCLUSAS 2	Informe	412.00
ANDRADE CAICEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/10/2021	29/10/2021	DEL 26 AL 29/OCTUBRE SE REEMPLAZA TURNOS EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	302.00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	26/10/2021	03/11/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE LA CAMIONETA CANASTILLA PEI-7036 EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LT-ESCTRIN OT60500 REST LIMPIEZA TRAMO FERTISA E937 A E947 LT-CHRJESC OT60549	Informe	652.00
CRULLLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/10/2021	29/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE GUALACEO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T1	Informe	48.00
ALARCON LLUMGUSIN EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	26/10/2021	29/10/2021	SE EMERALDAS, INSPECCIÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL CONTRATO 016-2019, ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, REVISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE REAJUSTES DEFINITIVOS.	Informe	252.00
FRANCO MUÑOZ MARLO NAHN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	26/10/2021	27/10/2021	INSPECCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS CON EL CONTRATO 016-2019 (BAHÍA REFINERÍA), ELABORACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA.	Informe	92.00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/10/2021	28/10/2021	MOVILIZAR A LA ABF. ANDREA AGUIAR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
PERUGACHE GUALOTOÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/10/2021	29/10/2021	MOVILIZAR AL ING. RAUL CEDEÑO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
GONGORA LASTRA PABLO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/10/2021	26/10/2021	MOVILIZAR AL ING. SEGUNDO VARGAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/10/2021	29/10/2021	MOVILIZAR AL ING. WILMER GUAÑO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/10/2021	31/10/2021	TURNOS DE OPERACIÓN SE FEDERNALES	Informe	572.00
OTAÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	29/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	Informe	392.00
GABOR BAILON MANUEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	25/10/2021	03/11/2021	FISCALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS BAHÍAS CHORRILLOS 1 Y ATT DE 230 KV, DAULE PERPA 1 Y ATT DE 138 KV Y CALOPE DE 69 KV, APOYO EN ENERGIZACIÓN DE LA BAHÍA QUEVEDO	Informe	732.00
SIGUA LLAUCA HERNAN ROMEO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA OPGW POMASQUI - TULCÁN	Informe	412.00
PINCAY VALERIANO CARLOS FABRICIO	LINERO - PROYECTO	25/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL CABLE OPGW DEL ENLACE POMASQUI - TULCÁN (EMERGENTE)	Informe	412.00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	25/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL CABLE OPGW DEL ENLACE POMASQUI - TULCÁN (EMERGENTE)	Informe	412.00
MENA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/10/2021	30/10/2021	HABILITACIÓN DE SERVICIOS DEBIDO A CORTE DE OPGW EN LA LT PIMAMPIRO-JAMONDINO.	Informe	412.00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LINERO - PROYECTO	25/10/2021	30/10/2021	REPARACIÓN DEL CABLE OPGW DEL ENLACE POMASQUI - TULCÁN (EMERGENTE)	Informe	412.00
GUAÑO LLAMUCA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	25/10/2021	29/10/2021	¿ FISCALIZACIÓN A LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO WIFI CONTRATO 025-21	Informe	332.00
LLAMATUMBI QUILUMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	25/10/2021	29/10/2021	SUPERVISIÓN A PERSONAL DE CIEMTEL.COM POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV (CONTRATO 067-18).	Informe	332.00
MOREIRA CARRIEL CESAR ISNARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/10/2021	29/10/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN TURNOS DE OPERACIÓN T1 DE LA SE QUEVEDO.	Informe	482.00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/10/2021	01/11/2021	MOVILIZAR AL SR. JIMMY SALAZAR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
RIOFRIO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/10/2021	28/10/2021	OPERACION DE CAMIONETA CANASTILLA PEI-7328 PARA COLABORAR CON LAS PRUEBAS ELECTRICAS DE DISYUNTORES PATIO 138 KV SE YANACOCCHA Y MANTENIMIENTO DE BAHIAS DELSITANISAGUA	Informe	412.00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/10/2021	24/10/2021	MPP-LT-MCH2ZRR LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LIMPIEZA DE AISLACION - SEGÚN OT. # 57548	Informe	92.00
OCHOA TUJAZA HERNAN ROBERTO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/10/2021	24/10/2021	MPP-LT-MCH2ZRR LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LIMPIEZA DE AISLACION - SEGÚN OT. # 57548	Informe	92.00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECAICO	23/10/2021	24/10/2021	MPP-LT-MCH2ZRR LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LIMPIEZA DE AISLACION - SEGÚN OT. # 57548	Informe	92.00
QUIJUE ANANGONO PALL RAFAEL	LINERO - PROYECTO	23/10/2021	24/10/2021	TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE CABLE DE GUARDA EN EL TRAMO E154-E157 DE LA LT/EL INGA ¿ POMASQUI	Informe	92.00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/10/2021	24/10/2021	MOVILIZAR AL ING. MIGUEL MENDOZA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DLS1YNC A 138 KV.	Informe	172.00
MACAS MITA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECAICO	22/10/2021	24/10/2021	MANTENIMIENTO BAHÍA CONVENCIONAL A 138 KV FUERA DE SERVICIO	Informe	172.00
NUJRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DLS1YNC A 138 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DLS1YNC A 138 KV.	Informe	172.00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/10/2021	22/10/2021	TRASLADO CON PERSONAL TECNICO A SIGSIG PARA RECEPCION DE DESBROCE	Informe	12.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DLS1YNC A 138 KV.	Informe	172.00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECAICO	22/10/2021	24/10/2021	MANTENIMIENTO BAHÍA CONVENCIONAL A 138 KV FUERA DE SERVICIO	Informe	172.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DLS1YNC A 138 KV.	Informe	172.00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	22/10/2021	27/10/2021	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PRUEBA ELECTRICAS A DISYUNTORES DEL PATIO DE 138KV EN LA SE YANACOCCHA OTS 60112, 60125, 60127, 60130, 60131, 60133.	Informe	412.00
LLIVICHUJCA PERALTA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DE ZONA	22/10/2021	22/10/2021	INSPECCION PARA LA RECEPCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE LA ZONA SURORIENTAL CONTRATO CELEC EP ¿ TRA- CON ¿ 059-19	Informe	12.00
PLUA CHELE NESTOR ANDRES	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/10/2021	24/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECAICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LINEA DESENERGIZADA L/T DLS1YNC A 138 KV.	Informe	172.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/10/2021	23/10/2021	MOVILIZAR AL ING. CHRISTIAN RAÚL CUASIMOQUER	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
AGUILAR ARBOLEDA ANDREA LUCIA	ESPECIALISTA JURIDICO	21/10/2021	22/10/2021	REALIZAR TRAMITES EN LA NOTARIA PRIMERA SOBRE LA SE LA AVANZADA, REVISION DE EXPEDIENTE FISCALIA, MANTENER REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA Y DEL MAG. EL AVANCE DE LA	Informe	152.00
LLIVICHUJCA PERALTA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DE ZONA	21/10/2021	21/10/2021	INSPECCION DE LT PARA RECEPCION DE CONTRATO 059-19	Informe	12.00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/10/2021	21/10/2021	TRASLADO CON PERSONAL TECNICO A LA PROVINCIA DE CAÑAR PARA RECEPCION DE DESBROCE	Informe	12.00
MOREIRA INTRIAGO DANNI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/10/2021	22/10/2021	TRASLADO Y CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SAMANGA A QUITO PARA TRABAJOS EN LA LT/EL INGA-POMASQUI A 230 KV.	Informe	92.00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	29/10/2021	MOVILIZAR AL ING. DARWIN ARALUJO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	23/10/2021	MOVILIZAR AL ING. DAMIAN REYES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	23/10/2021	MOVILIZAR AL ING. DIEGO ALVARADO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
MOROQUECHO YADACELA JUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	29/10/2021	MOVILIZAR AL ING. JUAN JIBAJA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MENDEZ MENDEZ LUIS EDULFO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/10/2021	20/10/2021	INSPECCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UNA VÍA JUNTO A UNA ESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN EN EL SECTOR GENERAL MORALES	Informe	12.00
HERNANDEZ AGUAS NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	20/10/2021	20/10/2021	INSPECCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE UNA VÍA JUNTO A UNA ESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN EN EL SECTOR GENERAL MORALES	Informe	12.00
DE LA CUEVA CHILUSA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/10/2021	30/10/2021	CONDICION Y OPERACION DEL CAMION GR11A, JEL-1333, BODEGA CARAPUNGO - SE PASCUALES TRASLADO DE AISLADORES DE VIDRIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA ZSX DE ACUERDO A	Informe	812.00
SIMBAÑA PULUPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECAICO DE SUBESTACIONES	20/10/2021	29/10/2021	TRABAJO DE FISCALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES EN LA SUBESTACION PIMAMPIRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	21/10/2021	MOVILIZAR AL ING. MIGUEL MENDOZA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
QUEJEDA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/10/2021	22/10/2021	MOVILIZAR AL ING. EDWIN VILLACIS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/10/2021	21/10/2021	MCP-MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE CELDAS CAPACITIVAS EN BANCO DE CAPACITORES N°1 PATIO 13.8KV. MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE MOTOR EN SECCIONADOR 89-163 Y PRUEBAS	Informe	172.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES.ZONA	19/10/2021	21/10/2021	MCP-MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE CELDAS CAPACITIVAS EN BANCO DE CAPACITORES N°1 PATIO 13.8KV. MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE MOTOR EN SECCIONADOR 89-163 Y PRUEBAS	Informe	172.00
PEREZ PAZMAÑO ANGEL JOSUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	19/10/2021	21/10/2021	MCP-MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE CELDAS CAPACITIVAS EN BANCO DE CAPACITORES N°1 PATIO 13.8KV. MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE MOTOR EN SECCIONADOR 89-163 Y PRUEBAS	Informe	172.00
GREFA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LINERO - PROYECTO	19/10/2021	28/10/2021	COLABORAR CON LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT CUENCA- GUALACEO	Informe	732.00
GUANO LLAMUCA WILMER PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/10/2021	22/10/2021	INSTALACIÓN DE SW DEFINITIVOS Y HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE TERMOPICHINCHA Y PETROECUADOR	Informe	252.00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	18/10/2021	22/10/2021	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA SUROCCIDENTAL	Informe	332.00
CULLIPLUMA CHAFLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	27/10/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN SANTO DOMINGO EMERALDAS A Z30 KV. SISTEMA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	22/10/2021	MOVILIZAR A LA ING. PATRICIA CHAVEZ	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
JIMENEZ PAEZ HERNANDO PATRICIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	27/10/2021	MOVILIZAR AL ING. EDWIN VILLACIS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	28/10/2021	MOVILIZAR AL ING.FAUSTO CAHUASQUI	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	868.00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	19/10/2021	MOVILIZAR A LA ING. ANITA ZURITA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
SANCHEZ VILLALVA POLIVIO BALTAZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	25/10/2021	MOVILIZAR AL ING. JORGE RAMIREZ	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
PERUGACHE GUALOTUÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	22/10/2021	MOVILIZAR AL ING. RAUL CEDEÑO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
PLUA CHELE NESTHOR ANDRES	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252.00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/10/2021	25/10/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE LA CAMONETA CANASTILLA PEI-7936 EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE TRINITARIA LAVADO DE AISLADORES BAHÍA ESCLUSAS Z30 KV, OT NO. 58135, 57520. SE ESCLUSAS	Informe	572.00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
CHUIJO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
ANGAMARCA LUZZURJAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	18/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	12.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/10/2021	21/10/2021	ASISTENCIA PARA DESMONTAJE DE LÍNEA MOLINO-PRESA A 13.8 KV DE CELEC SUR	Informe	252.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/10/2021	22/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 500 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SHAMANGA	Informe	392.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	18/10/2021	22/10/2021	INGRESO DE MATERIALES PROYECTO 500 KV A BODEGA, EN LA CIUDAD DE AMBATO-TUNGURAHUA, VÍA TERRESTRE EN VEHÍCULO INSTITUCIONAL.	Informe	332.00
COYAGO VEGA FREDY ROLANDO	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	18/10/2021	19/10/2021	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO PIMAMPIRO	Informe	122.00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	18/10/2021	22/10/2021	REVISIÓN, HABILITACIÓN Y PRUEBAS DEL CANAL DE ACCESO A INTERNET PARA LA INAUGURACIÓN DE LA SUBESTACIÓN. REVISIÓN DE PENDIENTES Y PLANOS ASBUILT.	Informe	332.00
VERDESOTO PARRERO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	17/10/2021	19/10/2021	APOYO LOGÍSTICO EN SALUD LABORAL PARA LA INAUGURACIÓN DE LA SE PIMAMPIRO. INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.	Informe	172.00
MORQUECHO YADACELA JUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2021	19/10/2021	MOVILIZAR AL ING. DIEGO VASQUEZ	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
TENEMPAGUAY NARAJUO HUGO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/10/2021	19/10/2021	MOVILIZAR AL ING. BYRON VELASCO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
VELASCO FREILE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	17/10/2021	19/10/2021	PARTICIPACIÓN DEL ING. BYRON VELASCO, EN LA ZONA, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR EN FORMA TEMPRANA CUALQUIER ASPECTO NEGATIVO QUE PUEDA APARECER POR PARTE DE LAS COMUNIDADES VECINAS Y QUE	Informe	172.00
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16/10/2021	18/10/2021	REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN SUBESTACIONES MACHALA, SAN DELFONSO, BABA, BABAHYO Y QUEVEDO	Informe	172.00
NUJRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT LMN1MND - MND1MCS A 138 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
PLUA CHELE NESTHOR ANDRES	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT LMN1MND - MND1MCS A 138 KV.	Informe	172.00
HERNANDEZ AGUAS NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	15/10/2021	17/10/2021	PRUEBA ELECTRICAS DE DISYUNTORES SE LIMÓN, MACÁS Y MENDEZ. MANTENIMIENTO DE BAHÍA MENDEZ SE LIMÓN, Y DE BAHÍA MENDEZ SE MACÁS A 138 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	172.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT LMN1MND - MND1MCS A 138 KV.	Informe	172.00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESIAS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT LMN1MND - MND1MCS A 138 KV.	Informe	172.00
MACÁS MATTA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/10/2021	17/10/2021	MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO DE BAHÍA TADAY 2. MANTENIMIENTO DE BAHÍAS EN SE MENDEZ A 138 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	172.00
ORELLANA CARDENAS EPREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	15/10/2021	17/10/2021	PRUEBA ELECTRICAS DE DISYUNTORES SE LIMÓN, MACÁS Y MENDEZ. MANTENIMIENTO DE BAHÍA MENDEZ SE LIMÓN, Y DE BAHÍA MENDEZ SE MACÁS A 138 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	172.00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT LMN1MND - MND1MCS A 138 KV.	Informe	172.00
ANGAMARCA LUZURIAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT LMN1MND - MND1MCS A 138 KV.	Informe	172.00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/10/2021	17/10/2021	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS Y LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES CON LÍNEA DESENERGIZADA LT LMN1MND - MND1MCS A 138 KV.	Informe	172.00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/10/2021	17/10/2021	MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMÁTICO DE BAHÍA TADAY 2. MANTENIMIENTO DE BAHÍAS EN SE MENDEZ A 138 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	172.00
SANCHEZ VILLALBA POLIVIO BALTÁZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/10/2021	15/10/2021	TRASLADO DE EQUIPOS DEL EDIFICIO TRANSELECTRICA A LAS OFICINAS DE POLICENTRO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	14/10/2021	21/10/2021	PRUEBA ELECTRICAS DE DISYUNTORES SE LIMÓN, MACÁS Y MENDEZ. MANTENIMIENTO DE BAHÍA MENDEZ SE LIMÓN, Y DE BAHÍA MENDEZ SE MACÁS A 138 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	572.00
DE LA CUEVA CHILUSA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/10/2021	19/10/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CAMIÓN GRUA JEE-1331 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: COLABORACIÓN EN EL LAVADO DE AISLADORES PATIO 138 Y 69KV OT 5769L. LAVADO DE AISLADORES ATQ	Informe	412.00
CALLE IDROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	14/10/2021	21/10/2021	PRUEBA ELECTRICAS DE DISYUNTORES SE LIMÓN, MACÁS Y MENDEZ. MANTENIMIENTO DE BAHÍA MENDEZ SE LIMÓN, Y DE BAHÍA MENDEZ SE MACÁS A 138 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	572.00
GUILLEN ORDOÑEZ JHONI ERBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	14/10/2021	21/10/2021	PRUEBA ELECTRICAS DE DISYUNTORES SE LIMÓN, MACÁS Y MENDEZ. MANTENIMIENTO DE BAHÍA MENDEZ SE LIMÓN, Y DE BAHÍA MENDEZ SE MACÁS A 138 KV CON RESTRICCIÓN	Informe	572.00
COYAGO VEGA FREDY ROLANDO	JEFE DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (E)	14/10/2021	14/10/2021	VERIFICAR LA POSIBLE UBICACIÓN DEL TERRENO PARA LA SUBESTACIÓN Y LA LÍNEA DE SECCIONAMIENTO ASOCIADA AL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE LA CARGA DE UNACEM.	Informe	12.00
AGUIRRE BENALCAZAR JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/10/2021	14/10/2021	TRASLADO DE INGS. COYAGO Y HERRERA, DELEGADOS PARA VERIFICAR LA POSIBLE UBICACIÓN DEL TERRENO PARA LA SUBESTACIÓN Y LA LÍNEA DE SECCIONAMIENTO ASOCIADA AL PROYECTO	Informe	12.00
GONZALEZ PACHAY JORGE FAUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/10/2021	18/10/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. MIGUEL CEDEÑO; SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN.	Informe	412.00
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	13/10/2021	14/10/2021	REVISIÓN DE REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN SUBESTACIONES SANTA ELENA Y POSORJA	Informe	92.00
GUACALES GUJALAVI PABLO ENRIQUE	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	11/10/2021	11/10/2021	TRANSPORTE DEL MONTACARGA DE LA BODEGA SANTO DOMINGO A LA BODEGA SANTA ROSA	Informe	32.00
QUEZADA SOLANO VÍCTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2021	12/10/2021	TRASLADO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE PUESTAS A TIERRA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92.00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2021	18/10/2021	VERIFICACIÓN DE LAS PARTES Y PIEZAS DAÑADAS DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SES LOCALIZADAS EN SANTO DOMINGO, MANABÍ, GUAYAS, EL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572.00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2021	20/10/2021	MOVILIZAR AL ING. ALEX MASABANDA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2021	20/10/2021	MOVILIZAR AL ING. CHRISTIAN AGUIRRE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
GONZORA LASTRA PABLO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/10/2021	20/10/2021	MOVILIZAR AL ING. RICARDO ANDRADE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
BARROS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	11/10/2021	20/10/2021	SEGUIR CON LA RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LT SOPLADORA-TADAY, TADAY-TAURA A 230 KV.	Informe	732.00
OTÁÑEZ SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	11/10/2021	15/10/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO 600 KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA	Informe	392.00
HERRERIA LOOR HENRY JOSE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	11/10/2021	20/10/2021	RECORRIDO DE HABITATS NATURALES CRÍTICOS (HNC) IDENTIFICADOS POR EL BID, RECONOCIMIENTO DE VARIANTES DEL TRAZADO DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN PARA NO AFECTAR HNC. VISITA A 10 SITIOS	Informe	732.00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/10/2021	13/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 - PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MILAGRO	Informe	412.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TIGREROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	06/10/2021	06/10/2021	PRUEBAS DE NIVEL 3 DE 52-102, EN COORDINACIÓN CON EL CENACE EN LA SE POSORJA	Informe	12.00
CHANGO LUIS ALBERTO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	05/10/2021	08/10/2021	CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES DE PP&E INSTALADOS EN LA SE PUÑO.	Informe	252.00
BARROS PERALTA GINO NAGIB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	05/10/2021	07/10/2021	CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CONSTA EN CADA EXPEDIENTE CON EL ING CRISTIAN AGUIRRE Y LA AB ANDREA AGUILAR PARA CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES EN CAMPO	Informe	172.00
ARTEAGA MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	JEFE DE COMUNICACIÓN (E)	04/10/2021	04/10/2021	APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES LOGÍSTICAS PARA INAUGURACIÓN CENTRAL SARAPULLO.	Informe	12.00
ROSALES ENRIQUEZ ALVARO AGUSTIN	ANALISTA DE COMUNICACIÓN	04/10/2021	04/10/2021	APOYO PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES LOGÍSTICAS PARA INAUGURACIÓN CENTRAL SARAPULLO.	Informe	12.00
VENTIMILLA AGUILAR JOHANNA PIEDAD	ESPECIALISTA DE TALENTO HUMANO	04/10/2021	06/10/2021	¿ ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A CONTRATOS POR OBRA Y SERVICIO DETERMINADOS DENTRO DEL GIRO DE NEGOCIO Y SUS ADENDUMS, DOCUMENTOS	Informe	242.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	09/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 EN LA SE MACHALA	Informe	412.00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/10/2021	09/10/2021	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T3 - PERMISO MÉDICO T1 EN LA SE MILAGRO	Informe	412.00
LOPEZ TAPIA ANGEL MOISES	JEFE DE EQUIPAMIENTO (E)	04/10/2021	06/10/2021	SE INSPECCIONÓ LAS INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN, COMO BANCO EL BANCO DE TRANSFORMADORES, BANCO DE REACTORES, EQUIPAMIENTO PRIMARIO, NO ENCONTRANDOSE NOVEDADES DE ORIGEN	Informe	232.00
ESTRELLA VELASTEGUI HUGO ADRIAN	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	04/10/2021	07/10/2021	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EFECTUADAS POR LA CONTRATISTA HEIA TRAVES DEL CONTRATO 036-2013.	Informe	252.00
NAVARRETE ZAPATA ALEXIS ROLANDO	JEFE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL (E)	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCIÓN FINAL DE LA SUBESTACIÓN TISALEO 500230 KV 450 MVA.	Informe	232.00
GUAMAN REIMUNDO BYRON RENE	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCIÓN FINAL DE LA OBRA CIVIL DE LA SE TISALEO, SUBSISTEMA "F" PROYECTO 500KV	Informe	172.00
MARTÍNEZ JACOME KARINA PATRICIA	ESPECIALISTA DE CALIDAD Y PROCESOS	04/10/2021	06/10/2021	ENTREGA - RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL SUBSISTEMA F: CONEXIÓN EL INGA - TISALEO, PARA LO CUAL SE REQUIERE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS DEL MENCIONADO SUBSISTEMA; ADÉMÁS, AL ESTAR EL	Informe	172.00
VALLEJO SALAZAR CARLOS ERNESTO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/10/2021	06/10/2021	INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS DEL SUBSISTEMA F DEL CONTRATO NO. 035-2013, A FIN DE EJECUTAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE DICHO SUBSISTEMA. SE VISITÓ LA SE TISALEO, RECORRIDO POR L/T EL INGA	Informe	172.00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFO	04/10/2021	13/10/2021	REVISIÓN DEL REPLANTEO DE LA L/T CHORRILLOS -LAGO DE CHONGÓN A 230 KV	Informe	732.00
RON CEDILLO JORGE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/10/2021	12/10/2021	TRANSPORTE DE OPERADORES SE SANTO DOMINGO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732.00
DE LA CUEVA CHILUISA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/10/2021	11/10/2021	CONDUCCIÓN Y OPERACION DEL CAMION GRUA JEH-1333 PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE NUEVA BABAHONJO, DESMONTAJE DE BANCO DE BATERIAS OT 38154, SE MACHALA, MONTAJE DE BANCO DE	Informe	652.00
JARAMILLO CALAHORRANO LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	29/09/2021	01/10/2021	ATENDER REQUERIMIENTO DEL ING. IDRIS MENDOZA RECIBIR BIENES DESMONTADOS DE LA SUB ESTACION QUEVEDO, ATENDER REQUERIMIENTO DEL ING. GIOVANNI CARPIO ENTREGAR CABLE 4X12, ACTUALIZAR	Informe	212.00
LARCO PACHACAMA MARIA FERNANDA	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	25/09/2021	04/10/2021	TOMA FÍSICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2021 EN LAS SUBESTACIONES JIVINO, FRANCISCO DE ORELLANA Y SAN RAFAEL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	842.00
MORALES GUACHAZA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENCL/ PROYECTO 500 KV	20/09/2021	24/09/2021	VERIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SOBRESANTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO 500KV, PARA EL INGRESO TANTO FÍSICO COMO DOCUMENTAL A LA BODEGA DE SAMANGA.	Informe	512.00
ROCANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/09/2021	18/09/2021	L/T DELTANISAGUA-CUMBARATZA A 138 KV, LAVADO DE CADENAS DE AISLADORES Y CORRECCIÓN DE NOVEDADES	Informe	92.00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/09/2021	15/09/2021	COMISIÓN NO PROGRAMADA DEL 15-09-2021 TRASLADO DE EQUIPOS A LA SUBESTACION LOJA	Informe	12.00
YLCATO LLLIMQUINGA EDGAR ROLANDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	08/09/2021	17/09/2021	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y POSIBLES OBRAS DE PROTECCIÓN DE LAS L/T CHORRILLOS ¿ PASAJE A 500KV	Informe	762.00
TORRES GOYES STALIN ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA	06/09/2021	10/09/2021	CODIFICACIÓN PARA TORRES DE REPUESTOS PROYECTO 500KV.	Informe	332.00
ERAZO GUAGUA FERNANDA SABRINA	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	31/08/2021	31/08/2021	REVISIÓN DE TEMAS DE LA ZONA SUR Y REVISIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES - REUNIÓN CON EL PERSONAL- REVISIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA ZONA - CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA	Informe	62.00
GUEVARA SANGUANO JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	27/08/2021	27/08/2021	INSPECCIÓN DEL SERVICIO DE EMPACADO DEL MATERIAL DE PUESTA A TIERRA EN LA SUBESTACIÓN DE TOTORAS.	Informe	12.00
PEREZ VILLA LUIS MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	12/08/2021	13/08/2021	PERMISO SINDICAL SEGUN MEMORANDO NRO. CELEC-EP-TRA-2021-6163-MEM	Informe	122.00
NEGRETÉ MUÑOZ CARLOS SANTIAGO	ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES	15/06/2021	18/06/2021	REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS DE LAS SUBESTACIONES LAGO DE CHONGON, PASCUALES Y NUEVA PROSPERINA.	Informe	252.00
MIRANDA TORRES FERNANDO XAVIER	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	05/05/2021	07/05/2021	LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES - LIQUIDACIÓN DE MATERIALES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172.00
BENTEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	21/04/2021	23/04/2021	¿FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO TRA-CON-0015-21¿	Informe	172.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/04/2021	21/04/2021	MANTENIMIENTO EN PATIO DE 138 KV Y 69 KV, Y TABLEROS SSA4 DE LA SE BAÑOS. PRUEBAS FUNCIONALES DE ALARMA Y DISPARO Y REVISIÓN DE FUGA DE ACEITE EN ATG 13869 KV DE LA SE BAÑOS.OT 43891.	Informe	412.00
BENTEZ MONTAGUANO PAUL VLADIMIR	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	15/04/2021	17/04/2021	¿FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO TRA-CON-0015-21¿	Informe	172.00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto insitucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/04/2021	19/04/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
LOAZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA L/T SAN RAFAEL-JIVNO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATQ 13869 KV DE S/E BAÑOS OT 33347 Y 43698	Informe	412.00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA L/T SAN RAFAEL-JIVNO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATQ 13869 KV DE S/E BAÑOS OT 33347 Y 43698	Informe	412.00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/04/2021	18/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN ESTRUCTURAS: E086 - E111 DE LA L/T SAN RAFAEL-JIVNO 230 KV. PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL ATQ 13869 KV DE S/E BAÑOS OT 33347 Y 43698	Informe	412.00
GREFA CHÓNGO PEDRO FERNANDO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA L/T RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	Informe	252.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/04/2021	15/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA E336 A LA E355 DE LA L/T RIOBAMBA-TOTORAS 230 KV OT 42980	Informe	252.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/04/2021	15/04/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482.00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/04/2021	09/04/2021	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE DEL TRAMO DESDE LA 59 A LA 72 DE LA LÍNEA SAN FRANCISCO-TOTORAS 230 KV PROGRAMADO EN LA OT 42970	Informe	172.00
PARRA HIDALGO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/04/2021	07/04/2021	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	482.00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	29/03/2021	29/03/2021	TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GDE. GRUPO DIESEL SIN OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12.00
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES						376,140.00
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES						0.00
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES						5,846.24
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES						0.00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE						19,752.20
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES						5,910.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES						407,648.44
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/12/2021	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):					SUBGERENCIA FINANCIERA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):					Mg. KRISTIAN STEVE GONZÁLEZ GAVILANES	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					kristian.gonzalez@celec.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(02 2 525150 EXTENSIÓN 2707	