

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBSENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	16/07/2016	17/07/2016	RESTROCCION LIMPIEZA DE AJULADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LA BAHIA ATK 20KV, BANCO AUTOTRANSFORMADORES AXE DE LA MILAGRO, SEGUN OT 4	Informe	108.00
MASABANDA SANTANA ALEX OMAR	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	09/02/2020	09/02/2020	SUPERVISION DE TRABAJOS DE FOM EN SUBESTACION PIMAMPIRO	Informe	252.00
MERA LÓOR RAMÓN SENEN	LINERO - PROYECTO	04/02/2020	09/02/2020	REPLANTEO TOPOGRAFICO DE LA LT EL ARMOA - SAN JUAN DE MANTA	Informe	172.00
VILLACRES NIVOLDO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/11/2020	16/11/2020	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CONEXIONES DE LINEA EN EQUIPOS OTN SDH MPLS	Informe	8.00
ALMEIDA BRITO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	19/11/2020	20/11/2020	CUBRIR TURNO OPERATIVO T1 EN LA SE MAQUILA, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL ANTE LA AJUBILACION DEL SR. ENRIQUE ZAMORA	Informe	412.00
LARA MORALES LUIS HERNAN	ESPECIALISTA JURIDICO	23/11/2020	02/12/2020	CONTINUAR CON EL PROCESO DE LIBERACION DE SERVIDUMBRES EN LA LT SAN GREGORIO SAN JUAN DE MANTA	Informe	732.00
MANRAN THSI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	27/11/2020	06/12/2020	COLABORACION EN LA FISCALIZACION DEL TENDIDO DE OPW EN LA LT TABACUNO PIMAMPIRO	Informe	732.00
CHINGOLUSA NINHAFUA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURIDICO	02/12/2020	04/12/2020	REVISION Y ARCHIVO DE RESOLUCION EN LA SE MAQUILA, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL ANTE LA AJUBILACION DE SAN JUAN DE MANTA	Informe	172.00
ZAMBRANO CRUZ WILMUN ALONSO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	03/12/2020	12/12/2020	REALIZACION DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE LA LT SAN DOMINGO - QUEVEDO	Informe	732.00
GAVILANES MORENO WILIAM JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/12/2020	13/12/2020	COLABORAR EN LA CONTINUACION DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL CABLE CON FOTO OPW LT BINIYACU - ZHORAY	Informe	732.00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINERO - PROYECTO	04/12/2020	13/12/2020	COLABORAR EN LA CONTINUACION DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL CABLE CON FOTO OPW LT BINIYACU - ZHORAY	Informe	732.00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	09/12/2020	09/12/2020	ENTREADOROT CHARLAS DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO CONTROL TIPO DE EQUIPOS, VISTA EN CONJUNTO CON LA ING. KARINA MORLA SE ELABORARA EL INFORME TECNICO SIN DE LAS VISITAS	Informe	252.00
SOGA LLACA HERNA ROMAN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/12/2020	13/12/2020	COLABORAR EN LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE CABLE CON FOTO TIPO ADSI ZONA SUBORIENTAL (TRAMOS SE CUMBARATZA - YANTAZA, BOMBONZA - PANQUI)	Informe	572.00
CORDOVA NUNEZ EDISON BENJAMIN	LINERO - PROYECTO	09/12/2020	16/12/2020	COLABORACION EN LA FISCALIZACION DEL TENDIDO DE OPW EN LA LT TABACUNO PIMAMPIRO	Informe	732.00
RODRIGUEZ MORAÑA WILLIAM NABARDINO	LINERO - PROYECTO	09/12/2020	16/12/2020	COLABORACION EN LA FISCALIZACION DEL TENDIDO DE OPW EN LA LT TABACUNO PIMAMPIRO	Informe	732.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	09/12/2020	09/12/2020	COLABORACION EN LA FISCALIZACION DEL TENDIDO DE OPW EN LA LT TABACUNO PIMAMPIRO	Informe	12.00
CALAMANCIA ULLARI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/12/2020	13/12/2020	COLABORAR EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OPTICO PREVENTIVO DE ODS DE TADAY Y ONT GUALAQUZA - ONT SAN JUAN DE MANTA	Informe	412.00
CHINGOLUSA NINHAFUA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURIDICO	09/12/2020	11/12/2020	OBJETIVO DE CONTINUAR CON LA GESTION DE LIBERACION DE LA FRONTERA DE SERVIDUMBRES EN LA LT SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA	Informe	172.00
CHACHA GUERRA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/12/2020	13/12/2020	COLABORACION EN LA FISCALIZACION DEL TENDIDO DE OPW EN LA LT TABACUNO PIMAMPIRO	Informe	732.00
VILLACRES NIVOLDO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	10/12/2020	13/12/2020	MIGRACION ODS EN EL POP SAN JUAN BOSCO (REEMPLAZO DE TRABAJOS DE FIBRA OPTICA LIMON - SAN JUAN BOSCO - GUALAQUZA)	Informe	252.00
MANRAN THSI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	11/12/2020	20/12/2020	FINALIZAR REVISION Y ARCHIVO DE PENDIENTES EN LT (BARRA TILGANA A 18KV PARA INTERCONEXION CON SE PIMAMPIRO)	Informe	732.00
GREFA ALVARADO LINEN FELIX	LINERO - PROYECTO	11/12/2020	20/12/2020	FINALIZAR REVISION Y ARCHIVO DE PENDIENTES EN LT (BARRA TILGANA A 18KV PARA INTERCONEXION CON SE PIMAMPIRO)	Informe	732.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	12/12/2020	17/12/2020	CUBRIR TURNO OPERATIVO T1 EN LA SE MAQUILA, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL ANTE LA AJUBILACION DEL SR. ENRIQUE ZAMORA	Informe	412.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	12/12/2020	13/12/2020	PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PRUEBAS FUNCIONALES MECANICAS, CONTROL Y ALARMA DEL AUTO TRANSFORMADOR ATO 138KV KV DE LA SE TILGANA OT 3867	Informe	92.00
VELASCO FREILE BRYON ROSARIO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	16/12/2020	17/12/2020	PROCESO DE LIBERACION FRONTERA DE SERVIDUMBRES	Informe	50.00
MARCEZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/12/2020	23/12/2020	VAJE A SE MOLINO TRANSPORTADO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE ACEITE EN EL VEHICULO CAMION CANASTA INTERNATIONAL PE-780	Informe	462.00
SILVA CARTUQUE EDDY MANUEL	ESPECIALISTA DE PROYECTOS EQUIPAMIENTO	21/12/2020	30/12/2020	FISCALIZACION DE LA AMPLIACION DE LA SIE CUENCA CONTRATO NO. CELEC EP-TRA-CON-0020-20	Informe	732.00
MERA LÓOR RAMÓN SENEN	LINERO - PROYECTO	23/12/2020	27/12/2020	ENERGIZACION DE LA SUBESTACION CUENCA	Informe	332.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	29/12/2020	29/12/2020	ORDEN DE TRABAJO FUERA DE PLAN DE MANTENIMIENTO 2020, RECARGA DE GAS SF6 EN EL POLO A DEL INTERRUPTOR TRANSFERENCIA	Informe	92.00
SECARA CUMAROS JOHNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA INTERCONECTADO	29/12/2020	29/12/2020	ORDEN DE TRABAJO FUERA DE PLAN DE MANTENIMIENTO 2020, RECARGA DE GAS SF6 EN EL POLO A DEL INTERRUPTOR TRANSFERENCIA	Informe	92.00
SANCHEZ VINEZA DANIEL ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	29/12/2020	29/12/2020	REVISION DE MATERIALES EXISTENTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 2ND	Informe	12.00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	29/12/2020	29/12/2020	REVISION DE MATERIALES EXISTENTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 2ND	Informe	12.00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	31/12/2020	31/12/2020	ACTIVIDAD RELACIONADA A OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION EN MANUEL LOS RIOS, PINCHINLA, SANTA DOMINGO DE LOS TILGACHAS, EMERALDAS	Informe	0.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBSENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/01/2021	03/01/2021	MPP PRIMERA INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA EMERGENTE DE LA LT MILAGRO INSP-DESB-EMERGENTE - SEGUN OT 4	Informe	12.00
ZABALA RITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBSENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/01/2021	03/01/2021	OT 4038 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FALTA DE SERVIDUMBRES - DESBROCE GENERAL, SEGUN CONTRATO TRA-CON-04-20	Informe	48.00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/01/2021	11/01/2021	ACTIVIDAD RELACIONADA A OPERACION Y MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION EN MANUEL LOS RIOS, PINCHINLA, SANTA DOMINGO DE LOS TILGACHAS, EMERALDAS	Informe	452.00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBSENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/01/2021	03/01/2021	MPP PRIMERA INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA EMERGENTE DE LA LT BOMICHINSP-DESB-EMERGENTE - SEGUN OT 4	Informe	12.00
GARCIA ODONDO CARLOS ADOFIO	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	04/01/2021	06/01/2021	INSPECCION DE TRABAJOS EN SE PIMAMPIRO, REVISION DE CONDICIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA SE MAQUILA, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL ANTE LA AJUBILACION DE SAN JUAN DE MANTA	Informe	122.00
SIMBARA PALAPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	04/01/2021	13/01/2021	TRABAJOS FISCALIZACION SISTEMA DE CONTROL SAS DE LA SUBESTACION PIMAMPIRO	Informe	732.00
MORALES GUACHAZA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENCL. PROYECTO 500 KV	06/01/2021	06/01/2021	VERIFICACION DE REPUESTOS DE EQUIPO PRIMARIO DE 500 KV, PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SUBESTACION QUEVEDO CONTRATO NO. 2019-20	Informe	232.00
ANDRADE SANCHEZ RICARDO LUIS	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	06/01/2021	10/01/2021	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VARIANTE DE LA LT DEL SISTEMA DE TRANSMISION OROQUEASA A 230 KV	Informe	332.00
PERUGADÉ GALATIANA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/01/2021	07/01/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PLACAS PE0111 - GERENCIA	Informe	12.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/01/2021	16/01/2021	MCP MANTENIMIENTO MAYOR INTERRUPTOR GIS MAGNAN REPUERTO PREVIO A LA INSTALACION EN LA BAHIA TRES CERRITOS 80KV EN LA SE MAQUILA, MANTENIMIENTO MAYOR Y REEMPLAZO DE EMPAQUETADORA	Informe	732.00
ARELLANO OCHOA ANDEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/01/2021	09/01/2021	REEMPLAZO DE TURNO OPERATIVO T3 EN LA SE MILAGRO, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL ANTE LA AJUBILACION DEL SR. JOSE NUNEZ	Informe	92.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	07/01/2021	08/01/2021	MCP REEMPLAZO DE BOMBERAS TR3 EN TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES D2 PRUEBAS OPERATIVAS Y REVISION DE TRABAJOS DE CONDUCTOR EN CABLETOS DE 120KV, SEGUN OT 0451 EN LA SE SANTA	Informe	92.00
SARMIENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	07/01/2021	16/01/2021	MCP MANTENIMIENTO MAYOR INTERRUPTOR GIS MAGNAN REPUERTO PREVIO A LA INSTALACION EN LA BAHIA TRES CERRITOS 80KV EN LA SE MAQUILA, MANTENIMIENTO MAYOR Y REEMPLAZO DE EMPAQUETADORA	Informe	732.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA INTERCONECTADO	07/01/2021	08/01/2021	MCP REEMPLAZO DE BOMBERAS TR3 EN TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES D2 PRUEBAS OPERATIVAS Y REVISION DE TRABAJOS DE CONDUCTOR EN CABLETOS DE 120KV, SEGUN OT 0451 EN LA SE SANTA	Informe	92.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	08/01/2021	10/01/2021	MCP REEMPLAZO DE TARJETA AVR, REVISION DE CONTROLADOR, REEMPLAZO DE DIESEL EN TANQUE DABHO, REEMPLAZO DE TAPA DE BARRIL EN PRUEBAS OPERATIVAS EN LOS GENERADORES DE EMERGENCIA SEGUN	Informe	92.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA INTERCONECTADO	08/01/2021	10/01/2021	MCP REVISION DE TARJETA AVR, REVISION DE CONTROLADOR, REEMPLAZO DE DIESEL EN TANQUE DABHO, REEMPLAZO DE TAPA DE BARRIL EN PRUEBAS OPERATIVAS EN LOS GENERADORES DE EMERGENCIA SEGUN	Informe	92.00
ARECE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/01/2021	16/01/2021	CUBRIR TURNO OPERATIVO T1 EN LA SE POSOJIRA, DEBIDO A LA DISPOSICION DE TRABAJO DEL SR. ARMANDO TIGRERO	Informe	412.00
MORALES GUACHAZA MILTON EDUARDO	JEFE DE CALIDAD, ENCL. PROYECTO 500 KV	11/01/2021	15/01/2021	VERIFICACION DE REPUESTOS DE EQUIPO PRIMARIO DE 500 KV, PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA SUBESTACION QUEVEDO CONTRATO NO. 2019-20	Informe	462.00
LUQUANA NABIMBA HUDO PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	11/01/2021	20/01/2021	CONTINUACION CON REPLANTEO DE SITIOS DE TORRE PARA LA LT DEL SISTEMA ANAGUA-CUMBARATZA LOS ENCUENTROS 138/230 KV EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA EL	Informe	732.00
ANDRADE SANCHEZ RICARDO LUIS	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	11/01/2021	20/01/2021	CONTINUACION CON REPLANTEO DE SITIOS DE TORRE PARA LA LT DEL SISTEMA ANAGUA-CUMBARATZA LOS ENCUENTROS 138/230 KV EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA EL	Informe	732.00
GALARZA AREVALO CARLOS DAVID	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	11/01/2021	20/01/2021	PRUEBAS FUNDACION EN INVERSIONES SEGURIDAD PATIO 80KV - SUBESTACION SAN JUAN	Informe	732.00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LINERO - PROYECTO	11/01/2021	13/01/2021	1 CONTINUACION CON LA FISCALIZACION EN SITIO DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 2 REVISION DE PRUEBAS PENDIENTES AL SISTEMA DE 48 VDC	Informe	172.00
SIENIEZ GUATO VICTOR LEAN	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	13/01/2021	15/01/2021	LEVANTAR PENDIENTES Y POSTERIOR LIQUIDACION DEL CONTRATO 144-2019 OBRAS CIVILES DE LA SUBESTACION PODERANES	Informe	363.00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/01/2021	15/01/2021	RETORNO DEL INDI. ENVIADO ALARACION DE LA SUBESTACION PIMAMPIRO	Informe	50.00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/01/2021	15/01/2021	RETRO DE MATERIALES DE SIE VEINTENA PARA TRABAJOS DE DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EN POP QUEVEDO	Informe	12.00
ROSALES ROJAS ANGELICA ROSARIA	ASISTENTE JURIDICO	16/01/2021	16/01/2021	APOYO CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LT TILGACHAS, INDI A 90KV	Informe	32.00
ROSALES ROJAS ANGELICA ROSARIA	ASISTENTE JURIDICO	17/01/2021	17/01/2021	APOYO CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LT TILGACHAS, INDI A 90KV	Informe	32.00
ROSALES ROJAS ANGELICA ROSARIA	ASISTENTE JURIDICO	18/01/2021	18/01/2021	APOYO CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LT TILGACHAS, INDI A 90KV	Informe	32.00
MACIAS PICO ELOGIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBSENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	18/01/2021	18/01/2021	OT 7155 INSPECCION VISUAL POR AVISO DE FALLA LT QUEVEDO DALLE PERIRA	Informe	92.00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINERO DE SUBSENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/01/2021	19/01/2021	MPP REFINADO DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y GENERADORES AJULAR PARA DETENER EL DETERIORO POR FACTORES AMBIENTALES EN LA SE SAN DOMINGO, SEGUN OT 4048	Informe	92.00
ZAMBRANO SOLIZARDO ROBERTO BERTOLFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	19/01/2021	27/01/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CAMIONETA PLATA EQUIPADA DE PLACAS # 20-130, PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS LT MILAGRO, DOS CERRITOS, RESECCION DE MOTOS, SEGUN OT Y 4583	Informe	732.00
MORCHICO MOREIRA IRVIN RENE	LINERO DE SUBSENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/01/2021	19/01/2021	OT 7155 INSPECCION VISUAL POR AVISO DE FALLA LT QUEVEDO DALLE PERIRA	Informe	92.00
PACHAMACA CAZA EDGAR ALFREDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISION	19/01/2021	20/01/2021	INSPECCION VISUAL DE SITIOS DE TORRE, MEDICION DE RESISTIVIDAD LT SAN JUAN - EL ARMOA A 230 KV Y VARIANTE DE 80KV SIE QUEVEDO	Informe	332.00
CALLERA TPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	19/01/2021	22/01/2021	INSPECCION TECNICA DE LA PARTE CIVIL Y GEOLOGICA, LEVANTAMIENTO DE ACTUARIOS Y MEDICION DE RESISTIVIDAD PARA LA LT EL ARMOA - SAN JUAN DE MANTA A 230 KV Y LA LT SAN JUAN DE MANTA - MANTA A 138 KV	Informe	732.00
SIMBARA PALAPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	19/01/2021	27/01/2021	- TRABAJOS FISCALIZACION SISTEMA DE CONTROL SAS DE LA SUBESTACION PIMAMPIRO	Informe	732.00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/01/2021	20/01/2021	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS POR SALIDA DEL POP QUEVEDO	Informe	732.00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/01/2021	20/01/2021	COLABORACION CON EL DESMONTAJE DE NODO POP QUEVEDO INCLUIDE DESINSTALACION DE ESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN VINCULO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL S/N	Informe	172.00
QUINTANA ESPINOZA DIANA ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	19/01/2021	21/01/2021	INSPECCION GEOLOGICA DE RUTA DE LT TILGADO TOTORAS (ALTERNATIVA QUEBRADA MORELON)	Informe	172.00
MANRAN THSI SILVIO DIONICIO	LINERO - PROYECTO	26/01/2021	26/01/2021	- TENDIDO DE ENLACE A NUEVAS OFERTAS DE PROYECTO RIO COCA (GUITO)	Informe	732.00
ARAS MALDONADO GALO WILLIAM	ESPECIALISTA JURIDICO	26/01/2021	26/01/2021	CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES DE IMPOSICION DE SERVIDUMBRES, NOTIFICACIONES AFECTADOS POR EL PASO DE LA LT SE BOMBARAZA-TABAY-TABAY A 230 KV Y	Informe	732.00
CHINGOLUSA NINHAFUA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURIDICO	26/01/2021	26/01/2021	ACTIVIDADES DE RECOPIACION DE DOCUMENTACION LEGAL A PROPIETARIOS INHERENTES A LA LIBERACION DE SERVIDUMBRES EN LA LT TABAY - BOMBONZA	Informe	732.00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/01/2021	26/01/2021	CUBRIR TURNO OPERATIVO T1 EN LA SE MAQUILA, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL ANTE LA AJUBILACION DEL SR. ENRIQUE ZAMORA	Informe	412.00
MARCEZ ACUÑA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/01/2021	31/01/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CAMIONETA TIPO CANASTILLA PSD-78 PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS SE DOS CERRITOS RESECCION DE LA SUBESTACION MOVIL LT MILAGRO	Informe	732.00
SARAGURO RIOS ROSSWELL ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA INTERCONECTADO	22/01/2021	22/01/2021	MCP REEMPLAZO DE DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL FASE B FALLADO EN LA BAHIA ATK 18KV, PRUEBAS ELÉCTRICAS AL NUEVO EQUIPO YLISTA EN SERVICIO SEGUN OT 0474 EN LA SE POSOJIRA, SEGUN	Informe	92.00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	22/01/2021	22/01/2021	MCP REEMPLAZO DE DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL FASE B FALLADO EN LA BAHIA ATK 18KV, PRUEBAS ELÉCTRICAS AL NUEVO EQUIPO YLISTA EN SERVICIO SEGUN OT 0474 EN LA SE POSOJIRA, SEGUN	Informe	92.00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA INTERCONECTADO	22/01/2021	23/01/2021	MCP REEMPLAZO DE DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL FASE B FALLADO EN LA BAHIA ATK 18KV, PRUEBAS ELÉCTRICAS AL NUEVO EQUIPO YLISTA EN SERVICIO SEGUN OT 0474 EN LA SE POSOJIRA, SEGUN	Informe	92.00
SECARA CUMAROS JOHNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA INTERCONECTADO	24/01/2021	02/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADORA TIPO ORINO EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN EL INTERRUPTOR DE LA BAHIA CAPACITORES Y 180V	Informe	732.00
DIAZ DAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	24/01/2021	02/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADORA TIPO ORINO EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELÉCTRICAS EN EL INTERRUPTOR DE LA BAHIA CAPACITORES Y 180V	Informe	732.00
TIGEROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA INTERCONECTADO	24/01/2021	25/01/2021	TRABAJOS DE CONEXION A BARRA PRINCIPAL DE BAHIA POSOJIRA 3 49 KV DE LA SE POSOJIRA	Informe	92.00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/01/2021	02/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADORA TIPO ORINO EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUE		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los vísiticos, informes de trabajo y justificativos de movilizaciones nacional e internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viatcos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilizaciones	Valor del viático
PROAÑO HEDALDO SANTIAGO JAVIER	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	25/01/2021	01/03/2021	INSPECCIÓN DE LA RUTA, VERTICES Y TANGENTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS- LAGO DE CHONÓNVA A 230 KV	Informe	572,00
PERUGACHI GUEVARA LUIS GUILLERMO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/01/2021	03/03/2021	MOVILIZACIÓN AL ING. EDGAR YUCATO, JUAN GUEVARA Y CESAR ZAMBRANO, A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA VARIANTE DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS- LAGO DE CHONÓNVA A 230 KV	Informe	732,00
QUINTANA ESPINOZA DAMIÁN ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	25/01/2021	01/03/2021	INSPECCIÓN DE LA RUTA, VERTICES Y TANGENTES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN CHORRILLOS- LAGO DE CHONÓNVA A 230 KV	Informe	572,00
QUIMBRO LOPEZ JAVIER ENRIQUE	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	25/01/2021	29/01/2021	LIQUIDACION DE PLANILLA NO. 013 - LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES FINALES OBRAS CIVILES SANTA ELENA	Informe	332,00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/01/2021	01/03/2021	OPERACION DE SIE AMBATO (REEMPLAZO POR VACACIONES DE OPERADOR) SIN OT	Informe	432,00
FRANCIS MURCIEL MARLO NAHIN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	27/01/2021	04/02/2021	FISCALIZACION EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA PIRAMIRAO	Informe	652,00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/01/2021	07/02/2021	REALIZA LA MOVILIZACION DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION MANDEPIRUA HASTA QUE SE EL PROCESO DE CONTRATACION SEA ADECUADO	Informe	732,00
TIGEROS CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA	29/01/2021	30/01/2021	TRABAJOS DE CORRECCION DE PUNTO CALIENTE POR PARTE DE OEN-MILAGRO, CON SALIDA DE SERVIDUMBRE DEL PATIO DE 60 KV	Informe	92,00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	29/01/2021	31/01/2021	MPP PRIMERA INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y CONTROL DEL DESBROCE DE FAJA DE SERVIDUMBRE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CHORRILLOS- LAGO DE CHONONVA A 230KV	Informe	172,00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FERRIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/01/2021	31/01/2021	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SIE LA CONCORDIA DE ABRIL DE 2021, SE REEMPLAZA AL TURNO T3	Informe	162,00
VIRACOLCHA QUESPE LUIS ANBAL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/01/2021	08/03/2021	OPERACION DE SIE LORETO EN EXISTEN OPERADORES SIN OT	Informe	842,00
CHILAN MORIA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	30/01/2021	02/03/2021	MPP PRIMERA INSPECCION ELECTROMECANICA Y VISUAL DE EFECTO CORONA DE LA LT CH01SEL Y LT CH02 SEGUN OT: 46731 - 46730	Informe	252,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	30/01/2021	02/03/2021	MPP PRIMERA INSPECCION ELECTROMECANICA Y VISUAL DE EFECTO CORONA DE LA LT CH01SEL Y LT CH02 SEGUN OT: 46731 - 46730	Informe	252,00
ODOCHA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	30/01/2021	02/03/2021	MPP PRIMERA INSPECCION ELECTROMECANICA Y VISUAL DE EFECTO CORONA DE LA LT CH01SEL Y LT CH02 SEGUN OT: 46731 - 46730	Informe	252,00
PATINO PAZTA ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	31/01/2021	05/03/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION EN TURNO EN LA SIE QUITO	Informe	432,00
AYALA GARDON OSCAR EDUARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	31/01/2021	31/01/2021	TRABAJADO CON EL OPERADOR DE TURNO DESDE LA SIE MOLINO A CUENCA	Informe	12,00
FRANCO GODOY CARLOS ADRIAN	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	01/02/2021	05/02/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACION ST LA CONCORDIA FEDERNALES A 230 KV EN LA CONCORDIA DE FEDERNALES	Informe	362,00
CORNEJO AYALA JORGE ISMAEL	MEDICO	01/02/2021	02/02/2021	ENTREGA DE LOS NTS DE BIOSIGURIDAD MAS UNA BREVE DE MINI CHALLA DE PREVENION DEL COVID-19 REEMBOLSO Y TOMA DE SIGNOS VITALES A OPERADORES DE TURNO	Informe	92,00
JARAMILLO CALAHORRANO LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	01/02/2021	01/02/2021	ATENDER REQUERIMIENTO DEL ING. PATRICIO HEDALDO ENTREGA DE EQUIPO PRIMARIO EN PRESTAMO PARA SIE PIRAMIRAO - TRANFORMADOR	Informe	32,00
BARROS PERALTA GINO INGB	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO EQUIPAMIENTO	01/02/2021	10/02/2021	SE CONTINUA CON LA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DE IMPOSICION DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO EMITIDA POR EL CONCEJ. LOCAL DE BARRERA ARMANDO LEONARDO	Informe	732,00
ALVARADO BARRERA ARMANDO LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/02/2021	03/02/2021	REALIZACION DE TURNO OPERATIVOS EN LA SIE LA CONCORDIA DE ABRIL A LA PROGRAMACION MENSUAL	Informe	32,00
MENDOZA LOON MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/02/2021	02/02/2021	EJECUCION DE OT 4704 CAMBIO DE CONEXIONADO PARA CORREGIR SECUENCIA DE FASES EN ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR T2	Informe	32,00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERRIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/02/2021	09/03/2021	TURNO DE OPERACION SE FEDERNALES	Informe	482,00
CROCILLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/02/2021	09/03/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SIE LOMA POR RESPONSABILIDAD DE LA GUARDIA T3	Informe	682,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	01/02/2021	04/03/2021	OT 4704, CAMBIO DE CONEXIONADO Y SECUENCIA DE FASES EN ALIMENTACION DE TRANSFORMADOR T3 DE LA SIE FEDERNALES OT 4717, CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN BALANTE HACIA 80 BK1	Informe	252,00
CONDOY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/02/2021	02/02/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (TS) EN LA SUBESTACION QUITO	Informe	162,00
OTAZAR SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE PROYECTOS EQUIPAMIENTO	01/02/2021	04/02/2021	INSPECCIONES DE LAS ESTRUCTURAS QUE ENTREGARAN CALIDAD DE REFLEJO PARA LINEAS DE TRANSMISION DEL PROYECTO DE 600KV EN EL ENCLAVAMIENTO EN LA SUBESTACION DE LA SIE LA CONCORDIA DE FEDERNALES	Informe	362,00
GARCIA GODOY CARLOS ADRIAN	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	02/02/2021	03/02/2021	INSPECCION DE TRABAJOS EN SIE PIRAMIRAO, REVISION DE CONDICIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROTOCOLO DE BIOSIGURIDAD DE LOS TRABAJOS, CONTROL DE TEMPERATURA	Informe	122,00
VERGOSTO PARRINO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	02/02/2021	03/02/2021	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSIGURIDAD, ANALISIS DE CASOS DE COVID-19 PRESENTADOS EN LA SUBESTACION EN LA CIUDAD DE QUITO	Informe	92,00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEFTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	02/02/2021	04/02/2021	MOVILIZACION AL SR. SEGUNDO VARELA Y ANDRES AREVALO A ACTIVIDAD RELACIONADA A OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION EN LA SIE LA CONCORDIA DE ABRIL	Informe	172,00
ALVEAR GREFA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/02/2021	02/02/2021	INSPECCION DE LA LIT TRAMO EM6 A E64K POR FALLA 47864	Informe	12,00
ANDRADE CAicedo ALGARAB DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/02/2021	05/02/2021	DEL 02 AL 05 FEBRERO SE REEMPLAZA A BYRON CORNEJO (T1) POR SER PERSONA DE RIESGO DE COVID 19 S/MANTA	Informe	392,00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/02/2021	02/02/2021	INGRESO AL CAMPAMENTO DE GUARUMALES PARA CUBRIR TURNOS OPERATIVOS EN LA SIE MOLINO	Informe	32,00
VARGAS VASCO SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/02/2021	04/02/2021	OT 4717, CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN BALANTE HACIA 80 BK1	Informe	172,00
GATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	02/02/2021	02/02/2021	OT 4780, CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN LA BAHIA PORTOVELAZO 2 80KV FASE A,B	Informe	92,00
LOAYZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/02/2021	02/02/2021	REVISION LA FUGA DE GAS SF6 AL DIVYUTOR GIS 008 BAHIA POLIDUCTO BALAO DE LA CENTRAL TERMICA DE PETROECUADOR	Informe	92,00
LOAYZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/02/2021	02/02/2021	INSPECCION DE LA LIT TRAMO EM6 A E64K POR FALLA OT 4784	Informe	12,00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/02/2021	02/02/2021	INSPECCION DE LA LIT TRAMO EM6 A E64K POR FALLA OT4784	Informe	12,00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/02/2021	04/02/2021	OT 4780, CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN BALANTE HACIA 80 BK1	Informe	172,00
ABAD ALDOLFA CRISTIAN BLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	02/02/2021	03/02/2021	OT 4780, CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN LA BAHIA PORTOVELAZO 2 80KV FASE A,B	Informe	92,00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	02/02/2021	03/02/2021	REVISION LA FUGA DE GAS SF6 AL DIVYUTOR GIS 008 BAHIA POLIDUCTO BALAO DE LA CENTRAL TERMICA DE PETROECUADOR	Informe	92,00
MOREIRA CARRELL CESAR ISMAIRO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/02/2021	07/02/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN TURNOS DE OPERACION DE LA SIE QUITO	Informe	432,00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LINEERO - PROYECTO	02/02/2021	12/02/2021	INSTALACION Y MONTAJE DEL ET ENTRE LOS EQUIPOS P04 Y 03H DE LAS SUBESTACIONES DALLE PERVA Y QUITO PARA LA MODIFICACION DEL VOLTAJE POR DE LA SIE QUITO	Informe	812,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/02/2021	03/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERMILADO PUNTO	Informe	12,00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/02/2021	05/02/2021	MOVILIZACION AL ING. DAMIAN REYES A ATENCION NOVEDADES AUTOTRANSFORMADOR ATR, POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL EQUIPO	Informe	172,00
BARQUERO ROSA ROSSIBELT ISAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	03/02/2021	07/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA TIPO ORING EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS EN EL INTERRUPTOR DE LA BAHIA TRANSFERENCIA SERV. SEGUN	Informe	332,00
PROACAMA GUEVARA EDUARDO SANTIAGO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	03/02/2021	04/02/2021	CORRECCION DE PUNTO CALIENTE DEBIDO A DESCARGA POR EL CONECTOR DEL SECCIONADOR 688-841 (FASE B) BAHIA AMBATO 1 DE 80KV OT 4782	Informe	92,00
NARVAEZ CUEVA FRANCISCO JAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/02/2021	07/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA TIPO ORING EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS EN EL INTERRUPTOR DE LA BAHIA TRANSFERENCIA SERV. SEGUN	Informe	332,00
SECARA GARCIBON JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	03/02/2021	07/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA TIPO ORING EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS EN EL INTERRUPTOR DE LA BAHIA TRANSFERENCIA SERV. SEGUN	Informe	332,00
SUAREZ BARRERA ANDRADO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/02/2021	04/02/2021	CORRECCION DE PUNTO CALIENTE DEBIDO A DESCARGA POR EL CONECTOR DEL SECCIONADOR 688-841 (FASE B) BAHIA AMBATO 1 DE 80KV OT 4782	Informe	92,00
SABAMENDO MAZABANA GERARDO EMRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/02/2021	07/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA TIPO ORING EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS EN EL INTERRUPTOR DE LA BAHIA TRANSFERENCIA SERV. SEGUN	Informe	332,00
HALLA CAROLINA JOSE RAUL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	03/02/2021	04/02/2021	CORRECCION DE PUNTO CALIENTE DEBIDO A DESCARGA POR EL CONECTOR DEL SECCIONADOR 688-841 (FASE B) BAHIA AMBATO 1 DE 80KV OT 4782	Informe	92,00
REYES ORMAZA JORGE DAMIAN	JEFE DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (E)	03/02/2021	05/02/2021	ATENCION NOVEDADES AUTOTRANSFORMADOR SHENGA	Informe	172,00
DAZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/02/2021	07/02/2021	MCP CORRECCION DE FUGA DE GAS SF6 REEMPLAZO DE EMPAQUETADURA TIPO ORING EN POLOS DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS EN EL INTERRUPTOR DE LA BAHIA TRANSFERENCIA SERV. SEGUN	Informe	332,00
ESPIN PALLANZO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/02/2021	04/02/2021	CORRECCION DE PUNTO CALIENTE DEBIDO A DESCARGA POR EL CONECTOR DEL SECCIONADOR 688-841 (FASE B) BAHIA AMBATO 1 DE 80KV OT 4782	Informe	92,00
LLOJDA VASCO ANDRES LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/02/2021	09/03/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA SIE QUITO	Informe	432,00
MACHUCA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/02/2021	09/03/2021	OPERACION DE SIE AMBATO (REEMPLAZO POR VACACIONES DE OPERADOR) SIN OT	Informe	432,00
VELASCO FREILE BYRON ROBERTO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	04/02/2021	05/02/2021	ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL Y AVULOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACION DE SERVIDUMBRE EN EL SISTEMA PIRAMIRAO	Informe	92,00
AVELLANEDA MONTAVIO ENRIQUE DAVID	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	04/02/2021	05/02/2021	ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL Y AVULOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A LA LIBERACION DE SERVIDUMBRE EN EL SISTEMA PIRAMIRAO	Informe	92,00
GUEVARA CARULLO JAVIER GEOVANNY	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	05/02/2021	05/02/2021	VERIFICAR EL AVANCE DE LOS INGRESOS A BODEGA DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO DE 600 KV	Informe	32,00
FRANCO VILLACRES ANGEL TEODORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/02/2021	14/02/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION BASHAHUYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACION Y VICEVERSA EN LOS TURNOS DE 07H00 A 13H00 Y 23H00	Informe	732,00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/02/2021	07/02/2021	SE ASISTE A LA CIUDAD DE MANTA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION DE LA SIE MANTA POR REEMPLAZO DEL T1	Informe	122,00
PADRINO BRAVO LUIS GEOVANNY	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/02/2021	07/02/2021	REALIZAR TURNO DE OPERACION SE FEDERNALES	Informe	122,00
CONDOY AGUILAR DARWIN EDUARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/02/2021	11/02/2021	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS (TS) EN LA SUBESTACION QUITO	Informe	432,00
CHOPCHALLA SACA CRISTIAN ANDRES	ESPECIALISTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ZONAL	06/02/2021	11/02/2021	OPERACION DE SIE ROIMBAM (FALTA DE OPERADORES) SIN OT	Informe	432,00
ANDRADE CAicedo ALGARAB DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/02/2021	08/02/2021	DEL 07AL 08 FEBRERO SE REEMPLAZA A ANDRES MOREIRACAT POR VACACIONES ANUALES	Informe	212,00
ZAMBRANO SOLORZANO ROGER BERTILFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/02/2021	08/02/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE CAMION GRUA PLATAFORMA DE PLACAS 3E-1033 PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS, MOVILIZACION DE PLANES DE TRATAMIENTO DE ACEITE ENERVIAC 400V Y	Informe	92,00
JIMENEZ DIEZ CRISTIAN FERRIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/02/2021	07/02/2021	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA SIE LA CONCORDIA DE ABRIL DE FEBRERO/2021, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ENERGIA EN LAS CIUDADES DE QUITO, CANTON DE LOS RIOS, SEGUNDA Y TERCERA ZONA	Informe	32,00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERRIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/02/2021	10/02/2021	TURNO DE OPERACION SE FEDERNALES	Informe	302,00
MUNOZ ACUNA CESAR AGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/02/2021	09/02/2021	CONDUCCION Y OPERACION DE LA CAMIONETA OMNI TIPO CASATELLA PLACAS PEI 7038 PARA LA EJECUCION DEL SIGUIENTE TRABAJO CORRECCION DE FUGA GAS SF6 TURNO T3	Informe	92,00
ALVARADO BARRERA ARMANDO LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/02/2021	07/02/2021	REALIZACION DE TURNO OPERATIVOS EN LA SIE LA CONCORDIA DE ABRIL CIRCULAR INDO GENIACE GENACE 2021-0001-C DEL 29 DE FEBRERO DE 2021, CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ENERGIA EN LAS CIUDADES DE QUITO, CANTON DE LOS RIOS, SEGUNDA Y TERCERA ZONA	Informe	32,00
VELIZ SANDOZ JAVIER ANTONIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/02/2021	07/02/2021	REALIZAR TURNO EN LA SUBESTACION QUINQUE POR FALTA DE PERSONAL OPERATIVO Y POR EJECUCION DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES	Informe	32,00
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/02/2021	14/02/2021	TRABAJO DE MATERIALES DE BODEGA EN LA SIE MACHUCA POR SOLICITUD DE LA SOM	Informe	572,00
AYALA GARDON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	08/02/2021	17/02/2021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACION SISTEMA DE TRANSMISION CHORRILLOS- LAGO DE CHONONVA A 230KV, SISTEMA DE ENTREGA DE ENTREGA DE EPP CHORRILLOS DE SEGURIDAD, USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	Informe	732,00
PALACIOS WOND PRISCILLA JACQUELINE	ODONTOLOGO	08/02/2021	15/02/2021	SOPORTE A GESTION DE ENTREGA DE EPP CHORRILLOS DE SEGURIDAD, USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	Informe	572,00
QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	08/02/2021	15/02/2021	ENTREGA DE EPP PARA EL PERSONAL DE LA ZONA NOROCCIDENTAL, MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUENCIA DE	Informe	572,00
VERGOSTO PARRINO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	08/02/2021	14/02/2021	VISITA A SUBESTACIONES ZSO, ENTREGA DE NTS DE PROTECCION DE BIOSIGURIDAD, CHALLA SOBRE PREVENICION DE DISCRIMINACION ACCESIBLE Y MALTRATO A LA MUJER	Informe	462,00
CRESPO ROSALES ARTURO FERNANDO	JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS, ENC.	08/02/2021	13/02/2021	TRABAJO HACIA LAS CIUDADES DE AMBATO, QUITO, STO. DOMINGO PARA LA INSPECCION DE BODEGAS, REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA AREA DEL US	Informe	652,00
SASALEMA TAPIE RENE MARIANO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/02/2021	09/02/2021	MOVILIZACION AL SR. XAVIER CHAMORRO, A VISITAR LAS CIUDADES DE AMBATO Y ROIMBAMA, CON EL FIN DE QUE SE TRABAJE EL DIA LUNES Y MARTES DE FEBRERO DE 2021 HASTA ESTAS HORAS DEPENDIENDO DEL DIA	Informe	92,00
QUILBE SANDOZ ELBER OSWALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/02/2021	17/02/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION SINAHUYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACION Y VICEVERSA EN LOS TURNOS DE 07H00 A 13H00 Y 23H00	Informe	732,00
PONCE CABRERA WILSON ALEJANDRO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/02/2021	12/02/2021	REALIZAR LA MOVILIZACION DEL ING. JORGE MANA - OPERADOR DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ST- QUITO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SIE QUITO	Informe	32,00
GRIMI LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	08/02/2021	09/02/2021	ENTREGA DE MATERIALES EN LA BODEGA DIARIA DE LA SIE SANTA ROSA Y SIE SANTA DOMINGO, SEGUN LO SOLICITADO POR LAS AREAS DE MANTENIMIENTO	Informe	62,00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/02/2021	10/02/2021	MOVILIZACION AL ING. SEBASTIAN PEREZ, A CONSTATACION FISICA DE LOS DE ACTIVO FUJO DE OPERACION, TENDENCIA DE LA SIE SAN GREGORIO	Informe	172,00
CALZADILLA CHALA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/02/2021	17/02/2021			

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/02/2021	09/02/2021	OT 45076 FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAMA DE SERVIDUMBRE -DESBOCCE GENERAL- SEGUN CONTRATO TRACOLIBRA26	Informe	92,00
PATRO PATTA ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/02/2021	13/02/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACION EN TURNO EN LA SE QUEVEDO.	Informe	432,00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/02/2021	13/02/2021	REEMPLAZO DE TURNOS OPERATIVOS EN LA SE POSORJA, POR VACACIONES DEL SR. EDUARDO SORROQUEZ	Informe	412,00
OTAZAR SANDOVAL NELSON DAVID	ESPECIALISTA DE PROYECTOS EQUIPAMIENTO	09/02/2021	13/02/2021	INSPECCION DE MATERIALES DE EMBAJOLE 304 Y 306	Informe	382,00
SOLANO AGUILAR JACKSON JAVIER	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	09/02/2021	17/02/2021	OBRAS ELECTROMECANICAS/PUESTA EN SERVICIO SUBESTACION SAN JUAN PATIO 80 KV/304	Informe	732,00
SANCHEZ RODRIGUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	09/02/2021	17/02/2021	FISCALIZACIÓN OBRAS ELECTROMECANICAS - PUESTA EN SERVICIO SE SAN JUAN PATIO DE 80 KV	Informe	732,00
JIMENEZ GUATO HECTOR LOUIS	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	09/02/2021	12/02/2021	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACION JUVINO 3 60KV Y LT ASOCIADA.	Informe	332,00
SORRENZA MACIAS FABIAN MENN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	09/02/2021	12/02/2021	SUPERVISIÓN DEL MONTAJE ELECTROMECANICO EN LA SE QUEVEDO Y ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SGM EN LA SE B/S ALBUQUERQUE	Informe	382,00
QUILJE ANAGRAND PABLO RAFAEL	LINERO - PROYECTO	09/02/2021	12/02/2021	INSTALACIÓN DE LAS ESCALPAS EN LAS TORRES DE RETENCIÓN DE LA LT SANTA ROSA 2 POMASQUI II.	Informe	332,00
BOSGAZ BOTOYAY HENRY FABRICIO	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTEAJE ELECTROMECANICO EQUIPAMIENTO	09/02/2021	13/02/2021	OBRAS ELECTROMECANICAS CTO 01131019 OBRAS ELECTROMECANICAS CTO 01131019 - EDIFICACION, MODERNIZACION DE SERVIDUMBRES DE MONTEAJE ELECTROMECANICO, TENDIDO Y CONEXIONADO	Informe	412,00
BARBA DELGADO VICTOR EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	09/02/2021	12/02/2021	1. SUPERVISIÓN DE EMPASTE PARA TODAS LAS PAREDES EXTERIORES DE LAS FACHADAS DE LA CASA DE CONTROL 2. SUPERVISIÓN DE EMPASTE PARA TODAS LAS PAREDES INTERIORES DE LOS CUARTOS	Informe	332,00
MASABANDA SANTANA ALEX OMAR	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	09/02/2021	12/02/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE PCM EN SUBESTACION PIMAMARPO	Informe	332,00
ZAMBRANO ALAVA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRAFICO	09/02/2021	12/02/2021	FISCALIZACIÓN DE LA LT SANTA ROSA - POMASQUI A 230KV LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO DE LAS BOVEDAS DE CARAPUNGO.	Informe	332,00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFICO	09/02/2021	12/02/2021	FISCALIZACIÓN DE LA LT SANTA ROSA - POMASQUI A 230KV LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO DE LAS BOVEDAS DE CARAPUNGO.	Informe	332,00
QUINTANA ESPINOZA DIANA ALEXANDRA	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	09/02/2021	12/02/2021	REVISIÓN DEL TRAZADO DE LA LT DEL SISTEMA LA AVANZADA A 230 KV Y LA LT DEL SISTEMA OROQUESA A 230 KV. A FIN DE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS ELECTROMECANICOS Y GEOLÓGICOS.	Informe	412,00
ANDRADE SANCHEZ RICARDO LUIS	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	09/02/2021	12/02/2021	REVISIÓN DEL TRAZADO DE LA LT DEL SISTEMA LA AVANZADA A 230 KV Y LA LT DEL SISTEMA OROQUESA A 230 KV. A FIN DE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS ELECTROMECANICOS Y GEOLÓGICOS.	Informe	412,00
CEDENO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINERO - PROYECTO	09/02/2021	12/02/2021	INSTALACIÓN DE LAS ESCALPAS EN LAS TORRES DE RETENCIÓN DE LA LT SANTA ROSA 2 POMASQUI II.	Informe	332,00
ONA GUASTI JORGE PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTEAJE ELECTROMECANICO EQUIPAMIENTO	09/02/2021	12/02/2021	INSTALACIÓN DE LAS ESCALPAS EN LAS TORRES DE RETENCIÓN DE LA LT SANTA ROSA 2 POMASQUI II.	Informe	332,00
PERUGACH GUERRERA LUIS GUILLELMO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/02/2021	13/02/2021	REVISIÓN DEL TRAZADO DE LA LT DEL SISTEMA LA AVANZADA A 230 KV Y LA LT DEL SISTEMA OROQUESA A 230 KV. A FIN DE COMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS ELECTROMECANICOS Y GEOLÓGICOS.	Informe	412,00
VILLACIS BAUTISTA EDWIN ABEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	09/02/2021	12/02/2021	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACION JUVINO 3 60KV Y LT ASOCIADA.	Informe	332,00
ALARCON LLUMILUIS EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	09/02/2021	12/02/2021	SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE PCM EN SUBESTACION PIMAMARPO	Informe	332,00
LOOR VERGARA ANGELO WILLIAM	LINERO - PROYECTO	09/02/2021	12/02/2021	INSTALACIÓN DE LAS ESCALPAS EN LAS TORRES DE RETENCIÓN DE LA LT SANTA ROSA 2 POMASQUI II.	Informe	332,00
MENA TRULLADO ANDRÉS PABLO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/02/2021	12/02/2021	PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE POTENCIA, CORRESPONDENCIA Y FIABILIDAD DE ENLACES OPTICOS PARA LA UNIDAD DE NEODOSOS NEODOTRON	Informe	332,00
CEDENO CERDEÑO RALF	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	09/02/2021	12/02/2021	GESTION SOCIAL EN LA ZONA NOROCCIDENTAL	Informe	252,00
ROSALLES ENRIQUE ALVARO AGUSTIN	ANALISTA DE COMUNICACION	09/02/2021	12/02/2021	INAGURACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION QUEVEDO-SAN GREGORIO-SAN JUAN DE MANTA A 230 KV. INVERSION 45.1 MM	Informe	332,00
GARCIA OSORNO CARLOS ADOLFO	JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (E)	09/02/2021	12/02/2021	REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES, DISPOSICIÓN DE MEJORA EN LUGARES DONDE SE ENCONTRAN RESERVOIRS DE CABLES O GULPES, COLOCACIÓN DE CINTA DE PELURIO Y GOMAS PARA DELIMITAR EL	Informe	452,00
SANCHEZ SORRA PABLO DANIEL	ESPECIALISTA DE COMUNICACION	09/02/2021	12/02/2021	INAGURACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION QUEVEDO-SAN GREGORIO-SAN JUAN DE MANTA A 230 KV. INVERSION 45.5 MM	Informe	332,00
RIZO BRAVO DANILO CICERON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/02/2021	13/02/2021	REALIZAR LA MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DANIEL SANCHEZ SORRA - INAGURACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION QUEVEDO-SAN GREGORIO-SAN JUAN DE MANTA.	Informe	332,00
ORTEGA VALLEJO CRISTIAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	09/02/2021	10/02/2021	SE ALLURQUIN REUNIÓN PARA REVISIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN BASE AL ESTADO ACTUAL DE LA SUBESTACION	Informe	92,00
VASQUEZ OCAÑA KLEBER SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	09/02/2021	10/02/2021	SE ALLURQUIN REUNIÓN PARA REVISIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN BASE AL ESTADO ACTUAL DE LA SUBESTACION	Informe	92,00
ARAUJO GUSTAVO DARWIN LEANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	09/02/2021	10/02/2021	SE ALLURQUIN REUNIÓN PARA REVISIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN BASE AL ESTADO ACTUAL DE LA SUBESTACION	Informe	92,00
VALENZUELA CERON JONATHAN ESTEBAN	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/02/2021	12/02/2021	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	Informe	302,00
SUAREZ MONTERO EDUARDO FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	09/02/2021	09/02/2021	RETIRO Y CAMBIO DE NEMATOSIS, REVISIÓN DE MATERIALES EN BOVEDAS CARAPUNGO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Informe	12,00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/02/2021	09/02/2021	ENTREGA DE EQUIPO PARA LINEA ENRIQUEZADA, RETIRO DE LINTAS EN BOVEDAS DE CARAPUNGO Y RETIRO DE CPU EN OFICIO MANTEN	Informe	12,00
QUIROGA AYALA ANDRES PATRICIO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	09/02/2021	18/02/2021	RECUPERACIÓN DE LIBERACIÓN AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LT SAN GREGORIO - SAN JUAN A 230KV	Informe	732,00
GUZMAN ARIAS DARWIN STALY	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	09/02/2021	17/02/2021	1. SUPERVISIÓN DE RELLENOS DE MEGACANALIZACIONES DE LAS CANALIZAS FUNDIDAS TIPO B3 Y C3 DEL PAVO DE TRANSFORMADORES.	Informe	652,00
CAMACHO MENCHACA ANDRÉS XAVIER	ESPECIALISTA DE PROYECTOS EQUIPAMIENTO	09/02/2021	11/02/2021	OBRAS ELECTROMECANICAS CTO 01131019 - EDIFICACION, MODERNIZACION DE SERVIDUMBRES ALIQUINES DC, MONTEAJE ELECTROMECANICO, TENDIDO Y CONEXIONADO DEL S/E SANTA ELENA	Informe	472,00
ALBAN GOMEZ JUAN FERNANDO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES (S)	09/02/2021	13/02/2021	SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL S/T QUEVEDO - SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA	Informe	452,00
DELGADO BOTOYAY RANALFO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/02/2021	18/02/2021	MOVILIZACIÓN PERSONAL DE FISCALIZACIÓN EN LT SAN GREGORIO - SAN JUAN A 230KV	Informe	732,00
ALVARADO TORAL DIEGO XAVIER	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/02/2021	13/02/2021	MOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LAS BOVEDAS DE CELEC EN PUNTA LT SAN GREGORIO - SAN JUAN A 230KV INSPECCIONES PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD PARA REDES SCADA Y PROYECTO CABLEADO ESTRUCTURADO PARA REDES INOTRON	Informe	332,00
VILLACIS SALAZAR HUGO MARCELO	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	10/02/2021	11/02/2021	RECEPCION DE OBRAS DEL SISTEMA SAN GREGORIO-SAN JUAN DE MANTA 230KV CON LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DE CELEC EP Y DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLES. MOVILIZACIÓN DE OPERADORES DE LA SE QUEVEDO	Informe	122,00
TUMBAO MACIAS DILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	19/02/2021	MOVILIZACIÓN DE OPERADORES DE LA SE QUEVEDO	Informe	732,00
RIPPIO REQUENA CLEMENTE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	12/02/2021	REALIZAR LA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE MANTA DE LOS FUNCIONARIOS DE CELEC EP, INGS. MAR. BELEN SANTILLAN Y OLGER CALVOYAN. INAGURACIÓN EN LT SAN JUAN DE MANTA.	Informe	172,00
AGUIAR PEREZ WILLKANTON ALEX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	12/02/2021	REALIZAR LA MOVILIZACIÓN DEL SENOR GERENTE ENO. RALF CALVOYAN A LA CIUDAD DE MANTA - INAGURACION DEL S/T SAN JUAN DE MANTA.	Informe	172,00
PINTO REYES RENATO AMBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	10/02/2021	TRABAJO DEL VEHICULO M/ 171 DESE LA SE MACHALA Y OBRERA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Informe	12,00
MADRUGA MENDOZA CARLOS ERNESTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/02/2021	15/02/2021	OPERACIÓN DE S/E AMBATO (REEMPLAZO POR VACACIONES DE OPERADOR)	Informe	432,00
CROLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/02/2021	15/02/2021	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MIEZDE, POR VACACIONES DEL SR. LUIS MURGO	Informe	452,00
ANDRADE CACEDO ALVARO DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/02/2021	15/02/2021	DEL 10 AL 19 FEBRERO SE REEMPLAZA A BYRON CORNEJO (T) POR SER PERSONA DE RIESGO DE COVID SE MANTA.	Informe	452,00
NARANJO RAMOS GERMAN EDSON	ASISTENTE ELECTROMECANICO	10/02/2021	14/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE TRANSFORMADORES AT 230/138/13.8KV Y AT 138/69/13.8KV Y TABLEROS DE BSA DE LA SE TOTORAS OT 4028, 4029, 4030, 4031	Informe	332,00
MOREIRA CARREEL SERGIO INMARD	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/02/2021	15/02/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES EN TURNOS DE OPERACION DE LA SE QUEVEDO.	Informe	432,00
SUAREZ BARAHONA ADOLFO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	10/02/2021	14/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE TRANSFORMADORES AT 230/138/13.8KV Y AT 138/69/13.8KV Y TABLEROS DE BSA DE LA SE TOTORAS OT 4028, 4029, 4030, 4031	Informe	332,00
MUNOZ ACUNA CESAR AUGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	15/02/2021	MANTENIMIENTO CAMIONETA TIPO CANASTILLA PLACAS PER 7008 TRABAJOS EN LA SUBESTACION TADAY	Informe	432,00
ESPIN PALLAGDO RODOLFO LEONARDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	10/02/2021	14/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE TRANSFORMADORES AT 230/138/13.8KV Y AT 138/69/13.8KV Y TABLEROS DE BSA DE LA SE TOTORAS OT 4028, 4029, 4030, 4031	Informe	332,00
MOREIRA INTRIAGO DANN LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	12/02/2021	MOVILIZACIÓN DE GERENTE A LA UNIDAD DE NEODOSOS CELEC S/T TRANSELECTRICO	Informe	172,00
SIMBANA PALLPA EDWIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	10/02/2021	18/02/2021	TRABAJO FISCALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL SAS DE LA SUBESTACION PIMAMARPO	Informe	732,00
AVILLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	10/02/2021	12/02/2021	ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL Y ANALISIS CON PROPIETARIOS Y COMANDANTES DE INGESTA A LA LIBERACIÓN DE SERVIDUMBRE EN LA LT CONCORDIA - PEBERNALES. RECOPIACIÓN DE	Informe	173,00
FRANCO MURDOZ MARLO NAHIN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	10/02/2021	18/02/2021	APOYO EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACION PIMAMARPO	Informe	732,00
AGUIRRE BENCALAZ JUAN PABLO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	15/02/2021	VISTA DEL SENOR GERENTE GENERAL PARA LA INAGURACIÓN EN SAN JUAN DE MANTA Y OTRAS REUNIONES Y VISTA TÉCNICA A LAS RESULTACIONES DE LAS PRUEBAS DE POTENCIA EN LAS LINEAS DE NEODOSOS	Informe	412,00
SIGUA LALACA HERMAN ROBERTO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	10/02/2021	12/02/2021	REALIZAR LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO PREVENTIVO CABLE OPW/LT MOLINO / TADAY - RIOBAMBA	Informe	172,00
QUILJE VINCES ABELSON GREGORIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	10/02/2021	12/02/2021	REALIZAR LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO PREVENTIVO CABLE OPW/LT MOLINO / TADAY - RIOBAMBA	Informe	172,00
QUINONES CHALEG DALO VINDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	10/02/2021	12/02/2021	PARTICIPAR EN LA INTERVENCIÓN DE CAJAS DE EMPALME PARA DERIVACIÓN DE HILOS EN EL OPW/LT DE LA LT SANTA ROSA - SANTO DOMINGO	Informe	172,00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINERO - PROYECTO	10/02/2021	12/02/2021	REALIZAR LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO PREVENTIVO CABLE OPW/LT MOLINO / TADAY - RIOBAMBA	Informe	172,00
BANDA LUDRIGUA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	11/02/2021	12/02/2021	VERIFICACION DE AVANCE DE OBRAS Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL AL FRENTE DE OBRA AMPLIACIÓN SE QUEVEDO/ S/T QUEVEDO - SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA A 230	Informe	92,00
GONZALEZ CASTRILLA PABLO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/02/2021	20/02/2021	MOVILIZACIÓN OPERADORES DE LA SE AYWA	Informe	732,00
MORQUECHO YADAGUELA JUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/02/2021	11/02/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PER304	Informe	12,00
MORAN CERVILLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/02/2021	12/02/2021	REALIZAR EL TRABAJO Y ENTREGA DE EQUIPOS DE LAVADO, DESDE LAS SUBESTACIONES DE PASADUELOS Y MONTECRISTI HASTA LA CIUDAD DE QUITO.	Informe	92,00
TENEPIQUAY NARANZO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/02/2021	11/02/2021	CON RELACIÓN A LOS PROCESOS NRO. 18071-2020/JM/17 Y NRO. 18071-2020/JM/17, ES NECESARIO ACLARAR AL COMPLEJO JUDICIAL AMBATO A PRESENTAR LOS 21 CONTESTACIONES DE DEMANDAS CON LUIS	Informe	12,00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/02/2021	11/02/2021	OT 48235 INSPECCION POR FALLA LT BABA - QUEVEDO	Informe	92,00
SAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	11/02/2021	11/02/2021	OT 48235 INSPECCION POR FALLA LT BABA - QUEVEDO	Informe	92,00
TIGRERO CASTILLO DIEGO RAFAEL	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA	11/02/2021	12/02/2021	CAPACITACIÓN DE OPERADORES (LECTURA DE RELES DE BAHIA CNEL)	Informe	12,00
QUINONES PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	11/02/2021	13/02/2021	REVISIÓN DE PARRILLADO DE TORRE AR- EN PATIOS DE LA CONTRATISTA XIAN E Y SUPERVISIÓN DE LT DURANTE INAGURACIÓN DEL S/T SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA. VIA TERRESTRE	Informe	232,00
RENGIFO IMAQUINIA VICTOR HUGO	LINERO - PROYECTO	11/02/2021	11/02/2021	MOVILIZACIÓN OPERADORES DE LA SE AYWA	Informe	12,00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER EDUARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/02/2021	13/02/2021	MOVILIZAR AL SUBGERENTE DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN A LA CIUDAD DE MANTA PARA LA INAGURACIÓN DE LA SE SAN JUAN DE MANTA	Informe	172,00
GAULANES MORENO WILIAM JULIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/02/2021	14/02/2021	TRABAJO DE MATERIALES DESDE SAMANGA A LA SE QUEVEDO	Informe	252,00
MENDOZA SOLÓRZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/02/2021	13/02/2021	- COLABORACIÓN A LA SGM PARA CONEXIONES DE EQUIPOS EN LA SE SANTO DOMINGO LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE TENDIDO REPARACIÓN OPTICO CHOCÓN SANTA ELENA COLABORACIÓN DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL S.N.I. DESDE LA SUBESTACION SANTA ELENA LEVANTANDO	Informe	172,00
PINTO REYES RENATO AMBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/02/2021	12/02/2021	TRABAJO DEL VEHICULO M/ 171 A LA SE MOLINO RESPUESTA DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Informe	12,00
LUCIO VACA ANGEL LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/02/2021	17/02/2021	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR TURNOS EN LA SE QVEO	Informe	432,00
CARRANDA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/02/2021	17/02/2021	OPERACIÓN DE S/E ORELLANA (REEMPLAZO POR VACACIONES DE OPERADOR)	Informe	452,00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/02/2021	17/02/2021	CUBRIR TURNO OPERATIVO T/ EN LA SE MACHALA, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL ANTE LA JUBILACIÓN DEL SR. ENRIQUE ZAMORA	Informe	412,00
MOSQUERA SUÑANVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	12/02/2021	13/02/2021	REALIZAR LA REPARACIÓN DEL EQUIPO DE TENDIDO, REVISIÓN DE HERRAMIENTAS EN BOVEDA SAMANGA	Informe	92,00
LOANZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/02/2021	14/02/2021	LAVADO DE AISLACIÓN SIN TENSIÓN EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN E300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,309, 310, 311, 312, 314 Y 315 DE LA LT TADAY TOTORAS 230 KV OT 4789	Informe	92,00
QUI ABRAH WILSON SANTANDER	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	13/02/2021	14/02/2021	LAVADO DE AISLACIÓN SIN TENSIÓN EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN E300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,309, 310, 311, 312, 314 Y 315 DE LA LT TADAY TOTORAS 230 KV OT 4789	Informe	92,00
NILA CAROLINA JOSE RAIL	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/02/2021	14/02/2021	LAVADO DE AISLACIÓN SIN TENSIÓN EN ESTRUCTURAS DE SUSPENSIÓN E300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,309, 310, 311, 312, 314 Y 315 DE LA LT TADAY TOTORAS 230 KV OT 4789	Informe	92,00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/02/2021	14/02/2021	LAVADO DE AISLACIÓN SIN TENSIÓN EN ESTRUCT		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP						
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos						
Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
REYES ORAZA JORGE DAMIAN	JEFE DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (E)	01/03/2021	06/03/2021	MEDICIÓN CORRIENTE DE FLUJA PARARAYOS POLICENTRO Y PASADULAS. INSTALACION DESAMIFICADOR TRK NUEVA PROSPERINA. SERVICIO TRANSELECTRICO. BLOTT	Informe	412,00
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	01/03/2021	10/03/2021	RECEPCION E INPECION DE MATERIALES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOBANTES DE OBRAS LT, CONCORDA PEDERNALES BOGOTIA QUITO	Informe	732,00
ESPINOSA SALAS OLGA TATIANA	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	01/03/2021	10/03/2021	OBRAS ELECTROMECANICAS/PUESTA EN SERVICIO SUBESTACION SAN JUAN PASTO DE 69 KV (SSA)	Informe	732,00
HERRERA ROSAS STEPHEN HILDO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONA (E)	01/03/2021	10/03/2021	SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN SUBESTACION PAMAPURO	Informe	1.802,00
TUMACAO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/03/2021	05/03/2021	MOVILIZACION A LA ING. SUSANA CRESPO A CONSTATACION FISICA DE LOS ACTIVOS DE LA SE ALERTO NAPO E INFORME DE LOS DELEGADOS INFORME DE PENDIENTES DE TELECOMUNICACIONES	Informe	252,00
RAMIREZ ZAPATA JORGE PATRICIO	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	02/03/2021	04/03/2021	VERIFICACION TECNICA EN LA SE PUERTO NAPO	Informe	172,00
TAPIA CHILUSA MARCO ANTONIO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO TRANSMISION	02/03/2021	06/03/2021	INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA. TRAMO ESA A LA E11 DE LA LT POMAGUA-JAMONDOJO 1.230 KV OT 34975	Informe	302,00
CARCOPIALLA SACA CRISTIAN ANDRES	ESPECIALISTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ZONAL	02/03/2021	07/03/2021	OPERACION DE SE RIOMBAMA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432,00
MUNOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA, SUB	02/03/2021	04/03/2021	REVISION DE ANEXO 1 : ESTRUCTURA DE OBJETOS, REVISION DE LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES ANTES DEL TRASPASO DE ACTIVOS A OBRAS DE TRANSELECTRICO. BLOTT	Informe	172,00
GUEVARA CARRILLO JAVIER GERMÁN	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	03/03/2021	03/03/2021	REUNION CON LA PREFECTURA DE TUNGURAHUA, QAD DE AMBATO, QAD DE TIGLADO, EASA SOBRE LA LINEA DE TRANSMISION TISALEO J	Informe	32,00
VERDESOTO PARRINO IVAN MARCELO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL	03/03/2021	05/03/2021	SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EMPRESA DE SEGURIDAD	Informe	172,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/03/2021	04/03/2021	MOVILIZACION A LA ORA. ANGELICA VALENCIA A GESTIONES DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA	Informe	92,00
PEREZ VASCO JUAN SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE BOGOTA E INVENTARIOS	03/03/2021	05/03/2021	INSPECCION SE PUERTO NAPO VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE ACTIVOS	Informe	212,00
ANDRADE ANDRÉS GUILLERMO NEFTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/03/2021	13/03/2021	1 REALIZAR LA MOVILIZACION DE LOS OPERADORES DE LA SE JIVINO.	Informe	732,00
VARGAS ESPINOZA JHONY FERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	03/03/2021	10/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHAS DE 138 Y 69 KV Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA SE PUERTO OT 43407- 43414- 43416- 43417- 43418- 43419- 43420- 43421- 43422- 43423- 43424- 43425- 43426- 43427- 43428- 43429- 43430- 43431- 43432- 43433- 43434- 43435- 43436- 43437- 43438- 43439- 43440- 43441- 43442- 43443- 43444- 43445- 43446- 43447- 43448- 43449- 43450- 43451- 43452- 43453- 43454- 43455- 43456- 43457- 43458- 43459- 43460- 43461- 43462- 43463- 43464- 43465- 43466- 43467- 43468- 43469- 43470- 43471- 43472- 43473- 43474- 43475	Informe	572,00
FAREZ ROSAS ERNESTO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	03/03/2021	10/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHAS DE 138 Y 69 KV Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA SE PUERTO OT 43407- 43414- 43416- 43417- 43418- 43419- 43420- 43421- 43422- 43423- 43424- 43425- 43426- 43427- 43428- 43429- 43430- 43431- 43432- 43433- 43434- 43435- 43436- 43437- 43438- 43439- 43440- 43441- 43442- 43443- 43444- 43445- 43446- 43447- 43448- 43449- 43450- 43451- 43452- 43453- 43454- 43455- 43456- 43457- 43458- 43459- 43460- 43461- 43462- 43463- 43464- 43465- 43466- 43467- 43468- 43469- 43470- 43471- 43472- 43473- 43474- 43475	Informe	572,00
SANCHEZ VINCENZO ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	03/03/2021	10/03/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHAS DE 138 Y 69 KV Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA SE PUERTO OT 43407- 43414- 43416- 43417- 43418- 43419- 43420- 43421- 43422- 43423- 43424- 43425- 43426- 43427- 43428- 43429- 43430- 43431- 43432- 43433- 43434- 43435- 43436- 43437- 43438- 43439- 43440- 43441- 43442- 43443- 43444- 43445- 43446- 43447- 43448- 43449- 43450- 43451- 43452- 43453- 43454- 43455- 43456- 43457- 43458- 43459- 43460- 43461- 43462- 43463- 43464- 43465- 43466- 43467- 43468- 43469- 43470- 43471- 43472- 43473- 43474- 43475	Informe	572,00
ALMEIDA PASQUEL PAUL CESAR	ESPECIALISTA DE OBRAS ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	03/03/2021	06/03/2021	INSPECCION, MEDICION DE RESISTIVIDAD DE LA LINEA JIVINO - PAMA A 69 KV	Informe	252,00
QUILJE SANCHEZ ALEJANDRO OSWALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/03/2021	13/03/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION BABAHUYO, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACION Y VUELTA EN LOS TURNOS DE 07:00- 19:00 Y 19:00- 07:00	Informe	732,00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GIOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/03/2021	04/03/2021	TRABAJOS DE VEHICULO DE PLACAS P2050 A MANTENIMIENTO Y RETORNO.	Informe	12,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/03/2021	05/03/2021	TRABAJOS DE VEHICULO DE PLACAS P2050 A MANTENIMIENTO Y RETORNO.	Informe	12,00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	05/03/2021	11/03/2021	OT 47823 INSPECCION GENERAL VISUAL Y CORTE DE VEGETACION EN SITIOS CRITICOS LT TENA - LORETO A 138KV E200 A E276	Informe	402,00
ALVAREZ GUEFA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	05/03/2021	11/03/2021	OT 47823 INSPECCION GENERAL VISUAL Y CORTE DE VEGETACION EN SITIOS CRITICOS LT TENA - LORETO A 138KV E200 A E276	Informe	402,00
QUIJI AHSUAY VILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	05/03/2021	11/03/2021	OT 47823 INSPECCION GENERAL VISUAL Y CORTE DE VEGETACION EN SITIOS CRITICOS LT TENA - LORETO A 138KV E200 A E276 OT 47822	Informe	402,00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/03/2021	14/03/2021	OPERACION DE SE LORETO NO EXISTEN OPERADORES	Informe	842,00
LOANZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	05/03/2021	11/03/2021	OT 47823 INSPECCION GENERAL VISUAL Y CORTE DE VEGETACION EN SITIOS CRITICOS LT TENA - LORETO A 138KV E200 A E276	Informe	402,00
TUMACAO MACIAS GILBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/03/2021	06/03/2021	TRABAJOS DE VEHICULO DE PLACAS P2050 A TALLERES POR MANTENIMIENTO, INTERCAMBIO DE VEHICULO DE PLACAS P2050 POR REPOSICION, RETORNO DE CAMIONETA DE PLACAS P2050	Informe	12,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/03/2021	06/03/2021	TRABAJOS DE VEHICULO DE PLACAS P2050 A TALLERES POR MANTENIMIENTO, INTERCAMBIO DE VEHICULO DE PLACAS P2050 POR REPOSICION, RETORNO DE CAMIONETA DE PLACAS P2050	Informe	12,00
AREVALO TRIAYO ANDRES VINICIO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/03/2021	07/03/2021	OT 47823 CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN ENMENDON DE CUELLO A BP 138KV FASE B	Informe	92,00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	06/03/2021	07/03/2021	OT 474302, 074748, 074749, 074750 Y 0747878 CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN BARRA PRINCIPAL 138 KV, TC TRAFEO AAO	Informe	92,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/03/2021	07/03/2021	OT 47823 CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN ENMENDON DE CUELLO A BP 138KV FASE B	Informe	92,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HUMERO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/03/2021	07/03/2021	OT 47878 CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN ENMENDON DE CUELLO A BP 138KV FASE B	Informe	92,00
AGUIAY PEREZ WILMONTON ALEX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/03/2021	14/03/2021	OT 47878 CORRECCION DE PUNTO CALIENTE EN ENMENDON DE CUELLO A BP 138KV FASE B	Informe	92,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/03/2021	08/03/2021	REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA SUBESTACION RIPIWAY, DESDE SUS DOMICILIOS HASTA LA SUBESTACION Y VUELTA EN LOS TURNOS DE 07:00- 19:00 Y 19:00- 07:00	Informe	732,00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GIOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/03/2021	17/03/2021	REVISION TECNICA VEHICULO EN LA LINEA DE TRANSMISION, SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PARA LA PRESENTACION TRASLADADO A TALLER SANTO DOMINGO PARA MANTENIMIENTO.	Informe	12,00
JIMENEZ PAEZ FERNANDO PATRICIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/03/2021	12/03/2021	MOVILIZACION AL ING. BRAYAN MORA, A SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACION JIVINO B	Informe	732,00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECANICO	08/03/2021	13/03/2021	MOVILIZACION AL ING. RAUL CORDERO A ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA SUBESTACION Y LINEAS DE TRANSMISION DE LA ZONA NOROCCIDENTAL Y DE LA LINEA TOTORAS J	Informe	412,00
VILLACRES PAREDES PEDRO ENRIQUE	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	08/03/2021	08/03/2021	SE TOTORAS: INSTALACION DE TARJETAS EDCI 800 EN ENDS DE PROTECCION DE BAHAS TADAY 230 KV	Informe	12,00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	08/03/2021	13/03/2021	OT 47475 MTO. PREVENTIVO DE PATIO 13.8 KV	Informe	412,00
ABAD ALDUILA CRISTIAN BLANCO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	08/03/2021	13/03/2021	OT 47474 MTO. PREVENTIVO AUTOTRANSFORMADORES LTZ 201313 KV	Informe	412,00
TORRES CASTILLO JOSE RAMON	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	08/03/2021	13/03/2021	OT 47474 MTO. PREVENTIVO DE PATIO 13.8 KV	Informe	412,00
FONCEBA AMAYA CRISTIAN ANDRES	ESPECIALISTA DE INGENIERIA	08/03/2021	13/03/2021	OT 47474 MTO. PREVENTIVO AUTOTRANSFORMADORES LTZ 201313 KV	Informe	412,00
CALERO VILA EDGAR FABIAN	SUBGERENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (E)	09/03/2021	11/03/2021	PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LAS BAHAS DE LINEA Y TRANSFORMADOR DEL PATIO DE MANOMBRA DE 138 KV	Informe	412,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/03/2021	18/03/2021	PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LAS BAHAS DE LINEA Y TRANSFORMADOR DEL PATIO DE MANOMBRA DE 138 KV	Informe	412,00
GUEFA DUCHANTAGA LUIS FABIAN	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	09/03/2021	13/03/2021	INSPECCIONES DE LAS SUBESTACIONES TISALEO Y TOTORAS COMO PARTE DE LA DELEGACION PARA PROCESO DE ENTREGA RECEPCION FINAL DEL SUBSISTEMA Y CONECCION DEL TRAZADO	Informe	232,00
GRIFA CHONDO PEDRO FERNANDO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	09/03/2021	13/03/2021	MOVILIZACION AL SR. ROBERTO HERRANZ, A SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION.	Informe	732,00
MORENO GALVAÑEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	09/03/2021	12/03/2021	PINTURA DE SENALIZACION DE FRANJA CADA 4 ESTRUCTURAS TERMINADAS EN V Y 5 LT BANDS TOTORAS 138 KV SON 11 ESTRUCTURAS EN LA LT BANDS AGOYAN 138 KV E1 Y ESTRUCTURA EN LA LT	Informe	332,00
PAZMINO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	09/03/2021	12/03/2021	PINTURA DE SENALIZACION DE FRANJA CADA 4 ESTRUCTURAS TERMINADAS EN V Y 5 LT BANDS TOTORAS 138 KV SON 13 ESTRUCTURAS EN LA LT BANDS AGOYAN 138 KV E1 Y ESTRUCTURA EN LA LT	Informe	332,00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	09/03/2021	13/03/2021	INSPECCION CIVIL POR NOVEDADES DE ESTABILIDAD EN LAS ESTRUCTURAS E138 LT TADAY-TOTORAS E138 E16 E201 LT TADAY-BOBODIZA	Informe	252,00
VILLACRES NOVILDO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCOMUNICADO	09/03/2021	10/03/2021	INSPECCION CIVIL POR NOVEDADES DE ESTABILIDAD EN LAS ESTRUCTURAS E138 LT TADAY-TOTORAS E138 E16 E201 LT TADAY-BOBODIZA	Informe	252,00
GONZALEZ LASTRA PABLO AMBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/03/2021	12/03/2021	MOVILIZACION AL ING. SCHABERTH VILLACRES, A INSTALACION MONITOR CALISTO EN ATO SE MILLAJO.	Informe	172,00
VILLACRES CORA, SCHABERTH JOSE	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	10/03/2021	12/03/2021	MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE MONITOR CALISTO EN ATO. TRABAJO CORRESPONDIENTE A CONTRATO 0010-20	Informe	162,00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2021	12/03/2021	LLEVAR SUMINISTROS Y EQUIPO DE COMPUTACION.	Informe	92,00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/03/2021	20/03/2021	REALIZAR LA MOVILIZACION DE LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION QUEVEDO, HASTA QUE EL PROCESO DE CONTRATACION SEA ACERCUADO.	Informe	732,00
VILLACRES NOVILDO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCOMUNICADO	11/03/2021	11/03/2021	ENTREGA DE MULTIPLEXOR EN LA SE PAC, INCLUIR DEL RACK Y TENIDO DE CABLES DE ENERGIA.	Informe	12,00
ORATE LANZARON FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA, SNC	10/03/2021	14/03/2021	CAMBIO DE CABLES DE ALARMA Y DISPARO DEL RELE BUCHOLZ Y MEDICION DE CABLES DESDE TABLERO DUPLEX A TABLERO AGRUPAMIENTO DEL AUTOTRANSFORMADOR ATO 138KV/138KV, COLOCACION DE VISORES	Informe	172,00
SUAREZ BARAHONA ADOLFO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	10/03/2021	14/03/2021	CAMBIO DE CABLES DE ALARMA Y DISPARO DEL RELE BUCHOLZ Y MEDICION DE CABLES DESDE TABLERO DUPLEX A TABLERO AGRUPAMIENTO DEL AUTOTRANSFORMADOR ATO 138KV/138KV, COLOCACION DE VISORES	Informe	172,00
NARANJO RAMOS GERMAN EDSON	ASISTENTE ELECTROMECANICO	10/03/2021	14/03/2021	CAMBIO DE CABLES DE ALARMA Y DISPARO DEL RELE BUCHOLZ Y MEDICION DE CABLES DESDE TABLERO DUPLEX A TABLERO AGRUPAMIENTO DEL AUTOTRANSFORMADOR ATO 138KV/138KV, COLOCACION DE VISORES	Informe	172,00
MUNOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA, SUB	12/03/2021	14/03/2021	CAMBIO DE CABLES DE ALARMA Y DISPARO DEL RELE BUCHOLZ Y MEDICION DE CABLES DESDE TABLERO DUPLEX A TABLERO AGRUPAMIENTO DEL AUTOTRANSFORMADOR ATO 138KV/138KV, COLOCACION DE VISORES	Informe	172,00
ESPIN PALLANZO RODOLFO FELIX	ASISTENTE ELECTROMECANICO	12/03/2021	14/03/2021	CAMBIO DE CABLES DE ALARMA Y DISPARO DEL RELE BUCHOLZ Y MEDICION DE CABLES DESDE TABLERO DUPLEX A TABLERO AGRUPAMIENTO DEL AUTOTRANSFORMADOR ATO 138KV/138KV, COLOCACION DE VISORES	Informe	172,00
CULLIADRA CHAFIA MANUEL JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/03/2021	21/03/2021	MOVILIZACION AL ING. EDUARDO AYALA, A SOCIALIZACION DE LA LINEA DE TRANSMISION EN 60 KV ENTRE ECUADOR PERU, CAMPAMENTO DEL FLUJO DE RELACIONES COMUNITARIAS Y LAS INSTALACIONES EN	Informe	572,00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	15/03/2021	21/03/2021	MOVILIZACION AL INGEN. ALVARO CEVALLOS, A	Informe	462,00
PESANTES DELGADO HERMAN ALBERTO	ESPECIALISTA DE PROYECTOS EQUIPAMIENTO	15/03/2021	24/03/2021	PROGRAMACION Y PRUEBAS PALACE DE LOS EQUIPOS DE TELEPROTECCION ENTRE BARRA Y PAMAPURO, PRUEBAS EN TO ENL CON APOYO A LA FISCALIZACION EN LA SUPERVISION, ENTREGA Y MONEDRO DE MATERIALES A LAS BOGOTAS DE CELEC ECP A TRANSELECTRICO, POR PARTE DE LA CONTRATISTA, REVISION DE PLANILLA NO. 33	Informe	732,00
ALVAREZ GUEFA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	16/03/2021	20/03/2021	OT 47823 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	332,00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	16/03/2021	20/03/2021	OT 47823 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	332,00
QUIJI AHSUAY VILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	16/03/2021	20/03/2021	OT 47823 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	332,00
LOANZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	16/03/2021	20/03/2021	OT 47823 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	332,00
RAMOS MARCAL PABLO ALEJANDRO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRAS CIVIL	16/03/2021	21/03/2021	OT 47476 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	412,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	17/03/2021	18/03/2021	OT 47476 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	92,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HUMERO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	17/03/2021	18/03/2021	OT 47476 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	92,00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECANICO	22/03/2021	25/03/2021	OT 47476 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	252,00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	22/03/2021	25/03/2021	OT 47476 MTO. PREVENTIVO PATIO 13.8 KV TRANSFORMADORES ATO	Informe	252,00
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	22/03/2021	26/03/2021	INDICE DE INSPECCION DE INSTALACIONES PARA ALTA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVOS	Informe	332,00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES						202.750,00
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES						0,00
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES						3.779,80 </