

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	09/05/2022	09/05/2022	PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DELEGADO DEL ÁREA REQUERENTE DE LA ZONA OPERATIVA SUR OCCIDENTAL DEL PROCESO SIE CELTRA-143-200 REFERENTE A LA LÍNEA	Informe	62,00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/05/2022	14/05/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA SE MILAGRO	Informe	92,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	16/05/2022	17/05/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA SE MACHALA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2022002202333	Informe	92,00
CRUZ ALDEAN ALEJANDRA NICHOLLA	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	16/05/2022	21/05/2022	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SAS DE LAS SUBESTACIONES DURÁN, ESCLUSAS Y TADAY	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	427,00
MACIAS CEDENO MAUVIL IVAN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	16/05/2022	16/05/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPIW MILAGRO ESCLUSAS	Informe	172,00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	17/05/2022	18/05/2022	REVISIÓN DEL CONTROL DEL INTERRUPTOR DE LA BAHAMENDEZ POR DISPARO NO DESEADO.	Informe	92,00
CALLE IDROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	17/05/2022	18/05/2022	REVISIÓN DEL CONTROL DEL INTERRUPTOR DE LA BAHAMENDEZ POR DISPARO NO DESEADO.	Informe	92,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	18/05/2022	18/05/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA SE BABAHYOY ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2022002202308	Informe	12,00
CHANDOLISA NINAHUALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	18/05/2022	27/05/2022	ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL CON PROPIETARIOS INHERENTE A INDEMNIZACIONES A REALIZAR POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TADAY A BOMBOSA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	762,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	19/05/2022	19/05/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA SE SANTA ELENA ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2022002202040	Informe	13,00
VILLACRESCE NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/05/2022	20/05/2022	MIGRACION DE CANALES DE MEDIDORES COMERCIALES DE HOROSANBAROLO.	Informe	92,00
SARAGUZO RIOS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	23/05/2022	01/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 88KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
MONCAYO ASITIMAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	23/05/2022	01/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 88KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	23/05/2022	23/05/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA SE MILAGRO ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2022002202041	Informe	12,00
TABADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	23/05/2022	01/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 88KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/05/2022	01/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 88KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	572,00
PINTO REYES RENATO ANIBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	25/05/2022	03/06/2022	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CIVIL DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA SURORIENTAL	Informe	732,00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	25/05/2022	01/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 88KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	572,00
ESPINOSA BRAVO CHRISTIAN IVAN	ESPECIALISTA JURÍDICO	26/05/2022	27/05/2022	SE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUEVEDO A LA FISCALÍA CENTRO DEL EXPEDIENTE FISCAL NRO 120591820830352	Informe	92,00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	26/05/2022	31/05/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA SE MILAGRO	Informe	412,00
GUEVARA CARRILLO JAVIER GEOVANY	ESPECIALISTA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL	26/05/2022	27/05/2022	REVISIÓN DEL ESTADO DE LA LÍNEA TERMINOS MACHALA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA TERCERA UNIDAD	Informe	172,00
LOPEZ TAPIA ANGEL MOSES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	26/05/2022	27/05/2022	REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE CHONCON SE CONSTRUIRÁN TRES BAHAS DE 138 KV Y EL PATIO DE 230 KV, POR LO QUE ES IMPORTANTE SOLICITAR LOS FENÓMENOS PRESENTADOS EN LA PLATAFORMA DE 138 KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	182,00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/05/2022	29/05/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA SE MILAGRO	Informe	92,00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	29/05/2022	02/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA MANDURACU - SANTO DOMINGO, HABILITACIÓN ENLACE DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN MACHALA	Informe	332,00
VILLACIS SALAZAR HUGO MARCELO	SUBGERENTE DE PROYECTOS (E)	30/05/2022	31/05/2022	REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE BANANEROS DEL GUAYAS Y ORO PARA DEFINICIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA LALT CHORRILLOS - PASAJE SORVY	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	152,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	30/05/2022	31/05/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA SE SAN IDEFONSO ORDEN DE COMPRA NRO. CE-2022002202333	Informe	92,00
NOBOLA LOPEZ EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	31/05/2022	31/05/2022	REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO DEL ECUADOR, EXPOSER LAS VARIANTES QUE HA TENIDO EL TRAZADO DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN (EQUIBOR-PEÑA ROJA)	Informe	62,00
NARANJO RODRIGUEZ MARIA SALOME	ESPECIALISTA JURÍDICO	01/06/2022	02/06/2022	OTORGACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, REUNIÓN CON EL ABOGADO DE FUXING HA REVISIÓN DE PROCESOS JUDICIALES E INVESTIGACIONES FISCALES	Informe	152,00
DAÍAZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/06/2022	03/06/2022	MCP MONTAJE Y PREPARACIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL M03 EFACEC PREVIO AL INGRESO EN SERVICIO EN LA SE MACHALA SEGUN OT/7310	Informe	172,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (JEFE DE GRUPO)	01/06/2022	02/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUN OT: 6880-6885	Informe	92,00
OCHOA TAJUA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/06/2022	02/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUN OT: 6880-6885	Informe	92,00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	01/06/2022	03/06/2022	MCP MONTAJE Y PREPARACIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL M03 EFACEC PREVIO AL INGRESO EN SERVICIO EN LA SE MACHALA SEGUN OT/7310	Informe	172,00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/06/2022	06/06/2022	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS PROTECCION CONTROL MEDICION (PCM) 2- MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS BAHAS TADAY 1. CAMBIO DE POLOS DE DISYUNTOR 252.2L5	Informe	412,00
MACIAS MATA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	01/06/2022	06/06/2022	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS PROTECCION CONTROL MEDICION (PCM) 2- MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS BAHAS TADAY 1. CAMBIO DE POLOS DE DISYUNTOR 252.2L5	Informe	412,00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	01/06/2022	02/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUN OT: 6880-6885	Informe	92,00
ALARCON LLUMUSIN EDWIN GUALLEMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	01/06/2022	03/06/2022	SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES NIVEL 2, PRUEBA DE DISPONIBILIDAD Y REDUNDANCIA DE SERVIDORES SICAM PAST Y WINCC	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
MOYA CRUZ BRYAN ALBERTO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	01/06/2022	10/06/2022	SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS DE LA LÍNEA TADAY A BOMBOSA, POSORJA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
IBUYA FACTOS LENIN NAURICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	01/06/2022	02/06/2022	HABILITACIÓN ENLACE DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SUBESTACIÓN MÓVIL EN MACHALA	Informe	92,00
RODANO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MLN2TV-C1	Informe	252,00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES Y LAVADO AISLADORES DE LA LÍNEA MOLINO TADAY C1 A 230KV.	Informe	252,00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MLN2TV-C1	Informe	252,00
CHICO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MLN2TV-C1	Informe	252,00
JIMENEZ JARAMILLO ERMEL AGUSTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	02/06/2022	05/06/2022	MITO MAYOR BAHAS ENCAPSULADA TADAY 1, SE MOLINO	Informe	252,00
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	02/06/2022	05/06/2022	MITO MAYOR BAHAS ENCAPSULADA TADAY 1, SE MOLINO	Informe	252,00
GUAMAN ENRIQUEZ JULIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MLN2TV-C1	Informe	252,00
ZHINDON PERALTA HUGO RODRIGO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	MITO MAYOR BAHAS ENCAPSULADA TADAY 1, SE MOLINO	Informe	252,00
TABADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	02/06/2022	08/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 88KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	492,00
MONCAYO ASITIMAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	02/06/2022	08/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 88KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	492,00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	02/06/2022	06/06/2022	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS PROTECCION CONTROL MEDICION (PCM) 2- MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS BAHAS TADAY 1. CAMBIO DE POLOS DE DISYUNTOR 252.2L5	Informe	332,00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MLN2TV-C1	Informe	252,00
SARAGUZO RIOS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	02/06/2022	03/06/2022	MCP SIE MÓVIL M03 PREPARACIÓN DE MÓDULO GIS Y TENDIDO CIRCUITOS FUERZA-CONTROL, SE MACHALA SEGUN OT 73610	Informe	92,00
HERNANDEZ AGUIRRE NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	02/06/2022	05/06/2022	MITO MAYOR BAHAS ENCAPSULADA TADAY 1, SE MOLINO	Informe	252,00
PLUA CHELE NESTOR ANDRES	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	MITO MAYOR BAHAS ENCAPSULADA TADAY 1, SE MOLINO	Informe	252,00
MENEZ MENEZ LUIS EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	06/06/2022	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS PROTECCION CONTROL MEDICION (PCM) 2- MANTENIMIENTO MAYOR CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS BAHAS TADAY 1. CAMBIO DE POLOS DE DISYUNTOR 252.2L5	Informe	332,00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	02/06/2022	05/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MLN2TV-C1	Informe	252,00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	03/06/2022	05/06/2022	MCP RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN LAS BAHAS Y BANCO DE CAPACITORES M1 Y BAHAS Y BANCO DE CAPACITORES M2 PATIO 88KV EN LA SE	Informe	172,00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/06/2022	05/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPL2MLG (TRAMO SECTOR TAJRA-MILAGRO) Y DE LA LT-MLG2DRN (TRAMO SECTOR MILAGRO-TAJRA) OT: 74626 - 74629	Informe	172,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (JEFE DE GRUPO)	03/06/2022	05/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPL2MLG (TRAMO SECTOR TAJRA-MILAGRO) Y DE LA LT-MLG2DRN (TRAMO SECTOR MILAGRO-TAJRA) OT: 74626 - 74629	Informe	172,00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/06/2022	05/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPL2MLG (TRAMO SECTOR TAJRA-MILAGRO) Y DE LA LT-MLG2DRN (TRAMO SECTOR MILAGRO-TAJRA) OT: 74626 - 74629	Informe	172,00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/06/2022	05/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPL2MLG (TRAMO SECTOR TAJRA-MILAGRO) Y DE LA LT-MLG2DRN (TRAMO SECTOR MILAGRO-TAJRA) OT: 74626 - 74629	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	0,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
OCHOA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/06/2022	05/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TAJARA-MLAGRO) Y DE LA LT-MLGORN (TRAMO SECTOR MLAGRO-TAJARA) OT: 74626 - 74629	Informe	172,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/06/2022	05/06/2022	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	172,00
CHALCA PILLAO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	03/06/2022	05/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TAJARA-MLAGRO) Y DE LA LT-MLGORN (TRAMO SECTOR MLAGRO-TAJARA) OT: 74626 - 74629	Informe	172,00
ORELLANA CARDENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	03/06/2022	05/06/2022	MITO MAYOR BAHAS ENCAPSLADA TADAY 1, SE MOLINO	Informe	172,00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	03/06/2022	05/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TAJARA-MLAGRO) Y DE LA LT-MLGORN (TRAMO SECTOR MLAGRO-TAJARA) OT: 74626 - 74629	Informe	172,00
SARAGURO RIOS RODRIGUEZ ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	04/06/2022	08/06/2022	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	332,00
IBUES FACTOS LENIN MAURICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/06/2022	09/06/2022	COLABORAR EN LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR HOROTOPAY EN LA PALMA, REALIZAR MANTENIMIENTO ÓPTICO EN LA CONCORDIA, SE QUINDE Y SE ESMERALDAS.	Informe	412,00
CHUCHA GUEVARA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/06/2022	06/06/2022	COLABORACIÓN EN LA REUBICACIÓN DE DISTRIBUIDORES ÓPTICOS EN EL CAMPAMENTO LA PALMA DE CELEC EP, HOROTOPAY	Informe	172,00
SANCHEZ VELEZ STALIN XAVIER	LINEERO - PROYECTO	04/06/2022	09/06/2022	RETIRO DE CAMIÓN EN BODEGAS DE CARAPUNZO Y TRASLADO HACIA CUENCA, REALIZAR MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, MECÁNICO DE CABLE TIPO OPOW INSTALADO EN LA LT 230 KV SE TADAY - SE ROBAMBA	Informe	412,00
DIAZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	05/06/2022	07/06/2022	MCP: LIMPIEZA DE AISLADORES EN CALIENTE CON EL USO DEL EQUIPO DE LAVADO CON TENSIÓN TRANSLINK EN LAS BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, AUTOTRANSFORMADORES ATR Y ATQ.	Informe	173,00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	05/06/2022	07/06/2022	MCP: LIMPIEZA DE AISLADORES EN CALIENTE CON EL USO DEL EQUIPO DE LAVADO CON TENSIÓN TRANSLINK EN LAS BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, AUTOTRANSFORMADORES ATR Y ATQ.	Informe	172,00
APULO CASTILLO HUGO NELSON	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/06/2022	08/06/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, MECÁNICO DE CABLE TIPO OPOW INSTALADO EN LA LT 230 KV SE TADAY - SE ROBAMBA	Informe	332,00
BARRAGAN ESTRADA ALEXANDER VALENTIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	06/06/2022	06/06/2022	ME TRALACE A LA CIUDAD DE BARBA CON LA FINALIDAD DE INGRESAR ESCRITO EN LA DIRECCION ZONAL 1 DE IMBABURA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE AGUA Y TRANSACCION ECONOMICA	Informe	12,00
BARRIOS PERALTA GINO NABIG	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	06/06/2022	07/06/2022	INGRESO DEL NUEVO TRANSFORMADOR A LA SE GUALACEO, HAY IMPEDIMENTO DE LOS MORADORES POR INCUMPLIMIENTO DE TRANSELECTRIFIC EN LA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS Y ACCESO A SUBESTACIÓN	Informe	92,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	06/06/2022	06/06/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA S/E S MACHALA Y SAN DOLFONO ORDEN DE COMPRA NRO CE-202200220240-202200220241	Informe	12,00
VELASCO FREILE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	06/06/2022	15/06/2022	ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ECUADOR 2 PERU.	Informe	762,00
LOPEZ TAPIA ANGELES MOSES	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	06/06/2022	07/06/2022	INSPECCIÓN DE LAS SUBESTACIONES CONCORDIA Y FEDERALES, PREVIO A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CTD 044-2016	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	122,00
MORA MEJIA EDWIN FALSTINO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/06/2022	11/06/2022	1. HABILITACION DE SERVICIOS EN NUEVA SUBESTACION MOVIL 2. REVISION DE GESTION DE EQUIPOS DE TELEPROTECCION 3. REVISION DE GESTION DE SECTIFICADORES	Informe	412,00
ZAMORA CORTAZAR ANDREA FERNANDA	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/06/2022	10/06/2022	1. HABILITACION DE SERVICIOS EN NUEVA SUBESTACION MOVIL 2. REVISION DE GESTION DE EQUIPOS DE TELEPROTECCION 3. REVISION DE GESTION DE SECTIFICADORES	Informe	92,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	07/06/2022	08/06/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA S/E S MACHALA Y SAN DOLFONO ORDEN DE COMPRA NRO. CE-202200220240	Informe	332,00
ORELLANA CARDENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	07/06/2022	10/06/2022	SUPERVISIÓN DE REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR TRG EN SE GUALACEO	Informe	46,00
MINICHE PARDO FLAVIO ENRIQUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/06/2022	12/06/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 EN LA SE BARAHYDO	Informe	412,00
PERUGACHA GUEVARA LUIS GUILLERMO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/06/2022	16/06/2022	TRASLADO DE PERSONAL DE TÉCNICOS PARA EL REPLANTEO DE LA LT PASAJE-FRONTERA	Informe	732,00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
CRUZ HUAICH JOSE ISRAEL	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
CALAMARCA LILIAN JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	732,00
ZAMBRANO VASQUEZ EDDY DANIEL	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	732,00
BARRIZUETA CASIERRA MARCIAL GEMARO	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	732,00
GUANOINDIA CHIEGO GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	762,00
MENA TRULLIJO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	762,00
SANCHEZ HERRERO PEDRO AGUSTIN	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
KANIRAS TIWI PEAS ANDEL	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
KANIRAS TIWI SILVIO DOMINGO	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
AGUIAO FAJARDO TELLY EAGLE	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	732,00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	732,00
GREFA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LINEERO - PROYECTO	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA-YANACOCCHA 138KV.	Informe	732,00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/06/2022	16/06/2022	REALIZAR INSPECCION PARA REUBICACION DE CABLE ADS EN CUEL MANTA 3, SOLICITADO POR CUEL MANTA 3, REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE ADS EN LAS	Informe	732,00
GAVILANES MORENO WILLIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	732,00
FREIRE VELAZCO JAHME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/06/2022	16/06/2022	COLABORACION CON EL CAMION ORGA PARA EL TRASLADO DE REPUESTOS DEL CONTRATO 030-2017 SOLICITADO POR EL ING. EDWIN QUINONEZ	Informe	732,00
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	07/06/2022	16/06/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA 138 KV.	Informe	732,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/06/2022	12/06/2022	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	332,00
CATOTA MACHAY WILFRIDO VLADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/06/2022	08/06/2022	RETIRO MATERIALES DE LA BODEGA DE LA SUBESTACIÓN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
RODRIGUEZ VASCO WILDER GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	08/06/2022	08/06/2022	RETIRO MATERIALES DE LA BODEGA DE LA SUBESTACIÓN	Informe	12,00
SARMENTO MAZANDINA GERARDO EMARO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/06/2022	12/06/2022	MCP: MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	332,00
DE LA CUEVA CHILUSA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/06/2022	19/06/2022	OPERACION Y CONDUCCION DE LA CAMIONETA CHANGUITA PEI 7038 PARA LA COLABORACION EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SE CARAPUNZO OT 745600 GPP CIRG SISTEMA ILUMINACION SE ESCULAS OT	Informe	866,00
DAVILA CABACANON CESAR MARCELO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRAS CIVIL	08/06/2022	10/06/2022	REALIZAR EL RECORRIDO CON PERSONAL DE LA CONSULTORA DEL BID, TANTO EN LINEAS DE TRANSMISIÓN COMO LAS OBRAS CIVILES EN LA SE INAMAMPORO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
QUIMONEZ PALACIOS EDWIN HORACIO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	08/06/2022	17/06/2022	COORDINAR ACTIVIDADES PARA INGRESO DE BAHAS MANTA 2, 69 KV, HACIA LA BODEGA PORTOVIEJO.	Informe	1.002,00
ZAMBRANO ALVIA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFICO	08/06/2022	12/06/2022	SUPERVISIÓN DE LA GEOTECNA DE LA LT CHONÓN-POSORJA A 230 KV	Informe	332,00
SANCHEZ RIQUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/06/2022	17/06/2022	TRASLADO Y REVISIÓN DE REPUESTOS Y SOBANTES DESDE SUMA A BODEGA EN PORTOVIEJO, LIQUIDACIÓN DE MATERIALES, COORDINAR ACTIVIDADES PARA INGRESO DE BAHAS MANTA 2, 69 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
ALVIA MOREIRA MIGUEL ANDEL	LINEERO - PROYECTO	08/06/2022	11/06/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE ADS EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y MANTA	Informe	252,00
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/06/2022	10/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADS MLAGRO BARAHYDO Y CUEL BARAHYDO.	Informe	172,00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/06/2022	10/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADS MLAGRO BARAHYDO Y CUEL BARAHYDO.	Informe	172,00
MACIAS GEDENO MAUVLO IVAN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/06/2022	10/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADS MLAGRO BARAHYDO Y CUEL BARAHYDO.	Informe	172,00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/06/2022	10/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO ADS MLAGRO BARAHYDO Y CUEL BARAHYDO.	Informe	172,00
NETRAGO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LINEERO - PROYECTO	08/06/2022	16/06/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE ADS EN LAS CIUDADES DE PORTOVIEJO Y MANTA	Informe	652,00
ARMUJOS ABRIL JAIRO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/06/2022	10/06/2022	SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TELECOMUNICACIONES EN MACIAS, HABILITACIÓN DE TOMA REGULADOR, INSPECCIÓN DE CERRAJOS BORDO	Informe	172,00
ROCINO BRITO RUBEN ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT MANTOY-C2	Informe	13,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES Y LIAJADO DE AISLADORES DE LA LIT MOLINO TADAY CI A 230KV.	Informe	12,00
MARCHEÑA OCHOA GILBERT BENTO	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MANOTV-C2	Informe	12,00
CHACO MEDINA EDWIN ESTALIN	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MANOTV-C2	Informe	12,00
ANGAMARCA LUZURRAGA DARLIN PABLO	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MANOTV-C2	Informe	12,00
GLAMAN ENRIQUE JULIO ALEJANDRO	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MANOTV-C2	Informe	12,00
MARIN MEZA JUAN CARLOS	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MANOTV-C2	Informe	12,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	09/06/2022	09/06/2022	SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE DESBROCE EXTERIOR DE MALEZA S/E'S BABAHYO Y MLAGRO ORDEN DE COMPRA NRO CE-202200020308 / 2022000202411	Informe	12,00
CABRERA ARIAS ELVIS BRYAN	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LAVADO AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES, LT-MANOTV-C2	Informe	12,00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/06/2022	11/06/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA SE MLAGRO	Informe	172,00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESSIAS	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES Y LIAJADO DE AISLADORES DE LA LIT MOLINO TADAY CI A 230KV.	Informe	12,00
ALVARADO BARRERA ARMANDO LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/06/2022	09/06/2022	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN CONCORDIA	Informe	32,00
PACHACAMA CAIZA EDGAR ALFREDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	09/06/2022	09/06/2022	RECORRIDO CON PERSONAL DEL BID DEL PROYECTO DE TRANSMISIÓN PIMAMPRO 138230 KV	Informe	12,00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/06/2022	09/06/2022	HABILITACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECTIFICADOR EVEREXCEED INCLIVE TENDIDO DE UTP	Informe	12,00
LLAMATUMBI QUILIMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	09/06/2022	09/06/2022	HABILITACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECTIFICADOR EVEREXCEED INCLIVE TENDIDO DE UTP	Informe	12,00
CHAMBA MONTE EDWIN ALFONSO	ESPECIALISTA DE SERVICIOS GENERALES PARQUES AUTOMOTOR	12/06/2022	14/06/2022	TRASLADO PARA RETIRO DE CAMONETA DE PLACAS PE17802	Informe	172,00
MOYA HEREDIA RODRIGO HERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	12/06/2022	15/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR DE EMERGENCIA, BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES, TABLEROS DE CONTROL.	Informe	252,00
CALLE DROVO CARLOS VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	12/06/2022	15/06/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR DE EMERGENCIA, BANCO DE BATERIAS Y CARGADORES, TABLEROS DE CONTROL.	Informe	252,00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/06/2022	22/06/2022	RECORRIDO DE OPERADORES Y TRASLADO DE EQUIPOS.	Informe	732,00
SARMENTO MAZAHUENDA GERARDO EMIRIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/06/2022	17/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATIOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	332,00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/06/2022	16/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUIN OT: 48860-48865	Informe	252,00
VINTIMILLA GARCIA FRANKLIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAL	13/06/2022	14/06/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MACAS, POR VACACIONES DEL SR. JORGE SILVA	Informe	122,00
OSELLANA CADENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	13/06/2022	18/06/2022	SUPERVISIÓN DE REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR TR0 EN SE GUALACEO	Informe	72,00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/06/2022	16/06/2022	ADECUACION PORTICO DEL TRANSFORMADOR TR0 EN SE GUALACEO	Informe	46,00
CHILCA PILLAO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	13/06/2022	16/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUIN OT: 48860-48865	Informe	252,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/06/2022	17/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATIOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	332,00
HERNANDEZ AGUIAS NORMAN GEOVANY	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	13/06/2022	16/06/2022	ADECUACION PORTICO DEL TRANSFORMADOR TR0 EN SE GUALACEO	Informe	46,00
OCHOA TUJAZA HERMAN ROBERTO	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/06/2022	16/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUIN OT: 48860-48865	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/06/2022	16/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUIN OT: 48860-48865	Informe	252,00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/06/2022	16/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUIN OT: 48860-48865	Informe	252,00
SARAGURO ROS ROOSEWELT ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	13/06/2022	22/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATIOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
MOKAYO ASTIMAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	13/06/2022	22/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATIOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
ALMEIDA BRITO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/06/2022	22/06/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 EN LA SE MACHALA	Informe	732,00
MINICHE PARDO FLAVIO ENRIQUE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/06/2022	14/06/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA SE MLAGRO	Informe	32,00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/06/2022	16/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUIN OT: 48860-48865	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/06/2022	22/06/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATIOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (JEFE DE GRUPO)	13/06/2022	16/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGUIN OT: 48860-48865	Informe	252,00
LUGUÑA NASIMBA HUGO PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	13/06/2022	22/06/2022	SUPERVISIÓN DE LA GEOTECNA DE LA LIT CHONÓN POSORJA A 230 KV	Informe	732,00
PACHACAMA CAIZA EDGAR ALFREDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	13/06/2022	22/06/2022	FISCALIZACIÓN DE LA GEOTECNA EN LA LIT CHONÓN POSORJA A 230 KV	Informe	732,00
ZAMBRANO ALAVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFICO	13/06/2022	22/06/2022	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LIT LAS ORQUÍDEAS SECCIONAMIENTO A 230 KV	Informe	732,00
MORERA INTRIAGO DANI LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	13/06/2022	22/06/2022	TRASLADO DE PERSONAL TECNICO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA GEOTECNA EN LA LIT CHONÓN POSORJA A 230 KV.	Informe	732,00
LLAMATUMBI CONDE SEGUNDO ANBAL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	13/06/2022	16/06/2022	PRUEBAS DE DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS 48VDC. HABILITACIÓN DE SERVICIO PARA CLIENTE EXTERNO.	Informe	252,00
MENDOZA SOLORZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/06/2022	22/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPM MILAGRO BABAHYO. REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO OPM Sopladora ESCUEBAS Y Sopladora MILAGRO.	Informe	732,00
TAPANTA SERNA POLO RICARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/06/2022	15/06/2022	REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE EQUIPOS PARA LA BAJA	Informe	212,00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/06/2022	22/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPM MILAGRO BABAHYO. REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO OPM Sopladora ESCUEBAS Y Sopladora MILAGRO.	Informe	732,00
MACIAS CEDENO MAURO IVAN	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/06/2022	22/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPM MILAGRO BABAHYO. REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO OPM Sopladora ESCUEBAS Y Sopladora MILAGRO.	Informe	732,00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/06/2022	22/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPM MILAGRO BABAHYO. REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO OPM Sopladora ESCUEBAS Y Sopladora MILAGRO.	Informe	732,00
CEVALLOS CAMACHO ALVARO EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	13/06/2022	16/06/2022	PRUEBAS DE DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS 48VDC. HABILITACIÓN DE SERVICIO PARA CLIENTE EXTERNO.	Informe	252,00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	14/06/2022	17/06/2022	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR DE EMERGENCIA 2. MANTENIMIENTO DE BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	Informe	46,00
ZHINON PERALTA HUGO RODRIGO	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/06/2022	15/06/2022	ADECUACION PORTICO DEL TRANSFORMADOR TR0 EN SE GUALACEO	Informe	24,00
ALVARADO QUACHAY EFREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA	14/06/2022	16/06/2022	INSPECCION MONTEAJE TRANSFORMADOR TR0 SE GUALACEO	Informe	36,00
MACAS MATA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	14/06/2022	17/06/2022	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR DE EMERGENCIA 2. MANTENIMIENTO DE BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	Informe	46,00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESSIAS	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/06/2022	16/06/2022	ADECUACION PORTICO DEL TRANSFORMADOR TR0 EN SE GUALACEO	Informe	36,00
MENDEZ MENDEZ LUIS EDUARDO	LINERO DE SUBSERCENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/06/2022	16/06/2022	ADECUACION PORTICO DEL TRANSFORMADOR TR0 EN SE GUALACEO	Informe	36,00
APOLO CASTILLO HUGO NELSON	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/06/2022	22/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPM MILAGRO BABAHYO. REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA OPTICA TIPO OPM Sopladora ESCUEBAS Y Sopladora MILAGRO.	Informe	732,00
ZAMORA CORTAZAR ANDREA FERNANDA	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/06/2022	14/06/2022	INSTALACION DE CAMARA EN CASITA DE 138 KV.	Informe	12,00
LLAMATUMBI QUILIMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/06/2022	14/06/2022	INSTALACION DE CAMARA EN CASITA DE 138 KV.	Informe	12,00
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/06/2022	18/06/2022	MITO GRUPO ELECTROGENO, MITO DE BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC Y MITO DE TABLEROS PCM Y SBA.	Informe	252,00
JIMENEZ JARAMILLO ERMEL AGUSTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	15/06/2022	18/06/2022	MITO GRUPO ELECTROGENO, MITO DE BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC Y MITO DE TABLEROS PCM Y SBA.	Informe	252,00
VINTIMILLA GARCIA FRANKLIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAL	15/06/2022	20/06/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA TS	Informe	412,00
CHICAZA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	15/06/2022	16/06/2022	VERIFICACIÓN DE MATERIALES DEL CONTRATO 054-21 EN LAS BODEGAS DE PASCUALES.	Informe	122,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	15/06/2022	17/06/2022	ACTIVIDADES DE AVULOS CON PROPIETARIOS INHERENTE A INDEMNIZACIONES A REALIZAR POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LT CHACO (SAN RAFAEL Y EL INGA) EL CHACO.	Informe	172,00
IBULES FACTOS LENIN MAURICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	15/06/2022	23/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPOW MILAGRO BABAHYO. REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	652,00
ALVIA MOREIRA MIGUEL ANGEL	LINEERO - PROYECTO	15/06/2022	23/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPOW MILAGRO BABAHYO. REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	652,00
BANDA LUZURIAGA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	16/06/2022	30/06/2022	PROYECTO "INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERU A 500 KV", PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - FASE: ASAMBLEAS PÚBLICAS / EDUCACIÓN DE ENTREVISTAS... ESP. INDEMNIZACIÓN - CIVIC / SEGUIMIENTO AL PMA...	Informe	1.096,00
CEVALLOS MELES BEN	SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)	16/06/2022	17/06/2022	MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL JEFE DE LA ZONA OPERATIVA BUROCCIDENTAL.	Informe	152,00
CULLUZUMA CHAPLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/06/2022	19/06/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. EDUARDO AYALA A SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN 500 KV ECUADOR PERU.	Informe	252,00
GUTIERREZ GOMEZ PABLO ROBERTO	JEFE DE MANTENIMIENTO (E)	16/06/2022	17/06/2022	REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE ZONA OPERATIVA PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRG EN SE GUALACEO.	Informe	182,00
ARACÓN PIETATE EDGAR FELIPE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/06/2022	21/06/2022	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPHO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482,00
PINTO REYES RENATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	16/06/2022	16/06/2022	TRABAJOS CON PERSONAL TÉCNICO A LA S/E GUALACEO.	Informe	12,00
TONATO QUESPE LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	16/06/2022	20/06/2022	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO RAPS 138 KV Y 69 KV. INTERVENCIÓN DE S/E MOVIL. MACHALA.	Informe	347,00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	16/06/2022	16/06/2022	PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR TRG EN SE GUALACEO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	12,00
MOJICA LOPEZ EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	17/06/2022	17/06/2022	REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE BANANO DEL ECUADOR, CON LA FINALIDAD DE EXPONER EL TRAZADO DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ECUADOR-PERU A 500	Informe	62,00
QUEZADA SOLANO VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/06/2022	19/06/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. MARIO CHUARRIA, A REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERU 500KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172,00
ZHONDO PERALTA HUGO RODRIGO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/06/2022	19/06/2022	INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y RECEPCIÓN DE SBROCE, TRAMO E001 A E03 LT 230/230KV, TRAMO E001 A E005 LT 230/230KV.	Informe	172,00
MACA OCHOA GONZALO RENE	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFONSO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (JEFE DE GRUPO)	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
BIRONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
CARCHIPALLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	17/06/2022	22/06/2022	OPERACIÓN DE S/E RIBAMBIA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432,00
VASQUEZ OCHOA KLEBER SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	17/06/2022	20/06/2022	HABILITACIÓN SISTEMA DE REGISTRADORES DE FALLAS DE LAS SUBESTACIONES SALTAL Y CARAGUAY.	Informe	262,00
CHLAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
OCHOA TAZA HERNNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
PLUA CHÉLE NESTOR ANDRES	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/06/2022	19/06/2022	INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA Y RECEPCIÓN DE SBROCE, TRAMO E001 A E03 LT 230/230KV, TRAMO E001 A E005 LT 230/230KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	172,00
CHALCA PILLAO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	17/06/2022	19/06/2022	MCP. LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS EN BAHIA TRK 230KV, BANCO DE TRANSFORMADORES TRG, BAHIA TRK 69KV EN LA S/E MACHALA SECON.	Informe	172,00
FILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/06/2022	19/06/2022	RESTRICCIÓN LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LT-SPLMLO (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) Y DE LA LT-SPLJEC (TRAMO SECTOR TADAY-TAURA) OT: 746536-746537	Informe	172,00
DIAZ DIAZ JORGE ALBERTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	17/06/2022	19/06/2022	MCP. LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECÁNICAS EN BAHIA TRK 230KV, BANCO DE TRANSFORMADORES TRG, BAHIA TRK 69KV EN LA S/E MACHALA SECON.	Informe	172,00
HERNANDEZ VELAZCO ROBERTO CARLOS	LINEERO - PROYECTO	17/06/2022	17/06/2022	REVISIÓN RENICIO DE EQUIPOS POR TRANSFERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES	Informe	12,00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LINEERO - PROYECTO	17/06/2022	21/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	332,00
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINEERO - PROYECTO	17/06/2022	21/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	332,00
INTRIAGO ESPINOZA JOSE BIENENIDO	LINEERO - PROYECTO	17/06/2022	21/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	332,00
FREIRE VELAZCO JAMIE MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/06/2022	21/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	332,00
SILVA GARCIA DAVID EDMUNDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	17/06/2022	17/06/2022	REVISIÓN RENICIO DE EQUIPOS POR TRANSFERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES	Informe	12,00
GAVILANES MORENO WILLIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/06/2022	20/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	252,00
ZAMBRANO MONICOZA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	17/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACIÓN EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA LT SOPLADORA MILAGRO Y LT SOPLADORA - ESCLUBAS (MOVILIZACIÓN EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	860,00
HERNANDEZ VELAZCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	17/06/2022	21/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	332,00
ZAMBRANO VASQUEZ EDDY DANIEL	LINEERO - PROYECTO	17/06/2022	30/06/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW SOPLADORA ESCLUBAS Y SOPLADORA MILAGRO.	Informe	252,00
SANCHEZ SORIA PABLO DANIEL	ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN	18/06/2022	19/06/2022	APOYO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL CON EL REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DOCUMENTAL DEL PRIMER TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTUDIO DE	Informe	162,00
SISALEMA TAPE RENE MARINO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	18/06/2022	27/06/2022	RECORRIDO DE OPERADORES AMBATO-SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	732,00
SEGARRA ASTUDILLO WILMER OSVALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/06/2022	18/06/2022	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR DE EMERGENCIA	Informe	12,00
MACIAS MATA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	18/06/2022	18/06/2022	1- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR DE EMERGENCIA	Informe	12,00
FAJARDO CUEVCA CRISTHIAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	18/06/2022	26/06/2022	COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN DE INTERCONEXIÓN CON EL PERU.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	670,00
HERRERA LOOR HENRY JOSE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	18/06/2022	19/06/2022	APOYO TÉCNICO EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL INTERCONEXIÓN ECUADOR - PERU A 500 KV	Informe	92,00
JIMENEZ JARAMILLO ERMEL AGUSTO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/06/2022	23/06/2022	MITO GRUPO ELECTROGENO. MITO DE BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC Y MITO DE TABLEROS PCM Y SBA.	Informe	332,00
JARAMILLO TAMAYO BYRON VINICIO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/06/2022	23/06/2022	MITO GRUPO ELECTROGENO. MITO DE BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC Y MITO DE TABLEROS PCM Y SBA.	Informe	332,00
AGUIAYO FAJARDO TELLY EAGLE	LINEERO - PROYECTO	19/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA LT SOPLADORA MILAGRO Y LT SOPLADORA - ESCLUBAS (MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPOW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS	Informe	860,00
AYALA GARZON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	20/06/2022	20/06/2022	SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ECUADOR PERU A 500 KV.	Informe	732,00
CULLUZUMA CHAPLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/06/2022	20/06/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. EDUARDO AYALA A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSMISIÓN QUEVEDO PORTO VIEJO A 230 KV, SISTEMA DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	732,00
CHAPI LUCCERO JHONY FERNANDO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	20/06/2022	25/06/2022	PRUEBAS FUNCIONALES, ENERGIZACIÓN Y TOMA DE CARGA DEL TRANSFORMADOR TRG DE LA SE GUALACEO.	Informe	430,00
RUZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/06/2022	20/06/2022	TORNOS DE OPERACIÓN SE FEDERNALES	Informe	842,00
ARCE GARCIA ANDRES VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/06/2022	24/06/2022	REEMPLAZO DE TORNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA SE MILAGRO	Informe	332,00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/06/2022	22/06/2022	MCP. INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHD1SEL - CHD2SEL - SEGUN OT. 48960-48965	Informe	172,00
MUÑOZ ACUÑA CESAR AGUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/06/2022	01/07/2022	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CAMIÓN CANASTA PLACAS PEI 7870 PARA COLABORAR CON LOS TRABAJOS SIGUIENTES: SE NUEVA BABAHYO (S/E NUEVA PROSPERINA OT 746567 BPH SISTEMA ILUMINACIÓN OT	Informe	860,00
PUJO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/06/2022	22/06/2022	MCP. INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHD1SEL - CHD2SEL - SEGUN OT. 48960-48965	Informe	172,00
CHAVEZ BRAVO LEONARDO AGUSTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/06/2022	21/06/2022	REALIZAR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA S/E MONTECRISTI POR REEMPLAZO **	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	122,00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	20/06/2022	22/06/2022	MCP. MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATIOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	172,00
OLMONEZ LOOR JOFFRE GEOVANNY	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/06/2022	20/06/2022	OT 73637-73638-73639 INSPECCIÓN VISUAL POR CONTAMINACIÓN DE AISLACIÓN	Informe	12,00
CHIGUIN OROZCO CRISTINA ALEXANDRA	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/06/2022	25/06/2022	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPHO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482,00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBSUGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/06/2022	20/06/2022	OT 73637-73638-73639 INSPECCIÓN VISUAL POR CONTAMINACIÓN DE AISLACIÓN	Informe	12,00
TORRES MUÑOZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	20/06/2022	26/06/2022	PRUEBAS FUNCIONALES, ENERGIZACIÓN Y TOMA DE CARGA DEL TRANSFORMADOR TRG DE LA SE GUALACEO.	Informe	620,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ZAMBRANO SOLORZANO RODI BERTOLFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/06/2022	26/06/2022	CONDUCCION Y OPERACION DE CAMION GRUA DE PLACAS JEI-1333 PARA PARTICIPAR EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MOVILIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS, DESDE SE MACHALA A BODEGA PASCUALES.	Informe	652,00
PARRA HEDALDO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	20/06/2022	20/06/2022	OPERACION DE S/E JUVINO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	752,00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	20/06/2022	22/06/2022	MPP INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CHDISEL - CHGISEL. SEGUN OT: 48865-48865.	Informe	172,00
CHILCA PILLAO EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	20/06/2022	22/06/2022	MPP INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CHDISEL - CHGISEL. SEGUN OT: 48865-48865.	Informe	172,00
DE LA CUEVA CHILUSA MIGUEL RODRIGO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/06/2022	02/07/2022	CONDUCCION Y OPERACION DE LA CAMIONETA CANASTILLA PEI-7038 PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: S/E CARAGUAY, S/E NEVA BABAHYO OT 746612 LIMPIEZA DE AISLADORES Y	Informe	924,00
ORELLANA CADENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	20/06/2022	21/06/2022	SUPERVISION DE MONTAJE DEL TRANSFORMADOR TRIG EN S/E GUALACEO	Informe	24,00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINEERO - PROYECTO	20/06/2022	24/06/2022	CLASIFICACION PARRILLADO Y ENTREGA-RECEPCION DE LA TORNILLERIA DE LAS TORRES DE REPUESTO DE LA LT SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA 230KV A BODEGA PASCUALES.	Informe	332,00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER ELDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	20/06/2022	24/06/2022	MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DESIGNADO PARA LA CLASIFICACION, PARRILLADO Y ENTREGA-RECEPCION DE LA TORNILLERIA DE LAS TORRES DE REPUESTO DE LA LT SAN GREGORIO - SAN JUAN DE	Informe	332,00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	20/06/2022	20/06/2022	REVISION TELEPROTECCION MILAGRO, SOPLADORA.	Informe	12,00
TUMBAO MACIAS OLBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA S/E POLICENTRO DE CELEC EP TRASELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	732,00
MACIAS MATA FREDY LEONEL	ASISTENTE ELECTROMECANICO	21/06/2022	22/06/2022	PRUEBAS ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR TRIG EN S/E GUALACEO	Informe	24,00
PINTO REYES RENATO ANSAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/06/2022	21/06/2022	TRASLADO DE EQUIPOS A LA S/E GUALACEO	Informe	12,00
VINTIMILLA GARCIA FRANKLIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ZONAL	21/06/2022	23/06/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E MOLINO, POR INDEBILIDAD DE LA GUARDIA T5	Informe	36,00
VELASCO FREILE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	21/06/2022	30/06/2022	LIBERACION DE SITIOS DEL SECTOR CHONON POSOBLA PARA ESTUDIOS DE SUELOS Y COLABORACION EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE LA INTERCONEXION CON PERU.	Informe	762,00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LINEERO - PROYECTO	21/06/2022	21/06/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD	Informe	12,00
ZAMBRANO VASQUEZ EDDY DANIEL	LINEERO - PROYECTO	21/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 138 KV PASCUALES.	Informe	732,00
CASTRO ARREAGA ROBERTO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	21/06/2022	21/06/2022	REVISION TELEPROTECCION MILAGRO, SOPLADORA (REEMPLAZO DE CONVERTIDORES).	Informe	12,00
SILVA GAVIDIA DAVID EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	21/06/2022	21/06/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD	Informe	12,00
GAIVLANES MORENO WILLIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	21/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 138 KV PASCUALES.	Informe	732,00
RODRIGO REQUENA CLEMENTE WASHINGTON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO OPGW ZONA SUBROCCIDENTAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	652,00
ORTEGA SANCHEZ EDGAR IVAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/06/2022	01/07/2022	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OPERADORES DE LA S/E SANTA ELENA DE CELEC EP - TRASELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	732,00
QUINONEZ LOOR JOFFRE GIOVANNY	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	22/06/2022	OT 74402 INSPECCION VISUAL DE FALLA EN LA LINEA	Informe	12,00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	22/06/2022	OT 74402 INSPECCION VISUAL DE FALLA EN LA LINEA	Informe	12,00
MEJIA MORALES JOSE MIGUEL	ESPECIALISTA ELECTROICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	22/06/2022	23/06/2022	PRUEBAS DEL TRANSFORMADOR TRIG EN S/E GUALACEO	Informe	92,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION (JEFE DE GRUPO)	22/06/2022	23/06/2022	MPP INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CHD19PR : SEGUN OT: 74593	Informe	92,00
MENDEZ ZAMBRANO RAMON MESAIS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	22/06/2022	ADECUACION DE CONEXIONES AERIAS LADO ALTA DEL TRANSFORMADOR TRIG EN S/E GUALACEO	Informe	12,00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	23/06/2022	MPP INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CHD19PR : SEGUN OT: 74593	Informe	92,00
OSCHA TUAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	23/06/2022	MPP INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CHD19PR : SEGUN OT: 74593	Informe	92,00
MACIAS TUENZ LUIS EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	22/06/2022	ADECUACION DE CONEXIONES AERIAS LADO ALTA DEL TRANSFORMADOR TRIG EN S/E GUALACEO	Informe	12,00
NUGRA ORTEGA WILMER IVAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	22/06/2022	ADECUACION DE CONEXIONES AERIAS LADO ALTA DEL TRANSFORMADOR TRIG EN S/E GUALACEO	Informe	12,00
ORELLANA CADENAS EFREN LUIS	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	22/06/2022	23/06/2022	SUPERVISION DE MONTAJE DEL TRANSFORMADOR TRIG EN S/E GUALACEO	Informe	92,00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	23/06/2022	MPP INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA, Y RECONFORMACION DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION CHD19PR : SEGUN OT: 74593	Informe	92,00
FREIRE VELASCO JAIME EDUARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	22/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV MILAGRO - BABAHYO.	Informe	652,00
CORTEZ RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	22/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	652,00
SARMIENTO MAZABANDA GERARDO EMIRIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	23/06/2022	01/07/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	652,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/06/2022	01/07/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL, SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	652,00
CHUAVARRA VERA MARIO HERNAN	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	23/06/2022	26/06/2022	REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO INTERCONEXION ECUADOR - PERU 500KV	Informe	282,00
QUEJAL PASOQUEL NATALY ISABEL	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	23/06/2022	26/06/2022	PARTICIPAR DE LAS ASAMBLEAS DEL ESTUDIO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL PROYECTO INTERCONEXION ECUADOR-PERU 500 KV	Informe	282,00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/06/2022	02/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES Y TRASLADO DE EQUIPOS.	Informe	732,00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	23/06/2022	02/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES DE LAS SUBESTACIONES MANTA PORTOVEJO- TRASLADO DE EQUIPOS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema.	732,00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	23/06/2022	29/06/2022	OT 74408 DESBROCE DE FALLA DE SERVIDORIBRE TRAMO E300 A E402 OT 74434 CAMBIO DE AISLACION FLAMEADA EN ENERGIZADO E095, 096 Y E097	Informe	492,00
QUINONEZ LOOR JOFFRE GIOVANNY	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	23/06/2022	26/06/2022	OT 74465 DESBROCE DE SITIOS CRITICOS	Informe	252,00
MONCAYO ASITIMAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	23/06/2022	25/06/2022	MCP CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS DE LAS BOMBAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALADO EN LA S/E MILAGRO SEGUN OT:7452	Informe	172,00
MACIAS PICO EULOGIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	23/06/2022	26/06/2022	OT 74465 DESBROCE DE SITIOS CRITICOS	Informe	252,00
TABADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	23/06/2022	25/06/2022	MCP CORRECCION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIAS Y DEMAS ELEMENTOS DE LAS BOMBAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALADO EN LA S/E MILAGRO SEGUN OT:7452	Informe	172,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	23/06/2022	26/06/2022	OT 74465 DESBROCE DE FALLA DE SERVIDORIBRE TRAMO E300 A E402 OT 74434 CAMBIO DE AISLACION FLAMEADA EN ENERGIZADO E095, 096 Y E097	Informe	492,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	23/06/2022	26/06/2022	OT 74465 DESBROCE DE FALLA DE SERVIDORIBRE TRAMO E300 A E402 OT 74434 CAMBIO DE AISLACION FLAMEADA EN ENERGIZADO E095, 096 Y E097	Informe	492,00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/06/2022	26/06/2022	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA S/E QUEVEDO, DEL 23 AL 26 DE JUNIO/2022. SE REEMPLAZA AL TURNO T1.	Informe	302,00
HERNANDEZ VELASCO ROBERTO CARLOS	LINEERO - PROYECTO	23/06/2022	23/06/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD	Informe	12,00
PINCAZ VALERIANO CARLOS FABRICO	LINEERO - PROYECTO	23/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	572,00
ZAMBRANO CRUZ WILTON ALONSO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	572,00
BARREZUELA CASABERRA MARCIAL GENARO	LINEERO - PROYECTO	23/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	572,00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LINEERO - PROYECTO	23/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	572,00
QUEJAL VINCES ABSALON GREGORIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	572,00
OLVERA MANRIQUEZ MELVI MARCELO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	30/06/2022	MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. MOVILIZACION EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	572,00
PALMA PALMA WILLIAN CRISTOBAL	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV MILAGRO - BABAHYO.	Informe	572,00
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNY	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV MILAGRO - BABAHYO.	Informe	572,00
MONTALUISA VERA DANIEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	23/06/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD	Informe	12,00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUDO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPGW EN LA LT 230 KV MILAGRO - BABAHYO.	Informe	572,00
SILVA GAVIDIA DAVID EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	23/06/2022	23/06/2022	INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD	Informe	12,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TAPIA ALVARADO ADRIANA PAULINA	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	24/06/2022	26/06/2022	PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO PARTE DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ECUADOR PERU A 500 KV.	Informe	172,00
RIZO BRAVO DANILLO CICERON	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/06/2022	03/07/2022	SUPERVISIÓN DE LA SISMCA DE LA LIT CHONGÓN,	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
QUILJE SANCHEZ KLEBER OSWALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/06/2022	03/07/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPGW ZONA SUROCCIDENTAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
VINTILLA GARCIA FRANKLIN PATRICIO	ESPECIALISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ZONAL	24/06/2022	25/06/2022	REEMPLAZO DE TURBINOS EN LA SE MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDA T3	Informe	92,00
ARAGON PIUETATE EDGAR FELIPE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	24/06/2022	29/06/2022	OPERACIÓN SE PMAIMPOT (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482,00
MOREIRA INTRIAGO DANN LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	24/06/2022	03/07/2022	TRABAJOS Y MOVILIZACIÓN PERSONAL TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA SISMCA DE LA LIT CHONGÓN POSORJA A 230 KV	Informe	732,00
LUGUÑA NASIMBA HUGO PATRICIO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	24/06/2022	03/07/2022	SUPERVISIÓN DE LA SISMCA DE LA LIT CHONGÓN POSORJA A 230 KV	Informe	732,00
PACHAMCA CAIZA EDGAR ALFREDO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	24/06/2022	03/07/2022	SUPERVISIÓN DE LA GEOTECNICA DE LA LIT CHONGÓN POSORJA A 230 KV	Informe	732,00
IBUES FACTOS LENIN MAURICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 230 KV MILAGRO - BABAHYO.	Informe	492,00
VELAZQUEZ MOLINA LUIS ALBERTO	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	03/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV MILAGRO - DOS CERRITOS (, REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA	Informe	732,00
APULO CASTILLO HUGO NELSON	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. (, MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV PASCUALES -	Informe	492,00
VELIZ BRAVO ALGEMIRO ESTEBAN	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	03/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV MILAGRO - DOS CERRITOS	Informe	732,00
CRUZ IBARRA WINTER BENIGNO	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	03/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV MILAGRO - DOS CERRITOS	Informe	732,00
RUMIGUANO ROMERO FABIAN ERNESTO	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 230 KV MILAGRO - BABAHYO.	Informe	492,00
ARANZA LINA JEFFERSON NORBERTO	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	03/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV MILAGRO - DOS CERRITOS	Informe	732,00
SEVILLANO VALLA LA V. JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	24/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. (, MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV PASCUALES -	Informe	492,00
URETA CIZME LEYDER DANLO	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. (, MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV PASCUALES -	Informe	492,00
ALAYA MOREIRA MIGUEL ANSEL	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	30/06/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 230 KV CHORRILLOS - NEVA PROSPERINA. (, MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV PASCUALES -	Informe	492,00
ALAY ALAY RUBEY AURELIO	LINEERO - PROYECTO	24/06/2022	03/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CABLE OPGW EN LA LIT 138 KV MILAGRO - DOS CERRITOS	Informe	732,00
CEVALLOS MELES BEN	SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)	25/06/2022	27/06/2022	REVISAR LA COORDINACIÓN PARA RESGUARDAR LA SITUACIÓN OPERATIVA EN LA ZONA SUROCCIDENTAL	Informe	250,00
CARRANZA BADANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/06/2022	04/07/2022	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	842,00
CARHIPULLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	25/06/2022	30/06/2022	OPERACIÓN DE S/E RIOMABA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432,00
CALUÑA TIPAN SEGUNDO ROLANDO	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	25/06/2022	26/06/2022	APOYO TÉCNICO PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS PARA LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA LIT INTERCONEXIÓN ECUADOR PERU.	Informe	110,00
VILLAMAIN SALGADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	26/06/2022	29/06/2022	ACTIVIDADES PARA LA OT N 7434. TRABAJOS DE CAMBIO DE AISLACION EN ENERGIZADO EN LA LIT SAN GREGORIO-SAN JUAN DE MARTA 230 KV DE LA ZONA SUROCCIDENTAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
POZZO NICOLAJE JORGE EDUARDO	LINEERO - PROYECTO	26/06/2022	30/06/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW INSTALADO EN LA ZONA SUROCCIDENTAL	Informe	332,00
MORQUECHO YANACELA JUAN BAUTISTA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/06/2022	02/07/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. JORGE BANDÁ, A PROYECTO INTERCONEXIÓN ECUADOR PERU A 500 KV, FASE ASAMBLEAS PÚBLICAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412,00
MORAN CEVALLOS PABLO HENRY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/06/2022	06/07/2022	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPGW ZONA SUROCCIDENTAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
MUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	252,00
MONCAYO ASTIMBA JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	27/06/2022	06/07/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	732,00
ALVARADO BARRERA ARMANDO LEONARDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/06/2022	30/06/2022	REALIZAR TURNOS OPERATIVOS EN LA SUBESTACIÓN CONCORDIA	Informe	302,00
QUINONEZ LÓOZ, JOFFRE GEDOVANY	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	29/06/2022	OT 7434 CAMBIO DE AISLACION FLAMEADA EN ENERGIZADO	Informe	36,00
RRERO MORAN LUIS MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	252,00
ARRIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	252,00
ASTIMBA YEGORETE ORLANDO RENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 74933	Informe	252,00
BRIONES PILAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 74933	Informe	252,00
MACIAS PICO ELOGIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	29/06/2022	OT 7434 CAMBIO DE AISLACION FLAMEADA EN ENERGIZADO	Informe	36,00
SARAGURO ROOS RICHARD WILLIAM ISAAC	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	27/06/2022	06/07/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
CHUAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 74933	Informe	252,00
MACIAS SOLIS WALTER JAVIER	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	252,00
OCHOA TAJAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 74933	Informe	252,00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	252,00
CHALCA PILLAU EDWIN PATRICIO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	252,00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 74933	Informe	252,00
JUMBO CASTRO ELVIS NEIL	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ZONA	27/06/2022	29/06/2022	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO OT 7434 CAMBIO DE AISLACION FLAMEADA EN ENERGIZADO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
ANDRADE CACEDO ALQUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	27/06/2022	02/07/2022	DEL 27/JUNIO AL 02/JULIO SE REEMPLAZA AL TURNO T2 EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO.	Informe	482,00
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 8880-4885	Informe	252,00
TABADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	27/06/2022	06/07/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE LOS PATOS 230KV, BAHAS DEL PATO 138KV, BAHAS DEL PATO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS, REEMPLAZO DE	Informe	732,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (JEFE DE GRUPO)	27/06/2022	30/06/2022	MPP INSPECCIÓN ELECTROMECÁNICA DETALLADA, Y RECONFORMACIÓN DE CAMINOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN CHGISSEL - CHGISSEL - SEGÚN OT: 74933	Informe	252,00
ZAMBRANO CHAVEZ WILLMER ELDORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	27/06/2022	29/06/2022	MOVILIZACIÓN DEL ING. ROBERTO HERNÁNDEZ DEL AREA DE TELECOMUNICACIONES A LA SE QUEVEDO PARA LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS, MATERIALES SOBREPANTES Y REPUESTOS DEL	Informe	172,00
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	27/06/2022	06/07/2022	PERITAJE DE AFECTACIONES EN VARIOS SITIOS DE TORRES DE LA LIT CHONGÓN POSORJA A 230 KV Y EN AFECTACIONES DE LA LIT DE INTERCONEXIÓN CON EL PERU	Informe	762,00
CHACAZA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN (E)	27/06/2022	30/06/2022	APOYO TÉCNICO EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE PASO PARA REALIZACIÓN DE LA GEOTECNICA DE LA LIT CHONGÓN POSORJA A 230 KV	Informe	372,00
CHACOLUISA NINHAJALPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	27/06/2022	06/07/2022	ACTIVIDADES DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL CON PROPIETARIOS INHERENTE A INDEMNIZACIONES A REALIZAR POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LIT 690 KV SECCIONAMIENTO CHORRILLOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	762,00
ZAMBRANO ALAYA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFICO	27/06/2022	30/06/2022	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA VARIANTE LAS ORUGUEAS.	Informe	252,00
INTRIAGO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LINEERO - PROYECTO	27/06/2022	30/06/2022	REALIZAR INSPECCIÓN ENLACE ADS EN HIBRIZACIÓN CENTRAL DALE PERIPA EJECUTAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LIT QUEVEDO , SAN GREGORIO A 230KV	Informe	252,00
VERDARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINEERO - PROYECTO	27/06/2022	30/06/2022	REALIZAR INSPECCIÓN ENLACE ADS EN HIBRIZACIÓN CENTRAL DALE PERIPA EJECUTAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LIT QUEVEDO , SAN GREGORIO A 230KV	Informe	252,00
QUILJE NICES PABLO EUGENIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/06/2022	30/06/2022	REALIZAR INSPECCIÓN ENLACE ADS EN HIBRIZACIÓN CENTRAL DALE PERIPA EJECUTAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPGW EN LA LIT QUEVEDO , SAN GREGORIO A 230KV	Informe	252,00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/06/2022	29/06/2022	RETIRO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUBESTACIÓN POSORJA.	Informe	172,00
MACIAS CEDENO MAUULO IVAN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/06/2022	29/06/2022	RETIRO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUBESTACIÓN POSORJA.	Informe	172,00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/06/2022	29/06/2022	RETIRO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUBESTACIÓN POSORJA.	Informe	172,00
MONTALUISA YERA DANIEL EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/06/2022	01/07/2022	PRUEBAS SAT DE REPUESTOS Y SOBREPANTES. (, LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS GENERALES (, REVISIÓN EN CONJUNTO CON SPEX DE EQUIPOS SOBREPANTES Y REPUESTOS PARA	Informe	332,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MENDOZA SOLÓRZANO BOSCO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/06/2022	28/06/2022	RETIRO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE LA SUBESTACION POSORJA.	Informe	172,00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	27/06/2022	30/06/2022	REALIZAR INSPECCION ENLACE ADSES EN HIDRACION CENTRAL DAJUE PERIPA EJECUTAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE OPOW EN LA LT QUEVEDO , SAN GREGORIO A 230KV	Informe	252,00
SAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	27/06/2022	05/07/2022	OT 74698 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE Y SITIOS CRITICOS	Informe	652,00
ZABALA RITA MILTON JAVIER	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	05/07/2022	OT 74698 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE Y SITIOS CRITICOS	Informe	652,00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTENBERG GUSTAVO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	27/06/2022	05/07/2022	OT 74698 FISCALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE Y SITIOS CRITICOS	Informe	652,00
SISALEMA TAPIE RENE MIRANO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	28/06/2022	07/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES AMBATO-SAMANGA-TOTORAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
ANGAMARCA LUDRIRAGA DARLIN PABLO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	28/06/2022	28/06/2022	MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ZAMORA (SUBESTACION CUMBARATZA), PARA PARA TRASLADAR EL VEHICULO 23-21 HACIA LA CIUDAD DE LOJA.	Informe	12,00
CHUQUIN ORDÓÑEZ CRISTINA ALEXANDRA	OPERADOR DE SUBESTACIONES	28/06/2022	03/07/2022	OPERACION SE PIMAMPRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482,00
MARCHENA OCHOA GILBERT BENITO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	28/06/2022	28/06/2022	MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ZAMORA (SUBESTACION CUMBARATZA), PARA PARA TRASLADAR EL VEHICULO 23-21 HACIA LA CIUDAD DE LOJA.	Informe	12,00
MORCOCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	28/06/2022	28/06/2022	OT 74434 CAMBIO DE AISLACION FLAMEADA EN ENERGIZADO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	24,00
SANCHEZ VELEZ STALIN XAVIER	LINEERO - PROYECTO	28/06/2022	07/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA ZONA SUR OCCIDENTAL	Informe	732,00
CASTRO PACHAY LIVER ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/06/2022	08/07/2022	TRASLADO DE OPERADORES POSORJA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/06/2022	08/07/2022	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA S/E POLICENTRO DE CELEC EP , TRANSELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
ZAMBRANO SOLÓRZANO RODI BERTULFO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	29/06/2022	07/07/2022	CONDUCCION Y OPERACION DE GRUA PLATAFORMA Y CARRO CANASTA PEI-7670. PARA REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES ELECTRICOS DESDE SE MACHALA A BODESA PASCAUALES. LAVADO DE AISLACION Y	Informe	652,00
JIMENEZ DUDUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	29/06/2022	04/07/2022	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA S/E QUEVEDO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2022. SE REEMPLAZA AL TURNO T1.	Informe	482,00
FRANCO VILLACRES ANGEL TEODORO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/06/2022	09/07/2022	MOVILIZACION OPERADORES MACHALA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
PONCE CABRERA WILSON ALEJANDRO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30/06/2022	09/07/2022	TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUBESTACION SAN DELFONDO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
CRICOLLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	30/06/2022	06/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T5	Informe	492,00
MORA MEJIA EDWIN FAUSTINO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	30/06/2022	30/06/2022	REVISION DE UPS EN CASETA DE 138 KV.	Informe	12,00
SIGUA LLUACA HERNAN ROMEO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	30/06/2022	04/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA LT 138 KV PASCAUALES - LAGO DE CHONCHÓN Y REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	332,00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINEERO - PROYECTO	30/06/2022	04/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA LT 138 KV PASCAUALES - LAGO DE CHONCHÓN Y REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	332,00
SORNODA VELASCO JORGE IVAN	LINEERO - PROYECTO	30/06/2022	04/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA LT 138 KV PASCAUALES - LAGO DE CHONCHÓN Y REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	332,00
JIMENEZ PAEZ HERNANDO PATRICIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/07/2022	10/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES DE LAS SUBESTACIONES MANTA PORTOQUEVEDO- TRASLADO DE EQUIPOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
BERRONES GUALPUELA EDUARDO ISRAEL	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	01/07/2022	04/07/2022	MISTA TECNICA POR PARTE DEL SR. MINISTRO DE ENERGIA, ING. JAVIER VERA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
GONZALEZ PACHAY JORGE FAUSTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/07/2022	10/07/2022	TRASLADO PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION BABAHAYO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
ZAMORA QUEVEDA ANGEL RICARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/07/2022	10/07/2022	TRASLADO OPERADORES SUBESTACION SANTA ELENA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
ALVARADO GUACHAY EFREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA	01/07/2022	01/07/2022	INSPECCION MONTAJE TRANSFORMADOR TRO S/E GUALACEO COMO PROCESO DE RECEPCION CONTRATO TRA-CON-0046-22	Informe	12,00
PARRA HEDOLDO CARLOS ALBERTO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/07/2022	10/07/2022	OPERACION DE SE JIVINO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	01/07/2022	03/07/2022	MCP LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BAHIA Y BANCO DE CAPACITORES N°1 PATIO 13.8KV, BAHIA EMELORO 1 PATIO 8.8KV, BANCO	Informe	172,00
PAZMORI BRAVO LUIS GIOVANNY	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/07/2022	01/07/2022	REALIZAR TURNO DE OPERACION S/E LA CONCORDIA	Informe	35,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	01/07/2022	03/07/2022	RESTRICCION MACHALA EMELORO 1 Y PRUEBAS ELECTRICAS DE FACTOR DE POTENCIA Y BARRIDO DE FRECUENCIA EN EL TRANSFORMADOR DE RESERVA ATD-138/69/13.8 KV	Informe	172,00
OLEAS BERMEO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	01/07/2022	06/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E CUMBARATZA, POR VACACIONES DEL SR. DANNY PARDÓ	Informe	442,00
RUIFRO ZAPATA GUIDO ORLANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	01/07/2022	11/07/2022	OPERACION DE CAMIONETA CANASTILLA PEI-7336 PARA COLABORAR EN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS SE MACHALA LIMPIEZA AISLADORES BAHIA EMELORO 1. OT NO. 74933 LIMPIEZA AISLADORES ATD. OT NO.	Informe	812,00
SILVA CARTUQUE EDDY MANUEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	01/07/2022	08/07/2022	SUPERVISION OBRA ELECTROMECANICA AMPLIACION DE BAHIA DE LINEA 138 KV S/E YANACOCHA	Informe	572,00
LACHRA MOSQUERA CRISTIAN GABRIEL	ASISTENTE ELECTROMECANICO	01/07/2022	10/07/2022	SUPERVISION OBRA ELECTROMECANICA AMPLIACION DE BAHIA DE LINEA 138 KV S/E YANACOCHA	Informe	732,00
IBULES FACTOS LENIN MAURICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	01/07/2022	07/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA ZONA SUR OCCIDENTAL	Informe	492,00
AROLD CASTILLO HUGO NELSON	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	01/07/2022	07/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA LT 138 KV PASCAUALES - LAGO DE CHONCHÓN Y REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	492,00
UPULO CUEME LEYDER DANLO	LINEERO - PROYECTO	01/07/2022	07/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA LT 138 KV PASCAUALES - LAGO DE CHONCHÓN Y REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	492,00
ALVA MOREIRA MIGUEL ANGEL	LINEERO - PROYECTO	01/07/2022	07/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA LT 138 KV PASCAUALES - LAGO DE CHONCHÓN Y REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	492,00
AGUIAYO FAJARDO TELLY EAGLE	LINEERO - PROYECTO	01/07/2022	04/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA LT 138 KV PASCAUALES - LAGO DE CHONCHÓN Y REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE CABLE OPOW EN LA	Informe	252,00
RAMIREZ GAROFALO DANIELA FERNANDA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	02/07/2022	05/07/2022	APOYO EN TEMAS DE SSL EN LT CHONCHON POSORJA 230 KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	02/07/2022	05/07/2022	APOYO EN TEMAS DE SSL LT CHONCHON POSORJA 230 KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	02/07/2022	11/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES S/E ALLERQUIN,SANTO DOMINGO Y TRASLADO DE EQUIPOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
ESPIN PALLANZO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECANICO	02/07/2022	06/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHIAS TRADY RIGAMBA DE 230 KV DE LA SE TOTORAS Y PRUEBAS AL TRANSFORMADOR AT2 DE LA SE AMBATO DENTRO DEL PLAN DE RESTRICCIONES 2022 OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
CUVA ASHUQU WILSON SANTIAGO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	02/07/2022	06/07/2022	INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE REALIZADA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA MOELECTRICITY NO. TRA-CON-0034-21	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
SUAREZ BARAHONA ADOLFO PATRICIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	02/07/2022	06/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHIAS TRADY RIGAMBA DE 230 KV DE LA SE TOTORAS Y PRUEBAS AL TRANSFORMADOR AT2 DE LA SE AMBATO DENTRO DEL PLAN DE RESTRICCIONES 2022 OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
RUIZ ESPINOZA CRISTIAN FERNANDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/07/2022	03/07/2022	TURNOS DE OPERACION SE LA CONCORDIA	Informe	122,00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECANICO	02/07/2022	05/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00
SANCHEZ VELASCO LUIS ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	02/07/2022	06/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHIAS TRADY RIGAMBA DE 230 KV DE LA SE TOTORAS Y PRUEBAS AL TRANSFORMADOR AT2 DE LA SE AMBATO DENTRO DEL PLAN DE RESTRICCIONES 2022 OT	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
MUNOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	ESPECIALISTA ELECTRICÓ DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	02/07/2022	03/07/2022	PRUEBA DE ESPECTROSCOPIA DE LINEA EN AT2 DE LA SUBESTACION AMBATO	Informe	92,00
ALVARO GREFA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	06/07/2022	INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE REALIZADA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA MOELECTRICITY NO. TRA-CON-0034-21	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION JEFE DE GRUPO	02/07/2022	05/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00
NALLA CAROLINA JOSE RAUL	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	03/07/2022	PRUEBAS AL TRANSFORMADOR AT2 DE LA SE AMBATO DENTRO DEL PLAN DE RESTRICCIONES 2022 OT: 60575	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
CHILAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	05/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00
MACHAS SOLIS WALTER JAVIER	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	05/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00
OCHOA TUJAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	05/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	05/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00
PACHACAMA CIEVA EDUARDO SANTIAGO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	03/07/2022	PRUEBAS AL TRANSFORMADOR AT2 DE LA SE AMBATO DENTRO DEL PLAN DE RESTRICCIONES 2022 OT: 60575	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	05/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00
BIONES PLAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECANICO	02/07/2022	06/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHG1PSP OT: 749896	Informe	252,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
AITIMBAY MEGRETE ORLANDO KENE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	02/07/2022	06/07/2022	TCT: LAVADO DE AISLADORES ENERGIZADOS LT-CHP/PRF OT: 749896	Informe	252,00
ARAGON PUETATE EDGAR FELIPE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	02/07/2022	07/07/2022	OPERACION DE S/E JIVINO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482,00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	02/07/2022	06/07/2022	OPERACION DE S/E JIVINO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	332,00
SEVILLANO VILA/VA JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	02/07/2022	07/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO OPTICO DE LOS PUERTOS DE ODFs INSTALADOS EN LAS SES. TRINITARIA, ESCUAS, CARAGUAY Y POLICENTRO	Informe	412,00
ARTEAGA MENDOZA MARIA DE LOS ANGELES	JEFE DE COMUNICACION (E)	03/07/2022	03/07/2022	COORDINACION LOGISTICA Y COBERTURA DE VISITA DE LA SUBESTACION TISALEO-AMATO CON EL GERENTE GENERAL, GERENTE DE TRANSELECTRIC Y EQUIPO TECNICO.	Informe	12,00
LEON SORIA PABLO DANIEL	ESPECIALISTA DE COMUNICACION	03/07/2022	03/07/2022	COORDINACION LOGISTICA Y COBERTURA DE VISITA DE LA SUBESTACION TISALEO - AMATO. CON EL GERENTE GENERAL, GERENTE DE TRANSELECTRIC Y EQUIPO TECNICO.	Informe	12,00
PERUGACHE QUALOTUNA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	03/07/2022	08/07/2022	MOVILIZACION AL ING. RAUL CEDENO A ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DE LA ZONA NORORIENTAL.	Informe	412,00
PAZMIÑO SANDOVAL DARWIN EDUARDO	ESPECIALISTA CIVIL DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	03/07/2022	12/07/2022	FISCALIZACION CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO 076-21 VARIANTE E304 E306 LT SANTO DOMINGO ESMERALDAS18KV.	Informe	732,00
VALLEJO ALVAREZ EDUARDO EFREN	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	03/07/2022	13/07/2022	RECUPERACION DE ORDEN DE TRABAJO DE CONTRATO 76-21 Y SUPERVISION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO 17-22 Y RECEPCION DEL MEMO	Informe	812,00
CARCHIPALLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	03/07/2022	08/07/2022	OPERACION DE S/E RORIMBA (FALTA DE OPERADORES)	Informe	432,00
MORENO GAVILANEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	03/07/2022	13/07/2022	RECUPERACION DE ORDEN DE TRABAJO DE CONTRATO 76-21 Y SUPERVISION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO 17-22 Y RECEPCION DEL MEMO	Informe	812,00
OGATE LANDAZURI FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA (E)	03/07/2022	03/07/2022	VISITA TECNICA DEL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS EN RECONOCIMIENTO A LOS OPERADORES DE LA S/E TISALEO	Informe	12,00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	04/07/2022	08/07/2022	GESTION SOCIAL EN LA ZONA NORORIENTAL	Informe	332,00
BURSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/07/2022	08/07/2022	MOVILIZACION AL TONZO MANUEL BONILLA Y AL TEC. ANIBAL LLAMATUMBI A HABILITACION DE CONEXIONES PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD EN TOTORAS, BAÑOS Y PUYO. RETIRO PARA LA BAJA DE	Informe	332,00
GRIMAN LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	04/07/2022	05/07/2022	ENTREGA DE EQUIPOS DE PRUEBAS Y MATERIALES EN LA BODEGA DIARIA DE LA S/E SANTA ROSA Y S/E SANTO DOMINGO, SEGUN OT S. 72617, 73170 Y CORREOS ELECTRONICOS POR PARTE DEL PERSONAL.	Informe	92,00
CRESPO ROSALES ARTURO FERNANDO	JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS (E)	04/07/2022	09/07/2022	TRASLADO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFTATURA DEL DIB. SUPERVISION DE BODEGAS. INICIO DE INVENTARIOS.	Informe	562,00
BARROS PERALTA GINO NABIS	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECANICO (EQUIPAMIENTO)	04/07/2022	13/07/2022	CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL DE LOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LT SOPLADORA TADAY TADAY TAURA A 230 KV.	Informe	732,00
BARRAGAN ESTRADA ALEXANDER VALENTIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	04/07/2022	13/07/2022	CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION DE LA DOCUMENTACION LEGAL D ELOS PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA LT EL INGA TISALEO TISALEO OMBRELLOS A 600 KV.	Informe	732,00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	04/07/2022	08/07/2022	OT 62046 Y 62048. LIMPIEZA DE AISLACION ENERGIZADO EN EQUIPOS PRIMARIOS PATIO DE 69 Y 138 KV CON AGUA A PRESION.	Informe	172,00
PAZMIÑO BRAVO LUIS GEOVANNY	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/07/2022	13/07/2022	REALIZAR TURNOS DE OPERACION S/E PEDERNALES	Informe	842,00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/07/2022	07/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACION DE PERSONAL T4 EN LA SE BABAHYO	Informe	252,00
GREFA DUCHANDA LUIS FABIAN	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	04/07/2022	06/07/2022	OT 62046 Y 62048. LIMPIEZA DE AISLACION ENERGIZADO EN EQUIPOS PRIMARIOS PATIO DE 69 Y 138 KV CON AGUA A PRESION.	Informe	172,00
GREFA CHONDO PEDRO FERNANDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	04/07/2022	06/07/2022	OT 62046 Y 62048. LIMPIEZA DE AISLACION ENERGIZADO EN EQUIPOS PRIMARIOS PATIO DE 69 Y 138 KV CON AGUA A PRESION.	Informe	172,00
PACHICAMA CUEVA EDUARDO SANTIAGO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	04/07/2022	06/07/2022	OT 62046 Y 62048. LIMPIEZA DE AISLACION ENERGIZADO EN EQUIPOS PRIMARIOS PATIO DE 69 Y 138 KV CON AGUA A PRESION.	Informe	172,00
VARGAS ESPINOZA JHONNY FERNANDO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	04/07/2022	06/07/2022	OT 62046 Y 62048. LIMPIEZA DE AISLACION ENERGIZADO EN EQUIPOS PRIMARIOS PATIO DE 69 Y 138 KV CON AGUA A PRESION.	Informe	172,00
ANDRADE CACEDO ALDUIBAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	04/07/2022	04/07/2022	EL 04/JULIO SE REALIZA TURNOS EN LA SUBESTACION LA CONCORDIA	Informe	32,00
QUILUE ANANONDO PAUL RAFAEL	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	09/07/2022	APOYO TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS VARIANTES DE LA LT LAGO DE CHONDON - P	Informe	412,00
GOODY HURTADO ELVER	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	09/07/2022	APOYO TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS VARIANTES DE LA LT LAGO DE CHONDON - P	Informe	412,00
PAZMIÑO MARQUEZ PATRICIO ARMANDO	ESPECIALISTA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL	04/07/2022	13/07/2022	SUPERVISOR OBRAS CIVILES S/E YANACOCCHA	Informe	732,00
SALAZAR JARAMILLO PATRICIO ERNESTO	ESPECIALISTA TECNICO - ARQUITECTO	04/07/2022	08/07/2022	TRAMITE MUNICIPAL LINEA DE FABRICA PARA SUBESTACION TANGUCHI. TRAMITES PARA APROBACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS.	Informe	332,00
ZAMBRANO ALVA CESAR AGUSTIN	ASISTENTE TOPOGRAFICO	04/07/2022	09/07/2022	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E19 A E28 LT CHONDON POSORJA A 230 KV	Informe	412,00
CEDEÑO DUEÑAS ALEJANDRO CRISTIAN	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	09/07/2022	APOYO TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS VARIANTES DE LA LT LAGO DE CHONDON - P	Informe	412,00
MERALDOR RAMON SENEN	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	09/07/2022	APOYO TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS VARIANTES DE LA LT LAGO DE CHONDON - P	Informe	412,00
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	04/07/2022	13/07/2022	CONTINUAR TRAMITE DE COORDINACION TRANSACCIONES DE PROVEEDOR Y PLANTAS, SOLICITUDES DE COMPRA Y ORDENES DE COMPRA (SISTEMA IFS), MATERIALES BID V - LOTE 3 -	Informe	872,00
CHOCAYA SOTO MARLON LEONARDO	JEFE DE DISEÑO DE LINEAS DE TRANSMISION (E)	04/07/2022	05/07/2022	VERIFICACION DE AISLADORES TH140 Y HERRAJES EN LA BODEGA SAMANGA DEL CONTRATO 054-21.	Informe	122,00
ZAMBRANO ANDREA FREDY FERNANDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	812,00
ALAY ALAY RUBENY AURELIO	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL CABLE OPOW EN LA ZONA SURCCIDENTAL Y REALIZAR EL REEMPLAZO DEL CABLE OPOW EN LA LT LA CONCORDIA - QUININDI.	Informe	812,00
GAVILANEZ MORENO WILIAN JESUS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	812,00
MONTUFAR OLIVERA HERMES BASILIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	812,00
VILLACRESCE NOVALLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/07/2022	08/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE S/E LA PAZ	Informe	332,00
PINZAY VALERIANO CARLOS FABRICIO	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	812,00
MORA MEJIA EDWIN FALSTINO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/07/2022	05/07/2022	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE AF EXTERNO 2 Y CCTV SUPERVISION DE REEMPLAZO DE CAMARA A SEVISION DE ALARMA EN S/ECTEDIGADOS.	Informe	92,00
CAJAMARCA ULLUARI JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	812,00
ARMASO ABELL JAIRO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/07/2022	08/07/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE S/E LA PAZ	Informe	332,00
VELAZQUEZ MOLINA LUIS ALBERTO	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL CABLE OPOW EN LA ZONA SURCCIDENTAL Y REALIZAR EL REEMPLAZO DEL CABLE OPOW EN LA LT LA CONCORDIA - QUININDI.	Informe	812,00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/07/2022	08/07/2022	1. PROYECTO CIBERSEGURIDAD: INSTALACION DE CABLES DE RED. 2. HABILITACION DE ENLACE STM-16 COCA TOTORAS (LLEVAR E INSTALAR TARJETA) 3. RETIRO DE BARRIO DE BATERIAS Y	Informe	332,00
MOSQUERA SUSNAIVAS ROLANDO JAVIER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	04/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	812,00
ARANA LUJA JEFFERSON NORBERTO	LINEERO - PROYECTO	04/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL CABLE OPOW EN LA ZONA SURCCIDENTAL Y REALIZAR EL REEMPLAZO DEL CABLE OPOW EN LA LT LA CONCORDIA - QUININDI.	Informe	812,00
PALMA PALMA WILIAN CRISTOBAL	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	04/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT CUENCA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	812,00
LLAMATUMBI CONDE SEGOUNDO ANIBAL	ASISTENTE DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	04/07/2022	08/07/2022	1. PROYECTO CIBERSEGURIDAD: INSTALACION DE CABLES DE RED. 2. HABILITACION DE ENLACE STM-16 COCA TOTORAS (LLEVAR E INSTALAR TARJETA) 3. RETIRO DE BARRIO DE BATERIAS Y	Informe	332,00
FERNANDEZ ARELLANO WILIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/07/2022	07/07/2022	MOVILIZACION AL ING. JULIO CHACHA A INSPECCION PARA INSTALACION DE CABLE CON FIBRA OPTICA SOLICITADO POR HIDROAGUAY EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO.	Informe	172,00
TENEMPAGUAY NARANJO HUGO EFRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA LT YANACOCCHA - CUENCA 138KV	Informe	732,00
VERA CALDERON MARIO RAFAEL	ASISTENTE ELECTROMECANICO	05/07/2022	14/07/2022	INSPECCION, CONTROL TOPOGRAFICO EN LA E20 Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL TRAMO E19 - E21. EN SUS CONDICIONES ACTUALES. DEFINICION DE VARIANTE EN LA LT CUENCA GALACEO. CONTROL.	Informe	732,00
PREDADOY QUALAN ELIZABETH HERMINA	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION	05/07/2022	12/07/2022	ACOMPANAMIENTO EN LA RECEPCION DE ORDEN DE TRABAJO DE CONTRATO 76-21 Y SUPERVISION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO 17-22	Informe	572,00
AZADUOY PACA FRANKLIN GEOVANNY	ASISTENTE TOPOGRAFICO	05/07/2022	14/07/2022	INSPECCION, CONTROL TOPOGRAFICO EN LA E30 Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL TRAMO E19 - E21. EN SUS CONDICIONES ACTUALES. DEFINICION DE VARIANTE EN LA LT CUENCA GALACEO. CONTROL.	Informe	732,00
PATINO PAUTA ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/07/2022	12/07/2022	ASISTENCIA A LA CIUDAD DE QUEVEDO PARA LABORES DE OPERACION DEL TURNO T2 EN LA S/E QUEVEDO.	Informe	662,00
JIMENEZ DUQUE CRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	05/07/2022	06/07/2022	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA S/E LA CONCORDIA, DEL 05 AL 06 DE JULIO 2022.	Informe	122,00
LOANZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	05/07/2022	06/07/2022	INSPECCION DE LOS TRABAJOS DE DESBROCE REALIZADA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA MOELECTRICITY NO. TRA-CON-0034-21	Informe	92,00
VELASCO FRIELE BYRON RODRIGO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	05/07/2022	13/07/2022	LIBERACION DE SITIOS DE TRABAJO, DIALOGO CON PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA LT PASAJE - FRONTERA A 500 KV	Informe	682,00
PAZMIÑO CUENCA CRISTHAN GEOVANNY	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE LINEAS DE TRANSMISION	05/07/2022	07/07/2022	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SISTEMA DE TRANSMISION TANGUCHI	Informe	172,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
ZAMBRANO ALVIA SERGIO BARTOLO	ASISTENTE TOPOGRAFICO	05/07/2022	07/07/2022	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SISTEMA DE TRANSMISION YANACOCHA	Informe	172,00
CRUZ HACHA JOSE ISRAEL	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
LLAMANTI QUILMBA WILMER GILBERTO	ASISTENTE DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	05/07/2022	07/07/2022	DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS Y LIMPIEZA INTERNA DE RECTIFICADOR. REVISION DE TELEFONOS A LA RED DE TELEFONIA. REVISION DE ALIMENTACION CON BUS	Informe	172,00
SORNODA VELASCO JORGE IVAN	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE OPOW EN LA L/T SANTO DOMINGO , EMERALDAS A 230KV REALIZAR REEMPLAZO DE OPOW EN LA L/T LA CONCORDIA , QUININDI A 138KV ENTRE	Informe	732,00
ZAMBRANO VASQUEZ EDDY DANIEL	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
ZAMORA CORTAZAR ANDREA FERNANDA	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	07/07/2022	DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS Y LIMPIEZA INTERNA DE RECTIFICADOR. REVISION DE TELEFONOS A LA RED DE TELEFONIA. REVISION DE ALIMENTACION CON BUS	Informe	172,00
CRUZ BARRA WINTER BENIGNO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	MOTIVO: COORDINAR EN EL TRANSPORTE DE EQUIPOS Y RACKS MULTIPLEXORES DESDE BODEGA CARAPUNZO HACIA EL INGA, TIBALDO QUININDI Y GUAYACUL. COORDINAR EN LA INTERVENCIÓN DEL OPOW	Informe	732,00
GONZALEZ HARO PEDRO AGUSTIN	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
KANRRAS TIVI PEAS ANDEL	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
KANRRAS TIVI SILVIO DOMINGO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
POZZO NICOLAUE JORGE EDUARDO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
RODRIGUEZ MORAFOITA WILLIAN NAZARENO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
SIGUA LLACA HERMAN ROMEO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
AGUIAY FAJARDO TELLY EAGLE	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
VERGARA MUÑOZ JUAN CARLOS	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE OPOW EN LA L/T SANTO DOMINGO , EMERALDAS A 230KV REALIZAR REEMPLAZO DE OPOW EN LA L/T LA CONCORDIA , QUININDI A 138KV ENTRE	Informe	732,00
LUCAS MARQUEZ VICTOR HUGO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
INTRIAJO ESPINOZA JOSE BIENVENIDO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE OPOW EN LA L/T SANTO DOMINGO , EMERALDAS A 230KV REALIZAR REEMPLAZO DE OPOW EN LA L/T LA CONCORDIA , QUININDI A 138KV ENTRE	Informe	732,00
HERNANDEZ VELASCO CRISTIAN ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE OPOW EN LA L/T SANTO DOMINGO , EMERALDAS A 230KV REALIZAR REEMPLAZO DE OPOW EN LA L/T LA CONCORDIA , QUININDI A 138KV ENTRE	Informe	732,00
GRETA ALVARADO CARLOS ALFONSO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
DE LA CUEVA RIVERA RODRIGO VINICIO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
SUAREZ PERALTA ANGEL GIOVANNI	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
ZAMBRANO VEGA CARLOS ALEJANDRO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
OLIVERA MANRIQUEZ MELVI MARCELO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
QUEJUE VINCES ABISALON GREGORIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
MACIAS SOLIS WELLINGTON SANTIAGO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
CORTES RAMIREZ VICTOR MANUEL	ASISTENTE DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
FAJARDO VILLEGAS ENRIQUE BUENAVENTURA	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
BARREZUETA CASERRA MARCIAL GENARO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
ZAMBRANO CRUZ WILTON ALONSO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	INSPECCION PARA INSTALACION DE CABLE CON FIBRA OPTICA SOLICITADO POR CELEC EP - HIDROGADUVAN EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO. INTERVENCIÓN EN AFRE y A COMPLEMENTOS	Informe	732,00
QUEJUE VINCES PABLO EUGENIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
GUANOINDIA CHIELE GALO VINICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
RUMIGUANO ROMERO FABIAN ERNESTO	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE OPOW EN LA L/T SANTO DOMINGO , EMERALDAS A 230KV REALIZAR REEMPLAZO DE OPOW EN LA L/T LA CONCORDIA , QUININDI A 138KV ENTRE	Informe	732,00
CHACA GUEVARA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	05/07/2022	07/07/2022	INSPECCION PARA INSTALACION DE CABLE CON FIBRA OPTICA SOLICITADO POR CELEC EP - HIDROGADUVAN EN LA CENTRAL SAN FRANCISCO. INSPECCION DE REUBICACION DE OPOWS EN	Informe	172,00
VACA LOPEZ WALTER BLADIMIR	LINEERO - PROYECTO	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
MACIAS BRAVO CARLOS ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	05/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPOW EN LA L/T CUENCA - YANACOCHA A 138KV.	Informe	732,00
AYALA RAMON OSCAR EDUARDO	ESPECIALISTA DE GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL	06/07/2022	15/07/2022	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACION SISTEMA DE TRANSMISION QUININDI PORTOVELJO A 230 KV. SISTEMA DE CENTRAL A 230 KV. SISTEMA DE TRANSMISION EQUADOR PERU A 500 KV.	Informe	732,00
CULLIUPUMA CHAPLA MANUEL FELIX	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACION AL ING. EDUARDO AYALA A CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS DE LAS INSTALACIONES EN OPERACION SISTEMA DE TRANSMISION QUININDI PORTOVELJO A 230 KV. SISTEMA DE CENTRAL A 230 KV. SISTEMA DE TRANSMISION EQUADOR PERU A 500 KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
TENEMAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2022	07/07/2022	MOVILIZACION PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SANTA ROSA, SANTO DOMINGO HASTA LA SE PORTOVELJO. NOTA: COORDINAR CON ANDRES GRAMIS EL RETIRO DE MATERIALES DE SANTA ROSA Y DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	60,00
GRUJALVA DEL CASTILLO MELYN YOSHEE	ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	06/07/2022	15/07/2022	CONSTATAcion FIBRA DE BIENES EN BODEGAS DE SAMANGA AÑO 2022	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	842,00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2022	06/07/2022	MOVILIZACION AL ING. POLO TAPIANTA, A PRUEBAS SAT MODULOS INVERSORES PROYECTO 500K EN SE PIMAMPIRO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
SARMENTO MAZABANDA GERARDO EMIRIO	ASISTENTE ELECTROMECANICO	06/07/2022	06/07/2022	MDF. MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE ACCESO QUE COMPONEN LAS BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS	Informe	172,00
MACIAS PICO ELLIUDIO ALEJANDRO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/07/2022	13/07/2022	OT 73170 CORRECCION DE FALLAS DE GALVANIZADO DE STUBS DE TORRES DE TRANSMISION	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572,00
BRIONES PLAY PETER JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECANICO	06/07/2022	10/07/2022	MPP. INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y GESTION COMPLEMENTARIA DE LA LINEA DE TRANSMISION M.G.288H - SEGUN OT: 74993	Informe	332,00
ASTIMBA NEGRETTE ORLANDO KENE	ASISTENTE ELECTROMECANICO	06/07/2022	10/07/2022	MPP. INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y GESTION COMPLEMENTARIA DE LA LINEA DE TRANSMISION M.G.288H - SEGUN OT: 74993	Informe	332,00
ROGERO ROSERO LUIS GABRIEL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/07/2022	11/07/2022	OPERACION SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	Informe	482,00
PINTO REYES RENATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2022	06/07/2022	TRABAJADO DE PERSONAL TECNICO A LA SUBESTACION LA PAZ.	Informe	12,00
MOROCHO MOREIRA IRVIN RENE	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/07/2022	13/07/2022	OT 73170 CORRECCION DE FALLAS DE GALVANIZADO DE STUBS DE TORRES DE TRANSMISION	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572,00
CARDENAS CRUZ MANUEL OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/07/2022	06/07/2022	MECANICAMENTE MENDRADO CELEC-EP-TRM-2022-6409-MEM SE AUTORIZA EL FENISO SINDICAL A FAVOR DEL SR. CARDENAS CRUZ MANUEL OSWALDO.	Informe	212,00
PILA RIVERA FAUSTO FABIAN	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/07/2022	10/07/2022	MPP. INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y GESTION COMPLEMENTARIA DE LA LINEA DE TRANSMISION M.G.288H - SEGUN OT: 74993	Informe	332,00
NARVAZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/07/2022	06/07/2022	MDF. MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACION DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE ACCESO QUE COMPONEN LAS BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS	Informe	172,00
CHONA TIJAZA HERNAN ROBERTO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/07/2022	10/07/2022	MPP. INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y GESTION COMPLEMENTARIA DE LA LINEA DE TRANSMISION M.G.288H - SEGUN OT: 74993	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
OLIVAN MORA WILLIAM EDUARDO	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/07/2022	10/07/2022	MPP. INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y GESTION COMPLEMENTARIA DE LA LINEA DE TRANSMISION M.G.288H - SEGUN OT: 74993	Informe	332,00
ALVARADO QUICHUY EPREN VINICIO	SUPERVISOR DE OPERACION ZONA	06/07/2022	06/07/2022	DEFINICION DE DISEÑOS Y PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS SSA DE LA SE LOJA	Informe	172,00
GARCIA ALEJANDRO RONALD ALFREDO	ASISTENTE DE GRUPO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION (SETE DE GRUPO)	06/07/2022	10/07/2022	MPP. INSPECCION ELECTROMECANICA DETALLADA Y GESTION COMPLEMENTARIA DE LA LINEA DE TRANSMISION M.G.288H - SEGUN OT: 74993	Informe	332,00
QUINONES LOOR JOFFRE GEDVANY	LINEERO DE SUBSBERGENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	06/07/2022	13/07/2022	OT 73170 CORRECCION DE FALLAS DE GALVANIZADO DE STUBS DE TORRES DE TRANSMISION	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572,00
VALENZUELA CERON JONATHAN ESTEBAN	OPERADOR DE SUBESTACIONES	06/07/2022	06/07/2022	OPERACION DE SE LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302,00
PARRA PALACIOS MARCO GABRIEL	ESPECIALISTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ZONAL	06/07/2022	06/07/2022	DEFINICION DE DISEÑOS Y PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS SSA DE LA SE LOJA	Informe	172,00
DELAGO MENDIETA RALFPO VITERBO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACION AL ING. GUSTAVO SANCHEZ DESDE QUITO HASTA LA CIUDAD DE MANTA PARA ATENDER LOS PENDIENTES ELECTROMECANICOS DE LA SE SAN JUAN DE MANTA.	Informe	732,00
SANCHEZ INIGUEZ GUSTAVO RAFAEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES	06/07/2022	15/07/2022	REVISION DE PENDIENTES ELECTROMECANICOS, LIQUIDACION FINAL DE MATERIALES, MONITOREO AUTOTRANSFORMADOR ATK.	Informe	732,00
TAPIANTA SERNA POLO RICARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/07/2022	06/07/2022	PRUEBAS SAT DE MODULOS INVERSORES ENTREGADOS COMO REPULETO DEL PROYECTO 500 KV.	Informe	172,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales						
Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
FRIERE VELASCO JHAME MEDARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2022	14/07/2022	REALIZAR EN EL TRANSPORTE DE EQUIPOS Y RACKS MULTIPLEXORES DESDE BODEGA CARAPUNGO HACIA TILIANE, QUININDÉ Y GUANABAZO PARA INTERVENCIÓN DEL OPOW	Informe	652,00
MENDOZA SOLÓRZANO ROSADO DAVID	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/07/2022	14/07/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW LA CONCORDIA QUININDÉ MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPOW QUININDÉ EMERALDAS	Informe	652,00
CEVALLOS MORALES LUIS ERWIN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/07/2022	14/07/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW LA CONCORDIA QUININDÉ MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPOW QUININDÉ EMERALDAS	Informe	652,00
BOZZA MERA APARICIO PATRICIO	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/07/2022	14/07/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW LA CONCORDIA QUININDÉ MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPOW QUININDÉ EMERALDAS	Informe	652,00
MACIAS CEDAÑO MAUVIL IVÁN	LINEERO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	06/07/2022	14/07/2022	REPARACIÓN DEL ENLACE CON FIBRA ÓPTICA TIPO OPOW LA CONCORDIA QUININDÉ MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OPOW QUININDÉ EMERALDAS	Informe	652,00
GONDOIRA LASTERA PABLO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	06/07/2022	16/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES AMBATO-SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
VÁSQUEZ OCAÑA KLEBER SEBASTIAN	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	07/07/2022	08/07/2022	REUNIÓN COORDINADA CON EE CENTROSUR PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE BARRILIMÓN 69 KV. REUNIÓN CON CONTRATISTA TECMASUR PARA DEFINICIONES DE CRONOGRAMA DE	Informe	152,00
ÓNATE LANDAURI FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA (E)	07/07/2022	08/07/2022	VISITA TÉCNICA DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE A LA S/E PIMAMPIRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
AREVALO TROYA ANDRÉS VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/07/2022	08/07/2022	OT 72517 MEDICIÓN DE PUESTAS A TIERRA TRAMO E001 A E050	Informe	172,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/07/2022	08/07/2022	OT 72517 MEDICIÓN DE PUESTAS A TIERRA TRAMO E001 A E050	Informe	172,00
ALVAREZ FRANCO MIGUEL ARTURO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	07/07/2022	10/07/2022	EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO 69712. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MEJORAMIENTO DEL AISLAMIENTO DE LOS MOTORES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE HERMETICIDAD.	Informe	252,00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	07/07/2022	10/07/2022	EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO 69712. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MEJORAMIENTO DEL AISLAMIENTO DE LOS MOTORES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE HERMETICIDAD.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/07/2022	08/07/2022	INSPECCIÓN DEL DESBROCE DE LA LIMPIEZA DE BASES Y CLINETAS, DEL CORTE DE ÁRBOLES CONPROYECCIÓN E INSPECCIÓN GENERAL VISUAL DE LA LIT QUE SE TRABAJA CON LAS OTS 60343, 62596, TRAMO DE LA E 89	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
PARRAGA ORBEGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	07/07/2022	10/07/2022	EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO 69712. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MEJORAMIENTO DEL AISLAMIENTO DE LOS MOTORES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE HERMETICIDAD.	Informe	252,00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/07/2022	08/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA TS	Informe	36,00
OLEAS BERMEJO KRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	07/07/2022	12/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA S/E LIMÓN, POR VACACIONES DEL SR. JAIRO PONTON	Informe	482,00
TAPIA CHILISA MARCO ARTURO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/07/2022	08/07/2022	INSPECCIÓN DEL DESBROCE DE LA LIMPIEZA DE BASES Y CLINETAS, DEL CORTE DE ÁRBOLES CONPROYECCIÓN E INSPECCIÓN GENERAL VISUAL DE LA LIT QUE SE TRABAJA CON LAS OTS 60343, 62596, TRAMO DE LA E 89	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	07/07/2022	08/07/2022	OT 72517 MEDICIÓN DE PUESTAS A TIERRA TRAMO E001 A E050	Informe	172,00
ALARCON LLUMOSIN EDWIN GUILLERMO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	07/07/2022	16/07/2022	VERIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PENDIENTES N2, SUPERVISIÓN DE PRUEBAS NIVEL 2 DE S/E DOW 2	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
SILVA GARCÍA DAVID EDUARDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	07/07/2022	08/07/2022	REVISIÓN OCT, INSPECCIÓN PARA INSTALAR EQUIPOS SOBRESANTES MODERNIZACIÓN S/E OVD	Informe	92,00
HERNANDEZ ARELLANO WILLIAM GEOVANNY	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/07/2022	17/07/2022	MOVILIZACIÓN A LOS SEÑORES DARWIN ARRALUO Y PAIL ANDRADE, A SE ALLURQUIN REVISIÓN Y VALIDACIÓN PENDIENTES DE CONTROL Y PROTECCIONES NIVEL 2, 3 OT 74745.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
PINTO REYES RENTATO ANBAL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/07/2022	08/07/2022	TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIALES A LA SUBESTACIÓN LOJA	Informe	12,00
TONATO QUESPE LEONARDO DAVID	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	08/07/2022	10/07/2022	TRABAJO APOYO REVISIÓN RAPS S/E ALLURQUIN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
ARAUJO CUSTODIO DARWIN LEONARDO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	08/07/2022	17/07/2022	REVISIÓN Y PRUEBAS PENDIENTES DE CONTROL, PROTECCIONES NIVEL 2, 3 DE LA SUBESTACIÓN ALLURQUIN	Informe	732,00
SECARA CUMBIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	08/07/2022	10/07/2022	MCP. LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BARRA Y BANCO DE CAPACITORES N°2 PATIO 13.8KV, BARRA EMELORO 2 PATIO 69KV, BANCO	Informe	172,00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	08/07/2022	10/07/2022	MCP. LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BARRA Y BANCO DE CAPACITORES N°2 PATIO 13.8KV, BARRA EMELORO 2 PATIO 69KV, BANCO	Informe	172,00
TABADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	08/07/2022	10/07/2022	MCP. LIMPIEZA DE AISLADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BARRA Y BANCO DE CAPACITORES N°2 PATIO 13.8KV, BARRA EMELORO 2 PATIO 69KV, BANCO	Informe	172,00
ZAMBRANO SOLÓRZANO RODI BERTALDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	08/07/2022	16/07/2022	CONDUCCIÓN Y OPERACIÓN CARRO CAMISETA DE PLACAS PEI 7670, PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS, SE MACHALA LAVADO DE AISLACIONES CAPACITOR C2 SEGUN OT 749946, SE PORTOVELJO	Informe	652,00
SANCHEZ SANTANA JAIRO JOEL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	08/07/2022	08/07/2022	REALIZAR TURNO EN LA SUBESTACION MONTECRISTI POR REEMPLAZO PERSONAL CON PERMISO MÉDICO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	32,00
ÁPOLO CASTILLO HUGO NELSON	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPOW EN LA LIT LA CONCORDIA, QUININDÉ A 230KV REALIZAR REEMPLAZO DE OPOW EN LA LIT LA CONCORDIA, QUININDÉ A 138KV ENTRE	Informe	492,00
SEVALDINO VILLALBA JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	08/07/2022	17/07/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA LIT LA CONCORDIA, QUININDÉ A 230 KV Y MANTENIMIENTO ÓPTICO EN LA CIUDAD DE MANTA EN LOS POP BARRA 1, BARRA 2, BARRA 3, BARRA 4	Informe	0,00
URETA CUZME LEYCKER DANIEL	LINEERO - PROYECTO	08/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPOW EN LA LIT LA CONCORDIA, QUININDÉ A 138KV ENTRE	Informe	492,00
ALVIA MOREIRA MIGUEL ANSEL	LINEERO - PROYECTO	08/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPOW EN LA LIT LA CONCORDIA, QUININDÉ A 138KV ENTRE	Informe	492,00
SANCHEZ VELEZ STALIN XAVIER	LINEERO - PROYECTO	08/07/2022	14/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE OPOW EN LA LIT LA CONCORDIA, QUININDÉ A 138KV ENTRE	Informe	492,00
LATORRE RODRIGUEZ GUILLERMO FABIAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/07/2022	16/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES DE LAS SUBESTACIONES MANTA-PORTOVELJO. TRABAJO DE EQUIPOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
NARVAEZ PABLO DAVID	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	09/07/2022	16/07/2022	TRASLADO DE LOS SEÑORES OPERADORES DE LA S/E POLICENTRO TRABAELECTRIC CELEC EP.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/07/2022	12/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA S/E MLAGRO	Informe	252,00
ARCER GARCIA ANDRÉS VICENTE	OPERADOR DE SUBESTACIONES	09/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA S/E MLAGRO	Informe	412,00
BUJES FACTOS LENIN MAURICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	09/07/2022	11/07/2022	COLABORAR CON EL REEMPLAZO DEL CABLE OPOW EN LA LIT LA CONCORDIA, QUININDÉ A 138 KV.	Informe	172,00
SISALEMA TAPE REINE MARINO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACIÓN AL SEÑOR JORGE RAMIREZ Y DARWIN ARRALUO, A ATENCIÓN DE INFORMES FALLOS EN LAS SUBESTACIONES QUEVEDO Y CHORRILLOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412,00
BUSTAMANTE NAVAS EDISON ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. JAVIER MONTALVO, A MOVILIZACIÓN CAMIÓN HNO 7 PASAJEROS PLACA: PEAT158.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412,00
SANCHEZ VILLALVA POLIVIO BALTIZAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACIÓN A LA ING. MARIA ORMAZA, A MOVILIZACIÓN CAMIÓN HNO 7 PASAJEROS PLACA: PEAT155	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412,00
TENEMPAGUAY NARANJO PATRICIO ENRIQUE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	10/07/2022	17/07/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. CRISTIAN VILLAMARIN, A ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE CELEC EP TRABAELECTRIC.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	572,00
ORTEGA MORENO LEONARDO JAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/07/2022	15/07/2022	OPERACIÓN DE S/E PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/07/2022	13/07/2022	OT 73756 LT CHORRON 138KV COLOCACIÓN DE BUNDAJE FASE A OT 72517 MEDICIÓN DE PUESTAS A TIERRA TRAMO E001 A E050	Informe	252,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/07/2022	13/07/2022	OT 73756 LT CHORRON 138KV COLOCACIÓN DE BUNDAJE FASE A OT 72517 MEDICIÓN DE PUESTAS A TIERRA TRAMO E001 A E050	Informe	252,00
AREVALO TROYA ANDRÉS VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	10/07/2022	13/07/2022	OT 73756 LT CHORRON 138KV COLOCACIÓN DE BUNDAJE FASE A OT 72517 MEDICIÓN DE PUESTAS A TIERRA TRAMO E001 A E050	Informe	252,00
JIMENEZ DUQUE KRISTIAN FABRICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/07/2022	10/07/2022	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA S/E LA CONCORDIA, EL 10 DE JULIO 2022.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	32,00
CARRANZA BASANTES SERGIO FRANCISCO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	10/07/2022	19/07/2022	OPERACIÓN DE S/E LORETO (NO EXISTEN OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	842,00
ANDRADE ANDRADE GUILLERMO NEPTALI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. EDUARDO BERRONES, A MOVILIZACIÓN CAMIÓN HNO 7 PASAJEROS PLACA: PEAT154.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	11/07/2022	15/07/2022	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORORIENTAL	Informe	332,00
VILLAMARIN GALDADO CRISTIAN FERNANDO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	11/07/2022	17/07/2022	ENTREGA DE BOTONES ELÉCTRICOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ZONA DE LA UN, CASOS Y CHALECOS DE VISITAS A LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA ZONA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	492,00
CORNEJO AYALA JORGE ISMAEL	MEDICO	11/07/2022	13/07/2022	ENTREGA DE LOS KITS DE BIOSEGURIDAD A LOS OPERADORES DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
ORMAZA AYALA MARIA BERNARDA	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	11/07/2022	15/07/2022	1. INGRESO A CENTROS DE TRABAJO. DOTACIÓN DE BOTONES DE SEGURIDAD	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
BERRONES GUARALEMA EDUARDO ISRAEL	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	11/07/2022	15/07/2022	ENTREGA CALZADO DE SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES OPERATIVAS DE LA ZONA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
BANDA LUZURAGA JORGE LUIS	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	11/07/2022	20/07/2022	INSPECCIÓN MATE, PREVIO PRONUNCIAMIENTO DE VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN QUEVEDO (DALLE FERPA) PORTOVELJO, DALLE FERPA.	Informe	732,00
PERUGACHE QUALOTUÑA MARCO ANTONIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. RAUL CEDEÑO, A ORGANIZAR TALLERES INFORMATIVOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISIÓN DE LA ZONA NORORIENTAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
QUEZADA SOLANO VÍCTOR MANUEL	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. MANUEL BONILLA, Y AL T.C. ANBAL LLAMATUMBI, A HABILITACIÓN DE CONEXIONES PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD EN IBARRA Y PIMAMPIRO - INSTALACIÓN DE RACK DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
TUMACO MACIAS OLIBERT ALBERTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	11/07/2022	20/07/2022	MOVILIZACIÓN AL ING. JORGE BANDA, A INSPECCIÓN MATE, PREVIO AL PRONUNCIAMIENTO PARA LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
MONCAYO ASTIMBAY JOHN DENNIS	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	11/07/2022	20/07/2022	MCP. MANTENIMIENTO GENERAL. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERMISOS DE ACCESO QUE COMPONEN LAS BARRAS DEL PATIO 138KV, BARRAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS	Informe	732,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
MAZA OCHOA GONZALO RENE	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/07/2022	12/07/2022	MPP TALA DE ARBOLES EN SITIOS CRÍTICOS EMERGENTE EN LA LT TISALEO - CHORRILLOS 500 KV, SEGÚN OT: 75343	Informe	92,00
CRIOLO SALAMEA EDISON OSWALDO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/07/2022	16/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MOLINO, POR VACACIONES DEL SR. EDGAR BONILLA	Informe	482,00
ANDRAE CACEDO ALQUABAR DE JESUS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/07/2022	14/07/2022	DEL 11 AL 14 JULIO SE REALIZA TURNOS EN LA SUBESTACION LA CONCORDIA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	302,00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	11/07/2022	12/07/2022	MPP TALA DE ARBOLES EN SITIOS CRÍTICOS EMERGENTE EN LA LT TISALEO - CHORRILLOS 500 KV, SEGÚN OT: 75343	Informe	92,00
BERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/07/2022	12/07/2022	MPP TALA DE ARBOLES EN SITIOS CRÍTICOS EMERGENTE EN LA LT TISALEO - CHORRILLOS 500 KV, SEGÚN OT: 75343	Informe	92,00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/07/2022	11/07/2022	OT 7 7486B. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE - DESBROCE VANDOS VEGETACIÓN DE RÁPIDO CRECIMIENTO. SEGÚN CONTRATO NO. TRA-CON-0041-22	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
ZABALA PITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/07/2022	11/07/2022	OT 7 7486B. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE - DESBROCE VANDOS VEGETACIÓN DE RÁPIDO CRECIMIENTO. SEGÚN CONTRATO NO. TRA-CON-0041-22	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
PUJO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/07/2022	12/07/2022	MPP TALA DE ARBOLES EN SITIOS CRÍTICOS EMERGENTE EN LA LT TISALEO - CHORRILLOS 500 KV, SEGÚN OT: 75343	Informe	92,00
TABOADA ALFONSO WASHINGTON FERNANDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	11/07/2022	20/07/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE ACCESO QUE COMPONEN LAS BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS	Informe	732,00
TORRES NÚÑEZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	11/07/2022	16/07/2022	SEGMENTACIÓN DE REDES DE LA SE SANTO DOMINGO Y REVISIÓN DE LA UTR XCELL DE LA SE SANTO DOMINGO.	Informe	332,00
CARCHIPALLA SACA CRISTIAN ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/07/2022	16/07/2022	OPERACIÓN DE LA SE RIOBAMBA (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	432,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	11/07/2022	20/07/2022	MCP MANTENIMIENTO GENERAL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE CALLES DE ACCESO Y PERIMETROS DE ACCESO QUE COMPONEN LAS BAHAS DEL PATIO 138KV, BAHAS DEL PATIO 69KV, REEMPLAZO DE ELEMENTOS	Informe	732,00
RIVERA FRANCO ALEJANDRO	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/07/2022	12/07/2022	MPP TALA DE ARBOLES EN SITIOS CRÍTICOS EMERGENTE EN LA LT TISALEO - CHORRILLOS 500 KV, SEGÚN OT: 75343	Informe	92,00
YANEZ SALAS MIGUEL ANGELO	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	11/07/2022	15/07/2022	SEGMENTACIÓN DE REDES DE LA SE SANTO DOMINGO Y REVISIÓN DE LA UTR XCELL DE LA SE SANTO DOMINGO.	Informe	332,00
HERRERA LOOR HENRY JOSE	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	11/07/2022	15/07/2022	SOLICITUD DE REVISIÓN DE TRAZADO ENTRE E117 A E123 A POR PARTE DE AEBE REUNIONES CON INGENIEROS ADJUDICADOS PARA ACLARACIONES SOBRE TRAZADO DE LA LÍNEA Y RECORRIDO EN INSTALACIONES.	Informe	332,00
NARANJO ALDAS HOMERO ALBERTO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	11/07/2022	15/07/2022	REUNIONES EN LA GERENCIA DE LA UNIDAD	Informe	542,00
VILLAFUERTE NOVYA RAUL SANTIAGO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	11/07/2022	20/07/2022	REVISIÓN DE TC'S, DCP'S, TP'S, CAJAS DE AGRUPOAMIENTO, SECCIONES TRANSVERSALES, BASES PORTA FUSIBLES, FUSIBLES, ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL CONTRATO 0041-20 PARA LA SUBESTACION NUEVA PROSPERINA.	Informe	872,00
ESPINOZA COBARRAL MANUEL PATRICIO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	11/07/2022	12/07/2022	LA REVISIÓN DE LOS MATERIALES FÍSICAMENTE DE ACUERDO A LA LISTA LISTA MATERIALES QUE SE VAN A UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LAS SE SAN JUAN DE MANTA, LOJA, EL INGA, JUNTO, ROMBOZA.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
MEÑA TRUJILLO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/07/2022	14/07/2022	REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPGW EN LA LT GUENEA - YANACOCCHA A 138KV.	Informe	252,00
BONILLA ROMAN MANUEL GONZALO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	11/07/2022	15/07/2022	1. CABLEADO ESTRUCTURADO PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD PARA REDES INDUSTRIALES EN BARRA Y PIMAMPIRO. 2. CONECTAR LAS FASES DE ENTRADA A C.A.	Informe	332,00
LLAMATUMBI CONDE SEGUNDO ANIBAL	ASISTENTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	11/07/2022	15/07/2022	1. CABLEADO ESTRUCTURADO PARA PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD PARA REDES INDUSTRIALES EN BARRA Y PIMAMPIRO. 2. CONECTAR LAS FASES DE ENTRADA A C.A.	Informe	332,00
MOLINA ANDRADE ANDRES FELIPE	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	12/07/2022	21/07/2022	RECORRIDO DE OPERADORES SE ALLORQUIN, SANTO DOMINGO Y TRASLADO DE EQUIPOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
CREPO ROSALES ARTURO FERNANDO	JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS (E)	12/07/2022	14/07/2022	TRASLADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFTURA DEL DBS SUPERVISION DE BODEGAS. INICIO DE INVENTARIOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	232,00
CEDEÑO CHICA MIGUEL ANGELO	ESPECIALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	12/07/2022	13/07/2022	MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPUTADOR DE OPERACION SUBESTACION SANTA ELENA	Informe	92,00
CASTAÑEDA MOREIRA GUTEMBERG GUSTAVO	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/07/2022	20/07/2022	OT 7 7486B. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE - DESBROCE VANDOS VEGETACIÓN DE RÁPIDO CRECIMIENTO. SEGÚN CONTRATO NO. TRA-CON-0041-22	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652,00
ZABALA PITA MILTON JAVIER	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	12/07/2022	20/07/2022	OT 7 7486B. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE - DESBROCE VANDOS VEGETACIÓN DE RÁPIDO CRECIMIENTO. SEGÚN CONTRATO NO. TRA-CON-0041-22	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652,00
OLATE LANDAUZIR FRANCISCO ALEXANDER	SUPERVISOR DE OPERACIÓN ZONA (E)	12/07/2022	13/07/2022	VISITA TÉCNICA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN A LA SE TULCÁN	Informe	92,00
HERRERA MOLINA ANDRES PAUL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	12/07/2022	13/07/2022	OPERACIÓN SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
MUÑOZ MEDINA ROBERTO CARLOS	ESPECIALISTA ELÉCTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	12/07/2022	14/07/2022	RECEPCIÓN CONTRATO ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS EN BODEGA PASCUALES	Informe	202,00
SAVEDRA CABRERA WASHINGTON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	12/07/2022	20/07/2022	OT 7 7486B. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO FAJA DE SERVIDUMBRE - DESBROCE VANDOS VEGETACIÓN DE RÁPIDO CRECIMIENTO. SEGÚN CONTRATO NO. TRA-CON-0041-22	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	652,00
HERRERA ROSAS STEPHEN HUGO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	12/07/2022	16/07/2022	LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE CONTROL / BORNERAS FRONTERA EN EL EQUIPO PRIMARIO A MODERNIZARSE ASI COMO LA ELABORACION DE DIAGRAMAS DE BLOQUES PARA PUNTOS DE CONEXIÓN DE AJUJAMES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	542,00
CAMACHO MERCHAN ALFREDO XAVIER	ESPECIALISTA DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	12/07/2022	16/07/2022	LEVANTAMIENTO DE PLANOS DE CONTROL / BORNERAS FRONTERA EN EL EQUIPO PRIMARIO A MODERNIZARSE ASI COMO LA ELABORACION DE DIAGRAMAS DE BLOQUES PARA PUNTOS	Informe	332,00
MOREIRA INTRIAGO DANN LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	12/07/2022	13/07/2022	AVIALES AGROFORESTALES LT DAILE PERIPA PORTUVEJO A 138 KV. SOLICITADO POR LA SUBG. JURIDICA.	Informe	92,00
CHANDOLUISA NINHUAJIPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	12/07/2022	13/07/2022	ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL CON PROPIETARIOS DE LA LT DAILE PERIPA / CHONE Y DAILE PERIPA PORTUVEJO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	12/07/2022	13/07/2022	AVIALES AGROFORESTALES DE LA LT DAILE PERIPA A 138KV. SOLICITADO POR LA SUBG. JURIDICA.	Informe	92,00
LOOR VERGARA ANGEL WILLIAM	LINERO - PROYECTO	12/07/2022	20/07/2022	COLABORE EN LAS ACTIVIDADES DE DESBROCE DE FAJA DE SERVIDUMBRE DE LAS LT DE LA ZNOX.	Informe	652,00
DALLA CABACANZO CESAR MARCELO	ESPECIALISTA DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL	12/07/2022	16/07/2022	DIA 12, COMPROBACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE TAPAS ESPECIALES EN PATIO 230 KV. Y COMPROBAR CON RESULTADOS A LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN ENTREGADOS POR LABORATORIO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
VILLACRENS NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	12/07/2022	13/07/2022	1) FISCALIZACIÓN DE REEMPLAZO DE CABLEAMA PIZ INTERNA OT EN SALA DE TELECOMUNICACIONES A REALIZARSE POR LA CONTRATISTA CENITELCO. 2) FISCALIZACIÓN DE PARAMETRIZACIONES Y	Informe	92,00
JARAMILLO CALAHORRAN LUIS RAMIRO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	13/07/2022	14/07/2022	ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS INGS. HUGO BADILLO, MANUEL ROMERO, ROBERTO HERNANDEZ, SEGUNDO VARGAS	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
CORNEJO AGUIRRE ROBERTO CARLOS	OPERADOR DE SUBESTACIONES	13/07/2022	21/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T4 Y VACACIONES DE T3 EN LA SE BABAHUYO	Informe	652,00
TORRES CASTILLO JOSE RAMIRO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	13/07/2022	16/07/2022	REEMPLAZO DE LOS DOS EQUIPOS REGISTRADORES DE FALLAS AVERIADOS MARCA QUALTRON. POR LA UNIDAD DE PROCESAMIENTO RPV111 Y UNA UNIDAD DE ADQUISICIÓN RAS33 MARCA REASON PARA EL	Informe	240,00
NARANJO RAMOS GERMAN EDISON	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/07/2022	16/07/2022	CAMBIO DE REGISTRADORES DE FALLAS 1 Y 2 QUE SE ENCUENTRAN AVERIADOS EN LA SE SANTO DOMINGO. OT 69955	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
FRIERE LIGER FREDDY RENAN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	13/07/2022	13/07/2022	RECEPCIÓN FÍSICA DE UN DIVISOR CAPACITIVO DE POTENCIAL DE 230KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
HIDALGO SANCHEZ PATRICIO GUSTAVO	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	13/07/2022	22/07/2022	REALIZACIÓN OT 75497. CARGA, DESCARGA Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCOS DE BATERÍAS DE 12548 VDC EN SE PIMAMPIRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
LACHRA MOSQUERA CHRISTIAN GABRIEL	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	13/07/2022	22/07/2022	SUPERVISIÓN OBRA ELECTROMECÁNICA SE YANACOCCHA	Informe	732,00
ROSALES ENRIQUE ALVARO AGUSTIN	ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN	14/07/2022	15/07/2022	GESTIONAR COBERTURA Y DOCUMENTAR EL TALLER PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. QUE SE REALIZARÁ EL VIERNES 15 DE JULIO EN LA SUBESTACION PASCUALES, EN GUAYQUIL.	Informe	152,00
SANCHEZ SORIA PABLO DANIEL	ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN	14/07/2022	15/07/2022	GESTIONAR COBERTURA Y DOCUMENTAR EL TALLER PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. QUE SE REALIZARÁ EL VIERNES 15 DE JULIO EN LA SUBESTACION PASCUALES, EN GUAYQUIL.	Informe	152,00
GUAMAN RAMIREZ MILTON EDUARDO	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	14/07/2022	14/07/2022	INDUCCIÓN DE SSL A VISITANTES DE LA UTR A LA SE PIMAMPIRO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
ROBERO ROBERO LUIS GABRIEL	OPERADOR DE SUBESTACIONES	14/07/2022	19/07/2022	OPERACIÓN SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482,00
SUAREZ MONTERO EDGAR FABIAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	14/07/2022	18/07/2022	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL SUPERVISIÓN DE DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE, LIMPIEZA DE BASES Y CUNETAS OT 60349/60350	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
VILLALTO ROBERTO MILTON JAVIER	LINERO DE SUBSISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	14/07/2022	18/07/2022	INSPECCIÓN GENERAL VISUAL SUPERVISIÓN DE DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE, LIMPIEZA DE BASES Y CUNETAS OT 60349/60350	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
AVELLANEDA MONTALVO ERNESTO DAVID	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	14/07/2022	15/07/2022	AVIALES AGROFORESTALES DE LA LT SAN RAFAEL EL INGA A 50KV. SOLICITADO POR LA SUBG. JURIDICA.	Informe	92,00
MOREIRA INTRIAGO DANN LEONARDO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	14/07/2022	15/07/2022	MOVILIZACIÓN Y TRASLADO A LOS FUNCIONARIO PARA LOS AVIALES AGROFORESTALES EN LA LT SAN RAFAEL EL INGA-500KV SOLICITADO POR LA SUBG. JURIDICA.	Informe	92,00
CHANDOLUISA NINHUAJIPA HENRY FRANCISCO	ESPECIALISTA JURÍDICO	14/07/2022	15/07/2022	ACTIVIDADES DE RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL CON 3 PROPIETARIOS, INHERENTE A INDEMNIZACIONES A REALIZAR POR LA CONTRATACIÓN DE LA LT OSOQUELO, CHONCO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
VILLACRENS NOVILLO MARCO ANTONIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/07/2022	14/07/2022	1. HABILITACIÓN DE CABLEADO PARA LA GESTIÓN REMOTA DE LOS RAP'S. REGISTRAR SERVICIO DEL MES. 2. REVISAR GESTIÓN DE LPS BVA (192.168.214.174). PRUEBAS DE ACCESO	Informe	12,00
ARMUJOS ABRIL JAMRO ANDRES	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/07/2022	14/07/2022	1. HABILITACIÓN DE CABLEADO PARA LA GESTIÓN REMOTA DE LOS RAP'S. REGISTRAR SERVICIO DEL MES. 2. REVISAR GESTIÓN DE LPS BVA (192.168.214.174). PRUEBAS DE ACCESO	Informe	12,00
BRUES FACTOS LENN MAURICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	14/07/2022	23/07/2022	REALIZAR MANTENIMIENTO OFICIO EN LA SE SANTO DOMINGO Y SE QUEVEDO COLABORAR CON LOS TRABAJOS EN LA SE MOVIL MACHALA CON SERVICIO TONOS TRABAJOS EN BAHAS	Informe	732,00
RAMIREZ GARFALO DANIELA FERNANDA	ASISTENTE DE SEGURIDAD LABORAL	15/07/2022	17/07/2022	LAVADO DE AJUJADORES CON TENSION UTILIZANDO AGUA DE MINERALIZADA CON LAS BOMBAS LAVADOREN LA SE SANTA ELENA SEGÚN OTS 49963.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
MONTALVO HUACON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	15/07/2022	17/07/2022	LAVADO DE AJUJADORES CON TENSION UTILIZANDO AGUA DE MINERALIZADA CON LAS BOMBAS LAVADOREN LA SE SANTA ELENA SEGÚN OTS 49963.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIAN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	15/07/2022	17/07/2022	TRASLADO, ENTREGA DE EQUIPOS DE PRUEBAS DE CARAFUNDO, BODEGA DIARIA DE SANTO DOMINGO HACIA LA SE EMERALDAS, SEGÚN OT 73456, 74985. REVISIÓN DE BIENES DE LT EN LA BODEGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	212,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
TELLO BALCEGA MIGUEL ANGEL	AUXILIAR DE BODEGA E INVENTARIOS	15/07/2022	15/07/2022	APOYO DEL COMPAÑERO MIGUEL TELLO PARA EL TRASLADO DE BIENES DE ACTIVO FLOJO DESTINADOS PARA LA BAJA DESDE LA BODEGA SAMANGA HASTA LA BODEGA CALDERON. SE ENTREGARÁ AL ING. VICENTE	Informe	12,00
SECARA CUMACIOS JOHNNY ERNESTO	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	15/07/2022	16/07/2022	MCP. LIMPIEZA DE AJUSTADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BARRA Y BANCO DE CAPACITORES N°1 PATIO BARRA. FECHA DE SANTA ELENA EN DT046963	Informe	92,00
GREFA CHONDO PEDRO FERNANDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/07/2022	16/07/2022	CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES SE. JUVINO - RETIRO DE PARARRAYOS 69 KV ATO SE ORELLANA OT: 75569	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
ANDI AVILES JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	15/07/2022	16/07/2022	CORRECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES SE. JUVINO - RETIRO DE PARARRAYOS 69 KV ATO SE ORELLANA OT: 75569	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
MEDINA ROSALES EDINSON JIMMY	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	15/07/2022	16/07/2022	RESTRICCIÓN SANTA ELENA: BARRA CAPACITORES 1 SEGÚN OT: 749983	Informe	92,00
OLEAS BERMEJO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	16/07/2022	21/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T5	Informe	412,00
RODRIGUEZ VASCO WILSON GERMAN	JEFE DE GRUPO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ZONA	16/07/2022	20/07/2022	0749885 MTO. PREVENTIVO BARRA CAPACITORES CT 0749886 MTO. PREVENTIVO BARRA DE TRANSFERENCIA 138 KV 0749887 MTO. PREVENTIVO BARRA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
GATOTA MACHAY WILFRIDO VILADIMIR	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	16/07/2022	20/07/2022	0749885 MTO. PREVENTIVO BARRA CAPACITORES CT 0749886 MTO. PREVENTIVO BARRA DE TRANSFERENCIA 138 KV 0749887 MTO. PREVENTIVO BARRA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
PUGO CASTILLO SEGUNDO MARIANO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/07/2022	19/07/2022	MPP. MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE Y GPS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN MCHZRR - SEGÚN OT: 749928	Informe	172,00
ARIAS REYES DARWIN JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	17/07/2022	19/07/2022	MPP. MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE Y GPS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN MCHZRR - SEGÚN OT: 749928	Informe	172,00
SERRANO MORAN LUIS MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	17/07/2022	19/07/2022	MPP. MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE Y GPS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN MCHZRR - SEGÚN OT: 749928	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
CEDEÑO CEDEÑO RAUL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	18/07/2022	22/07/2022	GESTIÓN SOCIAL EN LA ZONA NORORIENTAL	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	352,00
CHANGO LUIS ALBERTO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	18/07/2022	27/07/2022	CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DE PPBE DE LAS SUBESTACIONES MACAS, MENDEZ, LIMÓN, BOMBOZA. MEMORANDO DE DESIGNACIÓN CELEC-EP-TRA-2022-5547 MEM	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
PERUGACH VELAJO DIEGO SEBASTIÁN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	18/07/2022	27/07/2022	CONSTATACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LAS SUBESTACIONES MADURICALI, SANTO DOMINGO, QUINANDÉ. MEMORANDO DESIGNACIÓN CELEC-EP-TRA-2022-5547 MEM DEL 14 DE	Informe	732,00
TERAN MAYA EDGAR PATRICIO	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	18/07/2022	27/07/2022	CONSTATACIÓN FÍSICA A NIVEL NACIONAL DE PPBE. SEGÚN MEMORANDO CELEC-EP-2022-5547 MEM DEL 23 DE JUNIO DE 2022	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
PEREIRA BAYAS VICENTE ALEXI	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	18/07/2022	27/07/2022	CONSTATACIÓN DEL PPBE A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMORANDO DE DELEGACIÓN CELEC-EP-TRA-2022-5547 MEM DEL 14 DE JUNIO DE 2022	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
CRESPINO ROSALES ARTURO FERNANDO	JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS (E)	18/07/2022	19/07/2022	TRASLADO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JEFAURA DEL OIB. SUPERVISIÓN DE BODEGAS. INICIO DE INVENTARIOS.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	182,00
GRIMM LEON ANDRES SEBASTIÁN	ASISTENTE DE BODEGA E INVENTARIOS	18/07/2022	21/07/2022	TRABAJOS, ENTREGA DE EQUIPOS DE PRUEBAS Y MATERIALES DE LA BODEGA DIARIA DE SANTA ROSA Y SANTO DOMINGO HACIA LA LIT MANTA. SE PORTARON LOS SE. QUINANDÉ. SEGÚN OT'S: 75011, 73246, 749882.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
FERRAZ VASCO JUAN SEBASTIÁN	ESPECIALISTA DE BODEGA E INVENTARIOS	18/07/2022	27/07/2022	CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA PROPIEDAD PLANTA A EQUIPO DE ACUERDO MEMORANDO CELEC-EP-TRA-2022-5547 MEM	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	732,00
BARRAGAN ESTRADA ALEXANDER VALENTIN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	18/07/2022	25/07/2022	CONTINUAR CON LAS NOTIFICACIONES Y RECOPIACION O LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR AL CONSTRUCCIÓN DE LA LIT TIGUELLO-CHERRILLOS. TIGUELLO EL INGA A 500	Informe	572,00
ORTEGA MORENO LEONARDO JAVIER	OPERADOR DE SUBESTACIONES	18/07/2022	23/07/2022	OPERACIÓN SE PIMAMPIRO (FALTA DE OPERADORES)	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	482,00
BADILLO PROCEL HUGO ERNESTO	ASISTENTE FINANCIERO	18/07/2022	27/07/2022	INDICIO FOMA FÍSICA DE EXISTENCIA DE INVENTARIOS - DISPOSICIÓN GERENCIA LINT. MEDIANTE MEMORANDO CELEC-EP-TRA-2022-5547. MEM - FECHA 14 DE JUNIO DE 2022	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	872,00
FRANCO MUÑOZ MARLO NININ	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/07/2022	22/07/2022	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN DE DOS BARRAS DE REACTORES 230KV EN LA SUBESTACIÓN JUVINO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
NARANJO ALDAS HOMERO ALBERTO	JEFE DE CONSTRUCCIONES ZONAS (E)	18/07/2022	22/07/2022	REUNIONES EN LA GERENCIA DE LA UNIDAD	Informe	542,00
BASANTES MALA LUIS RODRIGO	ASISTENTE DE CONSTRUCCIONES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO (EQUIPAMIENTO)	18/07/2022	23/07/2022	TRABAJOS PENDIENTES DE OBRAS CIVILES, PREVIO A LA FIRMA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 044-2016. SE FEDERNALES	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	412,00
SILVA CARTUJOVE EDDY MANUEL	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	18/07/2022	22/07/2022	SUPERVISIÓN OBRA ELECTROMECÁNICA SE YANACOCHA	Informe	332,00
LLESCAS VELEZ IVAN EDUARDO	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	18/07/2022	22/07/2022	VERIFICACIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS PARA DETERMINACIÓN DE TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS PARA EL PROCESO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
MENDOZA MENDOZA FAUSTO NICOLAS	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	18/07/2022	22/07/2022	VERIFICACIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS PARA DETERMINACIÓN DE TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS PARA EL PROCESO.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	332,00
BERNA TRULLIO ALFONSO PATRICIO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	18/07/2022	27/07/2022	INSPECCIÓN PARA COTIZACIÓN DE REPARACIÓN DE EFO PARA COMISIÓN EJECUTORA RIO COCA. REEMPLAZO DE CABLE DE GUARDA POR OPIOV EN LA LIT CUENCA - YANACOCHA A	Informe	732,00
PARRAGA ORBEGON SANDINO OSWALDO	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/07/2022	26/07/2022	EJECUCIÓN DE LAS ORDENES DE TRABAJO 7294L, 749862, 749863, 749864, 749865, 749866, 749867, 749871, 749872, 749873, 749874	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	96,00
SANCHEZ VELAZQUEZ LUIS ENRIQUE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	19/07/2022	19/07/2022	REVISIÓN Y PRUEBAS DE PARARRAYOS 69 KV PARA ATO - SE ORELLANA EN LA BODEGA SAMANGA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
MENDOZA LOOR MIGUEL JOSE	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	19/07/2022	22/07/2022	EJECUCIÓN DE LAS ORDENES DE TRABAJO 7294L, 749862, 749863, 749865. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR DE EMERGENCIA Y BARRAS 230KV	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	48,00
MORENO GAVILANEZ PABLO RENE	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	19/07/2022	21/07/2022	RECEPCIÓN DE CONTRATO 76-21 Y DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 17-22	Informe	172,00
VALLEJO ALVAREZ EDUARDO EFREN	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	19/07/2022	21/07/2022	RECEPCIÓN DE CONTRATO 76-21 Y DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 17-22	Informe	172,00
ALVARO GREFA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	19/07/2022	19/07/2022	RETIRO DE MATERIALES DE LA BODEGA STA. ROSA PARA LOS TRABAJOS DE LA OT6187B Y 4651A. ENTREGA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOPS EN MATRIZ PARA MANTENIMIENTO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
ZAMBRANO CHAVEZ WILMER ELDORO	LINEERO DE SERVICIOS GENERALES	19/07/2022	22/07/2022	MOVILIZAR AL ING. EDWIN ALARCON DE SIDA SANGOLQUI HACIA ALLURQUIN Y VICERESA, PARA LA REVISIÓN DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA SE ALLURQUIN	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	48,00
OLIVARES ARIAS DARWIN STALYIN	ESPECIALISTA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE SUBESTACIONES	19/07/2022	22/07/2022	1. SUPERVISIÓN DE LOS ARREGLOS DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE LA CABA DE CONTROL. 2. SUPERVISIÓN DEL ARREGLO EN ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA VIA	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
GUZMÁN VILAIVA JUAN CARLOS	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	19/07/2022	22/07/2022	MANTENIMIENTO ÓPTICO EN LAS SUBESTACIONES: TULCÁN, PIMAMPIRO, BARRA	Informe	252,00
QUEJAL PASOQUE NATALY ISABEL	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	20/07/2022	20/07/2022	PARTICIPAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL "PROMOTOR GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL CUENCA" EN LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS A REALIZARSE EL DÍA 20 DE JULIO DEL 2022	Informe	62,00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/07/2022	20/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
LOAIZA AGUILAR JOSE MIGUEL	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/07/2022	23/07/2022	LIT LORETO - FCO. DE ORELLANA A 138KV CORRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURA Y S. 375 - 380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460 OT 4728	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
MOLINA BAUTISTA CARLOS AUGUSTO	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	20/07/2022	21/07/2022	PARTICIPACIÓN INSPECCIÓN A TRANSFORMADOR DELUXI PARA DETERMINAR LA CAUSA RAÍZ DE SU SINESTRÓ.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	152,00
ALVARO GREFA JUAN CARLOS	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/07/2022	23/07/2022	LIT LORETO - FCO. DE ORELLANA A 138KV CORRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURA Y S. 375 - 380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460 OT 4728	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/07/2022	20/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	0,00
ESPIN PALLANZO RODOLFO JAVIER	ASISTENTE ELECTROMECÁNICO	20/07/2022	21/07/2022	REEMPLAZO DE PARARRAYOS DE 69 KV DE TRANSFORMADOR ATO OT 75705	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
ORTIZ PEREZ LUIS FERNANDO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	20/07/2022	23/07/2022	LIT LORETO - FCO. DE ORELLANA A 138KV CORRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURA Y S. 375 - 380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455-460 OT 4728	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
TAPIA ALVARADO ARIADNA PAULINA	ESPECIALISTA DE GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	21/07/2022	21/07/2022	INSPECCIÓN A LA SUBESTACIÓN TALEO PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL MAATE MEDIANTE OFICIO NRO. MATO-DENACIA-SEDA-004 DEL 17 DE JUNIO DEL 2022.	Informe	12,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/07/2022	21/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
YANEZ SALAS MIGUEL ANGEL	ESPECIALISTA ELECTRICO DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES	21/07/2022	22/07/2022	SUPERVISIÓN CONTROL Y PROTECCIONES DE SE MÓVIL EN SE MILAGRO	Informe	0,00
NARVAEZ GUACHA FRANKLIN MARCELO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	21/07/2022	24/07/2022	MCP. LIMPIEZA DE AJUSTADORES Y LEVANTAMIENTO DE NOVEDADES ELECTROMECANICAS EN BARRA ATX 230KV. BANCO DE AUTOTRANSFORMADORES ATX. BARRAS DEL PATIO BARRA. BARRA SAM	Informe	252,00
TORRES CASTILLO JOSE RAMIRO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	21/07/2022	22/07/2022	SUPERVISIÓN CONTROL Y PROTECCIONES DE SE MÓVIL EN SE MILAGRO	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	0,00
PILA RIVERA MARCO VICENTE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/07/2022	23/07/2022	MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PIE DE TORRE EN EL TRAMO DE LA E 76 Y LA E 91 OT: 61919	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	172,00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/07/2022	21/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	21/07/2022	21/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
TORRES MUÑOZ JUAN PABLO	ESPECIALISTA DE CONTROL DE SUBESTACIONES	21/07/2022	23/07/2022	INSTALACIÓN EN SITIO DEL EQUIPO LISA EN EL TABLERO DE ENFRIAMIENTO DEL AUTOTRANSFORMADOR ATO 138/69KV.	Informe	172,00
CHACHA GUEVARA JULIO FERNANDO	ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONES SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO	21/07/2022	22/07/2022	RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO 0012-22	Informe	92,00
OLEAS BERMEJO CRISTIAN MAURICIO	OPERADOR DE SUBESTACIONES	22/07/2022	24/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS EN LA SE MOLINO, POR INDISPONIBILIDAD DE LA GUARDIA T5	Informe	36,00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/07/2022	22/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/07/2022	22/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINEERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	22/07/2022	22/07/2022	OT 72519 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos

Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de las y los servidores públicos	Puesto institucional	Fecha de inicio del viaje	Fecha de finalización del viaje	Motivo del viaje	Link para descargar el informe de actividades y productos alcanzados con justificativos de movilización	Valor del viático
FRIERE LIGER FREDDY RENAN	ESPECIALISTA DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO DE SUBESTACIONES	23/07/2022	22/07/2022	ASISTIR A PRUEBAS ELÉCTRICAS EN DOS DIVISORES CAPACITIVOS DE POTENCIAL DE 230KV.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
MONTALVO HAZCON JAVIER HORACIO	ESPECIALISTA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL	23/07/2022	26/07/2022	ENTREGA DE LIBRETINES DEL REGLAMENTO DE HUS CELEC EP SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO AL PERSONAL DE LA ZONA SUROCCIDENTAL.	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	252,00
ARELLANO OCHOA ANGEL ANDRES	OPERADOR DE SUBESTACIONES	23/07/2022	24/07/2022	REEMPLAZO DE TURNOS POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL T1 Y T3 EN LA SE MILAGRO	Link	0,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/07/2022	23/07/2022	OT 72619 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/07/2022	23/07/2022	OT 72619 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	23/07/2022	23/07/2022	OT 72619 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	12,00
AREVALO TROYA ANDRES VINICIO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/07/2022	25/07/2022	OT 72619 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
VARGAS CUEVA SEGUNDO FELIPE	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/07/2022	25/07/2022	OT 72619 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
CASTAÑEDA MOREIRA ELOY HOMERO	LINERO DE SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	24/07/2022	25/07/2022	OT 72619 MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA E40, 86, 98, 102, 103, 108, 110, 116, 119, 126, 130, 140, 174 Y E220. MEDIR A E46, 59, 60, 61, 73, 74, 83 Y E122	NO APLICA, el informe está en proceso de registro en el sistema	92,00
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES						262.654,00
TOTAL VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES						0,00
TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES						12.179,36
TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES						0,00
TOTAL GASTO COMBUSTIBLE						17.516,32
TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES						4.360,00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES						296.709,68
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						31/07/2022
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						MESESUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL (i):						SUBGERENCIA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL (i):						Mg. Leonardo Morán
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						francisco.moran@celec.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:						(02) 2 525150 EXTENSIÓN 22224