

## 1. DATOS GENERALES

### 1.1. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA AUDITADA

**Tabla 1-1**

Ficha Técnica Empresa Auditada

<b>NOMBRE DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:</b>	Línea de Transmisión Milagro Machala A 230 kV y 135 km de longitud
<b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA:</b>	<b>Provincias:</b> Guayas, Azuay, El Oro <b>Cantones:</b> Milagro, Yaguachi, El Triunfo, Naranjal, Balao y Guayaquil, Ponce Enríquez, Pasaje y El Guabo
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:</b>	Línea de Transmisión A 230 kV y 135 km de longitud.  Etapa de Construcción de Obras Civiles y Puesta a Tierra.
<b>RAZON SOCIAL DEL AGENTE:</b>	CELEC EP - TRANSELECTRIC
<b>INFORMACIÓN DE CONTACTO:</b>	<b>Dirección:</b> Av. 6 de diciembre N26-235 y Av. Orellana. Edificio TRANSELECTRIC. Quito – Ecuador <b>Teléfonos:</b> 593-2-250 5714 / 255 0448 <b>E mail:</b> <a href="mailto:comunicacion.corporativa@transelectric.com.ec">comunicacion.corporativa@transelectric.com.ec</a> <b>Página web:</b> <a href="http://www.transelectric.com.ec">www.transelectric.com.ec</a>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Ing. Marcelo Vicuña Izquierdo GERENTE CELEC EP - UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

## 1.2. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA AUDITORA

Tabla 1-2

Ficha Técnica Empresa Auditora

<b>RAZÓN SOCIAL:</b>	CONGEMINPA CIA. LTDA.
<b>DIRECCIÓN:</b>	Av. 10 de Agosto N37-232 y Villalengua. Edificio COMINESA. 4° piso (Quito).  <b>Teléfonos:</b> (593-2) 246-2417 (593-2) 227-8249 <b>Fax:</b> (593-2) 246-2417 <b>Correo-e:</b> <a href="mailto:congeminpa@andinanet.net">congeminpa@andinanet.net</a> <b>Web:</b> <a href="http://www.congeminpa.com">www.congeminpa.com</a>
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Lcdo. Pablo Acosta Morales
<b>COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO QUE REALIZÓ LA AUDITORÍA AMBIENTAL:</b>	AUDITOR LÍDER Ing. MSc. Ghem Carvajal
	AUDITOR AMBIENTAL Ing. MSc. Doris Llive
	AUDITOR COMPONENTE FÍSICO Ing. Galo Albán
	AUDITOR COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Lcda. Jéssica Palacios
	AUDITOR COMPONENTE BIÓTICO Lcdo. Diego Reyes
	AUDITOR ARQUEOLOGÍA Lcdo. Fernando Tamayo
	AUDITOR AMBIENTAL ASISTENTE Ing. Isis Dávila
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	Junio - Julio 2011
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:</b>	22 de Julio 2011